N° 520	CONSTRUCTEUR DUCASTEL PARIS	MODÈLE DAHG 604	ANNÉE 1938



Dépannage.

Si la 6H6 est défectueuse, nous pouvons la remplacer par une 6C5 montée en diode, c'est-à-dire ayant la grille et la plaque réunies ensemble. Il n'y a rien à modifier dans le câblage.

La 6F5 peut être remplacée par une 6J7 montée en triode, c'est-à-dire ayant son écran réuni à la plaque. Il faudra remplacer la résistance de polarisation de 1.300 ohms par une autre de 2.000 à 3.000 ohms.

Si nous voulons remplacer la 25L6 par une 25A6, il faut d'abord remplacer la résistance de polarisation de 125 ohms par une autre de 500 à 600 ohms et ensuite modifier le rapport du transformateur de sortie. Enlever des spires au secondaire dans le rapport de 2 à 4,5. Autrement dit, si nous avons 90 spires au secondaire, nous multiplions ce nombre par 2 et divisons le produit par 4,5 pour avoir le nombre de spires à conserver. Cela nous fait 40 spires.

Alignement.

Les transformateurs M.F. sont accordés sur 472 kHz.