

Dépannage.

Distorsion apparaissant au bout d'un certain temps de fonctionnement. — Le plus souvent, il s'agit d'une CBL6 défectueuse, présentant un courant-grille plus ou moins important. Le seul remède efficace est de remplacer la CBL6.

Crachements et accrochages intermittents. — La métallisation de l'une des lampes, particulièrement la EF9 amplificatrice M.F. et la CBL6, n'est plus reliée à la masse ou l'est par intermittence.

Manque de sensibilité. — Partie diode de la CBL6 défectueuse.

Distorsion et accrochages. — La polarisation de la CBL6 finale et celle de la EF9 préamplificatrice B.F. est obtenue par un pont de trois résistances (500.000 - 1 MΩ - 500.000) monté en parallèle sur la bobine de filtrage. Si la résistance de 1 MΩ est coupée ou dessoudée, la CBL6 est surpolarisée, tandis que la EF9 n'est pas polarisée du tout.

Alignement.

Les récepteurs *Radiola* sont, en général, très bien alignés et ne se désaccordent pas facilement.

La seule chose que l'on peut faire c'est de retoucher l'accord des transformateurs M.F. qui sont prévus pour 472 kHz.