

BX310A-64

23, 24, 25, 27,

33,

34, 32,

14, 15, 19,

19, 20, 22, 21,

16,

19, 20, 21, 22,

25, 27, 29,

26, 30,

11, 9, 12, 13,

10,

19, 20, 21, 22,

25, 27, 29,

26, 30,

11, 9, 12, 13,

10,

19, 20, 21, 22,

25, 27, 29,

26, 30,

11, 9, 12, 13,

10,

19, 20, 21, 22,

25, 27, 29,

26, 30,

11, 9, 12, 13,

10,

19, 20, 21, 22,

25, 27, 29,

26, 30,

11, 9, 12, 13,

10,

19, 20, 21, 22,

25, 27, 29,

26, 30,





Fig 5



		K	J	A	B.	G.	H.E.C.	F.D.
S.								
C.	29.	30.	28.32.34.	24.20.	23.27	13	17	9.19.40.
R.	41	12.13.	19.10.16 20.21.22	15.18 14.8	6.9.7. 5	4. 5	3.17	4.14.35.36.21.10.127. ²





Fig. 6




Fig 7

R13889

N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN	Betreft: BX 310A-64 Conc. : BX 310A-64	W.D. 668
SERVICE		26.8.152


Errata

In figuur 7 moeten de letters A en B op de tweevoudige spoel (S8-S30) verwisseld worden.

Dans la figure les deux lettres A et B sur la bobine double (S8-S30) doivent être interverties.

In fig. 4 van de Service documentatie moeten de schakelaarsegmenten SK1 en SK2 gewijzigd worden zoals onderstaande figuur aangeeft.

Dans la fig. 4 de la Documentation Service les segments SK1 et SK2 doivent être changé comme dessiné dans la figure ci-dessus.



SK1-SK2

vEy/EH