



	Pos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
C-Skala	WERT	500	20	UK	30	20	UK	2,5	27	6	1/7	4,4nF	300	4,7nF	2,5nF	8,2nF	300	300	8,2nF	3,3nF	8,2nF	300	200	8,2nF	4nF	8,2nF	305	300	10	50	300	300	1MF	1500	8,2nF	1nF	50	100	3nF	8,2nF	50	50	8,7nF	40nF	8,2nF	3/15	35 A.E.
R-Skala	WERT	1M	2K	70K	2K	7MK	2K	470K	70K	2K	1,2M	500K	50K	10M	200	1K	2K	3K	20K	20K	0,1M	2,7M	2M	2M	1M	180K	56	30K	500K	30K	0,2M	2M	500	300K	1,3K	600	10	30									

	Pos	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
C-Skala	WERT	20	40nF	AM	50	AM	6/30	1,7nF	310	3/15	135	60	4,7nF	8,2nF	32MF	32MF	8,2nF	3200MF	1200MF	1200MF	8,2nF
R-Skala	WERT																				