

valeurs des condensateurs telles que relevées avant remplacement, selon leur marquage.

5nf	remplacés par	4,7nf
25nf	—	22nf
50nf	—	47nf
8µf	—	10µf
25µf	—	22µf
16µf	supprimé	
25nf	supprimé sur secteur	

DALTON RADIO

OPERA 751

1951

Version 4 11/10/2024