

Les mesures sont effectuées avec un voltmètre ayant une resistance de 1000 ohms par volt.
Les mesures sont faites par rapport à la masse.

E.56