

Toutes les mesures sont effectuées avec un voltmètre dont la résistance est de 1000 ohms par volt

Toutes les mesures sont faites par