

5T



6BA



6BX



7AP



7-BA



7BD



7BZ



7CH



7CJ



7CM



7EN



8L



9AJ



9CY



9DA



9DW



9DZ



9EC



9EG



9FC



9L

SYMBOLS FOR BASE DIAGRAMS: Dp—Diode Plate; F—Filament; Fc—Filament Center; G—Grids numbered according to their position from the cathode; H—Heater; Hc—Heater Center; Ht—Heater Tap; IC—Internal Connection, DO NOT USE; J—Jumper; K—Cathode; NC—No Connection; P—Plate; Rc—Ray Control; S-Metal Shell; SA—Starter Anode; T—Target; XS—External Shield; □—Top Cap; ■—Locating Key.