

NOTA : les tensions sont mesurées à l'aide d'un voltmètre 1000 Ω/v

(385) sensibilité 750v

(21v) " 30v

(1v,5) " 15v

Nota : Le potentiomètre log. P7 sera t