N° 505	CONSTRUCTEUR FAMILIAL RADIO FOURMIES	MODÈLE 703 N	ANNÉE 1933



Dépannage.

Les lampes TE47 (E447) peuvent être remplacées soit par des AF2, soit par des E455.

La TE46 (E446) peut être remplacée par une E452T, mais il faudra peut-être retoucher la résistance de polarisation de 5.000 ohms, intercalée dans le circuit cathodique.

Si le récepteur manque de sensibilité, ou présente des trous, changer la lampe oscillatrice TE24N (E424N) et aussi la modulatrice TE46 (E446).