
Siemens S 521 WR
6 A 8
6 K 7
6 Q 7
6 F 6
5 Z 4
235 V ; 5,1 mA
90 V
175 V ; 4,6 mA
225 V
2,8 mA
105 V ; 0,7 mA
210 V
32,2 mA
235 V
12,6 mA
11,2 mA
38 mA
500 pF
50 pF
50 Ω
50 kΩ
4-20 pF
12-40 pF
2-8 pF
160 pF
200 pF
75 kΩ
4...10 pF
0,1 µF
25 kΩ
0,1 MΩ
10 nF
1 kΩ
250 pF
0,2 MΩ
+ 10 µF
16 pF
100 pF
0,1 MΩ
5 nF
1 MΩ
50 Ω
20 kΩ
500 Ω
200 Ω x
0,25 µF
10 kΩ
50 nF
500 pF
1 kΩ
0,5 MΩ
50 kΩ
8 µF
2 MΩ
1 M Ω
33 Ω 25 W
K
M
L
TA
TA
x nur bei Lautspr
A Elo Lst 1001a mit
Feldspule nach Zub. BV 7603/65
0,4/0,6 A
6,3 V
0,3 A
110
115
150
220
250
320 V
8 kΩ
Feld
235 V
nur bei Lautspr.
Zub. Lst 11a
mit Feldspule
nach Zub. BV 7603/65
nur bei 521 WR