

Meßinstrument: Voltmeter Ri ≧ 1,5 MΩ,
Klammerwerte gemessen mit Multavi

Umschaltung bei Wagen mit + Pol an Masse.
Bei + an Masse ist der NV-Elko 50µF (12/15V)
im Zerhackerteil umzupolen

Umschaltung auf 12 V

1.) Zerhackerpatrone durch Typ WRZ 12/3b1 oder Z3Ec12/1 ersetzen.
2.) Skalenlampe durch Typ 12V 12W Nr. 3898 ersetzen
3.) Trafo auf 12V umschalten
4.) Heizung auf 12V umschalten.



Wandel und Goltermann FW 51 M Zikade