



VUE DE DESSUS





Ce guidage est a mon avis trop court sur ma machine entrainant un jeu genant lors de l'inversion du sens de bobinage. Il pourrait etre allonge pour diminuer ce jeu nefaste

NOIX D'ENTRAINEMENT EN BRONZE OU LAITON
Ne pas oublier q'il y a une paire droite et une paire gauche




VUE DE DESSOUS





VIS MERE : DIAMETRE SUR FILETS 19 mm.. PAS: 10 TOURS AVANCENT DE 7,5 mm SOIT UN PAS DE 0,75 mm. FILET TRIANGULAIRE
 Bobinage de fils de 0,05 a 1,5mm



Penser a bien verifier de quel cote se situe le pas a gauche et le pas a droite de la vis mere cela en fonction du sens de rotation de votre machine car votre systeme d'entrainement ne semble pas identique a la mienne.
 Les dessins sont a echelle 1/2