



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE MN 191

Notice d'Emploi

650729

TABLE DES MATIERES

			And the same of th	
PAGES				1 GENERALITES
1.1	1.1			AVANT PROPOS
1.2	1.2			SPECIFICATIONS TECHNIQUES
		1.2.1		Mesure des tensions continues
		1.2.2		Mesure des intensités continues
		1.2.3		Mesure des résistances
1.3		1.2.4		Circuits d'entrée
		1.2.5		Alimentation
		1.2.6		Dimensions
				2 DESCRIPTION
2.1	2.1			PRINCIPE D'UN VOLTMETRE NUMERIQUE
		2.1.1		Principe de l'étage de transformation
				amplitude - temps
2.2		2.1.2		Description
2.3		2.1.3		Fonctionnement
2.5	2.2)	FONCTIONNEMENT DETAILLE DES CIRCUITS
		2.2.1		Condensateur "MEMOIRE"
		2.2.2		Comparateur et amplificateur
2.6		2.2.3		Bascule
2.7		2.2.4		Circuit de retard des relais
		2.2.5		Bascule B
2.8		2.2.6		Porte "C"
		2.2.7		Porte "D"
2 0		2.2.8		Multivibrateur
2.9		2.2.9		Décades
				Décodage
			4.6.7.6	Remise à zéro



PAGES			
2.10		2.2.10 2.2.11 2.2.12	Dispositif de linéarisation de la charge de C205 Indicateur de compte en dépassement Indicateur de polarité
2.11		2.2.13	Commutateurs de fonctions et de sensibilité Alimentation
2.12	2.3		DESCRIPTION MECANIQUE
			3 <u>EMPLO</u> I
3.1	3.1 3.2		GENERALITES MISE EN MARCHE
3.2		3.2.1 3.2.2 3.2.3	Tarage Fonctionnement "MANUEL" ou "CYCLIQUE" Utilisation en ohmètre Interprétation des résultats
3,3		3. 2. 4 3. 2. 4. 1 3. 2. 4. 1	Utilisation en "VOLTMETRE" Utilisation en différentiel
3.4		3.2.5 3.2.6	Utilisation en microampèremètre Utilisation en milliampèremètre
3,5	3.3		REMARQUES IMPORTANTES
		3.3.1 3.3.2 3.3.3	Sondes utilisables
			4 MAINTENANCE
4.1	4.1		VERIFICATION DES TENSIONS D'ALIMENTATION REMPLACEMENT DES TUBES 12 AT7 et 85 A2



PAGES				
				5 ACCESSOIRES
5.1	5.1			FOURNIS AVEC L'APPAREIL
	5.2			FOURNIS SUR COMMANDE
		5.2.1		"S.P.T. 192": Sonde spéciale pour la mesure des tensions continues
			5.2.1.1	Description
			5.2.1.2	Caractéristiques
				Utilisation
5.3		5.2.2		"S. H. S. 197":Sonde haute sensibilité pour la
				mesure des faibles tensions continue
			5.2.2.1	Description
				Caractéristiques
5.4				Utilisation
				Maintenance
5.6		5.2.3		"S.H.T. 193": Sonde pour très hautes tensions continues
			5.2.3.1	Description
				Caractéristiques
				Utilisation
5.7		5.2.4		"S.B.F. 195": Sonde pour la mesure des tensions alternatives
			5.2.4.1	Description
				Caractéristiques
				Utilisation
5.8				Maintenance
5.10		5.2.5		"S. H. F. 194": Sonde haute fréquence
			5.2.5.1	Description
				Caractéristiques
			5.2.5.3	Utilisation
5.11		5.2.6	*******	"S. A. C. 196": Sonde pour mesure des capacités
			5.2.6.1	Description
5.12				Caractéristiques
			5.2.6.3	Utilisation
5.14			5.2.6.4	Maintenance
0 = 1	1		Jo So Vo T	AVECALIGITATION



Bloc diagramme Répartition des signaux en fonction du temps Atténuateur - Relais - Entrée Amplificateur et multivibrateur Indicateur de polarité - compte en dépassement Circuits décades Décodage par diodes Alimentation Circuits réalisés suivant la position du commutateur S101 Plan de disposition - Cotes d'encombrement Vue avant - Vue arrière Plan de disposition - Vue de dessus - Vue de dessous Sondes SPT 192 - SHT 193 - SHF 194 Sonde SHS 197 - Schéma de principe Sonde SBF 195 - Schéma de principe	Bloc diagramme Répartition des signaux en fonction Atténuateur - Relais - Entrée	AS
Répartition des signaux en fonction du temps Atténuateur - Relais - Entrée Amplificateur et multivibrateur Indicateur de polarité - compte en dépassement Circuits décades Décodage par diodes Alimentation Circuits réalisés suivant la position du commutateur S101 Plan de disposition - Cotes d'encombrement Vue avant - Vue arrière Plan de disposition - Vue de dessus - Vue de dessous Sondes SPT 192 - SHT 193 - SHF 194 Sonde SHS 197 - Schéma de principe Sonde SBF 195 - Schéma de principe	Répartition des signaux en fonction Atténuateur - Relais - Entrée	
Atténuateur - Relais - Entrée Amplificateur et multivibrateur Indicateur de polarité - compte en dépassement Circuits décades Décodage par diodes Alimentation Circuits réalisés suivant la position du commutateur S101 Plan de disposition - Cotes d'encombrement Vue avant - Vue arrière Plan de disposition - Vue de dessus - Vue de dessous Sondes SPT 192 - SHT 193 - SHF 194 Sonde SHS 197 - Schéma de principe Sonde SBF 195 - Schéma de principe	3 Atténuateur - Relais - Entrée	
Amplificateur et multivibrateur Indicateur de polarité - compte en dépassement Circuits décades Décodage par diodes Alimentation Circuits réalisés suivant la position du commutateur S101 Plan de disposition - Cotes d'encombrement Vue avant - Vue arrière Plan de disposition - Vue de dessus - Vue de dessous Sondes SPT 192 - SHT 193 - SHF 194 Sonde SHS 197 - Schéma de principe Sonde SBF 195 - Schéma de principe		du temps
Indicateur de polarité - compte en dépassement Circuits décades Décodage par diodes Alimentation Circuits réalisés suivant la position du commutateur S101 Plan de disposition - Cotes d'encombrement Vue avant - Vue arrière Plan de disposition - Vue de dessus - Vue de dessous Sondes SPT 192 - SHT 193 - SHF 194 Sonde SHS 197 - Schéma de principe Sonde SBF 195 - Schéma de principe	4 Amplificateur et multivibrateur	
Indicateur de polarité - compte en dépassement Circuits décades Décodage par diodes Alimentation Circuits réalisés suivant la position du commutateur S101 Plan de disposition - Cotes d'encombrement Vue avant - Vue arrière Plan de disposition - Vue de dessus - Vue de dessous Sondes SPT 192 - SHT 193 - SHF 194 Sonde SHS 197 - Schéma de principe Sonde SBF 195 - Schéma de principe		
Circuits décades Décodage par diodes Alimentation Circuits réalisés suivant la position du commutateur S101 Plan de disposition - Cotes d'encombrement Vue avant - Vue arrière Plan de disposition - Vue de dessus - Vue de dessous Sondes SPT 192 - SHT 193 - SHF 194 Sonde SHS 197 - Schéma de principe Sonde SBF 195 - Schéma de principe	5 - 6 Indicateur de polarité - compte en	dépassement
Alimentation Circuits réalisés suivant la position du commutateur S101 Plan de disposition - Cotes d'encombrement Vue avant - Vue arrière Plan de disposition - Vue de dessus - Vue de dessous Sondes SPT 192 - SHT 193 - SHF 194 Sonde SHS 197 - Schéma de principe Sonde SBF 195 - Schéma de principe		
Alimentation Circuits réalisés suivant la position du commutateur S101 Plan de disposition - Cotes d'encombrement Vue avant - Vue arrière Plan de disposition - Vue de dessus - Vue de dessous Sondes SPT 192 - SHT 193 - SHF 194 Sonde SHS 197 - Schéma de principe Sonde SBF 195 - Schéma de principe	8 Décodage par diodes	
Circuits réalisés suivant la position du commutateur S101 Plan de disposition - Cotes d'encombrement Vue avant - Vue arrière Plan de disposition - Vue de dessus - Vue de dessous Sondes SPT 192 - SHT 193 - SHF 194 Sonde SHS 197 - Schéma de principe Sonde SBF 195 - Schéma de principe		
Plan de disposition - Cotes d'encombrement Vue avant - Vue arrière Plan de disposition - Vue de dessus - Vue de dessous Sondes SPT 192 - SHT 193 - SHF 194 Sonde SHS 197 - Schéma de principe Sonde SBF 195 - Schéma de principe	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [2] [1] [2] [2] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4	on du commutateur S101
Vue avant - Vue arrière Plan de disposition - Vue de dessus - Vue de dessous Sondes SPT 192 - SHT 193 - SHF 194 Sonde SHS 197 - Schéma de principe Sonde SBF 195 - Schéma de principe		
Sondes SPT 192 - SHT 193 - SHF 194 Sonde SHS 197 - Schéma de principe Sonde SBF 195 - Schéma de principe		
Sondes SPT 192 - SHT 193 - SHF 194 Sonde SHS 197 - Schéma de principe Sonde SBF 195 - Schéma de principe	12 Plan de disposition - Vue de dessu	s - Vue de dessous
Sonde SBF 195 - Schéma de principe		
Sonde SBF 195 - Schéma de principe	14 Sonde SHS 197 - Schéma de princip	oe .
	1	
10 Solide SAC 170 - Schella de principe	16 Sonde SAC 196 - Schéma de princi	



1. - GENERALITES

1.1. - AVANT PROPOS

Le Multimètre numérique MN 191 permet, en dépit de son volume des plus réduits, la mesure précise des tensions, intensités, résistances et capacités dans une très large gamme de valeurs.

Les mesures de tensions sont possibles tant en continu qu'en alternatif.

L'affichage des résultats s'effectue par le moyen d'indicateurs numériques lumineux. Cette disposition procure à l'utilisateur un confort de lecture indiscutable tout en évitant les erreurs inhérentes aux appareils à aiguille (parallaxe, prise de point, loi d'échelle, etc...)...

De plus, pour les mesures en continu, le MN 191 peut être connecté, sans se soucier de la polarité de la source. L'appareil s'adapte en effet automatiquement à cette polarité et il l'indique par un voyant.

La position des unités est marquée par un point lumineux. De même, un indicateur identique avertit d'une mesure "EN DEPASSEMENT"; néanmoins, la capacité de mesure peut atteindre deux fois le calibre nominal de l'appareil portant ainsi ce dernier à 2 000 digits.

L'utilisateur dispose d'une entrée symétrique à coefficient de différentiation élevé, autorisant les mesures à faible niveau en dépit de la présence de signaux en phase de valeurs élevées.

En option, des connecteurs sont disposés en vue du transfert des résultats sur machine imprimante.

Les mesures peuvent être effectuées soit au gré de l'opérateur, en régime cyclique, ou en déclenchement manuel, soit suivant le programme établi par un dispositif extérieur.



Une prise pour sondes permet d'adapter l'appareil à différentes mesures particulières (voir spécifications techniques).

Réalisé selon les conceptions les plus modernes, le multimètre MN 191 est pratiquement entièrement transistorisé. Cet appareil de réalisation robuste et de poids réduit, permet d'opérer, avec une rapidité et une sécurité incomparables, des mesures précises sur toutes les grandeurs électriques courantes tant en électronique qu'en électrotechnique.

Ses facilités de lectures et de manipulations en font un multimètre électronique sans concurrence.

1.2. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Toutes les lectures sont valables à partir de 5 digits.

1.2.1. - MESURE DES TENSIONS CONTINUES

1.2.2. - MESURE DES INTENSITES CONTINUES

```
Sensibilités: 0,005 - 1 μA ou mA )

1 - 10 μA ou mA ) Précision

10 - 100 μA ou mA ) 1% ± 1 digit

100 - 1 000 μA ou mA )

Maximum 1 A
```

1.2.3. - MESURE DES RESISTANCES

Sensibilités :
$$5\Omega$$
 - 1 k Ω précision 1 % \pm 1 Ω 1 - 10 k Ω " 1 % \pm 10 Ω 10 - 100 k Ω " 1 % \pm 100 Ω 100 - 1 000 k Ω " 3 % \pm 1 k Ω



1.2.4. - CIRCUITS D'ENTREE

- Impédance d'entrée $10~M\Omega$
- Coefficient de différentiation en continu pour la gamme 0 - 1 V>10 000

1.2.5. - ALIMENTATION

Secteur: 110 - 127 - 220 V \pm 10 % 50 Hz Consommation: 15 VA


1.2.6. - DIMENSIONS

258 x 215 x 185 mm



2. - DESCRIPTION

2.1. - PRINCIPE D'UN VOLTMETRE NUMERIQUE



La tension à mesurer attaque un étage convertisseur "AMPLI-TUDE - TEMPS" qui délivre un créneau dont la durée t est proportionnelle a l'amplitude de la tension d'entrée.

Ce créneau débloque un multivibrateur à fréquence fixe pendant le temps t. Le nombre d'impulsions fournies caractérise donc la valeur de la tension à mesurer.

Ce nombre est compté par des décades dont l'état est affiché sur des tubes "NIXIE".

2.1.1. - PRINCIPE DE L'ETAGE DE TRANSFORMATION AMPLITUDE - TEMPS




Fig. 2.1.1.



L'amplitude de la tension à mesurer est comparée à celle d'une "DENT DE SCIE".

Le débloquage du multivibrateur se fait à l'instant to, et l'arrêt de son fonctionnement au temps tl ou les deux amplitudes sont égales.

La durée t = tl - to est bien une fonction linéaire de Ve.

2.1.2. - DESCRIPTION (figure 1)

L'appareil est constitué de :

- Un comparateur (amplificateur différentiel) et un amplificateur
- Une bascule A dont les états sont caractérisés de la façon suivante :

Lorsque la valeur de la tension à l'entrée 1 du comparateur est supérieure à celle de l'entrée 2, cette bascule délivre une tension positive:

Etat A⁺.

Pour le cas inverse, la tension délivrée est négative : Etat A.

Une bascule B qui répète les états de A avec un retard 7 lorsque A passe de l'état A à l'état A+ et avec un retard θ lorsque A passe de l'état A+ à l'état A-.

- Un ensemble de deux relais K101 et K102 commandés par A.

Deux systèmes de retard font que K102 colle après K101 (lorsque A prend l'état A⁺) et décolle avant K101 (lorsque A prend l'état A⁻), ceci indépendamment du temps de réponse des relais.

- Un condensateur-mémoire C102 qui se charge sous la tension à mesurer. C'est la tension aux bornes de ce condensateur qui est en fait mesurée par le voltmètre. On peut ainsi isoler totalement ce dernier du circuit sur lequel on effectue la mesure.



- Un système de charge et de décharge du condensateur C205 fournissant la dent de scie.

Lorsque B est dans l'état B⁺, le condensateur se charge à travers R240.

Lorsque A et B sont dans les états A et B , le condensateur se décharge à travers CR206.

Quand B est dans l'état B⁻, la diode CR205 se bloque, ce qui empêche la charge de C205.

- Une commande du multivibrateur (porte D) qui débloque celui-ci lorsque A et B sont simultanément dans les états A⁺ et B⁺.
 - Un circuit de linéarisation de la charge de C205.
- Trois décades avec leurs circuits de décodage et d'affichage.
- Un circuit de remise à zéro de ces décades commandé par la bascule A.
 - Un circuit indicateur de polarité
 - Un système de compte en dépassement qui indique quand la capacité du voltmètre (999 unités) est dépassée.

2.1.3. - FONCTIONNEMENT (figures 1 et 2)

Le fonctionnement de l'appareil étant cyclique, nous en commencerons l'étude à l'instant suivant :

- Les bascules A et B sont dans les états A et B.
- Les relais K101 et K102 sont donc au repos et l'entrée 1 du comparateur est à la masse.
 - Le condensateur C102 se charge sous la tension à mesurer.
 - Le multivibrateur est bloqué.



- Le condensateur C205 se décharge à travers la diode CR206 (A^- et B^-).

Lorsque la tension aux bornes du condensateur atteint le potentiel de la masse, les entrées 1 et 2 sont au même potentiel et la bascule A passe dans l'état A⁺.

De ce fait :

- La diode CR206 est bloquée.
- La décharge de C205 est arrêtée mais B étant dans l'état B, CR205 reste bloquée et la tension aux bornes de C205 reste nulle.
 - Les décades sont remises à zéro.
 - Le relais K101 colle avec un retard t'.
 - Le condensateur C102 est isolé du circuit sur lequel on effectue la mesure.
 - Le relais K102 colle avec un retard T.
- La tension aux bornes du condensateur C102 est alors appliquée à l'entrée l du comparateur.
 - La bascule B passe dans l'état B⁺ au bout du temps %.
 - La diode CR205 est débloquée, et le condensateur
- C205 se charge à travers R240.
 - Le multivibrateurest débloqué : début du compte.

Lorsque le potentiel de l'entrée 2 atteint le potentiel de l'entrée 1, la bascule A passe à l'état A.

- Arrêt du multivibrateur : fin du compte.

- Affichage:

- Avec un retard t, le relais K102 décolle, mettant l'entrée l à la masse.
- Avec un retard T', le relais K101 décolle, le condensateur C102 est reconnecté sur le circuit à mesurer.



- C 205 continue à se charger, sa charge étant limitée à + 4,5 V par la diode CR207.

- Avec le retard θ , la bascule B prend l'état B.

- Les bascules A et B étant simultanément dans les états A et B, la diode CR 206 est passante et le condensateur C205 se décharge jusqu'à ce que le potentiel à l'entrée 2 atteigne celui de l'entrée 1 (0 V). A ce moment A passe dans l'état A et le cycle recommence.

2.2. - FONCTIONNEMENT DETAILLE DES CIRCUITS

2.2.1. - CONDENSATEUR "MEMOIRE" (figure 3)

Comme il a été vu, la tension à mesurer n'est pas appliquée directement à la grille du comparateur.

En fait, pendant la phase "LECTURE", on charge le condensateur C102 sous la tension à mesurer, puis ce condensateur est branché, lors de la phase "MESURE", sur la grille du comparateur. On obtient ainsi une valeur élevée d'impédance d'entrée et l'isolement complet du circuit sur lequel on opère la mesure par rapport à l'entrée du voltmètre d'ou la possibilité de fonctionnement en différentiel.

2.2.2. - COMPARATEUR ET AMPLIFICATEUR (figure 4)

Le comparateur est constitué par le tube V200.

Le choix d'un tube se justifie par la nécessité d'avoir une grande impédance d'entrée afin que le courant prélevé sur le condensateur "MEMOIRE" soit faible.

Le transistor Q202 limite la tension sur la cathode de V200 (b). Il devient en effet conducteur lorsque le potentiel de son émetteur dépasse ce-lui de sa base dont la polarisation est déterminée par le pont R208 - R209.

Deux étages symétriques formés par Q200 - Q201 et Q203 - Q204 procurent un gain de 60 dB. Les diodes CR200 - CR201 et CR202 protègent les transistors Q200 et Q201.



Circuit de charge de C205

Sur les fonctions "V", "mA", " μ A", l'appareil délivre 1000 digits pour une tension de 1 V à l'entrée du comparateur.

L'étalonnage se fait en jouant sur la valeur de R235, le potentiomètre R233 étant à mi-course.

Sur les positions "TARAGE" et "k Ω ", 1000 digits correspondent à 0,85 V d'entrée.

L'étalonnage se fait à l'aide de R229 et R234.

Ces réglages faits en laboratoire, les résistances additionnelles d'étalonnage sont suffisament stables pour que seule une retouche éventuelle de R233 soit nécessaire.

2.2.3. - BASCULE A (figure 4)

Elle est formée par les transistors Q205 et Q206.

Q207 et Q208 constituent l'amplificateur de commande des relais K101 et K102.

Lorsque le potentiel de la grille de V200 (b) est plus élevé que celui de la grille de V200 (a) (période mesure), Q206 est coupé et la tension sur son collecteur est de + 3 V. Q207 et Q208 sont saturés, et les relais sont excités.

Dans le cas contraire, la tension collecteur de Q206 est de - 3 V et Q207 est bloqué.

Les états de cette bascule seront donc caractérisés comme suit :

Tension collecteur de Q206 (- 3 V : Etat A^- (+ 3 V : Etat A^+



2.2.4. - CIRCUIT DE RETARD DES RELAIS (figure 3)

Situé directement après l'amplificateur de commande ce circuit permet d'obtenir les retars t, T, t', T'.

Il est constitué :

- pour K102:

De la diode CR102, du condensateur C105 et de la résistance R122.

C105 procure le retard au collage T, le retard au décollage t étant fourni par le temps de réponse du relais et la capacité C106.

- pour K101 :

De la diode CR101 associée à la capacité C104 qui fournit les retards t' et T'.

2.2.5. - BASCULE B (figure 4)

Elle est constituée par les transistors Q209, Q210 et Q211.

Dans l'état B : Q209 et Q210 sont saturés, Q211 est bloqué son collecteur est à - 3 V.

Lorsque le relais K102 "COLLE", les états s'inversent et le collecteur de Q211 est porté à + 4,5 V.

Le retour à l'état B se fait avec un retard θ correspondant au temps de lecture. Ce retard est introduit par la cellule C203 - R238.

Les états de cette bascule seront donc caractérisés comme suit :

Tension collecteur de Q111 (- 3 V : Etat B (+ 4,5 V : Etat B+

Lorsque le commutateur S201 est sur "MANUEL", le transistor Q211 est maintenu saturé.



En enfonçant le poussoir S100, on envoie sur la base de Q210 une impulsion positive qui le sature ce qui bloque Q211.

Cette manoeuvre peut être commandée à partir de la sonde.

2.2.6. - PORTE "C" (figure 4)

Elle est formée par les transistors Q212 et Q213.

Lorsque l'une des bases reçoit une tension positive de quelques volts, le transistor correspondant est saturé, et la cathode de CR206 est portée à un potentiel de + 5 V.

Lorsque les deux bases sont négatives (A et B), les transistors sont bloqués et la tension sur la cathode de CR206 est de 0 V (CR206 est alors passante).

2.2.7. - PORTE "D" (figure 4)

Les transistors Q214 et Q215 assurent cette fonction.

Lorsque l'une des deux bases est négative, le transistor correspondant est saturé, et la cathode de CR209 est à - 2 V.

Lorsque les deux bases sont positives, les transistors sont bloqués et il apparait sur la cathode de CR209 une tension de + 3 V : CR209 est coupée.

2.2.8. - MULTIVIBRATEUR (figure 4)

Sa constitution et son fonctionnement sont classiques.

On notera toutefois la forte valeur de la tension d'alimentation qui permet de limiter les effets de variation de la fréquence avec la température.

L'oscillation (7 kHz environ) n'est possible que lorsque CR209 est bloquée, ce qui se produit lorsqu'il apparait une tension de 43 V sur sa cathode, c'est à dire lorsque les deux bascules A et B sont simultanément dans les états A⁺ et B⁺.



Dans les autres cas, la base de Q218 est maintenue à un potentiel de - 2 V, et ce dernier transistor est continuellement bloqué.

Les impulsions délivrées par ce multivibrateur sont mises en forme par Q220 avant d'aller attaquer les décades.

2.2.9. - DECADES (figure 7)

Elles sont constituées par quatre bistables en série et un circuit de réaction de la quatrième bascule vers la deuxième.

En outre le dernier bistable est commandé :

- Sur la base de Q507 par le collecteur de Q502.
- Sur la base de Q508 par le collecteur de Q506.

Les basculements ne peuvent être provoqués que par des signaux positifs appliqués sur les bases.

Les tensions des collecteurs sont dirigés vers la plaquette de décodage "BINAIRE DECIMAL".

La remise à zéro s'effectue en envoyant une tension de - 6 V sur les bases des transistors Q502, Q504, Q506 et Q508.

2.2.9.1. - <u>Décodage</u> (figure 8)

L'état global d'une décade est caractéristique du nombre d'impulsions comptées. On peut donc trouver des coincidences témoignant de cet état.

Les impulsions en coincidence ouvrent des portes ET (diodes CR600 à CR629) qui commandent les tubes "NIXIE" par l'intermédiaire des transistors Q600 à Q609.

2.2.9.2. - <u>Remise à zéro</u> (figure 4)

Elle est commandée par le front de montée en position A⁺ de la bascule A.



L'impulsion positive transmise à la base de Q216 sature ce dernier, et le créneau négatif apparaissant sur son collecteur est transmis par CR210 à la ligne de R.A.Z. des décades.

2.2.10. - DISPOSITIF DE LINEARISATION DE LA CHARGE DE C205 (figure 4)

Le retour à l'état saturé de Q217 se fait exponentiellement (R249 - C208). La chute de tension dans R252 décroit de même, donc la charge de C205 se fait sous une tension croissante, ce qui contribue à améliorer la linéarité.

2.2.11. - INDICATEUR DE COMPTE EN DEPASSEMENT (figure 5)

Après une remise à zéro, le transistor Q301 du bistable Q300-Q301 est saturé, sa tension collecteur est de + 5 V, le néon DS 300 est éteint.

Si le quatrième bistable de la dernière décade a basculé (dépassement), l'impulsion positive apparaissant sur le collecteur de Q507 (figure 7) est différentiée, le front négatif bloque le transistor Q301.

Le voyant "NEON" s'allume.

Une impulsion négative de R.A.Z. appliquée à chaque fin de cycle sur la base de Q300 fait revenir le bistable dans sa position initiale (Q300 bloqué). Le voyant s'éteint.

2.2.12. - INDICATEUR DE POLARITE (figure 6)

La tension à mesurer est appliquée à la grille de V200 (b) (figure 2) quelques temps après le basculement de la bascule A (retard 6). Si cette tension est négative, la bascule revient dans sa position initiale. Le front positif apparaissant alors sur le collecteur de Q205 est dirigé sur l'émetteur de Q400.

Si la bascule B est dans l'état B, cette impulsion sature Q400, et comme K102 est "COLLE", la diode CR400 est passante et le bistable Q401-Q402 bascule ce qui, par l'intermédiaire de Q403 et Q404 provoque le changement d'état du relais K100 et le croisement des connexions d'entrée (voir figure 3).



K100 commande également l'allumage des indicateurs de polarité I100 et I101 (figure 3).

Si la bascule B est en position B⁺, Q400 est continuellement bloqué, on évite ainsi le déclenchement du système à la fin de la période "MESURE".

D'autre part, lorsque K102 est en position "REPOS", les diodes CR400 et CR401 sont coupées et le système est également verrouillé.

2.2.13. - COMMUTATEURS DE FONCTIONS ET DE SENSIBI-LITE (figures 3 et 10)

Le voltmètre lit 1000 digits lorsque la tension à son entrée est de 1 V (0,85 V sur les fonctions $k\Omega$ et tarage).

Les différents atténuateurs d'entrée seront donc conçus de façon à ramener toujours cette valeur de tension à l'entrée pour le maximum de la gamme considérée.

Le détail de chacun des circuits réalisés suivant la position du commutateur de méthode S101 est représenté sur la figure 10.

On remarque que sur la position tarage, on mesure en fait une résistance de 1 k Ω de grande précision et de grande stabilité.

2.2.14. - ALIMENTATION (figure 9)

Elle ne présente aucune particularité.

Les différentes tensions nécessaires au fonctionnement de l'appareil sont obtenues de façon classique à partir des secondaires de T700.

Seule la tension + 85 V est régulée par le tube à gaz V700.

On remarque également (figure 4) que la haute tension de V200 est stabilisée à + 100 V par la diode de Zener CR204.

Enfin le répartiteur de tensions du réseau commute automatiquement les fusibles.



2.3. - DESCRIPTION MECANIQUE (figure 11)

FACE AVANT

On trouve sur cette face de haut en bas :

- Les trois indicateurs "NIXIE" V600 (a), (b), (c)
- L'indicateur de "COMPTE EN DEPASSEMENT" V300
- Les voyants lumineux symbolisant la place de la virgule V100, V101, V103
- Le commutateur de fonctions S101
- Le commutateur de sensibilité S100
- Les indicateurs de polarité I100 et I101
- La prise de sonde J100
- Les bornes E101, E102, E103 utilisées sur les positions V, μA , mA
- L'inverseur S102 : celui-ci est basculé soit vers la prise de sonde si la mesure est faite à l'aide d'une sonde, soit vers les bornes de l'appareil si on se sert de ces dernières.
- Les bornes E100 et E104 utilisées sur la position kΩ
- L'inverseur "MANUEL-CYCLIQUE" S201
- Le poussoir de déclenchement manuel \$200
- L'interrupteur secteur S700.

FACE ARRIERE

De haut en bas sont disposés :

- La prise pour impression des résultats (en option)
- Le potentiomètre de "TARAGE" R233
- Les porte-fusibles F700 et F701
- Le cordon secteur
- La plaquette de répartition des tensions secteur S701.



3. - EMPLOI

3.1. - GENERALITES

S'assurer que le répartiteur secteur situé à l'arrière de l'appareil est bien sur la position correspondant à le tension réseau utilisée.

Vérifier également le calibre des fusibles 0, 31 A sur la position 110-127 V et 0, 2 Asur les positions 220.

Les fusibles sont commutés automatiquement par le répartiteur des tensions secteurs.

3.2. - MISE EN MARCHE

Connecter le MN 191 au réseau par l'intermédiaire du cordon prévu à cet effet.

Abaisser l'interrupteur général de mise en marche S700. Les indicateurs numériques "NIXIE" doivent s'illuminer, ainsi que le voyant lumineux témoin de la polarité I 100 - I 101. Attendre une minute avant d'exécuter une mesure.

3.2.1. - TARAGE

Au moment de l'installation (première mise en marche) placer le commutateur de méthode S101 sur la position tarage. Les indicateurs numériques "NIXIE" V600 a, b, c, doivent alors afficher 999 ou 000, dans cette dernière condition, l'indicateur lumineux "COMPTE EN DEPASSE-MENT" doit être allumé (V300).

Si le chiffre affiché n'est pas 999 ou 000, agir sur le potentiomètre à axe fendu situé à l'arrière de l'appareil et repéré "TARAGE" (\$233) jusqu'à obtenir 999 ou 000.



3.2.2. - FONCTIONNEMENT "MANUEL" ou "CYCLIQUE"

L'opérateur peut à son gré utiliser l'appareil en fonctionnement "CYCLIQUE", dans ce cas le MN 191 effectue des mesures répétées toutes les secondes, ou en fonctionnement "MANUEL", dans ce cas un cycle de mesure est déclenché par intervention de l'opérateur sur le bouton poussoir S200, ou télécommandé à partir de la sonde. On doit alors appuyer plusieurs fois sur le bouton poussoir avant de faire la lecture, ceci afin de permettre à l'appareil de se stabiliser. Le choix de l'un ou l'autre des modes de fonctionnement est assuré par le positionnement de l'inverseur S201. (voir aussi 3.3.3.)

3.2.3. - UTILISATION EN OHMETRE

Placer le commutateur de méthode S101 sur kΩ, s'assurer que l'inverseur S102 est basculé sur la droite côté bornes E101-E102-E103.

Placer le commutateur de sensibilité S100 sur la position convenable ou en cas de doute sur la position 100 - 1 000.

La résistance à mesurer est connectée entre les bornes E100 et E104.

Dans le cas du fonctionnement en "CYCLIQUE" le résultat s'affiche toutes les secondes.

Au contraire dans le cas "MANUEL" il convient d'agir sur le bouton poussoir S200 pour déclencher la mesure.

Actionner 3 ou 4 fois le bouton pour afficher la mesure réelle chaque fois que la grandeur à mesurer change de valeur.

3.2.3.1. - Interprétation des résultats

D'une manière générale et pour utiliser au maximum la précision de lecture de l'appareil agir sur le contacteur S100 pour utiliser les trois indicateurs numériques V600 a, b, c.



Lorsque le dernier chiffre de gauche est identifié comme étant l'et seulement l, on peut alors pour lever l'indétermination sur le dernier chiffre de droite, passer sur une gamme de sensibilité supérieure le voyant "COMPTE EN DEPASSEMENT" V300 s'illumine, indiquant que le dernier chiffre de gauche n'est plus en lecture directe, mais par contre l'étalement des chiffres de droite permet alors d'éliminer le doute sur le dernier chiffre précédemment obtenu. Ce qui permet ainsi de disposer de 2 000 points de mesure (digits).

Le voyant "COMPTE EN DEPASSEMENT" doit rester allumé après la mesure pour que celle-ci soit exacte. S'il s'éteint, la tensionà mesurer est trop grande. Passer sur une autre gamme

Les voyants lumineux V100 - V101 - V102 représentent les virgules du chiffre significatif déterminé par celui indiqué comme limite supérieure de chaque sous-gamme du contacteur S100.

3.2.4. - UTILISATION en "VOLTMETRE"

Positionner le commutateur S101 sur "V".

On notera ici que le MN 191 permet d'opérer des mesures de tensions en continu en disposant d'une entrée différentielle ou avec un point masse.

3.2.4.1. - <u>Utilisation en différentiel</u> (gamme 0 - 1 V) (ou mA et uA)

La tension à mesurer est appliquée entre les bornes E101 et E102, la borne E103 est reliée à la masse du montage. S'assurer que la tension commune des bornes E101 et E102 par rapport à la borne E103 (masse) ne dépasse pas 10 V pour la gamme 0 - 1 V. Le voyant de polarité I 100 ou I 101 indique la polarité de la borne E101 par rapport à E102.

3.2.4.2. - Utilisation avec un point masse

Relier la borne E102 à la borne E103 par le moyen de la barette prévue à cet effet.

La tension à mesurer est appliquée entre la borne E101 et les bornes E102 et E103.

Le voyant de polarité I 100 ou I 101 indique la polarité de la borne E101 par rapport à la masse.



D'une manière générale on positionnera le contacteur de sensibilité sur la gamme la plus élevée (100 - 1 000 V) et on augmentera la sensibilité pour obtenir la lecture confortable comme il a été explicité au chapitre : Utilisation en ohmètre (2.3.).

La lecture de la tension s'opère de la même manière que la lecture de la valeur de la résistance dans le cas de l'utilisation en ohmètre; c'est-à-dire que le contacteur sensibilité S100 indique par le chiffre supérieur de chacune des positions, la tension en volts à l'indication maximum avec positionnement de la virgule par les voyants V100, V101, V102.

3.2.5. - UTILISATION EN MICROAMPEREMETRE

Relier les bornes E102 et E103, positionner le commutateur S101 sur μA . Insérer en série dans la chaîne de mesure les bornes E101 et E102.

On notera que les résistances internes sont:

Positi	on 0,005	-	1 μΑ	résistance	interne	1	$M\Omega$
11	1	-	10 μΑ	11	11	100	kΩ
11	10	-	100 μΑ	11	11	10	$k\Omega$
11.	100	-	1 000 μΑ	11	11	1	kΩ

La lecture est opérée comme il a été explicité aux chapitres précédents.

L'indicateur de polarité détermine le sens du courant en indiquant la polarité de la borne E101 par rapport à E102.

3.2.6. - UTILISATION EN MILLIAMPEREMETRE

Positionner le commutateur S101 sur mA. Opérer comme ci-dessus; les résistances internes sont :

0,005	-	1 mA	1	kΩ
1	-	10 mA	100	Ω
10	-	100 mA	10	Ω
100	-	1 000 mA	1	Ω



3.3. - REMARQUES IMPORTANTES

- 3.3.1. Lorsque la grandeur à mesurer est trop importante pour une gamme de sensibilité donnée, l'indication des tubes "NIXIE" devient erratique, il convient alors de choisir la sensibilité convenable.
- 3.3.2. Dans l'utilisation en "MANUEL" les mesures ne peuvent être répétées qu'au bout d'un temps correspondant à des intervalles d'au moins une seconde. On rappelle que la lecture n'est valable qu'après 3 ou 4 interventions successives sur le bouton poussoir.

3, 3, 3, - SONDES UTILISABLES

Diverses sondes dont les caractéristiques sont indiquées dans le chapitre ACCESSOIRES de la présente notice peuvent être utilisées en étant simplement reliées au connecteur J100, les bornes d'entrées classiques demeurent toujours disponibles pour autant que l'inverseur S102 soit placé sur la position convenable.

Le déclenchement manuel peut être télécommandé à partir des sondes SPT 192 et SHF 194 ou de tout dispositif convenable branché sur les bornes de la prise sonde correspondant au déclenchement. Il suffit de placer l'interrupteur S201 sur "MANUEL" et de mettre à la masse par un bouton poussoir ou un relais la borne 1 de la prise sonde (figure 3) pendant un temps minimum de 1/10 de seconde. Relacher ensuite ce contact avant de procéder à une nouvelle mesure.



4. - MAINTENANCE

Aucune opération périodique et systématique de maintenance n'est à effectuer sur cet appareil.

Les seuls éléments susceptibles d'être remplacés sont les deux tubes : 12 AT7 et 85 A2.

On peut également intervenir dans le cas d'une panne due à l'alimentation.

4.1. - VERIFICATION DES TENSIONS D'ALIMENTATION

A l'aide d'un voltmètre d'assez grande résistance interne, on vérifiera les tensions :

+ 200 V

+ 85 V

+ 6 V

- 6 V

- 20 V.

La tolérance sur ces tensions est de 10 % sauf pour la tension de 85 V qui doit être comprise dans la fourchette des tolérances d'un tube 85A2 (83 à 87 V).

4.2. - REMPLACEMENT DES TUBES 12 AT7 et 85 A2

Après le remplacement de l'un de ces tubes, on devra procéder au réétalonnage de l'appareil.

Pour ce faire, il faudra disposer d'une source de tension de valeur connue avec précision telle par exemple qu'une pile étalon.



Mettre S101 sur la position V.

Brancher à ses bornes la source étalon.

Positionner le potentiomètre de tarage R233 situé à l'arrière de l'appareil à mi-course.

Agir sur R235 jusqu'à ce que l'on lise la valeur exacte de la tension (on utilisera pour son remplacement une résistance à haute stabilité).

Mettre S101 sur la position "TARAGE".

Sans retoucher à R233, agir sur le potentiomètre R234 pour lire 000 ou 999. Si cette action n'est pas suffisante, agir sur la valeur de R229 en veillant à utiliser pour son remplacement une résistance à couche métallique ou à haute stabilité.

REMARQUE

Dans le cas de remplacement de la 85 A2 par un tube neuf, on se reportera aux caractéristiques de vieillissement données par le constructeur du tube, et on reprendra les réglages lorsque la tension de référence sera stabilisée.



5. - ACCESSOIRES

5.1. - FOURNIS AVEC L'APPAREIL

Deux cordons de mesure.

5.2. - FOURNIS SUR COMMANDE

5.2.1. - "S.P.T. 192": SONDE SPECIALE POUR LA MESURE DES TENSIONS CONTINUES

5.2.1.1. - Description

Cette sonde comporte un interrupteur à bouton poussoir permettant de déclencher à distance le fonctionnement du MN 191.

De plus, une résistance de 10 k Ω est insérée dans le circuit de mesure.

5.2.1.2. - Caractéristiques

Le seul but de cette sonde étant la télécommande du déclenchement du MN 191, elle ne change pas les caractéristiques de l'appareil.

Elle ne peut servir qu'à des mesures de tensions.

5.2.1.3. - Utilisation

- Vérifier le tarage du MN 191.
- Raccorder la prise de la sonde à l'embase J100.
- Placer l'inverseur S102 du côté de l'embase.
- Placer le commutateur S101 sur "V".



- Choisir la sensibilité désirée au moyen de S100.
- Si S201 est mis sur "MANUEL", le déclenchement de l'appareil s'obtient en appuyant sur le bouton poussoir S1 de la sonde.

Le fonctionnement cyclique est également possible.



5.2.2.- "S.H.S. 197": SONDE HAUTE SENSIBILITE POUR LA MESURE DES FAIBLES TENSIONS CONTINUES

5.2.2.1. - Description

Cette sonde constitue un amplificateur à courant continu.

Elle est composée d'un "CHOPPER" à photo-résistance, fonctionnant à une fréquence voisine de 50 Hz, suivi d'un amplificateur alternatif à grand gain Q200-Q201-Q202-Q203 à la sortie duquel est branché un démodulateur synchrone à transistors (Q204 - Q205).

Une boucle de contre-réaction en continu stabilise les performances de l'ensemble et permet de définir les deux premières sensibilités (0 - 10 mV et 10 - 100 mV).

Sur la dernière sensibilité (100 - 1000 mV), une liaison directe est effectuée entre l'entrée de la sonde et l'entrée du MN 191.

L'obligation d'obtenir une grande impédance d'entrée a amené à choisir un transistor à effet de champ pour constituer le premier étage de l'amplificateur.

Les alimentations nécessaires au fonctionnement des diverses parties de cette sonde sont obtenues par un ensemble comprenant le multivibrateur Q101-Q102 qui commande l'étage Q100-Q103 chargé par le transformateur TC 60 173.

Trois secondaires sont utilisés :

- Pour l'alimentation de la lampe au néon du "CHOPPER"
- Pour l'alimentation de l'amplificateur (- 20 V)
- Pour commander la démodulation synchrone.

5.2.2.2. - Caractéristiques

Mesure des tensions continues en trois gammes :

0,05 - 10 mV) \pm 0,5 % \pm 1 digit à 25 °C Coefficient de température du gain $< 5.10^{-4}$ /°C de 10 à 40 °C Dérive du zéro <0,5 μ V/°C de 10 à 40 °C



Dynamique : 1000 points de lecture Troisième gamme 100 - 1000 mV Résistance d'entrée > 1 M Ω .

5.2.2.3. - Utilisation

- Vérifier le tarage du MN 191
- Raccorder la prise de la sonde à l'embase J100
- Placer l'inverseur S102 du côté de l'embase
- Placer le commutateur S101 sur "V"
- Mettre le commutateur S100 sur la position "0 1 V"
- Les sensibilités sont choisies au moyen du contactacteur de la sonde.
- Effectuer le réglage du zéro

N.B. Opérer dans tous les cas sur la sensibilité 0,05 - 10 mV.

a) Entrée court-circuitée (Réglage rapide)

Le zéro de la sonde se règle à l'aide du potentiomètre R211 dont l'axe fendu est sorti sur la platine supérieure.

Repérer d'abord le signe de polarité obtenu avant toute intervention sur ce potentiomètre. Tourner ensuite l'axe du potentiomètre jusqu'à arriver au point de basculement instable du signe de polarité. Continuer ensuite à explorer la course du potentiomètre jusqu'à obtenir le signe opposé et positionner enfin la commande du potentiomètre dans le milieu de la plage inscrite entre les deux limites d'affichage stable des polarités.

b) <u>Réglage précis</u> à partir d'une tension stable, isolée de la masse et d'une amplitude légèrement inférieure à 10 mV.

Appliquer cette tension entre les bornes d'entrée de la sonde SHS 197, repérer le signe et les chiffres affichés sur le MN 191, inverser les conducteurs d'arrivée de la tension sur les bornes d'entrée; repérer à nouveau les chiffres obtenus (le signe de polarité doit être inversé).

Agir sur le potentiomètre R211 pour se rapprocher au maximum du chiffre moyen des deux lectures en faisant abstraction du signe.

Inverser à nouveau les connexions d'entrée et s'assurer de la similitude des deux lectures à un "digit" près. Répéter éventuellement les opérations jusqu'à l'obtention du résultat désiré.

N.B. L'emploi de cette sonde n'autorise pas le compte en dépassement au-delà de 1000 digits.



5.2.2.4. - Maintenance

L'utilisateur peut être amené à retoucher l'étalonnage de la sonde.

Pour ce faire, il faudra disposer de tensions continues stables, connues avec une bonne précision et dont les valeurs soient voisines mais inférieures au maximum de chacun des deux premiers calibres, soit 10 mV et 100 mV.

Une méthode pour arriver à cette fin consiste à utiliser une source de tension stable et relativement grande (de l'ordre du volt) que l'on fera débiter sur un pont-diviseur résistif. La tolérance sur la valeur des résistances composant ce pont devra être d'au moins 0,5 %.

Régler d'abord le zéro comme il est explicité en 5.2.2.3.

Afficher la sensibilité 0,05 - 10 mV.

Mesurer la valeur de la tension de la source à l'aide du MN 191.

Brancher la sortie du pont diviseur à l'entrée de la sonde.

Amener la lecture à la valeur définie par celle de la source et le pont au moyen du réglage de la résistance R210.

Contrôler au MN 191 que la tension de la source n'a pas varié.

Appliquer la même méthode au réglage de la sensibilité 10 - 100 mV, l'ajustement se fera en jouant sur la valeur de R208.

Ne pas intervertir l'ordre de ces deux réglages.



5.2.3.- "S.H.T. 193": SONDE POUR TRES HAUTES TEN-SIONS CONTINUES

5.2.3.1. - Description

Cette sonde constitue un diviseur de tension de rapport 1/100.

5.2.3.2. - Caractéristiques

Elle permet la mesure des tensions continues jusqu'à 30 kV maximum.

Précision 10 %.

5.2.3.3. - Utilisation

- Vérifier le tarage du MN 191
- Raccorder la prise de la sonde à l'embase J100.
- Placer l'inverseur S102 du côté de l'embase
- Placer le commutateur S101 sur "V".
- La sensibilité désirée est choisie au moyen de S100 en multipliant les indications par 100 (le maximum de tension admissible est 30 kV).
 - Commencer la mesure en partant de la plus faible sensibilité.

Avant toute utilisation on veillera à connecter convenablement le fil de masse de la sonde.



5.2.4. - "S.B.F. 195": SONDE POUR LA MESURE DES TENSIONS ALTERNATIVES

5.2.4.1. - Description

Elle se compose :

- D'un atténuateur d'entrée à quatre positions compensé en fréquence et à impédance constante.
- D'un amplificateur à grand gain suivi d'une détection et muni d'un circuit de compensation de la dérive.

Une boucle de contre-réaction totale englobe l'ensemble permettant d'obtenir une détection linéaire jusqu'aux plus faibles niveaux.

5.2.4.2. - Caractéristiques

- Gamme de fréquence : 30 Hz 100 kHz en tensions sinusofdales pures
- Précision à 1 kHz : 1 % + 2 digits
- Sensibilités: Les mêmes que celles du MN 191

 Les lectures se font en tensions efficaces.

La lecture est seulement valable à partir de 10 digits.

Tension continue maximale admissible à l'entrée : 500 volts.

5.2.4.3. - Utilisation

- Vérifier le tarage du MN 191. La sonde n'est munie d'aucun tarage.
- Raccorder la prise de la sonde à l'embase J100.
- Placer l'inverseur S102 du côté de l'embase.
- Placer le commutateur S101 sur "V".
- Mettre le commutateur S100 sur la position "0 1 V".



- Les sensibilités sont choisies au moyen du contacteur à touches de la sonde.
- Commencer toujours une mesure par la sensibilité la plus faible.

N.B.

L'emploi de cette sonde n'autorise pas de compte en dépassement au-delà de 1000 digits.

5.2.4.4. - Maintenance

Le vieillissement des composants ou le remplacement d'un élément peuvent amener l'utilisateur à devoir retoucher les réglages d'origine.

A) <u>Etalonnage</u>: Il faut pour cela disposer d'une tension étalon de l'ordre de 1 V efficace à 50 Hz de très faible distorsion (< 0,1 %).

Tarer le MN 191.

Ajuster le potentiomètre R24 situé à l'intérieur de la sonde de façon à obtenir la lecture de la tension étalon appliquée à la sonde.

B) <u>Vérification de la bande passante</u>: Attaquer la sonde par un générateur B.F. sinusoidal à très faible distorsion pouvant délivrer 1 V de tension de sortie.

En utilisant la première position (0,001 V - 1 V) de la sonde, s'assurer que la réponse en fréquence est correcte :

1 % + 2 digits de 30 Hz à 100 kHz.

Retoucher éventuellement le condensateur ajustable C8.

On devra veiller pendant toute cette mesure à maintenir constant le niveau de sortie du générateur.

C) Réglage des atténuateurs

On considère que les résistances de l'atténuateur sont suffisamment stables dans le temps et ne nécessitent pas d'opération de maintenance. Par contre les corrections en fréquence peuvent donner lieu à des retouches.



On devra disposer de tensions calibrées à 0,1 % à 100 kHz : 1000 V - 100 V - 10 V - 1 V.

Régler les condensateurs ajustables C2 - C4 et C6 de façon à obtenir sur chaque gamme la même déviation que sur la première gamme étalonnée au préalable.



5.2.5. - "S.H.F. 194": SONDE HAUTE FREQUENCE

5.2.5.1. - Description

Elle réalise un circuit détecteur classique.

La résistance R1 et la résistance d'entrée du MN 191 constituent un atténuateur de rapport V2 permettant d'afficher la valeur efficace d'une tension sinusoïdale.

Le bouton poussoir S1 permet la télécommande du MN 191.

5.2.5.2. - Caractéristiques

Gamme de tensions : 1 à 200 V - Maximum admissible 250 V eff.

Précision + 3 %

Bande passante à + 3 % : 30 Hz - 1 MHz

Utilisable jusqu'à 15 MHz pour des mesures comparatives.

5.2.5.3. - Utilisation

- Vérifier le tarage correct du MN 191
- Raccorder la prise de la sonde à l'embase J 100
- Placer l'interrupteur S102 du coté de l'embase
- Placer le commutateur S101 sur "V"
- Les sensibilités sont choisies au moyen du contacteur du MN 191 (S100)
- Les lectures se font en volts efficaces pour des tensions sinusoidales. En appliquant la formule corrective suivante : $V_{\text{entrée}} = V_{\text{lue}} \pm 3 \% + 0,17 \pm 0,03 \text{ volts}$
- Si S201 est placé sur "MANUEL" le déclenchement d'une mesure peut être obtenu en appuyant sur le bouton poussoir S1.

Le fonctionnement cyclique est également possible.



5.2.6. - "S.A.C. 196" SONDE POUR MESURE DES CAPACITES

5.2.6.1. - Description

Le principe de cette sonde consiste en la mesure du courant de décharge d'un condensateur chargé sous une tension fixe.

La tension d'alimentation est stabilisée par la diode de Zener CR1 et le transistor Q1.

Le multivibrateur (Q2-Q3) délivre des signaux rectangulaires.

Le transistor $Q\mu$ monté en émetteur-suiveur ' attaque la base de Q5.

Lorsque Q5 est bloqué, le condensateur à mesurer se charge à travers R11 et R13 (Q6 est bloqué).

Quand Q5 est saturé, le potentiel de son collecteur diminue. L'émetteur de Q6 suit cette variation, et le condensateur se décharge à travers le transistor Q6.

Le courant collecteur de Q6, proportionnel au courant de décharge est intégré par un réseau R.C.

C'est la tension aux bornes de ce réseau qui est lue par le millivoltmètre.

Le commutateur S1 fait varier suivant les gammes de mesure la fréquence de récurrence du multivibrateur et la constante de temps des circuits intégrateurs.

Les condensateurs C14 à C18 servent au tarage de l'appareil le réglage se fait au moyen des résistances variables R16 - R17 - R18 - R19 - R21.



5.2.6.2. - Caractéristiques

0,1	-	l μF	précision	1	%	+	3	digits
0,01	-	0,1 μF						digits
1 000		10 000 pF	11					digits
100	-	1 000 pF	11					pF

Les valeurs supérieures de chaque gamme correspondent à la lecture de 1 000 digits.

5.2.6.3. - Utilisation

Vérifier le tarage correct du MN 191.

Relier ensuite la sonde au MN 191 par le moyen du cordon terminé par le connecteur à enficher en J100. Placer le multimètre numérique sur cyclique en agissant sur le commutateur S201.

Le commutateur S101 sera positionné sur V et S100 sur la position 0 - 1V.

L'inverseur S102 est placé sur sa position gauche (emploi d'une sonde).

A) - Tarage de la sonde

Le principe de cette opération consiste à afficher un nombre correspondant à la lecture d'une capacité étalon interne à la sonde et particulière à chaque gamme. Cette capacité correspond à un affichage de 1 000 digits.

Il convient de plus d'ajouter à cette valeur, celle correspondant à la capacité résiduelle de la sonde, elle est comprise entre 1() et 30 pF et d'autre part elle dépend du réglage du tarage.

Ce tarage est susceptible de varier avec la température ambiante.



B) - Utilisation de la sonde sur les positions 100, 1 000, 10 000 pF.

Il est indispensable sur ces trois positions de tenir compte de la capacité résiduelle de la sonde.

Laisser d'abord les bornes C de la sonde libres.

La lecture faite sur le MN 191 correspond approximativement à la valeur de la capacité résiduelle.

Appuyer sur le bouton poussoir "TARAGE" de la sonde et agir à l'aide d'un tournevis sur le réglage de la gamme choisie jusqu'à afficher la valeur de la capacité étalon (1 000 digits) avec en plus la résiduelle précédemment affichée.

Relâcher le bouton poussoir pour effectuer une nouvelle lecture de la résiduelle et par retouches successives on doit afficher la valeur de la capacité étalon avec en plus la valeur de la résiduelle affichée lorsque le poussoir est en position relâchée.

C) - Mesure d'une capacité

Connecter la capacité à mesurer aux bornes C de la sonde. Au bout de quelques cycles on obtiendra une lecture stable. Pour connaître la valeur exacte de la capacité à mesurer il convient de soustraire de la valeur affichée la résiduelle.

EXEMPLE: On obtient avant insertion de la capacité à mesurer le nombre 137, ce dernier correspond en réalité pour la gamme 0 - 100 pF à une capacité résiduelle de 13,7 pF.

La capacité à mesurer étant en place on obtient le nombre 626 correspondant à 62,6 pF.

La valeur de la capacité à mesurer est donc de:



D) - Utilisation de la sonde sur les positions 0, 1 μF et 1 μF

On peut alors sans altérer la précision de la mesure négliger la présence de la capacité résiduelle de la sonde.

Pour effectuer le tarage il suffit d'obtenir une lecture 1 000 en agissant sur le potentiomètre de la gamme choisie après avoir appuyé sur le bouton poussoir "TARAGE" de la sonde.

On notera toutefois que la constante de temps devient plus élevée et nécessite de ce fait l'attente de la période de stabilisation de la lecture au bout de plusieurs cycles, ceci en particulier sur la gamme l μF .

Il demeure entendu que les échelles sélectionnées par le commutateur de la sonde correspondent au remplissage de la gamme considérée.

N.B. - D'une manière générale l'emploi de cette sonde capacimètre n'autorise pas de compte en dépassement au-delà de la somme de la capacité correspondant à l'affichage de 1 000 digits avec en plus la valeur de la résiduelle.

5.2.6.4. - Maintenance

Dans le cas ou l'on n'arriverait plus à faire le tarage de l'une ou l'autre des gammes, retoucher les résistances R15 - R20 et R22.

REMARQUES GENERALES CONCERNANT L'UTILISATION DES SONDES

- 1 Avec toutes les sondes, le fonctionnement peut être soit manuel, soit cyclique.
- 2 Le branchement d'une sonde ne gêne en rien l'utilisation normale, avec cordons de mesure, du MN 191. Il suffit pour cela de basculer l'inverseur S102 du côté des bornes de mesure.



5.2.7. - CONNECTEUR POUR IMPRESSION DIRECTE DES MESURES

- Type 8140 "SOURIAU" 20 broches
- Nature des signaux de sortie : codage 1 2 4 8

L'état significatif est représenté par la présence d'une tension de - 5,5 volts \pm 15 %. La tension de repos est de - 0,5 volts.

- Utilisation directe avec machine "SOLER" (I.E.R.)








Fig. 1

Bloc Diagramme

SCHÉMA DE PRINCIPE








Fig.2

Répartition des signaux

en fonction du temps SCHÉMA DE PRINCIPE A partir de la Cde 53015 CR103-13P2 devient 1N914

A partir de la Cde 53002: Ajoute C110-1,6μF, on trouvera

un 2 μF uniquement pour les Cdes 53002 et 53015.

R123-12 κΩ devient 910Ω

A partir de la Cde 620014

C109 passe de 8,2 pF à 4,7 pF

Rajouter C111 3,3 pF






SCHÉMA DE PRINCIPE

MODIFICATIONS

A partir Cde 53015. CR400. CR401-15P1 deviennent SFD118. CR402-13P2 devient 1N914 Q404-ASY80 devient SFT233
A partir Cde 53002 - R404-15KQ devient 6,8 KΩ





MODIFICATIONS

A partir de Cde 43714_53002

T700. TA 52985 devient TA 62071

A partir de Cde 53015_CR700 à CR703_D45C deviennent SFR154


CR704 à CR708_D25C deviennent SFR 152


C703_C704_50uF deviennent 64uF

C703_C704_50µF devienment 64µF


A partir da la Co 53.040_ C700.320µF devient 330µF

C701_C702.4000µF devienment 4700µF





CIRCUITS RÉALISÉS SUIVANT LA POSITION DU COMMUTATEUR 5101






Fig.10

SCHÉMA DE PRINCIPE

MN 191


Reference

Date 19-10-65 Dessiné par Asoncorff

Commandes exécutées

Cde nº 45714_53002 App. nº 151 à 250
251 à 350

PLATINE AVANT



VUE ARRIERE





Fig.11

PLAN DE DISPOSITION

PLATINE AVANT VUE ARRIERE

COTES D'ENCOMBREMENT








Fig 12
PLAN DE DISPOSITION VUE DE DESSUS VUE DE DESSOUS

192-4800








Fig. 13

SCHÉMA DE PRINCIPE


MODIFICATIONS

POUR Cde: 220054

AUDUTER R113_114 10.0L


R103-106 PASSENT DE 51K.0L a 47K.0L

VUE DE DESSOUS



CONVERTISSEUR 1

CONVERTISSEUR 2




0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5

V200

Fig. 141/2

Alimentation

SCHEMA DE PRINCIPE








SCHÉMA DE PRINCIPE



53022



SAC 196


MODIFICATIONS


A partir Cde 43185 Ajouté CR5 et CR6-1N914


Q1-Q4-Q5-MM1711 devient 2N2219

Date 1e 18 - 8 - 64


Pour cde 53020 uniquement 52 devient inverseur bipolaire intercale dans le circuit, entre CR2 et C4-C6... etc.







196-4800





Nº 191-4700-1/14

Date

2.6.64

Cde no

Sous-ensemble:

Repère	Nbre	—— Détails ——	Référence Fou	rnisseur	Observations
		Cet appareil comprend les sous ansembles suivants:			4
	1	Circuit Atténuateur - Relais et entrée	191-4700-2-3		
	1	Ampli et Multivibrateur	191-4700-4-5-6		
	1	Compte en dépassement et Indicateur de polarité	191_4700- 7 181_4700- 8		
		Circuits Décade	191-4700- 9-10-1	,	
	3				
	3	Décodage par diodes	191-4700- 13.		
	1	Alimentation	191-4700- 14		
	erro.	DIVERS			
I. I					



CRC Appareil: MN 191 - ATTENUATEUR - RELAIS ET

ENTREES

No 191 - 4700 - 2

Cde no Date

Repère	Nbre	Détails	Référence	Fournisseur	Observations
2100	1	Condens.céramique 1 000 pF 500 V 20	% C322BC/P1K	TRANSCO	
101	1	# 1 000 pF # #		11	
:102	1	* polyester 0,1 µF 400 V 10		COGECO	
103	1	ajustable 0,9-12 pF "	C004EA/12E	TRANSCO	
1104	1	# chimique 25 pF 10 V	UR/D25	COGECO	
105	1	200 14 20 \$			
100	1	* Polyester 0,1 pF 160 V 10 mioa 1 000 pF 500 V 10	% CA 25	STEAFIX	
108	1	" céramique 4 700 pF 500 V -20+	50% C301GA/H4K7	TRANSCO	
1109	1	n 4,7 pF 500 V 1 p			
2110	1	* chimique 1,6 pF 64 V		COGECO	
2111	1	" céramique 3,3 pr 500 V	C304GB/L3 E3	TRANSCO	
CR101	1	Diode germanium OA 5		RT	
R102	1	W 0A 5		90	
CR103	1	* silicium 1N 914		SESCO	
2100		Borne unipolaire universelle rouge	W 4 R	U.M.D.	
2101		W W verte	11	10	
102		Touge	"	"	
3104		n n noire		.d	
1100		Lampe de voyant 12 V - 20 mA	LILIPUT	SIEMELEC	
		/ 1			
110.0	1	Embase raccord normal RA II 6 x 13		LEMO	
(100	1	Relais électromagnétique V23154 D 0717 B v23154 D0717 B11		SIEMENS	
	2	Support pour K100 et K101	V23154-Z 1002		
	2	Etrier " " "	V23154-Z 1002		
(102	1	Relais électromagnétique V23 154 CO 716 B1		**	
	1	Support pour K102	V23-154-Z 100	71 "	
	1	Etrier	V23-154-Z1021	1 00	
2100	1	Résistance couche métall. 4,5 MQ 5 W 0,5	% RCM K2	SPERNICE	
2101	1	y w w 4.5 MQ w w		11	
1102		and the second s			
R103	1	e couche 90 NQ 2 W 2	MC2 - RN80	DALE	
R104					
R105		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		SFERNICE	
R106		" " 90 KQ C,25 W O,	, of th	49	
R108	1	# # 9 KQ 0,25 % 0,1	**	99	
2100		" (NS U, 25 # U, 3	7		
110					
R111					



Appareil: Mi 191 - Atténuateur - Relais et Entrée

Nomenclature

Cde no

Nº 191-4700-3

Date

Repère Nbre	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Référence RL P 3 # RHS PM	Fournisseur SFERNICE	Observations
1113 1 1114 1 1115 1 1116 1		11	P	
2117 1 1 1 1 1 1 1 1 1	# couche 10 Ω 3 W 0,5 % 100 Ω 1/2 W 0,5 % 100 Ω 1/2 W 0,5 % 100 Ω 1/2 W 0,2 % 100 Ω 1/2 W 5 %	RCMA K4 RBX 003	LCC TH TH TH TH TH TH TH TH TH	en //
S101 1	Contacteur " Sensibilité " 3 galettes 4 positions Contacteur " Méthode " 3 galettes 5 positions Inverseur bipolaire Djet L à levier	Type MAY # 17 013	JEANRENAUD 10 Secme	Plan n°191 =5015 A Plan n° 191=5014 B
V100 1 V101 1 V102 1	Lampe néon loupe n n	NM 2 L	LIRE "	
1	Plot	SM 101	GAUTHIER	



Nº 191-4700-4

Date

Cde no

18/11/65

Sous-ensemble : AMPLI

				T. A. A.		10/11/02			
	Repère	Nbre		– Détails -			Référence	Fournisseur	Observations
	C200 C201 C202	1 1	Condens.chimique	1 µF	150/165 V	10 %	GABRIEL P 60	MICRO PRECIS	
	C203	1	" chimique " mylar	25-μF 0,1 μF	150 V	10 %	AR/F 25 P 60 C	COGECO PRECIS	
	C205	1	n nolvester	4,7 µF	160 V 400 V	1 %	P 60 C296TC/A10K	PRECIS COGECO	
7.5	C207	1	mica mica	2200 pF	500 V	2 %	CA 30	STEAFIX	
	C209	1	11 11	0,22 UF 0,22 UF	160 V 160 V	10 %	C296TA/A220K C296TA/A220K	COGECO COGECO	
	C210	1	m mica	68 nF 2200 pF	160 V 500 V		C296TA/A68K CA 30	COGECO	*
	C212	1	" chimique		64 V		UR/H4	COGECO	
	C215 C216	1	" polyester	0,1 µF	25 V 160 V 500 V	20 %	UR/F10 C296TA/P100K DSW 112	COGECO	
	CR200		Diode silicium	1N 914 1N 914				SESCO SESCO	
	CR202	1	99 99 99 98	1N 914				SESCO SESCO	
	CR204	1	" zéner	DZ 10 B				SILEC	
	CR205	1	11 11	15 P 2 15 P 2				SESCO SESCO	
	CR207		" germanium	15 P 2 SFD 108				SESCO COSEM	
	CR209	1	" silidium " germanium	15 P 2 16 P 1				SESCO	8.6
	CR211	1	" silicium	1N 914				COSEM	
	CR212		" silicium	1N 914				COSEM	
	Q200 Q201	1	Transistor	2N 2 219 2N 2 219				COSEM	
	Q202 Q203	1	99	2N 1305 2N 1305				TEXAS TEXAS	
	Q204 Q205	1	19	2N 1305 2N 1308				TEXAS	
	0206	1	11	2N 1308				COSEM	
	Q207 Q208	1	11	2N 1304				RTEXAS	
	Q209 Q210	1 1	89	2N 1305 2N 1304				TEXAS	



Nomenclature

Nº .191-4700-5

Date

Cde no

2.6.64

Sous-ensemble : Ampli.

	Repère	Nbre		— Détails —	_		Référence	Fournisseur	Observations
_			m./	2N 1 305				TEXAS	
	Q211		Transistor	2N 1 304				TEXAS	
	Q212		*	2N 1 304				# # FANS	
	Q213		11	2N 1 305				IF.	
X	0214		off the second second	2N 1 305				10	the first
	Q215 Q216		Ħ	2N 1990				COSEM	
	Q210 Q217		*1	2N 1 990				п	
	0217		11	2N 2 219				COSEM	
	0219		**	2N 2 219				п	'
	Q220		"	ASZ 21				RT	
	QLL.	1						11	
		1							
	R200	1	Résist.couche	33 k Ω	1/2 W	5 %	RBX 003	LCC	t and the second
	R201	1	11 11	47 02	1/2 W	5 %	11	"	
	R202	1	я я	47 k Ω	1/2 W	5 %	11	tr .	
	R203	1		47 k 😡	1/2 W	5 %	18	11	
	R204	1	to 11	47 Q	1/2 W	5 %	н	п	
	R205	1	11 11	10 k &	1/2 W	5 %	н		
	R206	1	н н	39 k Ω	1/2 W	5 %	H	n	
	R207	1	11 11	10 k Ω	1/2 W	5 %	"	н -	
	R208		11 17	910 Ω	1/2 W	5 %		м	
	R209	1	e 11	3 k Ω	1/2 W	5 %	n .	H	
	R210	1		4,7 k \Q	1/2 W	5 %		*	
	R211	1	0 0	1,5 k &	½ w	5 %	н	"	
	R212	1	н н	15 k &	1/2 W	5 %	11	"	
	R213	1	11 11	1 k &	1/2 W	5 %	"	n n	
	R214	1	n n	3,3 k Ω	1/2 W.	5 %	11	**	
	R215	1	11 11	1 k S	1/2 W	5 %	"	"	
	R216	1.1	44 44	3,9 k &	1/2 W	5 %	"	м	
	R217	1	и и	1 k Ω	1/2 W	5 %	**	#	
	R218	1	й и	1,5 k Ω	72 W	5 %	**	"	
	R219	1	10 10	3,3 k Q	% 署	5 %	H	H	
	R220	1	e 11	1 kΩ	3/2 W	5 %	**	-	
	R221	1 1	и в	330 ♀	1/2 W	5 %	29		
	R222	1		7 18 k Ω	1/2 W	5 %	38	"	
	R223	5 1	н п	3,9 k Q	% ■	5 %	"	Ht .	
	8224	1	и и	5,6 k Q	A A	5 %	"	· ·	
	R22	5 1	pb 10	22 Ω	% 署	5 %	41	н	
							ALLE PARTS		



Sous-ensemble : Ampli

Nº 191-4700-6

Date

Cde no

Repère	Nore		Détails			Référence	Fournisseur	Observations
R226	1	Résist.couche	5,6 k Q	1/2 W	5 %	RBX 003	rcc	
R227	1	H 1 * E * H	47 k Ω	1/2 W	5 %	11	11	Net Control of the Co
R228	1	" métall.	800 k Q	1/2 W	5 %	RCM K3	SFERNICE	
R229	1	19 19	300 k Ω	17	1%	RHS	SFERNICE	
R230	1	11 11	1,8 kΩ	1/2 W	5 %	ERBX 003	rcc	
R231	1	.п п	3,3 k Ω	1/2 W	5 %	"	н	
R232	1	19 19	15 k Ω	1/2 W	5 %	u .	"	
R233	1	Potent.piste moulée	220 k \Q	lin	20 %	RV 6 L	OHMIC	FT L:16 mm
R234	1	и и и	220 k 🖸	lin	20 %	RV 6 L	17	FT L:16 mm
R235	1	Résist.couche	300 K Ω	1/2	1 %	RHS	SFERNICE	
R236	1	н н	1,8 k \Q	1/2 W	5 %	: RBX 003	rcc	
R237	1	11 11	6,8 kΩ	1/2 W	5 %	n	н	
R238	1	и и,	56 k S2	72 W	5 %	п	11	
R239	1	п п	3,9 k Q	1/2 M	5 %	Ħ	n	
R240	5	" " métall.	1 MQ	1/2 W	1 %	RHS	SFERNICE	
R241	1	11 11	47 k Ω	1/2 W	5 %	RBX 003	rcc	
R242	1	и и	6,2 k Q	1/2 W	5 %	"	п	
R243	.1	11 11 2	160 k Ω	1/2 W	5 %	11	n .	
R244	1	и и	3,3 k 🗘	1/2 W	5 %	11	10	
R245	1	п	3,9 k &	1/2 W	5 %	17		
R246	1	17 19	47 k \Q	1/2 W	5 %	"	11	
R247	1	ety tr	68 k Ω	1/2 W	5 %	"	"	
R248	1	и и	3 k Ω	1/2 W	5 %	"	"	
R249	1	н н	2,2 M Q	1/2 W	5 %	RHS	SFERNICE	
R250	1	" " métall.	49,9 kΩ	1/2 W	1 %	RCM K3		
R251	1	11 11	5 k Ω	1/2 W	5 %	RHS	11	
R252	1	11 11	150 k \Q	1/2 W	5 %	- 80	++	
R253	1	11 11	910 \Q	1/2 W	5 %	н	11	
R254	1	11 11	4,3 k Q	1/2 W	5 %	ti .	11	
R255	1	11 11	510 Ω	1/2 W	5 %	RBX 003	rcc	
R256	1	" métall.	49,9 k Ω	1/2 W	1 %	RCM K3	SFERNICE	
R257	1	и и	1 k Ω	1/2 W	5 %	RBX 003	LCC	
R258	1	11 11	22 k Ω	2 W	5 %	88305 088/22 K	COGECO	
R259	1	11 11	10 k Ω	1/2 W	5 %	RBX 003	LCC	
R260	1	н н	390 Q	1/2 W	5 %	H	11	
R261	1	n n	910 02	1/2 W	5 %	17	99	
S200	1	Inverseur unipolair	re à poussoir			17 501	SECME	
S201	1	n n	à levier			17 001	11	
V200	1	Lampe ; 12 A	T 7				RT	-
1.200	1	Zempe i iz A					11.2	






Nº 191-4700-7

Date

Cde no

Sous-ensemble : Compte en dépassement

Repère	Nbre			— Déta	ails —	_			Référence	Fournisseur	Observations
C300	1	Condensa	teur c	éramique	1 000	pF	500 V	20 9	CPU 236	LCC	
C301	1	11	р	olyester	10000	pF	400 V	10 9	C296 TC/A10	COGECO	
CR300										SESCO =	1
CR301	1		"	13	P 2						
DS300	1	Lampe v	royant	néon lou	pe				NM 2 L	LIRE	
Q300	1	Tránsist	or	2N 1 9	90					COSEM	
Q301	1	60		2N 1 9	90					19	
R300	1	Résist.c	ouche	22 k	Ω	16 W		5 %	RBX 003	rcc	
	1			39 k				5 %	11	н	
R302	1			470 k					es	**	
R303	1	"			Ω			5 %	11	17	
R304	1	11	11	5,1 k					er	11	
R305	1	н		5,1 k					19	tt.	
R306	1			8,2 k				5 %	н	11	
R307	1	1		2,2 k				5 %	00	н	
											•
										3.3	
1							1				



Nº 191-4700-8

Cde no Date

Nomenclature

	Repère	Nbre		— Détails —			Référence	Fournisseur	Observations
	C400	1	Condens.polyeste	r47 000 pF	160 V	20 %	C296TA/ 47K	COGECO	
	C401	1	и п	10 000 pF	400 V	10 %	C296TC/A10 k	97	
	C402	1	" ohimique	10 µF	25 V		UR/F10	11	
	C403	1	и и	10 µF	25 V		п	n	
	CR400	1	Diode germanium	SED 118				COSEM	
	CR401	1	n n					W	
	CR402	1	# silioium					SESCO	
	Q400	1	Transistor	2N 1 305				TEXAS	
	Q401	1		2N 1 305				61	
	9402	1	~ "	2N 1 305				"	
	Q403	1	н	2N 1 304				RT	
	Q404	1	н	SFT 233				COSEM	
The state of									
	R400	1	Résist.couche	20 k 😡		5 %	RBX 003	rcc	
	R401	1	11 11	20 k Ω		5 %	n		
	R402	1	19 19	2,7 kΩ		5 %	н	H .	
	R403	1	н	6,8 k Q		5 %	19	H .	
	R404	1	77 19	6,8 k \Q		5 %	H	п	
	R405	1	29 99	27 k Ω		5 %	· ·	17	
	R406	1	11 #1	47 k Ω		5 %	п	H.	
	R407	1	н , п	10 k Ω ·		5 %		. 11	
		1	11 11	1 k Ω	1/2 W	5 %		Ħ	
	R409	1	11 15	1 k Ω	1/2 W	5 %	*	11	
	R410	1	11 11	47 k &	1/2 W	5 %	A ₃ . 41	н	
	R411	1	и и	10 k Ω	½ W	5 %	H	· n	
	R412	1	11 11	47 k Ω	1/2 W	5 %	81	99	
	R413	1		8,2 k S2	1/2 W	5 %		n .	
	R414	1	11 10	180 Ω	1/2 W	5 %	"	"	
	R415	1	11 11	1,5 k Ω	1/2 W	5 %	"	11	
	R416	1	н н	180 Ω	1/2 W	5 %	**	н	
	R417	1	n — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	56 Ω	1/2 W	5 %	**	R	
	7								
				State of the					





Nº 191-4700- 9

Date

Cde no

2.6.64

Sous-ensemble : Circuit Décade

 and the same of the same of	-	-	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	The second secon		-			and the second s
Repère	Nbre			Détails —			Référence	Fournisseur	Observations
C501	1		s.céramique	47 pF	500 V		C 304GH/B 47E		
C502	1	17	"	68 pF	500 V	5 %	C304GH/B68E	18	
C503	1	**	"	68 pF	500 V	5 %	11	ž	
C504	1	11	"	47 pF	500 V	5 %	C304GH/B47E	11	
C505		11	11	100 pF	500 V	5 %	C304GH/B100E	н	
C506	1	11	"	100 pf	500 V	5 %	89	"	
C507	1	"	н	47 pF	500 V	5 %	C304GH/B47E		
C508	1	17		100 pF	500 V	5 %	C304GH/B100E	11	
C509		**	"	100 pF	500 V	5 %	60	W .	
C510		"	н	47 pF	500 V		C340GH/B47E	H	
C511	1	и	'n	47 pF	500 V	5 %	11	10	
C512		"	"	100 pF	500 V	5 %	C304GH/B100E	"	
C513	1	**		100 pF	500 V	5 %	n n	**	
C514	1	**	chimique	2,5 µF	64 V		UU/H2,5	COGECO	
C515	1	Ħ	n	2,5 µF	64 V		17	90	
CR501	1	Diode	germanium	SFD 105				COSEM	
CR502	1		silicium	1N 914				n	
CR503	1	11	germanium	SFD 105				COSEM	
CR504	1	п	11	SFD 105				н	
CR505	1	н	11	SFD 105				п	
CR506	1	10	п	SFD 105				et	•
CR507	1	- 11	silicium	1N 914				19	
CR508	1	10	germanium	SFD 105				COSEM	
CR509	1	11	н .	SFD 105				11	
CR510	1	10	silicium	1N 914				n	
CR511	1	10	11	1N 914				н	
CR512	1	"	germanium	SFD 105				COSEM	
Q501	1	Transi	stor	2N 711 A				TEXAS	
Q502	1	10		2N 711 A				"	
Q503	1	11		2N 711 A				N	
Q504	1	**		2N 711 A				er e	
Q505	1	11		2N 711 A				п	
Q506	1	н		2N 711 A				11	
9507	1		•	2N 711 A				н	
Q508	1	н		2N 711 A				Ħ	
1	1								



Nomenclature

Nº 191-4700-10

Cde no Date

276.64

Sous-ensemble : Circuits Décade

R	Repère	Nbre	_	- Détails -			Référence	Fournisseur	Observations
R	501	1	Résist.couche	560 Ω	1/2 W	5 %	RBX 003	LCC	
R	502	1	11 11	5,6 k Ω	1/2 W	5 %	10	99	
R	503	1	11 11	22 k Ω	1/2 W	5 %		81	
R	504	1	17 57	22 k Ω	1/2 W	5 %	11	99	
R	505	1	89 98	5,6 kΩ	1/2 W	5 %	· ·	. 11	
R	506	1	11 11	560 Ω	1/2 W	5 %	n	"	
R	507	1	пп	18 k Ω	1/2 W	5 %	"		
R	508	1	и и	560 Ω	3/2 W	5 %	"	11	
R	509	1	11 11	5,6 k Ω	1/2 W	5 %	n .	17	
R	510	1	11 11	22 k Ω	1/2 W	5 %	"	п	
R	2511	1	11 11	22 k \Q	1/2 W	5 %	"	n	
R	1512	1	11 11	10 k Ω	1/2 W	5 %	п	16	
R	2513	1	н п	1 k Ω	1/2 W	5 %	11	19	
R	1514	1	11 11	5,6 k Ω	1/2 W	5 %	11	н	
R	2515	1	11 11	560 Ω	1/2 W	5 %	11	н	
R	2516	1	н н	18 k Ω	1/2 W	5 %	п	н	
R	2517	1	11 11	560 32	1/2 W	5 %	19	69	
R	2518	1	11 11	5,6 k Ω	1/2 W	5 %	п	17	
R	2519	1	10 11	22 k Ω	1/2 W	5 %	11	11	
R	2520	1	и и	22 k S2	1/2 W	5 %	п	н	
R	1521	1		5,6 k Ω	1/2 W	5 %	"	"	
R	1522	1	tr th	560 Ω	- 1/2 W	5 %	Ħ	**	
R	2523	1	пп	18 k S2	1/2 W	5 %	н	19	
R	2524	1	и н	560 Ω	1/2 W	5 %	11	11	
R	1525	1	11 19	5,6 k Ω	1/2 W	5 %	п	11	
R	2526	1	19 19	22 k &	1/2 W	5 %	11	11	
R	2527	1	19 49	22 k 🖸	1/2 W	5 %	Ħ	29	
	1528	1	11 11	5,6 k Ω	32 W	5 %	н	н	
	1529	1	17 17	560 Ω	3/2 W	5 %	п	**	
R	2530	1	11 11	18 k Ω	1/2 W	5 %	"	п	
	2531	1.	# #	5,6 k Ω	1/2 W	5 %	11	"	
	2532	1	89 89	5,6 k Ω	冷胃	5 %	19	11	
	2533	1	61 19	22 k \Q	3/2 W	5 %	"	61	
	2534	1	н п	5,6 k Q	1/2 W	5 %	19	17	
	2535	1	11 11	55 k ♂	1/2 W	5 %	11	**	
	2536	1	17 19	5,6 k Ω	1/2 W	5 %	11	"	
R	2537	1	17 11	5,6 kΩ	1/2 W	5 %	н	"	
R	2538	1		22 k S	1/2 W	5 %	11 11	"	
R	2539	1	н п	5,6 k Ω	1/2 W	5 %	н	н	



Nomenclature

Nº 191-4700-11

Date

Cde no

2.6.64

Sous-ensemble : Circuits Décade

			Sous-ens	emble : C1	rcults De	2,6,64			
	Repère	Nbre		— Détails —			Référence	Fournisseur	Observations
R	1540	1	Résist.couche				RBX 003	rcc	
R	1542	1	н - н	5,6 k Ω	1/2 W	5 %	п	н	
		2							



Nomenclature

Nº 191-4700-12

Date

Cde no

Sous-ensemble : Décodage par Diodes

Repère	Nbre		Détails —	-		Référence	Fournisseur	Observations
CR600 à CR629	30	Diodes germanium	SFD 105				COSEM	
Q600 à Q609	10	Transistors	2N 1 990				COSEM	
R600	10	Résist.couche	820 k S	72 W	5 %	RBX 003	LCC	
R609 R610	1	11 11	24 k S2	1/2 W	5 %	66	п	
R611 à R620 R621	10	и и	470 k S2	72 W	5 %	tt	"	
R622		Résist.couche				RBX 003	LCC	Ne commander qu'1
R623	1	W W	200 Ω	1/2 W	5 %	11	n.	fois
V600	1	Tube indicateur	Nixie			F 9 057	CSF	avec filtre
								*



Nomenclature

Nº 191-4700-13

+ Date Cde no

	Nbre	X 7	Détails		Référence	Fournisseur	Observations
C700	1	Condens.chim	ique 330 µF	350/400 V	FELSIC	sic	avec collier fixation
C701	1	19 99	4 700 μF	16/20 ¥	H.	н	и и
C702	1	" "	4 700 HF	16/20 V	н		n n
C703	1	17 01	64 µF	25 V	UR/F64	COGECO	
C704	1	96 56	64 µF	25 V	11	н	
CR700	1	Diode silici	SED 154			COSTN	
CR70			SFR 154			COSEM	
CR702						"	
CR703			A STATE OF THE STATE OF			7	
CR704		11 11	SFR 152			н	
CR705		17 tt	SFR 152			t)	
CR708		и и	SFR 152			"	
CR707		19 19				"	
R708		er es	SFR 152			" "	
F700			-127 V - 0,31 A		D1 TD	CEHESS	
F701	2	# 220 /	- 0,2 A		"	н	
R700	1	Résist.couche	9 4,3 k Ω	½ W 5 %	RBX 003	LCC	
	1	er H	90 k Ω	3½ W 1 %	RHS	SFERNICE	
2701							
	1	и и	100 k Ω	1/2 W 1 %	п		**
702					11	*	
702		Répartiteur d	le tension 110-12		MC		st 720-900-05
702	1	Répartiteur d	le tension 110-12				ST 720-900-05
	1	Répartiteur d	de tension 110-12				st 720-900-05
702 5700	1	Répartiteur d 3 p Interrupteur	de tension 110-12	27 - 220 V	MC	UMD	ST 720-900-05



DIVERS

Nomenclature

191-4700-14 No

Date

Cde no

3	Repère	Nbre	—— Détails ——	Référence	Fournisseur	Observations
		lų.	Mendrin Lips complet	7 MB 75	LIPA	
		1	Support noval antimicrophonique	SU9 JKALE	UMD	
		1	" tube miniature	S7 KALE	11	
		4	Pieds alkatène opaline	QM	**	
		2	Porte fusible	23 316	CEHESS	
	15 4 4	2	Relais professionnel	RF9V 1 50	UMD	
		1	Retenue de lampe pour V 700	BRD 022	CRC	
		1	Manchon caoutchouc - fil secteur Ø 6,5		н	Plan MD 023
		1	Se rre-câble fixe Ø int.13		11	" MD 002
	1	1	Serre câble mobile - fil secteur Ø 6,5		95	" MD 024
		2	Bouton noir	BOU 11	CRC	
		2	Plots de passage	SM 101	GAUTHIER	
		-:				
		3	Support de nixie	B8-700-67	TRANSCO	
		4	Barrettes relais stéatite 12 encoches	KER 220 n° 2	40/144 CEREL	
		1	Poignée cuir noir		MOSSALGUE	
		3m	Cordon secteur 3 conducteurs 3 x(9 x 10°)		CHROMEX	
		57	Supports de transistor		CRC	Plan MD 010
		25	n n		н	" MD 009
		1	Colliers nylon	655/1	ASO	
		1	ti II	655/6	19	
		10	m · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	655/3	н	
			(Voir tableau des accessoires livrés			
			avec chaque appareil)			
						1
						Laboratory Control



Appareil: SONDE CONTINUE - SPT 192

Nomenclature

Nº 192-4700-1/1

Date

Cde no

		Sous-ensemble :		18.8.64	
Repère	Nbre	Détails	Référence	Fournisseur	Observations
R1	1	Résist.couche 10 k Ω ½ W 5 %	RSX 3	LCC	
S1	1	Minirupteur subminiature inverseur unipolaire	type 527	SERMEC	
	1	Fiche multibroches 6 contacts pour câble Ø 4 Pince courte	F II 6 x 1,3	LEMO	
	1	Fiche banane noire	324 S	CHAUME	
	1	Broche mâle		RADIALL	N° 52 505 solution I
	30cm	Fil noir	EPDF 7		
	2m.	Blindé bifilaire	5 712 bis	DIELA	
	3ст	Gaine thermorétractable PVC noire Ø 3,2		TECHNIQUE ET	PRODUITS
		code 1/8			
			•		
				m - 28	
				•	



Appareil: SONDE THT - SHT 193

Nomenclature

Nº 193-4700-1/1

Date

Cde no

18.8.64

So	us-	ens	em	ble
----	-----	-----	----	-----

		ONL SANCE OF BUILDING			10.0.04	
	Repère	Nbre	—— Détails ——	Référence	Fournisseur	Observations
	R1	1	Sonde 30 000 volts modèle 594 M Ω avec 1,50 m de câble coaxial avec Résistance de 594 M Ω	430	METRIX	
		1	Fiche multibroches 6 contacts, pour câble	F II 6 X 1,3	LEMO	livrée avec sonde
	R2	1	Ø 8 Résist.couche 15 M SZ 2 W 2 %	RHS	SPERNICE	
		1	Fiche banane noire	324 S	CHAUME	
		0,2	Om Gaine thermofite thermorétractable , semi rigide type CRN code 1/2, Ø 12,70 mm noire		TECHNIQUE ET	PRODUITS
		1,50	m Fil noir	EPDF 7		
1						



Appareil: SONDE ALTERNATIVE (fort niveau) SHF 194


Nomenclature


Nº 194-4700-1/1

Date Cdc no 18.8.64

Sous-ensemble :

	Repère	Nbre	—— Détails ——	Référence	Fournisseur	Observations
	C1 C2		Condens. mylar 0,1 µF 600 V 20 % " " 0,1 µF 600 V 20 %		PRECIS #	,
	CR1	1	Diode silictum D 85 C		SILEC	
	R1	1	Résist.couche 4,12 M S2 ½ W 1 %	RHS	SFERNICE	
	S1	1	Minirupţeur subminiature inverseur unipolaire	type 527	SERMEC	AND A
		1	Fiche multibroches 6 contacts pour câble Ø 6 pince longue de 8	F II 6 x 1,3	LEMO	
		1	Fiche banane noire	324 S	CHAUME	
		1	Broche mele		RADIALL	N° 52 505 solution II
		30a	m Pil noir	EPDF 7		
		1,5	Omm Blindé bifilaire	5 712 bis	DIELA	
•		3cm	Gaine thermorétractable PVC noire Ø 3,2 code 1/8		TECHNIQUE ET	PRODUITS





Appareil: -SHS 197-

ALIMENTATION

Nº 197-4700-1/5

Date

Cur no

		Sous-ensemble . ALIN	ENTATION		23/2/00	
Repère	Nbre	Détails		Référence	Fournisseur	Observations
C100 C101 C102 C103 C104 C105 C106	7 1 1 1 1		± 20 % ± 20 % ∨ ∨ ∨	C437AR/E1000 PF 63 PF 63 AC/8123/50 AC/8123/50 AR/G250 AR/G250	COGECO PRECIS PRECIS COGECO " "	
CR100 CR100 CR100 CR100 CR100 CR100 CR100	1 1 1 1 1 1 1 1	Diode germanium SFD 122 m silicium 15 P2 m n 15 P2 m germanium SFD 122 m silicium SFR 154 m sFR 151 m zener Z2B 100 A m n Z2B 100 A	5 % 5 %		COSEM SESCO TOSEM	
Q100 Q101 Q102 Q103 R100 R101	1 1 1	Transistor 2N 2219 # 2N 1305 # 2N 1305 # 2N 2219 Résistance couche 3,3 KS2 ½ W # 1 KS2 ½ W	5 % 5 %	RBX 003	TEXAS # # LCC	
R103 R103 R104 R105 R106 R107	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	" " 3,9 KS2 ½ W " " 3,9 KS2 ½ W " " 3,9 KS2 ½ W " " 47 KS6 ½ W " " 1 KS2 ½ W	5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	97 99 99 99	



Appareil:

-SHS 197-

Nomenclature

197-4700-2

Date

No

Cde no

Sous-ensemble :

ALIMENTATION

Repère	Nbre	*	Déta	ils					Référence	Fournisseur	Observations
R108	1	Résistance	couche	3 K	1/2	W	5	%	RBX 003	rcc	
R109	1	n n		3,3 K					"	**	
R110	1	н	97	4,7 Ks	2 1/2	W	5	%	n	11	
R111	1	11	n	150 K	2 1/2	W	5	%	11	"	
R112	1	"	**	3,9 K					"	n	
R113	1	11	11	10 5	1 12	W	5 %	7	"	19	
R114	1	н	11	10	Ω 1/	2 W	5	%	92	99	
T100		Transformateur Co	nvertisse	ur					TC 60 173	CRC	
											•
	A THE REST OF THE PARTY OF THE										
Control Principles and Allebea											
Manager Laboratories & Propins											
The same of the sa								200			



CRC

Q204 Q205 Appareil:

-SHS 197-

Nº

TEXAS

197-4700-3

Date

Cur no

23/2/66 AMPLI Sous-ensemble : Observations Fournisseur Référence --- Détails ---Repere Nore PRECIS PF 64 0,1 µF 63 V 20 % Cond. mylar C200 COGECO chimique 250 µF 6.4-4 V UR/C250 0201 63 V PF 64 PRECIS 20 % C202 mylar 0.1 µF DSW 118 " LCC 500 V + 20 % C203 céram. 3300 pF COGECO 40-25 V AR/G4 4 LIF 0204 chimique UR/G40 99 40 UF 40-25 V C205 25 µF 25-16 V AR/F25 C206 UR/E100 16 V 100 µF C207 AR/H100 64 V 91 100 µF C208 PF 64 PRECIS MF 63 V 20 % C209 1 mylar 1 UR/E100 COGECO C210 chimique 100 µF 16-10 V PF 64 PRECIS 63 V 20 % mylar 0,1 µF C211 40-25 V AR/G4 COGECO 4 MF C212 chimique C437/AR/F250 25 V 250 UF C213 C437/AR/F250 25 V C214 250 µF 1586 DC JEANRENAUD E200 Borne noire Embase coaxiale Série UHF SO 239 R 11000/1 RADIALL 1200 F II 6 X 1,3 LEMB Piche multibroche 6 contacts pour câble J201 Ø 6 pince courte de 6,2 cône 4,2 YOUNG ELECTRONIQUE 2N 2842 0200 1 Transistor TEXAS 2N 930 0201 SCAIB (MOTOROLA) MM 2711 0202 MM 2711 Q203 1

25 302

25 302

No

197-4700-4

Appareil: -SHS 197-

Date

Cur no

Sous-ensemble :

AMPLI

												1
Repère	Nbre			Déta	ils -	_				Référence	Fournisseur	Observations
R200	1	Résist.	couche	1,8	MS	为	W	5	%	RBX 003	_rcc :	
R201	1	11	11	100	KS	1/4	W	5	%	RBX 001	11	
R202	1	н	н	100	KS	1/4	W	5	%	н	11	
R203	1	11	11	100	KZS	1/4	W	5	%	"	11	
R204	1	n	" métal	.3,3	Ω	0,7	W	50	%	RN 3	99	
R205	1	11	11 11	3,3	25	0,7	W	20	%	RN 3	11	
R206	1	Résist.	couche	100	KSS	/4	W	5	%	RBX 001	"	
R207	1	65	#	8,06	KS	1/4	W	1	%	RHS .	SFERNICE	
R208	1	Pot.pis	te moulée	2,2	KΩ	lir	n	+20	%	RV 6L	OHMIC	FTL = 16 mm
R209	1	Résist.	couche	900	Ω	1/4	W	1	%	RHS	SFERNICE	
R210	1	Pot.pis	te moulée	100	55	li	n	+20	%	RV 6L	OHMIC	" 16 mm
R211	1	11 11	16	100	Ω	li	n	+20	%	RV 6N	н	9 9 mm
R212	1	Résist.	couche	1	MS	1/4	W	5	%	RBX 001	rcc	
R213	1	H	11	270	KZ5	1/4	W	5	%	RBX 001	11	
R214	1	29	11	20	KZ5	1/4	M	5	%	RBX 001	"	A ajuster -,
R215	1	89	"	90,9	K56	1/2	W	1	%	RHS	SFERNICE	
R216	1	11	н	100	KS5	1/2	W	1	%	RHS	#	
R217	1	"	11	150	KS	1/4	W	5	%	RBX 001	rcc	
R218	1	61	n	1	KS	/4	M	5	%	н	"	
R219	1	11	11	27	KS	1/4	W	5	%	н	H	
R220	1	11	11	75	K25	1/4	W	5	%	19	11	
R221	1	17	11	4,7	KPS	1/4	W	5		11	"	
R222	1	11	11	47	Ω	/4	W	5	%	"	11	
R223	1	"	11	10	KΩ	1/4	W			11	"	
R224	1	**	11 .	1	KPS	1/4	W	5	5 %	п	"	
R225	1	11	n	12	KSd	1/4	W		5 %	H	"	
R226	1	11	15	120	KSZ		W	! !	5 %	"	"	
R227	1	11	11	820	Ω		H	! !	5 %	"	H	
R228	1	11	11	82	Ω		W	1 :	5 %	11	99	
R229	1	11	99	8,2	KS	1 /4	W	1	5 %	11	H	
R230	1	"	п	33	KS		A	V	5 %	"	11	
R231	1 1	11	Ħ	330	Se		A	A	5 %	"	"	
R232	2 1	11	п	330	Sa	2 1/4	A	V	5 %	69	"	





Appareil: -SHS 197-

No

197-4700-5

Date

Car no

Sous-ensemble :

AMPLI

Repère	Nore	Détails	Référence	Fournisseur	Observations
S200	1	Contacteur 1 galette 3 positions	TYPE MAY	JEANRENA UD	Plan n° 19 7- 5110
V200	7	Découpeur photoélectrique	DPH	AOIP	Avec lampe NM 3L
		-DIVERS-			
	1	Support tube noval	S9 JKP	UMD	
	1	Connecteur 5 contacts femelles SM 5	25 Z	SOCAPEX	Matière bleue
	1	m mâles SM 5	15 Z	"	97 69
	1	Capot d'embase série UHF Serre-câble de complément	OTT 746 R 9320	OTTAWA RADIALL	
		modifié suivant plan N° 196-3008-3009	K 9520	KADIALL	
	1		R 9264	#	•
	0,7	O mètre de câble blindé 5 conducteurs	9069	BOUR	
	0,6	Cable blindé KX 3			
	State Participan				
1					



Appareil: SONDE BF - SBF 195

No

195-4700-1/3

Date

Cae no

26/11/65

		30	ous-ensemi	ne.				26/11/6	5				
Repere	Nbre		D	étails						Référence	Fournisseur		Observations
C1	1	Condens.	mylar	0,1	μF	600	٧	20	%	P 60 C	PRECIS		
C2	1	н	ajustable	0,9-9	pF	400	٧			C004EA/9E	TRANSCO		
C3	1	н	mica	10	pF	300	٧	10	%	CA 15	STEAFIX		
C4	1	п	ajustable	0,9-9	pF	400	٧			C004EA/9E	TRANSCO		
C5	1	11	mica	470	pF	300	٧	10	%	CA 15	STEAFIX		
C6	1		ajustable	0,9-9	pF	400	٧			C004EA/9E	TRANSCO		
C7	1	11	mica	4700	pF	500	٧	10	%	CA 35	STEAFIX		
C8	1	н	ajustable	0,9-1	2pF	400	٧			C004EA/12E	TRANSCO		
C9	1	#	mica	62	pF	300	٧	5	%	CA 15	STEAFIX		
C10	1	п	mylar	0,1	μF	250	٧	20	%	P 60 C	PRECIS		
C11	1		n	0,1	μF	250	٧	20	%	P 60 C	PRECIS		
012	1	11	mica	51	pF	300	٧	10	%	CA 15	STEAFIX		
C13	1	н	chimique	500	μF	10	٧			UR/D 500	COGECO		
C14	1	#	н	100	μF	16	٧			UR/E 100	COGECO		
C15	1	"	polyester	4700	pF	400	٧	10	%	C296TC/A4K7	COGECO		
C16	1	11	chimique	500	μF	10	٧			UR/D 500	COGECO		
C17	1	н	mica	1000	pF	300	٧	10	%	CA 15	STEAFIX		
C18	1	н	chimique	1000	μF	10	٧			C437AR/D 1000	COGECO		
C19	1	н	mica	51	pF	300	٧	5	%	CA 15	STEAFIX		
C20	1	11	н	51	pF	300	٧	5	%	CA 15	STEAFIX		
C21	1	Ħ	chimique	250	μF	25	٧	-		C437AR/F250	COGECO		
C22	1		mylar	1	μF	160		20			PRECIS		
C23	1	11	H	1	μF	160	٧	50	%	P 60	PRECIS		
CR1	1	Diode ge	ermanium	OA 5							RT		
CR2	1	™ si	licium	1N 9	14					Y	COSEM		
CR3	1	11	н	1N 9	14					-	COSEM		
J1	1	Embase o	coaxiale à	écrou	séri	е ИН	F			R 11 240	RADIALL		
Q1	1	Transist	or	2N 1	711						TEXAS		
02	1	"		2N 1	711						TEXAS		
Q3	1	и		2N 2	219						COSEM		
Q4	1	11		2N 2							COSEM		
Q5	1	17		2N 7	11						TEXAS		
THE RESIDENCE	I CONTRACTOR									1		1 /	



Appareil: SONDE BF - SBF 195

Nº 195-4700-2

Date

Cde no

8.7.64

Sous-ensemble :

	1	1			- Constitution of the Cons		1	1	1
	Repère	Nbre		— Détails ——			Référence	Fournisseur	Observations
	R1	1	Résist.couche	900 k Ω	1/2 W	1 %	RHS	SFERNICE	
	R2	1	" "	990 k %	1/2 W	1 %	"	- n	
	R3	1	11 11	1 M 52	1 W	0,5 %	RHS PM		
Ш	R4	1.	19 19	111 k Q	1/2 W	0,5 %	RHS	n	
	R5	1	15 19	10,1 k SZ	1/2 W	0,5 %	11	11	
	R6	1	11 11	1 k 52	1/2 W	0,5 %	**	"	
	R7	1	и и	1 M 52	1/2 W	1 %	"	п	2
	R8	1	11 11	1 M S2	½ W	1 %	11	11	
	R9	1	н и	27 k S2	1/2 W	5 %	RBX 003	rcc	
	R10	1	и п	47 k S2	1/2 W	5 %	11		
	R11	1	н	1 k S2	1/2 W	5 %	"	"	
_	R12	1	н н	12 k S2	1/2 W	5 %	17	н	
	R13	1	н	1 k S2	1/2 W	5 %	"	"	
U	R14	1	n n	1 k S2	1/2 W	5 %	"	11	
	R15	1	пи	100 52	1/2 W	5 %	"	н	
	R16	1	и и	10 k Q	1/2 W	5 %	41	н	
	R17	1	и и	470 Ω	1/2 W	5 %	"	"	
	R18	1	н	1,4 M Q	16 W	1 %	RHS	SFERNICE	
	R19	1	и ит	1,4 M S2	1/2 W	1 %	H	"	
	R20	1	е н	820 53	1/2 1/1	5 %	RBX 003	rcc	
	R21	1	ппп	820 2	1/2 W	5 %	"	- 41	
	R22	1	и и	100 k 52	1/2 W	5 %	**		
	R23	1	и и	100 k 52	1/2 W	5 %	H	п	
	R24	-	Potent.piste moule	100 k Ω	lin	20 %	RV 6 L	OHMIC	FT L:16 mm
	R25	1	Résist.couche	1 M S2	1/2 W	1 %	RHS	SFERNICE	
_									
	S1	1	Contacteur a pou	ssoir 4 touches,	4 posit	ions	type TDM	UGANKENAUU	Plan n° 195-5009
								15 15	
						-46-92		1 1	
				Divers					
-		1	Serre-câble de d	complément			R 9 320	RADIALL	
				nt plan 196-3 00	8-3 009)			
		1	Ecrou serre-cab				R 9 264	***	
+		1	Radiateur pour	transistor (Q5)			CO 170	SEEM	
_ 1	1	1						Sugar	



Appareil: SONDE BF - SBF 195

Nomenclature


Nº 195-4700-3

Date

Cde no

	Sous-ensemble :		8.7.64	
lbre	—— Détails ——	Pétéranco	Fournissour	Observations

-					
Repère	Nore	Détails	Référence	Fournisseur	Observations
	2	Relais de cablage	R1 FM 40	UMD	
25	1	Fiche multibroches 6 contacts, câble Ø 6 pince courte de 6,2 - cône 4,2	F II 6 x1,3	LEMO	
	700	m Câble blindé 5 conducteurs	9 069	BOUR	
	21	Plots de passage	SM 101	GAUTHIER #	
	4	Supports transistors MD 010	820-140-03	CRC	
	1	Douille masse	F 640 D	JEANRENA UD	
			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		



Appareil : Sonde capacimètre - SAC 196

Nº 196-4700-1/3

Cde no Date

Sous-ensemble:

			Obdo-ensemble .		7.2.65	
	Repère	Nbre	— Détails ——	Référence	Fournisseur	Observations
	C1	1	Condens.chimique 1 000 µF 10 V	C437AR/D1000	COGECO	
	C2	1	1 000 µF 10 V	"	11	
	C3	1	и по том	n .	ń	
	C4	1	" tantale sec polarisé 6,8 µF 10 V 5 %	TS 60 B	PRECIS	
	C5.	1	" 6,8 µF 10 V 5 %	п	n .	
	C6	1	" polycarbonate 0,68 µF 160 V 1 %	PA 63		
	C7	1	" 0,68 μF . 160 V 1 %	11	н 🔭	10 mg 8 TTM
	C8	1	mylar 68 000 pF 160 V 5 %	P 60		
	C9	1.	* 68 000 pF 160 V 5 %		ıı	
	C10	1	" 10 000 pF 160 V 1 %	п	n	
	C11	1	" 10 000 pF 160 V 1 %	10		
	C12	1	mica 2 200 pF 300 V 1%	CA 15		
		1	" " 2 200 pF 300 V 1 %			Davis Gali Gan Disc a
	C15	1	polycardonate 1 µr 160 V 0,5 %	PA 63	· ii	Pour C14,C15,C16,C1
	C16	1	0,1 µr 160 V 0,5 %	n v	н	lissement et s'assur que les tolérances
	C17	1	10 000 pr 160 V 0,5 %		n	sont bien + 0,5 % aprés vieillissemen
	C18	1	alica 1 000 pr 65 7 0,5 %	CA 15	ti .	Accord Fournisseur
		1		н		Accord fournisseur
	C20	1			rcc	
	021	1		% TS 60 A	PRECIS	
	C55	1	polyester 47 000 pF 160 V 20 %	% "	Ħ	
			20 %	C296TA/P47K	COGECO	•
	CR1	1	Digde zener 108 Z 4		SESCO	
		1	n silicium 1N 914		COSEM	
	CR3	1	" 1N 914		"	
	CR4	1	" germanium CAAZ 18		RT	
	CR5	1	" silicium 1N 914		COSEM	
	CR6	1 1	" 1N 914 Borne universelle rouge		n	
	E2	1	" noire	W 4 R	UMD	
			10216		"	
	31					
	01	1	Fiche multibroches 6 contacts câble Ø 6	F. II 6x13	LEMO	
			pince courte de 6,2 - cône de 4,2			
1		1				



Appareil : Sonde Capacimètre - SAC 196/

Nomenclature

No 196-4700-2

Date Cde no

5.2.65

Sous-ensemble:

		1	l	reaction statement in a property of passes processes and			1		1
	Repère	Nore	<u> </u>	- Détails	-		Référence	Fournisseur	Observations
	R1	1	Résist.couche	470 \$2	1/2 W	5 %	RBX 003	LCC	
1	R2	1	17 10	4,75 k &	y4 w	1 %	RHS	SFERNICE	
	R3	1	11 11	470 &	1/2 W	5 %	RBX 003	rcc	
	R4	1	11 11	470 52	1/2 W	5 %	11	ਰ	
	R5	1	n n	470 52	1/2 W	5 %	11	и	
	R6	1	п п	470 52	1/2 W	5 %	"	н	
	R7	1	п	4,75 k S2	1/4 W	1 %	RHS	SFERNICE	
	R8	1	п	5,10 k Q	1/2 W	5 %	RBX 003	LCC	
	R9	1	п п	3 k 😡	1/2 W	5 %	n	it.	
	R10	1	11 11	15 k 😡	1/2 W	5 %	n	n	
	R11	1	n n	470 52	1/2 W	5 %	11	n	
	R12	1	11 11	1 kΩ	1/2 W	5 %	n	11	
	R13	3	19 11	2 k 53	1/2 W	5 %	н	19	
	R14	1	99 99	1,10 k S2	1/2 W	5 %	"	"	
	R15	1	11	4,53 k S2	74 W	1 %	RHS	SFERNICE	
	R16	1	Potent.graphite	2,2 k S2	lin	20 %	P 50 A6	19	axe court FTL: 14 mm
	R17	1	19 19	2.2 k S	lin	20 %	"	11	" FT L: 14 mm
	R18	1	п и	2,2 k S2	lin	20 %	11		" FT L:14 mm
	R19	1	нн	2,2 k 52	lin	20 %	n n	. 11	" FT L: 14 mm
	R20	1	Résist.couche	3,01 k 52	/4 W	1 %	RHS	n 2 25	
	R21	1	Potent.graphite	4,7 k S2	lin	20 %	P 50 A6	. 14	exe court FT L:14 mm
	R22	1	Résist.couche	10,2 k 52	/4 W	1 %	RHS	"	
	R23	1	11 11	39 52	1/2 W	5 %	RBX 003	rcc	
	Q1	1	Transistor	2N 2219 /				TEXAS	
	Q2	1	п	2N 706 A /				COSEM	
	Q3	1		2N 706 A					
	Q4	1	n	2N 2219				TEXAS	
	Q5	1		2N 2219 /				0	
	Q6	1	н	2N 1 711					
	51	1	Contacteur "Gamme	" 3 galettes	5 posit	ions	TYPE MAY	JEANRENAUD	Plan nº 196-5 012
-	52	1	Bouton poussoir				17 513	SECME	
			Divers						
		4	Barrettes relais s	téatite 3 enco	ches Ker	220	240/153	CEREL	
		2	99	# 12 enco	ches Ke	r 220	240/156	и	
				The second second					



Appareil: Sonde capacimètre -SAC 196- N

Nomenclature

196-4700-3

Date

Cde no


Sous-ensemble :


28/12/65

	Repère	Nore	Détails	Référence	Fournisseur	Observations
Ш						
		1	Plot de passage	SM 101	GAUTHIER	
		1	Serre-câble de complément (modifié suivant plan n° 196-3008-3009)	R 9320	RADIALL	
		1	Ecrou pour serre câble	R 9264	11	
	Carry and America, Congression and America	0,7	O mètre de câble blindé 5 conducteurs	9069	BOUR	
	pales A contribation Code subscines	2	Collier nylon	655-1	ASO	
U						
U						
U						1
U						
		1				

4,7K en 12 210 - 39K en 12 206 - 2 N1308 en 9205 Vérification générale des Vensions filamend che V200 +6V + 200 v/ +85 v/+ 6 v/- 6 v/- 20 v/ gelagues de V200 - 100 ° V déradage - 2 v en niver-Contracy de pats \$233 it 234 In 233 (avrien) ame prile à l'entrée centrer élichaigement e grat prisance in B.R. en R 235 line 1,018 à ± 3 digits Verification de la lineauxte en boltmættre faire une or D 6 le mandage a dessus ALS 121 1 1 1 1 1 1 1 1 he 1. on affiche 10 x 1000 per la boute obtenir 1000 digits sur MM man l'ALG grows and la house fave apprahon Voic le étuffres de chaque dééable. On ouvel don't pour avair de changement de polanité inveryestif et ceux foithes nireaule n'en le Chure est fanse vaix K 102 armigne from le changement de palanté. Sé au fuible mineme la le Aure est enférieure de 1 digé t en luier e 2 15 (custon) refaire la misère en inner ant la palanté. Tance RD 6 - ton 5- × 1000 ch forthe sur MN 1200-1400 1600 - - 2000 - a faith norton An eatitre danthe form # 10% 1/ Clover. - frankle let décades (onc F. 76.) ± 10% no deun Mer firsten Voldmiten = Meglage limi Henri ance \$ 49 135 a MN sur volome The avec Hersian rigative a l'instrice gransser le riveau j 9 28 fais le calibre, agér sur 1209 st 12 m an limite plus hank

de fina a fulle nimeaunt a calibre double. Priglage differential oggetigier erspe les barnes praviron IV at entre graint has et to une Herrian variant de 0 à 200 par c 103 par + de lougit MN élant sur 0-11 form inai sur les autres gammes mais auce une Amian de 1000, au don Vanair une narihtran < 3 digitos-- Venification pet MA







AVANT

L'AVANT ET L'ARRIÈRE DES SECTIONS DU COTÉ BOUTON DU CONTACTEUR EN POSITION EXTRÊME GAUCHE, SI BIEN QUE L'ARRIÈRE D'UNE SECTION SE VOIT EN TRANSPARENCE .








Contacteur JEANRENAUD

TYPES MAY GALETTES SILICONÉES

LE MÉPLAT SUR L'AXE DOIT ETRE DESSINÉ ET COTÉ SUIVANT L'ANGLE DÉSIRÉ, LE CONTACTEUR ÉTANT A SA POSITION DE DÉPART, C'EST-A-DIRE A L'EXTRÊME GAUCHE.



DESSINER LE CONTOUR DU ROTOR COMME CI-DESSUS EN POSITION EXTRÊME GAUCHE.

(A)	CONTACT COURT		
B	CONTACT LONG		
0	CONTACT ISOLÉ COURT		
0	CONTACT AVEC QUEUE DE CONTACT RENVERSÉE		
E	PAS DE CONTACT		
(F)	DOIGT DE ROTOR LARGE TYPE COURT-CIRCUITÉ		
(G)	DOIGT DE ROTOR ÉTROIT TYPE NON COURT-CIRCUITÉ		
H	ROTORS DES FACES RELIÉS ÉLECTRIQUEMENT		
0	COSSE RELAIS		
NOMBRE DE SECTIONS : 2			

NOMBRE DE POSITIONS: 4 COUPLE EN Kg. cm :

A) Supp. méplat axe: le: 12.4-68 Pios OBSERVATIONS

Contacteur sensibilité

310-107

DESIGNATION \$ 100

DATE 2.3.65

VALABLE POUR COMMANDE Nº

CE PLAN ANNULE ET REMPLACE LE PLAN Nº 191 - 5015 du 7.4.64

