



SABA

T 131


Service-Instruction

Radio-Recorder
RCR 364





16



Anschlußleiste auf der linken Seite des Gerätes.

Input sockets in the left-hand end panel.

Barrette à prises sur le côté gauche de l'appareil.


Listello di collegamento sul lato sinistro dell'apparecchio.

Anschlußleiste auf der rechten Seite des Gerätes.

Input sockets in the right-hand end panel.

Barrette à prises sur le côté droit de l'appareil.

Listello di collegamento sul lato destro dell'apparecchio.



1 Batterie-Kontrolle
Battery check
Contrôle de piles
Controllo di pile

5 Start
Start
Marche
Start

13 Kopfhörer
Headphones
Ecouteur
Auricolare

2 Cassetten-Wechsel
Cassette exchange
Echange de cassette
Cambiamento di cassetta

6 Schneller Rücklauf
Fast rewind
Marche arrière rapide
Retromarcia rapida

19 Mikrofon
Microphone
Microphone
Microfono

3 Stop
Stop
Arrêt
Stop

7 Chromdioxid-Standard

20 Radio/Phono
Radio/pick-up
Radio/PU
Radio/Giradischi

4 Schneller Vorlauf
Fast wind
Marche avant rapide
Marcia rapida in avanti

8 Aufnahme
Record
Enregistrement
Incisione

21 9 Volt
22 220 Volt

Radio - Aus

Radio - Off

Radio - arrêt

Radio - spento

Wellenbereiche

Wave bands

Gammes d'ondes

Gamme d'onda

Klang

Tone

Tonalité

Suono

Lautstärke

Volume

Volume

Volume

Senderwahl

Station tuning

Syntonisation

Sintonia

Teleskopantenne

Telescopic antenna

Antenne télescopique

Antenna telescopica

Mikrofon eingebaut

Built-in microphone

Microphone incorporé

Microfono incorporato

Zählwerk

Counter

Compteur

Contatore

Vormagnetisierungs-Frequenz

Bias frequency

Fréquence de premagnetisation

Frequenza di premagnetizzazione

Service-Schaltbild

Radio-Recorder
RCR 364

Abgleichanleitung · Alignment · Alignement · Taratura

Radio





Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

Abgleichanleitung

Achtung

Beim Anschluß von Meßgeräten immer zuerst die Masse anschließen. Sie vermeiden damit, daß Transistoren durch Spannungsspitzen vom Netz zerstört werden. Fassen Sie auch immer erst das Chassis an, bevor Sie Teile der Schaltung berühren, um eine mögliche statische Aufladung abzuleiten.

Radio

Abgleich des AM-Teiles

ZF-Abgleich

- Taste MW drücken.
- Gerät auf 520 kHz einstellen (Linksanschlag).
- Lautstärke auf Minimum.
- Wobbelgenerator mit Festfrequenz-Markengeber (Mittenabstimmung 460 kHz, Hub ± 5 kHz) mit 60 Ohm abgeschlossen über 10 nF an Meßpunkt C 102 und A 2 anschließen.
- Oszilloskop über 4,7 μ F an Meßpunkt A 4 und A 2 anschließen.
- Fl. 5, 6, 7 auf Maximum und Symmetrie der Durchlaßkurve abgleichen (siehe Abb. 1).
- Fl. 8 auf Maximum und Symmetrie der Durchlaßkurve abgleichen (siehe Abb. 1).
- Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen.
- Mit P 201 AM — ZF auf Maximum einstellen.

Oszillator- und Vorkreisabgleich

- Kontrolle: Zeigeranschlag muß mit der Skalenendmarke übereinstimmen.
- Meßsender (Modulation 1 kHz) mittels eines Ferritstabes mit Spule lose auf die Ferritantenne ankoppeln (Abstand ca. 10 cm).
- Oszilloskop an Ohrhörerausgang legen.
- Lautstärkeregler aufschieben (50 mW).
- Taste MW drücken.

- Bei 505 kHz L 108 (Osz.) und bei 600 kHz L 103 (Vorkr.) auf beste Sinuskurvenform und max. Amplitude einstellen (siehe Abb. 2).
- Bei 1650 kHz C 115 (Osz.) und bei 1400 kHz C 108 (Vorkr.) auf beste Sinuskurvenform und max. Amplitude einstellen (siehe Abb. 2).
- Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen.
- Taste LW drücken.
- Bei 143 kHz L 106 (Osz.) und bei 145 kHz L 101 (Vorkr.) auf beste Sinuskurvenform und max. Amplitude einstellen (siehe Abb. 2).
- Bei 280 kHz C 111 (Osz.) und bei 260 kHz (Vorkr.) C 107 auf beste Sinuskurvenform und max. Amplitude einstellen (siehe Abb. 2).
- Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen.
- Taste KW drücken.
- Meßsender über 13 pF an Meßpunkt A 1 und A 2.
- Bei 5,5 MHz L 110 (Osz.) und bei 6 MHz L 105 (Vorkr.) auf beste Sinuskurvenform und max. Amplitude einstellen (siehe Abb. 2).
- Bei 17 MHz C 121 (Osz.) und bei 15 MHz C 109 (Vorkr.) auf beste Sinuskurvenform und max. Amplitude einstellen (siehe Abb. 2).
- Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen.

Abgleich des FM-Teiles

ZF-Abgleich 10,7 MHz

- Taste U drücken.
- Brücke AFC Aus einlöten.
- Gerät auf 105 MHz stellen (Zeigeranschlag).
- Lautstärkeregler auf Minimum.
- HF-Pegel soll unter Begrenzung bleiben.
- Teleskopantenne mit Meßpunkt A 2 kurzschießen.
- Wobbelgenerator mit Festfrequenz-Markengeber (10,7 MHz Mittenabstimmung, Hub ± 300 kHz) über 10 nF an Meßpunkt A 6 und A 2 anschließen.

h) Oszilloskop über 4,7 μ F an Meßpunkt A 4 anschließen.

- Fl. 1 und 2 auf Maximum und beste Symmetrie der Durchlaßkurve abgleichen (siehe Abb. 3).
- Oszilloskop an Meßpunkt A 4 anschließen.
- Fl. 3 und 4 auf maximale Verstärkung und symmetrische Demodulator(S)-Kurve abgleichen Nulldurchgang soll auf 10,7 MHz-Marke liegen, siehe Abb. 4).
- Erforderlichenfalls 1., 2. und 3. wiederholen.

FM-Tuner-Abgleich

- UKW-Meßsender (1 kHz modulations Frequenz, Hub 22,5 kHz, Ausgang mit 60 Ohm abgeschlossen) an Meßpunkt A 1 und A 2 anschließen.
- Oszilloskop an Ohrhörerausgang legen.
- Lautstärkeregler aufschieben (50 mW).
- AFC aus.
- Bei 87,3 MHz L 4 (Osz.) und bei 90 MHz L 2 (HF) auf beste Sinuskurvenform und max. Amplitude einstellen (siehe Abb. 2).
- Bei 105 MHz C 18 (Osz.) und bei 100 MHz C 9 auf beste Sinuskurvenform und max. Amplitude einstellen (siehe Abb. 2).
- Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen.

Alignment Instructions

Important.

When preparing to use test instruments always start by connecting the ground first. You will thus avoid the risk of damaging transistors by peak voltages from the mains. Also, before touching any parts of the circuitry, place a finger on the chassis to remove any static charge.

Radio

Alignment of the AM section

IF stages

- Press MW range selector.
- Tune in 520 kHz (left dial stop).
- Adjust volume to minimum.
- Connect across test points C 102 and A 2 via 10 nF wobbulator with crystal-controlled marker (central frequency 460 kHz, deviation ± 5 kHz) terminated with 60 ohms.
- Connect the oscilloscope across test points A 4 and A 2 via 4,7 μ F.
- Adjust Fl. 5, 6, 7 to maximum and align symmetry of frequency response curve (See Fig. 1).
- Adjust Fl. 8 to maximum and align symmetry of frequency response curve (See Fig. 1).
- If necessary, repeat 1. and 2.
- With P 201 adjust AM-IF to maximum.

Oscillator and RF circuit alignment

- Check to ensure that the pointer deflection coincides with the end mark of the dial.
- By means of a ferrite rod with coil loosely couple the signal generator (modulation 1 kHz) to the ferrite rod aerial (distance approx. 10 cm).
- Connect the oscilloscope parallel to the earphone output.
- Advance the volume control (50 mW).
- Press the MW selector.

- At 505 kHz adjust L 108 (oscillator) and at 600 kHz adjust L 103 (RF circuit) to obtain best sine curve shape and maximum amplitude (See Fig. 2).
 - At 1650 kHz adjust C 115 (oscillator) and at 1400 kHz adjust C 108 (RF circuit) for best sine curve shape and maximum amplitude (See Fig. 2).
 - If necessary, repeat 1. and 2.
 - Press LW selector.
 - At 143 kHz adjust L 106 (oscillator) and at 145 kHz adjust L 101 (RF circuit) for best sine curve shape and maximum amplitude (See Fig. 2).
 - At 280 kHz adjust C 111 (oscillator) and at 260 kHz adjust C 107 (RF circuit) for best sine wave shape and maximum amplitude (See Fig. 2).
 - Repeat 1. and 2. if necessary.
 - Press SW selector.
 - Connect signal generator via 13 pF across test points A 1 and A 2.
 - At 5,5 MHz adjust L 110 (oscillator) and at 6 MHz adjust L 105 (RF circuit) for best sine curve shape and maximum amplitude (See Fig. 2).
 - At 17 MHz adjust C 121 (oscillator) and at 15 MHz adjust C 109 (RF circuit) for best sine curve shape and maximum amplitude (See Fig. 2).
 - Repeat 1. and 2. if necessary.
- ± 300 kHz) via 10 nF across test points A 6 and A 2.
- Connect oscilloscope via 4,7 μ F to test point A 4.
 - Align Fl. 1 and 2 for maximum and best symmetry of response curve (See Fig. 3).
 - Connect oscilloscope to test point A 4.
 - Adjust Fl. 3 and 4 for maximum gain and symmetrical demodulator (S) curve. (Zero transition should be on 10.7 MHz mark. See Fig. 4.)
 - Repeat 1., 2. and 3. if necessary.

FM Tuner Alignment

- Connect FM signal generator (1 kHz frequency-modulated, deviation 22,5 kHz, output terminated with 60 ohms) test points A 1 and A 2.
- Connect the oscilloscope parallel to earphone output.
- Advance the volume control (50 mW).
- Switch out the AFC.
- Adjust L 4 (oscillator) at 87.3 MHz and L 2 (RF) at 90 MHz to obtain true sine curve and maximum amplitude (See Fig. 2).
- Adjust C 18 (oscillator) at 105 MHz and C 9 (RF) at 100 MHz to obtain true sine curve and maximum amplitude (See Fig. 2).
- Repeat 1. and 2. if necessary.

Alignment of FM section

IF alignment 10,7 MHz

- Press the FM selector.
- Solder in bridge AFC Off.
- Tune set to 105 MHz (dial stop).
- Reduce volume control to minimum.
- RF level should remain below limiting.
- Short-circuit telescopic aerial with test point A 2.
- Connect wobbulator with crystal-controlled marker (10.7 MHz central frequency, deviation


Alignment of tape deck section

RF alignment

- Press buttons, Record and Start.
- Connect AF VTVM (up to 100 kHz) via 1 M Ω — 1 k Ω voltage divider to avoid capacitive loading) to test point B 1.
- With L 301 align for maximum RF.
- With P 301 adjust RF to 25 V.

Lötseite · Soldering side · Coté soudure


Entzerrerplatte




Gedruckte Schaltung · Printed Circuit · Circuit imprimé

Lötseite · Soldering side · Coté soudure

Radio



Netzteil



Abgleichleitung · Alignment · Alignement · Taratura

Instructions d'alignement

Attention Brancher toujours le conducteur de masse en premier lieu lorsque vous raccordez des appareils de mesure. Vous évitez ainsi de événuelles destructions de transistors par suites de pointes de tension provenant du réseau. Touchez également le chassis avant de toucher des parties du montage, afin d'écouler une éventuelle charge statique de votre corps.

Radio


Alignement de la partie AM

Alignment FI

- Enfoncer la touche PO (MW).
- Régler l'appareil sur 520 kHz (butée de gauche)
- Potentiomètre de volume sonore au minimum.
- Brancher le wobulateur avec marquer à fréquence fixe (accordé sur 460 kHz, excursion ± 5 kHz) bouclé par 50 Ohms à travers 10 nF au point de mesure C 102 et A 2.
- Brancher l'oscillographie à travers 4,7 μ F aux points de mesure A 4 et A 2.
- Régler F1, 5, 6, 7 au maximum et à la meilleure symétrie de la courbe (voir figure 1).
- Régler F1, 8 au maximum et à la meilleure symétrie (voir figure 1).
- Si nécessaire, répéter les opérations 1. et 2.
- Régler au maximum la FI/AM à l'aide de P 201.

Alignment oscillateur et HF

- Contrôle: Lorsque l'aiguille est en butée de fin de course, sa position doit coïncider avec la dernière division du cadran.
- Couplage du générateur HF (modulé par 1 kHz) au moyen d'un batonnet de ferrite à bobine avec le cadre du récepteur (à une distance d'environ 10 cm).
- Brancher l'oscillographie sur 8 ohms à la sortie pour écouteur.



Entzerrerplatte

- Ouvrir le réglage de volume au maximum (50 mW).
- Enfoncer la touche PO (MW).
- Régler à l'amplitude maximum et meilleure forme sinusoïdale de la courbe à travers (oscillateur) et à 600 kHz L 103 (accord) (voir figure 2).
- Régler à 1650 kHz C 115 (oscillateur) et à 1400 kHz C 108 (accord) au maximum d'amplitude et à meilleure forme sinusoïdale de la courbe (voir figure 2).
- Si nécessaire, répéter les opérations 1. et 2.
- Enfoncer la touche GO (LW).
- Régler à 143 kHz L 06 (oscillateur) et à 145 kHz L 101 (accord) pour obtenir le maximum d'amplitude et la meilleure forme sinusoïdale de la courbe (voir figure 2).
- Régler comme ci-dessus à 280 kHz C 111 (oscillateur) et à 260 kHz C 107 (accord) (voir figure 2).
- Si nécessaire, répéter les opérations 1. et 2.
- Enfoncer la touche KW (OC).
- Brancher le générateur à travers 13 pF sur point de mesure A 4 et A 2.
- Régler à 5,5 MHz L 110 (oscillateur) et à 6 MHz L 105 (accord) pour amplitude max. et meilleure forme sinusoïdale de la courbe (voir figure 2).
- Régler comme ci-dessous à 17 MHz C 121 (oscillateur) et à 15 MHz C 109 (accord) (voir figure 2).
- Si nécessaire, répéter les opérations 1. et 2.

Alignment de la partie FM

- Enfoncer la touche U (FM).
- Accorder l'appareil sur 105 MHz (butée de l'aiguille).
- Réglage de volume au minimum.
- Le niveau HF doit être réglé de sorte que la limitation ne se fait pas encore sentir.

- Court-circuiter l'antenne télescopique avec le point de mesure A 2.
- Brancher wobulateur avec marquer à fréquence 10 nF aux points de mesure A 6 et A 2.
- Brancher oscillographie à travers 4,7 μ F au point de mesure A 4.
- Régler F1, 1 et 2 au maximum et la meilleure symétrie de la courbe (voir figure).
- Brancher l'oscillographie au point de mesure A 4.
- Régler au gain max. et courbe de discri symétrique (courbe an S) à l'aide de Fi. 3 et 4. (Le passage à zéro de la courbe doit se situer à 10,7 MHz, voir figure 4).
- Si nécessaire, répéter les opérations 1. et 2. et 3.

Alignment du tuner FM

- Brancher générateur FM (modulé en fréquence par 1 kHz excursion 22,5 kHz) bouclé par 60 Ohms à aux points de mesure A 1 et A 2.
- Brancher l'oscillographie sur 8 ohm à la prise d'écouteur.
- Ouvrir au maximum le réglage de volume (50 mW).
- Couper le CAF.
- Régler à 87,3 MHz L 4 (oscillateur) et à 90 MHz L 2 (HF) pour la meilleure forme sinusoïdale de la courbe et au maximum d'amplitude (voir figure 2).
- Régler comme ci-dessus à 105 MHz C 18 (oscillateur) et à 100 MHz C 9.
- Si nécessaire, répéter les opérations 1. et 2.

- Enfoncer les touches, enregistrement et "start".
- Brancher un voltmètre électronique (0–100 kHz) à travers un diviseur 1 MΩ — 1 kΩhm (amplificateur) au point de mesure B 1.
- Ouvrir au maximum le réglage de volume (50 mW).
- Régler à 10,7 MHz C 18 (oscillateur) et à 105 MHz C 9.
- Si nécessaire, répéter les opérations 1. et 2.

- Enfoncer les touches, enregistrement et "start".
- Brancher un voltmètre électronique (0–100 kHz) à aux points de mesure A 1 et A 2.
- Brancher l'oscillographie sur 8 ohm à la prise d'écouteur.
- Ouvrir au maximum le réglage de volume (50 mW).
- Régler à 87,3 MHz L 4 (oscillateur) et à 90 MHz L 2 (HF) pour la meilleure forme sinusoïdale de la courbe et au maximum d'amplitude (voir figure 2).
- Régler comme ci-dessus à 105 MHz C 18 (oscillateur) et à 100 MHz C 9.
- Si nécessaire, répéter les opérations 1. et 2.

- Enfoncer les touches, enregistrement et "start".
- Brancher un voltmètre électronique (0–100 kHz) à aux points de mesure A 1 et A 2.
- Brancher l'oscillographie sur 8 ohm à la prise d'écouteur.
- Ouvrir au maximum le réglage de volume (50 mW).
- Régler à 87,3 MHz L 4 (oscillateur) et à 90 MHz L 2 (HF) pour la meilleure forme sinusoïdale de la courbe et au maximum d'amplitude (voir figure 2).
- Régler comme ci-dessus à 105 MHz C 18 (oscillateur) et à 100 MHz C 9.
- Si nécessaire, répéter les opérations 1. et 2.

- Enfoncer les touches, enregistrement et "start".
- Brancher un voltmètre électronique (0–100 kHz) à aux points de mesure A 1 et A 2.
- Brancher l'oscillographie sur 8 ohm à la prise d'écouteur.
- Ouvrir au maximum le réglage de volume (50 mW).
- Régler à 87,3 MHz L 4 (oscillateur) et à 90 MHz L 2 (HF) pour la meilleure forme sinusoïdale de la courbe et au maximum d'amplitude (voir figure 2).
- Régler comme ci-dessus à 105 MHz C 18 (oscillateur) et à 100 MHz C 9.
- Si nécessaire, répéter les opérations 1. et 2.

Istruzioni di taratura

Attenzione Collegando strumenti di misura occorre sempre collegare prima la massa. Si evita con ciò che vengano distrutti transistori da sbazi di tensione della rete. Toccare sempre il telaio prima di toccare parti del circuito per scaricare una possibile carica statica.

Radio

Taratura della parte AM

Taratura FI

- Premere il tasto OM.
- Sintonizzare l'apparecchio su 520 kHz (fine corsa a sinistra).
- Volume sul minimo.
- Collegare ai punti di misura C 102 e A 2 tramite 10 nF un wobulateur con marca fissae (sintonizzate a 450 kHz — volubazione ± 5 kHz) chiuso con un caricatore da 60 ohm.
- Collegare l'osciloscopio, attraverso, 4,7 nF, ai punti di misura A 4 e A 2.
- Tarare la F1, 5, 6, 7 al massimo e a simmetria della curva passante (vedi fig. 1).
- Tarare la F1, 8 al massimo e a simmetria della curva passante (vedi fig. 1).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.
- Regolare al massimo la FI-AM con il P 201.

- Tarare la L 108 (oscill.), con 505 kHz e la L 103 (prest.) con 600 kHz a migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 115 (oscill.) con 1650 kHz e il C 108 (prest.) con 1400 kHz a migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.
- Premere il tasto OC.
- Collegare il generatore segnali ai punti di misura A 1 e A 2 tramme 13 pF.
- Tarare la L 110 (oscill.) con 5,5 MHz e la L 105 (prest.) con 6 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 121 (oscill.) con 17 MHz e il C 109 (prest.) con 15 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.

- Tarare la L 108 (oscill.) con 143 kHz e la L 101 (prest.) con 145 kHz a migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 111 (oscill.) con 280 kHz e il C 107 (prest.) con 260 kHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.
- Premere il tasto OM.
- Collegare il generatore segnali ai punti di misura A 1 e A 2 tramme 13 pF.
- Tarare la L 110 (oscill.) con 5,5 MHz e la L 105 (prest.) con 6 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 121 (oscill.) con 17 MHz e il C 109 (prest.) con 15 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.

- Tarare la L 108 (oscill.) con 143 kHz e la L 101 (prest.) con 145 kHz a migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 111 (oscill.) con 280 kHz e il C 107 (prest.) con 260 kHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.
- Premere il tasto OM.
- Collegare il generatore segnali ai punti di misura A 1 e A 2 tramme 13 pF.
- Tarare la L 110 (oscill.) con 5,5 MHz e la L 105 (prest.) con 6 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 121 (oscill.) con 17 MHz e il C 109 (prest.) con 15 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.

- Tarare la L 108 (oscill.) con 143 kHz e la L 101 (prest.) con 145 kHz a migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 111 (oscill.) con 280 kHz e il C 107 (prest.) con 260 kHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.
- Premere il tasto OM.
- Collegare il generatore segnali ai punti di misura A 1 e A 2 tramme 13 pF.
- Tarare la L 110 (oscill.) con 5,5 MHz e la L 105 (prest.) con 6 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 121 (oscill.) con 17 MHz e il C 109 (prest.) con 15 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.

- Tarare la L 108 (oscill.) con 143 kHz e la L 101 (prest.) con 145 kHz a migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 111 (oscill.) con 280 kHz e il C 107 (prest.) con 260 kHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.
- Premere il tasto OM.
- Collegare il generatore segnali ai punti di misura A 1 e A 2 tramme 13 pF.
- Tarare la L 110 (oscill.) con 5,5 MHz e la L 105 (prest.) con 6 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 121 (oscill.) con 17 MHz e il C 109 (prest.) con 15 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.

- Tarare la L 108 (oscill.) con 143 kHz e la L 101 (prest.) con 145 kHz a migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 111 (oscill.) con 280 kHz e il C 107 (prest.) con 260 kHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.
- Premere il tasto OM.
- Collegare il generatore segnali ai punti di misura A 1 e A 2 tramme 13 pF.
- Tarare la L 110 (oscill.) con 5,5 MHz e la L 105 (prest.) con 6 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 121 (oscill.) con 17 MHz e il C 109 (prest.) con 15 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.

- Tarare la L 108 (oscill.) con 143 kHz e la L 101 (prest.) con 145 kHz a migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 111 (oscill.) con 280 kHz e il C 107 (prest.) con 260 kHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.
- Premere il tasto OM.
- Collegare il generatore segnali ai punti di misura A 1 e A 2 tramme 13 pF.
- Tarare la L 110 (oscill.) con 5,5 MHz e la L 105 (prest.) con 6 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 121 (oscill.) con 17 MHz e il C 109 (prest.) con 15 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.

- Tarare la L 108 (oscill.) con 143 kHz e la L 101 (prest.) con 145 kHz a migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 111 (oscill.) con 280 kHz e il C 107 (prest.) con 260 kHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.
- Premere il tasto OM.
- Collegare il generatore segnali ai punti di misura A 1 e A 2 tramme 13 pF.
- Tarare la L 110 (oscill.) con 5,5 MHz e la L 105 (prest.) con 6 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 121 (oscill.) con 17 MHz e il C 109 (prest.) con 15 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.

- Tarare la L 108 (oscill.) con 143 kHz e la L 101 (prest.) con 145 kHz a migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 111 (oscill.) con 280 kHz e il C 107 (prest.) con 260 kHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.
- Premere il tasto OM.
- Collegare il generatore segnali ai punti di misura A 1 e A 2 tramme 13 pF.
- Tarare la L 110 (oscill.) con 5,5 MHz e la L 105 (prest.) con 6 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 121 (oscill.) con 17 MHz e il C 109 (prest.) con 15 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.

- Tarare la L 108 (oscill.) con 143 kHz e la L 101 (prest.) con 145 kHz a migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 111 (oscill.) con 280 kHz e il C 107 (prest.) con 260 kHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.
- Premere il tasto OM.
- Collegare il generatore segnali ai punti di misura A 1 e A 2 tramme 13 pF.
- Tarare la L 110 (oscill.) con 5,5 MHz e la L 105 (prest.) con 6 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 121 (oscill.) con 17 MHz e il C 109 (prest.) con 15 MHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.

- Tarare la L 108 (oscill.) con 143 kHz e la L 101 (prest.) con 145 kHz a migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- Tarare il C 111 (oscill.) con 280 kHz e il C 107 (prest.) con 260 kHz su migliore curva sinusoidale e massima ampiezza (vedi fig. 2).
- In caso di occorrenza ripetere le operazioni 1. e 2.
- Premere il tasto OM.
- Collegare il generatore segnali ai punti di misura A 1 e A 2 tramme 13 pF.
- Tarare la L 110 (oscill.) con 5,5 MHz e la L 105

Service-Information

RCR 364

Reparaturhinweis

Bei Verwendung von Cr O₂-Cassetten besteht die Möglichkeit, daß die Endabschaltung zu früh anspricht oder ein klopfendes Geräusch verursacht.

Abhilfe: Nach Abnahme der Rückwand, Lasche für Rückholfeder des Endabschalthebels ca. 1–2 mm nach oben biegen. Sollte diese Einstellung nicht ausreichen, kann ggf. der Endabschalthebel an der dafür vorgesehenen Biegestelle ca. 0,5 mm aufgebogen werden.

