


11 Tarage zéro



1 Zéro mécanique

2 Tarage ohmmètre

3 Voyant secteur

4 Commutateurs de calibres

5

6 Douille de masse

9 Entree = et ohmmètre

8 Commutateurs de fonctions

10 Interrupteur secteur

VOLTOHMMETRE ELECTRONIQUE 746A METRIX  
VUE AVANT