


Nota:
 Les deux condensateurs de découplage 25µF
 Les condensateurs de filtrages 16 et 32µF
 Le condensateur de tonalité 100nF
 La résistance 50K sur la G1 de l'AL3

datent d'une réparation antérieure (1964?)

TODO:
 Ajouter la ligne PU
 Schématiser le contacteur PO/GO/PU

Schéma relevé artisanalement :
 -> des erreurs restent possibles

Jeff03 - Retrotechnique.org



Couplage par capacité commune

Radio Supra 535 – Cie Hydro-électrique d’Auvergne – 1935