


POSTE ELDORADIO 3 Transistors à Cadre

Pour augmenter la sensibilité en P.O. On peut remplacer le condensateur mica de 10 pf par 100 pf.

Dans ce cas il faut mettre sur la bobine P.O. 1 une résistance de 10 K. sur P.O.2 20 K. et sur G.O 50 K.

Les résistances vont entre les 2 cosses de la bobine correspondante +



VERS LA BATTERIE 9V