




Circuits des Résistances

9	3x13	23	33	43	53	48	48'	48''	U	N1/N2									
	70	330	75	95	170	330	100	140	220	0									
10	17	27	37	61	62	26	3x28	45											
	400	145	400	2270	145	185	420												
11	58	18	28	38	57		55	15	25	35	36	L	S	68	67		3xY		
	380	410	350	420	310		370	308	270	325	385	310	190	200	7	60	190		
12	P	11	21	31	41	51	14	24	34	44		16							
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10							

Circuits des Capacités

9	18	28	38	15	25	35	55	45	29	62									
	160	345	135	260	290	225	480	490	445	480									
10	58	17	37	L	27														
	240	215	210	230	125														
11	U	27	13	33															
	325	335	250	260															
12	23	43	53	48	48'	48x53	1x43												
	240	130	185	280	85	245	270												

Pour le contrôle des points U mettre le commutateur de long. d'ondes sur PU
 Les points marqués 10 à la position 12 correspondent en réalité au court-circuit
 car l'appareil n'indique à ce moment que la résistance du cordon de mesures
 Les mesures sont faites par rapport à la "terre" (pôle négatif du pupitre)