

STRENG VERTROUWELIJK
Alleen voor Philips
Service Handelaars
Auteursrechten voorbehouden

Uitgeverij van de
CENTRALE SERVICE AFDELING
N.V. Philips Gloeilampenfabrieken
Eindhoven

PHILIPS

Aanvullende
SERVICE DOCUMENTATIE

voor de ontvanger

BX310A-53


1952

Voor voeding uit wisselspanningsnetten

Deze ontvanger is gelijk aan de BX 310 A-00 met uitzondering van het volgende:

1. De eesvoudige spoel is vervangen door drie tweevoudige spoelen.
2. Parallel aan S6 is de condensator C60 geschakeld, volgens onderstaand schema.




Voor alle overige gegevens, zie de Service Documentatie van de ontvanger BX 310 A-00.



S5	1,5 Ω	A3 124 60.0	S10	<1 Ω	A3 124 59.0
S6	<1 Ω		S11	<1 Ω	
S7	40 Ω		S12	<1 Ω	
S8	2,7 Ω		S13	11 Ω	
S9	48 Ω	A3 124 61.0	S14	4 Ω	
S26	7,8 Ω		C60	3,9 pF	48 200 20/389

Het verschil in montage t.o.v. de BX 310 A is aangegeven in bijgevoegde bedradingschema's.

S	F			B C			D A E		
C	12	13	31.11	18	60	17	10.7.4	19.8	14
R	5	4	3	2	1				



PHILIPS

Aanvullende
SERVICE DOCUMENTATIE

voor de ontvanger
BX310A-53


1952

Voor voeding uit wisselspanningsnetten

Deze ontvanger is gelijk aan de BX 310 A-00 met uitzondering van het volgende:

1. De zesvoudige spoel is vervangen door drie tweevoudige spoelen.
2. Parallel aan S6 is de condensator C60 geschakeld, volgens onderstaand schema.

Voor alle overige gegevens, zie de Service Documentatie van de ontvanger BX 310 A-00.



S5	1,5 Ω	A3 124 60.0	S10	<1 Ω	A3 124 59.0
S6	<1 Ω		S11	<1 Ω	
S7	40 Ω		S12	<1 Ω	
S8	2,7 Ω		S13	11 Ω	
S9	48 Ω	A3 124 61.0	S14	4 Ω	
S26	7,8 Ω		C60	3,9 pF	448 200 20/3E9

Het verschil in montage t.o.v. de BX 310 A is aangegeven in bijgevoegde bedradingsschema's.

S	C	F	B	C	D	A	E
12	13	31	11	18	60	17	107
5		4	3	2		14	12
							1

