


WEERSTANDEN-RESISTORS-RESISTANCES-RESISTENCIAS

R11)	0,65 MOhm	49 501 07.0	R39	0,47 MOhm	48 555 10/470K
R12)	0,2 MOhm		R40	0,1 MOhm	48 555 10/100K
R21)	0,2 MOhm	49 477 00.0	R41	1,5 MOhm	48 555 10/1M5
R22)	2 MOhm		R42	3900 Ohm	48 555 10/3K9
R31	1 MOhm	48 555 10/1M	R43	1000 Ohm	48 555 05/1K
R32	0,27 MOhm	48 555 10/270K	R44	47 Ohm	48 555 10/47E
R33	10000 Ohm	48 426 10/10K	R81	33000 Ohm	48 555 10/33K
R34	47 Ohm	48 555 10/47E	R82	56000 Ohm	48 555 10/56K
R35	0,18 MOhm	48 555 10/180K	R83	2700 Ohm	48 555 10/2K7
R36	68000 Ohm	48 555 10/68K	R84	47000 Ohm	48 555 10/47K
R37	1,2 MOhm	48 555 10/1M2	R85	47000 Ohm	48 555 10/47K
R38	47000 Ohm	48 555 10/47K			


Indien nodig kunnen de twee batterijen van 45 V worden vervangen door één batterij van 90 V, welke echter niet in de kast past.
Voor aansluiting van deze batterij kan gebruik gemaakt worden van het bijgeleverde vier-pensaansluitplaatje, dat de beide 3 pens-plaatjes van de 45 V batterij en het 2 pens-plaatje van de 1,5 V batterij vangt. In onderstaande figuur zijn de aansluitingen weergegeven.

En cas de nécessité les deux batteries de 45 V, peuvent être remplacées par une batterie de 90 V, en dehors de la boîte.
Pour raccorder cette batteries, on fait usage de la plaque avec quatre fiches, au lieu des deux plaques à trois fiches pour les batteries de 45 V, et la plaque à deux fiches pour la batterie de 1,5 V.
Le raccordage est indiqué dans la figure au dessous.

Codenummer) A3 381 05.0
No. de code)




BX400B




R13573

Fig. 1



R13575


Fig. 2



R13578

Fig. 3

BX400B



R13570

Fig 4

111

Fig. 5




Fig 6

