


PHILIPS

Service

RADIO

B3X90U/01C/01F/01K



With the exception of the rectifying valve the versions 01C-01F and 01K are identical to the 00C-00F and 00K versions respectively.

Delete : Valve UY42

Add : Valve UY89

For modifications in the circuit and wiring diagrams see fig. 1 and 2.

- - - - -

Met uitzondering van de gelijkrichterbuïs zijn de uitvoeringen 01C-01F en 01K respectievelijk gelijk aan de 00C-00F en 00K.

Afvoeren : Buïs UY42

Toevoegen : Buïs UY89

Voor principe en bedradings-wijzigingen zie fig. 1 en 2.

- - - - -

A l'exception du tube redresseur les exécutions 01C-01F et 01K sont identiques aux exécutions 00C-00F et 00K respectivement.

Supprimer : Tube UY42

Ajouter : Tube UY89

Pour les modifications dans le schéma de principe et de câblage voir la fig. 1 et 2.

- - - - -

Mit Ausnahme der Gleichrichterröhre sind die Ausführungen 01C-01F und 01K gleich an bzw. 00C-00F und 00K.

Entfallen : Röhre UY42

Hinzufügen : Röhre UY89

Siehe bezüglich die Änderungen im Prinzip-Schaltbild und im Verdrahtungsschema die Abb. 1 und 2.

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Excepción hecha de la válvula rectificadora las ejecuciones 01C-01F y 01K son idénticas a las ejecuciones 00C-00F y 00K respectivamente.

Suprímase : Válvula UY42

Añádase : Válvula UY89

Para las modificaciones en el esquema de principio y de cableado, véanse las figuras 1 y 2.

PvB/GK




Fig.1

R191 91




Fig.2