

# Schémas de brochage - Broches ou fils de la base, face à l'observateur

1	2	3	4 (grille oscillante) G1 G2 (micro) A -F	5 G1 PMF ou -F (parallèle) A -F	6 NC PM G1 A -F	7 G2 PMF ou -F (parallèle) G1 A -F (servo)	8 F A C NC CI
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

## LEGENDE DE BROCHAGES

PMF Point milieu filament  
PF Prise filament  
BI Blindage interne  
EF Ecran fluorescent

CI Connexion interne (à ne pas utiliser)  
NC Broche non connectée  
● Atmosphère gazeuse  
CC Chemise du culet

TUBES ÉLECTRONIQUES

