



MATERIEL NECESSAIRE POUR L'ALIMENTATION : 1 châssis, 30 fr. ; 2 transfos, 100 fr. ; 4 condensateurs 12 MF, 600 v., 44 fr. ; 3 switch, 18,30 ; 1 plaquette répartiteur avec fusible, 2,50 ; 2 supports 4 broches améric. avec bouchons, 5 fr. ; 2 selfs 50 henrys 100 millis, 100 fr. ; 2 supports transeo, 3 fr. ; 1 cosse relais, 0,50 ; 1 cordon secteur, 3 fr. ; fil, vis, écrous, souples, 10 fr. ; 2 valves 1883, 48 fr. ; Câblage à façon (alimentation et émetteur), 350 fr.

