




www.freeservicemanuals.info

SABA

Transeuropa, automatic G







4/12/15

Abgleichanleitung

Achtung! Beim Anschluß von Meßgeräten immer zuerst die Masse anschließen. Sie vermeiden damit, daß Transistoren durch Spannungsspitzen vom Netz zerstört wer-

Einstellen des NF- und ZF-Ruhestroms

Einstellungen bei einer Batteriespannung von 9 V vornehmen, ohne Eingangssignal, Lautstärkeregler zugedreht.

P 406

Collektorleitung (rot) des Transistors T 404/AD 161 ablöten und Milliamperemeter anschließen. Mit P 406 auf 10 mA Ruhestrom einstellen. Collektorleitung wieder anlöten.

P 1

Taste U drücken. Mit P 1 Spannung über R 213 (ZF-Teil, Punkt 8 und 9) auf 1,2 V einstellen.

Symmetrie-Einstellung

- a) Taste U + K 1 drücken.
- b) Sinussignal 1000 Hz an Buchse Plattenspieler/Tonbandgerät anlegen.
- c) Oszillograph parallel zum Lautsprecher legen.
- d) Lautstärkeregler so weit aufdrehen, bis Übersteuerung eintritt.
- e) Mit P 404 die Übersteuerung symmetrisch einstellen. (Die Abflachungen der oberen und unteren Halbwellen am Oszillographen müssen gleich stark sein).

Abgleich des AM-Teiles

- a) Taste M 1 drücken. Empfänger auf 1200 kHz stellen.
- b) RVM an Punkt D und St der Meßbuchse anschließen
- c) Meßsender an C 201/U 7 anschließen. d) HF-Signal so einstellen, daß die Spannung am RVM etwa 0,15 V be-
- trägt.

- ZF-Abgleich 460 kHz Meßsender auf 460 kHz stellen.
- f) ZF-Saugkreis durch Herausdrehen des Kappenkernes von L 31 verstimmen.
- Filter L 287/88, L 213/14, L 203/4, L 62/63, L 66/67 In der angegebenen Reihenfolge auf
- Maximum abgleichen.


ZF-Sperre 460 kHz

L 31 auf Minimum abgleichen.

AM-HF-Abgleich

Kontrolle: Zeigerlinksanschlag muß mit der Skalenendmarke übereinstimmen. (Die Eichmarken und die Skalenendmarke sind auf dem Chassis angegeben). Meßsender mittels eines Ferritstabes mit Spule lose auf die Ferrit-Antenne koppeln (Abstand \geq 10 cm).

- 1) Taste M 1 drücken Bei 600 kHz L 56/57 (Osz.) auf Maxi-
- mum abgleichen. Bei 1200 kHz C 69 (Osz.) auf Maximum abaleichen.
- 2) Taste M 2 drücken. Bei 1200 kHz C 71 (Osz.) auf Maximum abgleichen
- Bei 1500 kHz C 77 (Osz.) auf Maximum abgleichen.
- 3) Taste L drücken.
- Bei 190 kHz C 74 (Osz.) und L 4/5 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen. 4) Taste M 1 drücken.
- Bei 600 kHz L 3 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen. Bei 1200 kHz C 41 (Vorkr.) auf Maxi-
- mum abaleichen. 5) Taste M 2 drücken. Bei 1200 kHz C 44 (Vorkr.) auf Maxi-
- mum abgleichen. Bei 1500 kHz C 46 (Vorkr.) auf Maxi-
- mum abgleichen.



- Bei 3 MHz L 54 (Osz.) und L 26/27/28 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen Bei 6,1 MHz C 67 (Osz.) und C 8 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen.
- 7) Taste K 3 drücken. Bei 6,1 MHz L 53 (Osz.) und L 21/22/23
- (Vorkr.) auf Maximum abgleichen. 8) Taste K 2 drücken
- Bei 15,2 MHz L 52 (Osz.) und L 16/17/18 (Vorkr.) auf Maximum abaleicher
- 9) Taste K 1 drücken Bei 8 MHz L 51 (Osz.) und L 11/12/13 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen. Bei 15,2 MHz C 57 (Osz.) und C 2 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen.

Meßsender über künstliche Antenne an Auto-Antennenbuchse des Gerätes anschließen. (Fig. 1) Auto-Schalter (neben der Tonband/Plattenspieler - Anschluß-

- Buchse) einschalten. 10) Taste M 1 drücken.
- Bei 600 kHz L 41 (Vorkr.) auf Maximum abaleichen Bei 1200 kHz C 47 (Vorkr.) auf Maxi-
- mum abaleichen. 11) Taste M 2 drücken.
- Bei 1200 kHz L 42 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen.
- 12) Taste L drücken. Bei 190 kHz L 43 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen.





Fig. 1



Transeu.G/VS01172

Abgleichanleitung


Abgleich des FM-Teiles

- a) Taste U drücken Automatic (AFC) ausschalten.
- b) RVM an die Meßbuchsen-Punkte X und X' anschließen.
- c) RVM mit Nullpunkt in der Mitte an Punkt M und St der Meßbuchse anschließen.
- d) NF-Voltmeter parallel zum Lautspre-
- cher legen. e) Abgleich bei ca. 2 V am RVM vornehmen

ZF-Abgleich 10,7 MHz

f) UKW-ZF-Kabel vom Schalter U 1a ablöten und Meßsender (10,7 MHz, Ausgang mit 60 Ohm abgeschlossen) über 2,2 nF an Schalter U 1 anschliessen

Skalenantrieb



4/12/15

Filter 2 (Ratio-Filter)

dulieren.

U 1a anlöten.

Filter

1) L 281 auf Maximum abgleichen. 2) L 283 auf Nulldurchgang abgleichen. 3) Meßsender jetzt 30% amplitudenmo-

4) P 231 auf NF-Minimum abgleichen. 5) L 283 auf Nulldurchgang abgleichen.

Filter L 211/212, L 201/202, L 32/33 1) In der angegebenen Reihenfolge auf Maximum abaleichen. g) UKW-ZF-Kabel wieder am Schalter

h) Meßsender über 1,8 nF an Meßpunkt ZF (Basis T 102) anschließen. Rauschen durch Hereindrehen von C 112 reduzieren.

2) L 181 und L 182 auf Maximum abgleichen.

3) L 32/33 auf Maximum nachgleichen.

FM-HF-Abgleich

Kontrolle: Bei Linksanschlag des Skalen-zeigers muß dieser auf der Skalenendmarke stehen.

(Die Eichmarken und die Skalenendmarke sind auf dem Chassis angegeben). i) UKW-Meßsender an Außen-Antennen-

buchse anschließen 1) Bei 90 MHz L 106 (Osz.) und L 103

(HF) auf Maximum abgleichen. 2) Bei 101 MHz C 123 (Osz.) und C 112

(HF) auf Maximum abgleichen.

3) Erforderlichenfalls 1) und 2) wiederholen

