



Betreft: a. Wijziging beugel 106
b. Gebruik smeermiddelen

- ad a. Vanaf stempeling 038 zijn beugel 106, bestelnummer 4822 402 30042 en samenstelling motormontageplaat 305 gewijzigd.
In apparaten met stempeling lager dan 038 kan men in geval van vastzitten van beugel 106 in de bus van motormontageplaat 305, de beugel demonteren, de as en de bus schoonmaken en smeren met Shell Tellus 33, bestelnummer 4822 390 10006.
Bij vervanging van de oude beugel 106 door de nieuwe beugel 106, moet tevens de motormontageplaat 305, vervangen worden.
Bestelnummer nieuwe beugel 106: 4822 402 30054
Bestelnummer motormontageplaat 305: 4822 520 10325
- ad b. Bij het smeren van de diverse onderdelen, moet men erop letten dat geen vet op de montageplaat 55 komt, daar deze aangetast wordt door vet.
-



GRAMMOFOON

Betreft: a. wijziging veer pos. 120.

b. Toevoeging van veer onder taster 70.

a. Omegaveer (pos. 120) bestelnummer 4822 492 40326 is vervangen door een nieuwe veer pos. 120, bestelnummer 4822 492 30968.

Tevens is aan beugel 74 bestelnummer 4822 402 60259 een lip toegevoegd (Zie fig. 1.)

Voor service doeleinden wordt de nieuwste uitvoering van beugel 74 geleverd.

b. Een veer pos. 121, bestelnummer 4822 492 40428 is onder taster 70, bestelnummer 4822 402 30043, toegevoegd om ongewenste afslag te voorkomen door een te licht draaiende taster.




Fig. 1

PHILIPS SERVICE-MEDEDELING



Vertrouwelijke mededeling voor service-handelaren. Copyright

Datum	1-7-1969	Type	22GC040 22GC042	Ref.	Afsp. 122	Tel.	88715
-------	----------	------	--------------------	------	-----------	------	-------

1. Wijziging afslagmechanisme

Met ingang van fabrieksstempeling PW 06 is het afslagmechanisme gewijzigd.

Hiervoor worden onderstaande onderdelen gebruikt:

Codenummer nieuwe ring pos. 31	4822 528 30122
Codenummer nieuwe grijphaak pos. 42	4822 402 60283
Codenummer nieuwe draaitafelas pos. 35	4822 535 70263

Omdat de nieuwe onderdelen niet in de oude uitvoering kunnen worden toegepast, blijven de oorspronkelijke onderdelen onder hun eigen codenummers eveneens beschikbaar.

Datum	1-7-1969	Type	22GF228	Ref.	Afsp. 123	Tel.	88715
-------	----------	------	---------	------	-----------	------	-------

1- Wijziging codenummer luidspreker

Gelieve in de documentatie het codenummer van de luidspreker te veranderen in 4822 240 10018.

Datum	1-7-1969	Type	22GF040	Ref.	Afsp. 124	Tel.	88715
-------	----------	------	---------	------	-----------	------	-------

1. Wijziging codenummer luidspreker

Gelieve in de documentatie het codenummer van de luidspreker te veranderen in 4822 240 10018.

Datum	1-7-1969	Type	22GC043	Ref.	Afsp. 125	Tel.	88715
-------	----------	------	---------	------	-----------	------	-------

1. Aanvulling codenummerlijst

Codenummer wisselpen	4822 535 60006
Codenummer korte pen	4822 535 90548
Codenummer 45-toerenadaptor	4822 532 60027