

Le bloc d'accord FK 804 89 est remplacé par le bloc FK 807 12. Ces deux blocs sont sensiblement identiques, leurs caractéristiques sont les mêmes ; ils fonctionnent avec le même condensateur variable et le même cadran. Cependant, leurs branchements sont légèrement différents et nous donnons ci-dessous le schéma de raccordement pour chacun d'entre eux, les connexions A, B, C de l'ancien étant reliées respectivement aux points correspondants du nouveau bloc.

