



S 7 = COMMUTATEUR VUMETRE
S 8 = COMMUTATEUR SORTIE
 POS.1 HP
 POS.2 HP LIGNE
 REBOBINAGE POS.3 LIGNE 600Ω
 MOTEUR DE POS.4 CASQUE 50Ω
 M2

CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6