


STRICTEMENT CONFIDENTIEL Exclusivement pour le "SERVICE" par les Revendeurs

RADIOOLA 1946

DOCUMENTATION DE SERVICE
RECEPTEUR TYPE

RA.590.A

Voir la documentation
du modèle RA 190



Alimentation en courant alternatif 110-240° (50%)

Pour tous renseignements sur cet appareil, se reporter à la Documentation-Service du Récepteur RA.190.A, à l'exception des pièces suivantes:

Ebenisterie	N° de code FK.404.000
Baffle	N° de code FK.408.970