



## ARCORP 401 (SUITE)

ration des résistances fournissant la tension écran de la 6A7 et la tension de l'anode oscillatrice de la même lampe. Ces résistances ne sont que d'un quart de watt et leur coupure par échauffement est assez fréquente. Au cas où l'on est obligé de les remplacer, il est plus prudent de prévoir une résistance de 1/2 watt ou même de 1 watt.

L'étage réflexe est assez souvent le siège d'accrochages provenant d'un manque de découplage; dans ce cas, il s'agit de revoir très soigneusement l'état de tous les condensateurs et en particulier celui

des condensateurs 13, 19, 14 et 18.

### Alignement.

L'alignement se fait à l'aide des trimmers du bloc des CV dans le haut de la gamme P.O., sur un signal de 1400 kHz environ. Dans le bas de la gamme P.O. on ajuste le padding correspondant.

En G.O., seul le réglage du padding est nécessaire sur *Huizen*.

En O.C., on règle les trimmers de l'oscillateur sur 20 m environ.

Les transformateurs M.F. sont accordés sur 472 kHz.