




## VUE INTÉRIEURE.



Voici les résultats obtenus pour chacune des six positions :

1. Stations locales, renforcement des basses et des aigus, affaiblissement de la sensibilité.
2. Stations locales, léger renforcement des basses.
3. Stations locales (de préférence pour la parole).
4. Bande moyenne, réception des émissions éloignées.

5. Bande moyenne, réception des émissions éloignées, tonalité grave.

6. Grande sélectivité. Tonalité grave.

*Remplacement des lampes.* — Certaines lampes défectueuses peuvent être remplacées par d'autres, de caractéristiques semblables.

En ce qui concerne le remplacement de la 6A8 par une 6E8, voir

ce qui a été dit à ce sujet à propos du récepteur IVB.

Les 6K7 peuvent être remplacées par des 6M7 sans aucune modification.

*Alignement.*

Le réglage des transformateurs M.F. doit se faire sur 472 kHz.

En P.O., les trimmers Ca2, Ca5

et Ca3 doivent être réglés sur 1.400 kHz, et le noyau réglable de l'oscillateur P.O. sur 574 kHz.

En G.O., les trimmers Ca3, Ca6 et Ca9 doivent être réglés sur 265 kHz et le noyau réglable de l'oscillateur P.O. sur 150 kHz.

En O.C., seuls les trimmers Ca1, Ca4 et Ca7 sont à régler sur 15 MHz (20 m) environ.