



Flange viste dal lato pastiera supporto bobine in basso, posizione fondo

N. 2686 - Punti di taratura:

- OM = 0,6 MC (regolare le induttanze);
1,43 MC (regolare i compensatori del condensatore variabile).
- OC2 = 2,5 MC (regolare le indutt.).
- OC1 = pretarata.