



RÉCEPTEUR **Sully**




7 Vue côté ÉLÉMENTS : module MF/BF




7 BIS AF 126 - Vue de dessus



8 Vue côté Éléments : BLOC



9 Vue côté cuivre : BLOC




10 Vue côté cuivre : module MF/BF

ALIGNEMENT

Antenne fictive à employer :

- 1°) En "cadre" faire rayonner la boucle de couplage standard à 70 cm du récepteur.
- 2°) En "Antenne auto" utiliser soit une antenne de voiture réelle (gaine à la masse), soit l'antenne fictive ci-dessous.



- 3°) En OC soit déplier l'antenne télescopique, soit la replier et la relier alors au générateur par 10 pF.

WOBULOSCOPE : Entrée verticale sur la cosse F (potentiomètre).

Réglage MF : Mettre le SULLY en PO sur 520 Kcs. Attaquer par 10 000 pF la cosse 4 touche OC, du bloc (base SFT 317), ou ce qui revient au même la prise du cadre PO, cosse B' du bloc.

Régler MF 1, MF 2, MF 3 sur 455 Kcs.

Réglage PO : 1°) "Caler" les extrémités de gamme :

- A 1620 Kcs (CV ouvert en butée) avec trimmer du CV cage avant.
- A 520 Kcs (CV fermé en butée) avec le noyau de l'oscillateur PO, L 9.

2°) Aligner le cadre : dans l'ordre

- A 574 Kcs (triangle marron, pointe en haut), en faisant coulisser la bobine PO (L3) du cadre (faire fondre la cire au fer à souder).
- A 1400 Kcs (triangle marron, pointe en haut) par le trimmer du CV cage arrière.

3°) Aligner le circuit d'antenne

- A 904 Kcs (triangle marron pointe en haut) par le noyau auto PO L 5.

Réglage GO : 1°) "Caler" l'oscillateur (L8) à 200 Kcs (triangle vert) avec le trimmer oscillateur GO du bloc (C 16).

2°) Aligner le cadre à 200 Kcs en faisant coulisser la bobine GO (L4).

3°) Aligner le circuit d'antenne à 200 Kcs par le noyau de la bobine auto GO (L6).

Réglage OC : Avant tout, mettre le vernier à zéro, aiguille inférieure du cadran au milieu de l'échelle.

Réglage à 6,5 Mcs (46 m), repéré au cadran par triangle marron, pointe en bas.

1°) Caler l'oscillateur (L 8) sur la fréquence à son battement supérieur, c'est à dire :

- a) Si on peut obtenir 2 fois la réception du signal pour 2 positions du noyau, c'est la position la moins enfoncée qui est la bonne.
- b) Si on ne s'est pas trompé, il n'y a pas d'autre signal en tournant le CV du poste. En effet, la fréquence image tombe à 5 Mcs 590, donc en dehors de la gamme.
- c) On peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé en décalant le générateur : la fréquence image est alors supérieure de 910 Mcs à celle qu'on reçoit ; on la trouve donc au cadran du générateur sur 7,310 Mcs.

2°) Aligner le circuit d'antenne par le noyau de la bobine "accord OC" L 7.

3°) Vérifier à 16 Mc (18 m 75), repéré par triangle marron pointe en bas. Il n'y a à cette fréquence aucun réglage à effectuer.