



# R É C E P T E U R N 6 X 8 1 V T

## INFORMATION SERVICE N° 1027 (BF 58)

Durant la fabrication de cet appareil, quelques modifications ont été apportées.

Le circuit grille de B4 (EF 97) a été modifié ainsi que celui de C.A.G.

Suppression de R38, R40, R42 ainsi que C89 et C115.  
R41 passe de 1,2 à 2,2 MΩ. C40 a été déplacé.

Adjonction de R60 (47 Ω) en parallèle sur S61.

R41 - 2,2 MΩ..... B 00 801/2M2

R60 - 47 Ω..... B 00 801/47E

Au verso le schéma complet de l'appareil, tenant compte de ces diverses modifications.

*Pour tout ce qui concerne*

## Les Transformateurs standard pour haut-parleurs

*veuillez vous reporter aux*

### Bulletin Service N° 13 R (Octobre 1957)

Instructions générales

Schémas de branchement

Listes de remplacement

### Bulletin Service N° 18 R (Avril 1958)

Caractéristiques électriques

Dimensions

Rapports d'impédance  
des transformateurs standard



