

COMPLEMENT A LA
DOCUMENTATION DES
TELEVISEURS EQUIPES
DU CHASSIS
TVC 4

ORIENTATION pour le dépannage de la partie base de temps trames

TABLE DES MATIERES

— Pas de balayage vertical	pages 2-5-6-9-10
— Manque d'amplitude et défauts de linéarité	pages 3-4
— Pas de synchronisation verticale	pages 7-8-11
— Notes personnelles	page 12

REMARQUE IMPORTANTE

Il n'est pas toujours aisé de retrouver dans un téléviseur l'élément sur lequel il est nécessaire d'effectuer certaines mesures. Pour faciliter votre travail nous vous présentons, pour la première fois, un système de repérage très simplifié pour les principaux composants.

Il consiste à relier par une flèche l'élément sur le plan théorique (schéma) et sur le plan pratique (platine imprimée).

Explications des symboles utilisés

Exemple :

- a) V # 22 = nombre de volts très peu différents de 22
- b) Variation > 1,5 V = variation plus grande que 1,5 V
- c) Variation < 1,5 V = variation plus petite que 1,5 V

TV2-36



Pas de balayage vertical

Le balayage est nul en 819 lignes seulement
Le balayage est nul en 625 lignes seulement



Vérifier S 1224 et la commutation
Vérifier S 1225 et la commutation

Le balayage est nul en 819 lignes comme en 625 lignes


- 1^o) Court-circuiter la base et l'émetteur de T 1208 (BF 178 Relaxateur)
2^o) Appliquer à travers un condensateur de 100 nF, sur la grille G 1 de
l'EL 508, la tension alternative (50 Hz) du filament TRC connecteur A
picot 2 (fil blanc)



TV 961




Manque d'amplitude et défaits de linéarité






Le balayage reste nul.

PLATINE BASE DE TEMPS




Pas de synchronisation verticale





Pas de synchronisation verticale (avec voltmètre du type P 817)

Branchez le voltmètre continu (3 V) sur le collecteur de T 1205. La tension doit varier de 0 V sans signal à 0,1 V avec signal.



Pas de synchronisation verticale (avec voltmètre du type Métrix)

Branchez un voltmètre continu (3 V) sur le collecteur de T 1205. La tension doit être de 0 V sans signal et 0,1 V avec signal.

