

Service
Service
Service




35 697A2

For repair information of the cassette mechanism see Service Manual of "Recorders tape deck MSM1-5188".

Service Manual


SPECIFICATION

| | Min. value | Typical value | |
|----------------------------------|---|---|---------------|
| Mains voltage | : 220 V (110-127-240 V) by changing the inter-connections) | 220 V (110-127-240 V) by changing the inter-connections) | |
| Mains frequency | : 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | |
| Power consumption | : 13 W | 13 W | |
| Tape system | compact cassette | compact cassette | |
| Number of tracks | : 2 x 2 (stereo) | 2 x 2 (stereo) | |
| Tape speed | : 4.76 cm/s | 4.76 cm/s | |
| Speed deviation | : ± 1.5% | ± 1.5% | |
| Wow and flutter weighted | : ≤ 0.2% (DIN) | 0.16% (DIN) | ≤ 0.06% (NAB) |
| Fast wind time C60 cassette | : ≤ 95 sec | ≤ 95 sec | |
| Input sensitivity: | | | |
| - microphone | : 0.4 mV/2 kΩ | 0.4 mV/2 kΩ | |
| - line in | : 30 mV/150 kΩ | 30 mV/150 kΩ | |
| Output level | | | |
| - line out | : ≥ 0.5 V/< 5 kΩ | ≥ 0.5 V/< 5 kΩ | |
| Distorsion K3 | : ≤ 3% | ≤ 2% | |
| Frequency range | : acc DIN 45500: | acc IEC: | acc NAB: |
| - Metal tape | : 30-15.000 Hz | 30-17.000 Hz | 30-18.000 Hz |
| - Cr tape | : 30-15.000 Hz | 30-17.000 Hz | 30-18.000 Hz |
| - Normal tape | : 30-13.000 Hz | 30-15.000 Hz | 30-16.000 Hz |
| Signal-to-noise without Dolby NR | acc DIN 45500: | acc IEC: | acc NAB: |
| - Metal tape | : ≥ 56 dB | 58 dB | 60 dB |
| - Cr tape | : ≥ 56 dB | 58 dB | 60 dB |
| - Normal tape | : ≥ 54 dB | 56 dB | 58 dB |
| Improvement with Dolby NR | : ≥ 8.5 dB (CCIR) | 10 dB (at > 5 kHz) | |
| Bias and Erase frequency | : 85 kHz ± 10% | 85 kHz ± 5% | |
| Dimensions | : 320 x 114 x 243 mm | 320 x 114 x 243 mm | |
| Weight | : 3.5 kg approx. | 3.5 kg approx. | |



33 396A12

Fig. 1



33 397A12

Fig. 2

Controls and connections

Figs. 1 and 2

- | | | | |
|---|----------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Eject key | 9 | Stop button - SK63 |
| 2 | Mains on/off-SK0 | 10 | Tape select - SK4 |
| 3 | Cassette holder | 11 | Dolby/MPX - SK3 |
| 4 | Record button - SK1 | 12 | Microphone socket BU2 |
| 5 | Pause button | 13 | Recording level control - 3122 |
| 6 | Rewind button - SK61 | 14 | Counter |
| 7 | Wind button | 15 | Zero-reset button for counter |
| 8 | Play button - SK62 | 16 | Recording level indicators - U404 |
| | | 17 | Line in cable - BU4, 5 |
| | | 18 | Line out cable - BU6, 7 |

GB SERVICING HINTS

Dismantling of tape transport mechanism (Figs. 3 and 5)

- Remove ornamental plate 404, 406 and 403 of cassette compartment lid.
- Turn screw M4x6 out of coupling piece 560 and take out coupling rod 557.
- Remove bottom plate 563.
- Remove fixing screw of microphone socket screening 562.
- Loosen the 2 screws by which both side walls 551 are fixed in the front.
- Bent both side walls somewhat to the outside and pull the front forward.
- Remove belt 417 from counter pulley.
- Lift fixing rod 554 out of locking device at lower side of the front.
- Take out fixing rod 554.
- Remove fixing screw of tape transport mechanism.
- The tape transport mechanism is now detached from the front panel.

Adjustment of REC switch SK1 (Fig. 4)

Select REC mode of tape transport mechanism. Lever 306 moves to the right and displaces rod 557. Set the switching part of SK1 in the right-most position and fix coupling piece 560 with screw M4x6 on rod 557. Check whether SK1 also functions properly in the PLAY mode.

Tape speed

When servicing the tape transport, it is recommendable to check the tape speed.

After replacement of component parts susceptible to wearing-in, like belts and motor, it is advisable to adjust the motor speed to a -1% deviation after servicing. After a very short period the recorder will meet the desired 0% tape speed deviation. When servicing electronic components, like ICs, resistors and capacitors, the tape speed should preferably be set to 0% .

NL REPARATIEWENKEN

Uitkassen van het loopwerk (Fig. 3 en 5)


- Sierplaat 404, 406 en 403 van kassetteklep verwijderen.
- Schroef M4x6 uit koppelstuk 560 draaien en koppelstang 557 losnemen.
- Verwijder de bodemplaat 563.
- Schroef van microfoonbusafscherming 562 verwijderen.
- Schroef de beide zijwanden 551 van het voorfront los.
- Beide zijwanden iets naar buiten buigen en het voorfront naar voren trekken.
- Snaar 417 afnemen van tellerpoelie.
- Bevestigingsstang 554 uit blokkering aan de onderzijde van het front tillen.
- Bevestigingsstang 554 uitnemen.
- Bevestigingsschroef van het loopwerk verwijderen.
- Het loopwerk is nu los van het voorfront.

Instellen van REC schakelaar SK1 (Fig. 4)

Zet het loopwerk in de stand REC. Hefboom 306 beweegt naar rechts en verschuift stang 557. Het schakeldeel van SK1 in de meest rechtse stand plaatsen en nu koppelstuk 560 met de schroef M4x6 op stang 557 bevestigen. Controleer daarna of ook in de stand Play SK1 goed funktioneert.

Bandsnelheid

Bij reparaties aan het loopwerk verdient het aanbeveling de bandsnelheid te controleren. Na het vervangen van inloopgevoelige onderdelen, zoals snaren en motor, verdient het aanbeveling de motorsnelheid na deze reparatie op -1% afwijking in te stellen. In zeer korte tijd zal het apparaat daarna de gewenste 0% bandsnelheidsafwijking hebben bereikt. Bij reparaties aan elektrische componenten, zoals IC-weerstanden en condensatoren wordt de bandsnelheid bij voorkeur op 0% ingesteld.



F CONSEILS REPARATION

Démontage de la mécanique (Fig. 3 et 5)

- Enlever la plaquette décorative 404, 406 et 403 du couvercle de cassette.
- Dévisser la vis M4x6 du couple 560 et enlever la tige d'accouplement 557.
- Enlever la plaque de fond 563.
- Dévisser la vis du blindage de la douille du micro 562.
- Dévisser les deux parois latérales 551.
- Plier légèrement les deux parois vers l'extérieur et tirer la façade vers l'avant.
- Oter la courroie 417 de la poulie du compte-tours.
- Soulever la tige de fixation 554 à la partie inférieure de la façade.
- Extraire la tige de fixation 554.
- Enlever la vis de fixation de la mécanique.
- La mécanique se détache à présent du façade.

Réglage du commutateur REC SK1 (Fig. 4)

Positionner la mécanique sur "REC". Le levier 306 se meut sur la droite et pousse la tige 557. Positionner la section commutation de SK1 dans la position d'extrême droite et fixer le couple 560 par la vis M4x6 à la tige 557. Vérifier ensuite si SK1 fonctionne aussi bien en position "Play".

Vitesse de défilement

Lors de réparations à la mécanique il est conseillé de vérifier la vitesse de défilement. Après que des pièces comme les courroies ou le moteur ont fait l'objet de remplacement il est conseillé de régler la vitesse du moteur avec une marge de -1% . En très peu de temps l'appareil présentera l'écart de vitesse souhaité de 0% . En cas de réparations à des composants électriques tels les IC, les résistances et les condensateurs, la vitesse de défilement est de préférence réglée à 0% .

I CONSIGLI PER LA RIPARAZIONE

Smontaggio del meccanismo (Fig. 3 e 5)

- Togliere la piastrina decorativa 404, 406 e 403 dal coperchio del vano cassetta.
- Svitare la vite M4x6 della coppia 560 e togliere l'asta di accoppiamento 557.
- Togliere la parte inferiore.
- Svitare la vite di schermatura della spina del microfono 562.
- Svitare i due pannelli laterali 551.
- Soartare leggermente questi pannelli e tirare la parte frontale verso l'avanti.
- Togliere la cinghia 417 dalla puleggia del contagiri.
- Sollevare l'astina di fissaggio 554 della parte inferiore della pannello frontale.
- Estrarre l'astina di fissaggio 554.
- Levare la vite di fissaggio del meccanismo.
- Il meccanismo è ora staccato dal mobile.

Regolazione del commutatore SK1 (Fig. 4)

Posizionare il meccanismo su di "REC". La leva 306 si sposta sulla destra e preme l'astina 557.

D REPARATURHINWEISE

Ausbau des Laufwerks (Bild 3 und 5)

- Zierplatte 404, 406 und 403 der Cassettenfachklappe abnehmen.
- Schraube M4x6 aus Kupplungsstück 560 herausdrehen und Kupplungsstange 557 lösen.
- Bodenplatte 563 abnehmen.
- Schraube der Mikrofonbuchsenabschirmung 562 herausdrehen.
- Beide Seitenwände 551 an der Vorderseite lösen (2 schrauben).
- Beide Seitenwände etwas nach aussen biegen und die Vorderseite nach vorne ziehen.
- Seil 417 von Zählwerk-Seilrolle abnehmen.
- Befestigungsstange 554 aus Blockierung auf der Unterseite der Vorderseite heben.
- Befestigungsstange 554 herausnehmen.
- Befestigungsschraube des Laufwerks herausdrehen.
- Laufwerk ist jetzt frei von der Vorderseite.

Einstellen von "REC"-Schalter SK1 (Bild 4)

Laufwerk in "REC"-Stellung schalten. Hebel 306 geht nach rechts und verschiebt Stange 557. Schaltteil von SK1 in die äusserst rechte Stellung bringen und nun Kupplungsstück 560 mit der Schraube M4x6 auf Stange 557 befestigen. Anschliessend prüfen, ob auch in "PLAY"-Stellung SK1 einwandfrei arbeitet.

Bandgeschwindigkeit

Bei Reparaturen am Laufwerk empfiehlt sich, die Bandgeschwindigkeit zu prüfen. Nach Auswechseln einlaufempfindlicher Teile wie Seile und Motor empfiehlt sich, die Motorgeschwindigkeit nach dieser Reparatur auf eine Abweichung von -1% einzustellen. In kürzester Zeit wird das Gerät dann die verlangte Bandgeschwindigkeitsabweichung von 0% erreicht haben. Bei Reparaturen an elektrischen Teilen wie integrierte Schaltungen, Widerstände und Kondensatoren wird die Bandgeschwindigkeit vorzugsweise auf 0% eingestellt.

Posizionare la parte commutazione di SK1 all'estrema destra e fissare la coppia 560 per mezzo della vite M4x6 all'asta 557. Quindi controllare se SK1 funziona anchè bene in posizione "Play".

Velocità del nastro

Quando si ripara la parte trasporto nastro, si raccomanda di controllare la velocità. Dopo la sostituzione di componenti suscettibili a logorio come cinghie e motore, si raccomanda di regolare la velocità del motore per una deviazione pari a -1% . Dopo un periodo molto breve il registratore avrà una variazione di velocità pari a 0% . Quando si interviene su componenti elettronici, come IC, resistenze e condensatori, la velocità del nastro dovrebbe essere regolata a 0% .

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------|
| 401 | 4822 410 23458 | 419 | 4822 492 62575 |
| 402 | 4822 443 50446 | 421 | 4822 411 50545 |
| 403 | 4822 460 20533 | 422 | 4822 321 20692 |
| 404 | 4822 454 20472 | 423 | 4822 321 10084 |
| 406 | 4822 450 60291 | 424 | 4822 462 40598 |
| 407 | 4822 413 70176 | 426 | 4822 460 20489 |
| 408 | 4822 535 91637 | 427 | 4822 153 40008 |
| 409 | 4822 410 22934 | 428 | 4822 492 62439 |
| 411 | 4822 492 62827 | | |
| 412 | 4822 413 41224 | | |
| 413 | 4822 443 61266 | | |
| 414 | 4822 450 60392 | | |
| 416 | 4822 349 50185 | | |
| 417 | 4822 358 10088 | | |
| 418 | 4822 410 23457 | | |




Fig. 5

ELECTRICAL MEASUREMENTS AND ADJUSTMENTS

General conditions

The following general conditions apply to the electrical measurements and adjustments, unless explicitly stated otherwise.

- Mains voltage 220 V \pm 5%, 50 Hz
- Ambient temperature 20 to 25° C
- Dolby switch SK3 off
- Tape selector: Cr SK4
- Volume control recording level 3122: max.
- The voltages have been measured relative to earth.

- The measurements and adjustments are related to the left-hand channel.
- The corresponding test points and adjusting elements for the right-hand channel are given in brackets.

Required test equipment and test cassettes

- LF generator
- AC millivoltmeter (mV-meter)
- Wow-and-flutter-meter
- Universal test cassette SBC419Cr - 4822 397 30069
- Multimeter
- Frequency counter

| Adjustment | Cassette | Recorder in position | Apply signal to | Measure on | Read on | Adjust with | Adjust to | |
|--|---|----------------------|----------------------------|---|---|----------------|--|------------------------------|
| Playback speed | SBC419Cr 3150 Hz | PLAY | — | BU6 (BU7) | Wow-and-flutter meter (Filter on) | 3904 | *b | |
| Playback sensitivity + Indicators | SBC419Cr 315 Hz-0 dB | PLAY | — | BU6 (BU7) | mV-meter | 3128 (3129) | 650 mV | |
| | | | | — | U404 | 3238 (3239) | + 1 dB | |
| Playback frequency response | SBC419Cr 40Hz:250Hz: 6.3 kHz: 12.5 kHz | PLAY | — | BU6 (BU7) | mV-meter | — | See graph Fig. 6 frequency response | |
| Target value BIAS | Arbitrary cassette | REC | — | MP1 (MP101) | mV-meter | 3220 (3221) | 9.6 mV (10 mV) | |
| Recording sensitivity | SBC419Cr side 2 *c | REC + PLAY | 315 Hz. to BU4 (BU5) | BU6 (BU7) | mV-meter | LF-Generator | 290 mV | |
| | | | | Disable the bias by removing 3224 | | | | |
| | | | | MP1 (MP101) | mV-meter | 3218 (3219) | 0.9 mV | |
| Connect 3224 make a recording and play it back | | | | | | | | |
| BIAS | SBC419Cr side 2 *c | REC + PLAY | — | MP1 (MP101) | mV-meter | 3220 (3221) | 9.6 mV target (10 mV) value | |
| | | | | 315 Hz. to BU4 (BU5) | BU6 (BU7) | mV-meter | LF-generator | 29 mV |
| | | | | 40 Hz-6.3 kHz 10 kHz-12 kHz 13 kHz-14 kHz 15 kHz. to BU4 (BU5) | Record a number of frequencies with the same input voltage and play them back | | | |
| PLAY | | | | BU6 (BU7) | mV-meter | — | 290 mV *d | |
| f-oscillator | Arbitrary cassette | REC | — | MP2 | Frequency counter | 5106 | 85 kHz | |
| 19/85 kHz suppression | Arbitrary cassette | REC DOLBY/MPX | 315 Hz. to BU4 (BU5) | BU6 (BU7) | mV-meter | LF generator | 775 mV | |
| | | | | 19 kHz. to BU4 (BU5) (same input voltage) | BU6 (BU7) | mV-meter | 5102 (5103) 19 kHz part | \leq 25 mV |
| | | | | f-oscil. to BU4 (BU5) (same input voltage) | BU6 (BU7) | mV-meter | 5102 (5103) 85 kHz part | Min output \leq 4.35 mV |

GB Notes:

- *a. Prior to any measurement or adjustment with the tape running, heads and tape guides should be degaussed and cleaned.
- *b. The max. permissible speed deviation is \pm 1.5%. See also Service Hints: Tape speed. Moreover, the wow-and-flutter can be read. This value should not exceed 0.13%.
- *c. If the accuracy requirements are less stringent a high quality chromium cassette may be used as an alternative.
- *d. The output voltage on BU6 (BU7) should read 290 mV \pm 0.25 dB. If this is not the case reduce the LF-signal (bias disabled) by as many dB's as the reading was too low or too high by means of 3218 (3219).
- *e. When one channel is adjusted this may slightly affect the adjustment of the other channel. If the adjustment is correct the frequency response curve will be similar to curve b in Fig. 8. distortion \leq 3%.

F Remarques:

- *a. Le chaque mesure ou réglage à la chaîne, les têtes et guide-bande doivent être démagnétisées et nettoyées.
- *b. Ecart maximum admissible \pm 1.5%. Voir aussi conseils réparation: Vitesse de défilement. On pourra aussi lire le niveau de pleurage que ne doit pas dépasser 0.13%.
- *c. Si les exigences point de vue précision ne sont pas tellement élevées, une cassette au chrome de bonne qualité pourra aussi convenir.
- *d. La tension de sortie doit afficher 290 mV \pm 0.25 dB. Si ce n'était pas le cas, régler avec 3218 (3219) le signal AF (prémagnétisation exclue) d'autant de dB en-dessous ou au-dessus du résultat de l'affichage qui serait trop haut ou trop bas.
- *e. Lors du réglage d'un des canaux on pourrait constater qu'il y a incidence sur l'autre. Si le réglage est comme il faut, la courbe de fréquence aura la forme de celle de la Fig. 8 courbe b, distorsion \leq 3%.

I Note:

- *a. Prima di effettuare della misure o regolazioni con la cassetta inserita, le testine e le guide nastro devono essere smagnetizzate e pulite.
- *b. Massima deviazione tollerata \pm 1.5%. Vedere istruzioni per la riparazione: Velocità del nastro. Può essere letto anche il wow. Questo può essere come massimo 0.13%.
- *c. Si il controllo non deve essere molto accurato, si può utilizzare una cassetta al cromo di alta qualità.

NL Opmerkingen

- *a. Voor alle metingen en instellingen met lopende band dienen de koppen en bandgeleiders gedemagnetiseerd en gereinigd te worden.
- *b. Max. toelaatbare snelheidsafwijking \pm 1.5%. Zie ook Servicewenken: Bandsnelheid. Tevens kan bij deze meting de jengelwaarde worden afgelezen. Deze mag max. 0.13% bedragen.
- *c. Bij minder hoge nauwkeurigheid kan ook een chromiumcassette van goede kwaliteit worden gebruikt.
- *d. Indien de uitgangsspanning op BU6 (BU7) geen 290 mV \pm 0.25 dB is, regel dan met 3218 (3219) het LF signaal (voormagnetisatie uitgeschakeld) zoveel dB lager of hoger als de meteruitslag te hoog of te laag is.
- *e. Bij het instellen van het ene kanaal kan het andere iets worden beïnvloed. Bij een goede instelling zal de frequentie karakteristiek als in Fig. 8 curve b verlopen, vervorming \leq 3%.

D Anmerkungen:

- *a. Vor jeder Messung oder Einstellung mit laufendem Band empfiehlt es sich, die Köpfe und Bandführungen zu entmagnetisieren und zu reinigen.
- *b. Maximal zulässige Geschwindigkeitsabweichung \pm 1.5%. Siehe auch Reparaturhinweise: Bandgeschwindigkeit.
- *c. Bei weniger hoher Genauigkeit lässt sich auch eine Chromium-Cassette guter Qualität verwenden.
- *d. Die Ausgangsspannung an BU6 (BU7) muss 290 mV \pm 0.25 dB anzeigen. Ist das nicht der Fall, dann mit 3218(3219) das NF-Signal (Vormagnetisierung ausgeschlossen) um soviel dB niedriger oder höher einstellen als die Messanzeige zu hoch oder zu niedrig war.
- *e. Beim Einstellen des einen Kanals kann der andere etwas beeinflusst werden. Bei einer entsprechenden Einstellung verläuft der Frequenzgang wie in Abb. 8, Kurve b, Verzerrung \leq 3%.

- *d. Gli la tensione d'uscita devono essere su 290 mV \pm 0.25 dB. Se ciò non è aumentare o ridurre il segnale AF (bias disinserito), in funzione della indicazione, in dB, troppo bassa o troppo alta, per mezzo di 3218 (3219).
- *e. Quando viene regolato un canale, questo può influire sulla regolazione dell'altro. Se la regolazione è corretta la curva della riposta in frequenza sarà simile alla curva b della Fig. 8. Distorsione aumenterà \leq 3%.





Fig. 6





Fig. 8



| | f1 | f2 | f3 | f4 |
|--------|-------|--------|-------|--------|
| Metal | 30 Hz | 125 Hz | 8 kHz | 15 kHz |
| Cr | 30 Hz | 125 Hz | 8 kHz | 15 kHz |
| Normal | 30 Hz | 125 Hz | 8 kHz | 13 kHz |

Fig. 7




Fig. 9





Fig. 10

| -U404- | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 7400,7401 | IR-2E01 | 4822 209 80878 |
| 7402,7403 | LN061159P | 4822 130 32149 |



REC-PB - AMPLIFIER

REC-PB - AMPLIFIER

POWER SUPPLY

U404 LED BAR UNIT


U201

- 0.33W ± 5% SFR25
- 0.25W ± 5% VR25
- 0.4W ± 1% MR25
- CERAMIC PLATE CAPACITOR
- POLYESTER FLAT FOIL
- MICROPOCO
- TUBULAR CERAMIC
- MINIATURE SINGLE ELCO

* d = 10V
 e = 16V
 f = 25V
 g = 40V
 h = 63V
 j = 100V
 r = 250V
 u = 400V
 w = 630V

— CONNECTOR-PLUG // POINT
 — MEASURING POINT
 — MP
 — ELECTRONIC VOLTMETER
 — PLAYBACK
 — ONLY RECORDING

CIRCUIT IS DRAWN IN POSITION: PLAYBACK-DOLBY OFF



| ITEM | CD | PCB | | | |
|------|-----|-----|-------|-----|-----|
| K1 | R03 | A02 | 3107 | C05 | I05 |
| K2 | L04 | A02 | 3108 | C02 | H05 |
| SK0 | D08 | C04 | 3109 | C06 | J05 |
| 2100 | C02 | H04 | 3110 | C02 | H05 |
| 2101 | C06 | I04 | 3111 | C06 | I05 |
| 2102 | C02 | H04 | 3112 | C01 | I05 |
| 2103 | C06 | I04 | 3113 | C05 | J05 |
| 2104 | C01 | H05 | 3114 | C01 | A08 |
| 2105 | C05 | I05 | 3115 | D05 | I05 |
| 2106 | C02 | H05 | 3116 | D02 | H04 |
| 2107 | C06 | I05 | 3117 | D06 | J04 |
| 2108 | C02 | H05 | 3118 | D02 | I05 |
| 2109 | C01 | J05 | 3119 | D06 | J05 |
| 2110 | C01 | I05 | 3120 | D02 | I05 |
| 2111 | C05 | J05 | 3121 | D06 | J05 |
| 2112 | D01 | I04 | 3122A | D02 | J07 |
| 2113 | D05 | J05 | 3122B | D06 | J07 |
| 2114 | D03 | H05 | 3124 | D03 | H05 |
| 2115 | D07 | J05 | 3125 | D07 | I05 |
| 2116 | D04 | G02 | 3126 | D03 | H05 |
| 2117 | C04 | G02 | 3127 | D07 | I05 |
| 2118 | D03 | I05 | 3128 | D03 | I05 |
| 2119 | E06 | I03 | 3129 | D07 | J05 |
| 2120 | E02 | H02 | 3130 | E03 | J06 |
| 2121 | E06 | J04 | 3131 | E07 | J06 |
| 2122 | E03 | H02 | 3132 | E02 | J06 |
| 2123 | E07 | J03 | 3133 | E06 | J05 |
| 2124 | D02 | I04 | 3134 | G04 | I02 |
| 2125 | D06 | J04 | 3135 | G08 | I02 |
| 2126 | G02 | H03 | 3136 | G08 | H06 |
| 2127 | G06 | I03 | 3137 | G08 | J06 |
| 2128 | F02 | H03 | 3138 | F03 | H02 |
| 2129 | F06 | I03 | 3139 | F04 | G02 |
| 2130 | F02 | H03 | 3140 | L01 | F04 |
| 2131 | F06 | J03 | 3141 | D03 | G02 |
| 2132 | G02 | H03 | 3142 | L04 | F04 |
| 2133 | G06 | J03 | 3143 | D04 | G02 |
| 2134 | G02 | H03 | 3144 | E03 | G02 |
| 2135 | G06 | J03 | 3147 | E04 | F02 |
| 2136 | G01 | H03 | 3148 | D03 | G02 |
| 2137 | G05 | J03 | 3149 | D04 | G02 |
| 2138 | H01 | G03 | 3150 | D04 | G02 |
| 2139 | H05 | I03 | 3151 | D04 | G02 |
| 2140 | G01 | H04 | 3152 | D04 | F02 |
| 2141 | G05 | I04 | 3153 | E04 | F02 |
| 2142 | H03 | G02 | 3154 | D03 | G02 |
| 2143 | H05 | I03 | 3155 | D04 | G02 |
| 2144 | I04 | F02 | 3156 | D04 | G02 |
| 2145 | I03 | G04 | 3157 | D04 | F02 |
| 2146 | I04 | C05 | 3160 | F01 | H03 |
| 2147 | I02 | E05 | 3161 | F05 | I03 |
| 2148 | I06 | E04 | 3162 | F02 | H03 |
| 2149 | I02 | E05 | 3163 | F06 | J03 |
| 2150 | I06 | E05 | 3164 | G01 | H03 |
| 2151 | I02 | E05 | 3165 | G05 | J03 |
| 2152 | J06 | E05 | 3166 | G01 | I03 |
| 2153 | J02 | G04 | 3167 | G05 | J03 |
| 2154 | J06 | F05 | 3168 | H03 | I02 |
| 2155 | J02 | E05 | 3169 | H05 | I02 |
| 2156 | J06 | E04 | 3172 | F03 | I04 |
| 2157 | J01 | F05 | 3173 | E04 | H04 |
| 2158 | J05 | F05 | 3174 | E03 | I04 |
| 2159 | J01 | G05 | 3176 | H03 | E02 |
| 2160 | J05 | G05 | 3177 | H05 | I03 |
| 2161 | L01 | F04 | 3178 | D02 | I04 |
| 2162 | L05 | E04 | 3179 | D06 | J05 |
| 2163 | L01 | F04 | 3180 | H04 | H02 |
| 2164 | L05 | F04 | 3181 | H04 | H02 |
| 2165 | K04 | E03 | 3182 | I04 | F02 |
| 2166 | K04 | E03 | 3183 | I04 | F02 |
| 2167 | K04 | F04 | 3192 | I02 | E05 |
| 2168 | K04 | E04 | 3193 | I06 | E05 |
| 2169 | L04 | F04 | 3194 | I02 | E05 |
| 2170 | C08 | E03 | 3195 | I06 | E04 |
| 2171 | C08 | E02 | 3196 | I02 | E05 |
| 2172 | B08 | G03 | 3197 | I06 | E05 |
| 2173 | B08 | E02 | 3198 | I02 | E05 |
| 2174 | A08 | I05 | 3199 | I06 | E05 |
| 2175 | J02 | H04 | 3202 | I02 | H04 |
| 2176 | J05 | D05 | 3203 | I06 | G05 |
| 2177 | L05 | E04 | 3204 | I02 | E05 |
| 2178 | L01 | F04 | 3205 | I06 | E04 |
| 2179 | L05 | F04 | 3206 | J01 | F04 |
| 2180 | K04 | E03 | 3207 | J05 | F04 |
| 2181 | K04 | E03 | 3208 | J01 | F05 |
| 2182 | K04 | E03 | 3209 | J05 | F05 |
| 2183 | K04 | E03 | 3210 | J02 | G05 |
| 2184 | K04 | F04 | 3211 | J06 | F05 |
| 2185 | L04 | F04 | 3212 | K02 | G05 |
| 2186 | L04 | F04 | 3213 | K05 | G05 |
| 2187 | C08 | E03 | 3214 | L01 | F05 |
| 2188 | C08 | E02 | 3215 | L05 | F05 |
| 2189 | C08 | E02 | 3216 | L01 | F04 |
| 2190 | C08 | E02 | 3217 | L05 | F04 |
| 2191 | C08 | E02 | 3218 | L01 | F05 |
| 2192 | C08 | E02 | 3219 | L05 | F05 |
| 2193 | C08 | E02 | 3220 | L01 | F04 |
| 2194 | C08 | E02 | 3221 | L05 | F04 |
| 2195 | C08 | E02 | 3222 | K03 | G05 |
| 2196 | C08 | E02 | 3223 | K03 | G05 |
| 2197 | C08 | E02 | 3224 | K03 | G05 |
| 2198 | C08 | E02 | 3225 | K03 | G05 |
| 2199 | C08 | E02 | 3226 | K03 | G05 |
| 2200 | D08 | B04 | 3227 | K03 | G05 |
| 2201 | D08 | B04 | 3228 | K03 | G05 |
| 2202 | D08 | B04 | 3229 | K03 | G05 |
| 2203 | D08 | B04 | 3230 | K03 | G05 |
| 2204 | D08 | B04 | 3231 | K03 | G05 |
| 2205 | D08 | B04 | 3232 | K03 | G05 |
| 2206 | D08 | B04 | 3233 | K03 | G05 |
| 2207 | D08 | B04 | 3234 | K03 | G05 |
| 2208 | D08 | B04 | 3235 | K03 | G05 |
| 2209 | D08 | B04 | 3236 | K03 | G05 |
| 2210 | D08 | B04 | 3237 | K03 | G05 |
| 2211 | D08 | B04 | 3238 | K03 | G05 |
| 2212 | D08 | B04 | 3239 | K03 | G05 |
| 2213 | D08 | B04 | 3240 | K03 | G05 |
| 2214 | D08 | B04 | 3241 | K03 | G05 |
| 2215 | D08 | B04 | 3242 | K03 | G05 |
| 2216 | D08 | B04 | 3243 | K03 | G05 |
| 2217 | D08 | B04 | 3244 | K03 | G05 |
| 2218 | D08 | B04 | 3245 | K03 | G05 |
| 2219 | D08 | B04 | 3246 | K03 | G05 |
| 2220 | D08 | B04 | 3247 | K03 | G05 |
| 2221 | D08 | B04 | 3248 | K03 | G05 |
| 2222 | D08 | B04 | 3249 | K03 | G05 |
| 2223 | D08 | B04 | 3250 | K03 | G05 |
| 2224 | D08 | B04 | 3251 | K03 | G05 |
| 2225 | D08 | B04 | 3252 | K03 | G05 |
| 2226 | D08 | B04 | 3253 | K03 | G05 |
| 2227 | D08 | B04 | 3254 | K03 | G05 |
| 2228 | D08 | B04 | 3255 | K03 | G05 |
| 2229 | D08 | B04 | 3256 | K03 | G05 |
| 2230 | D08 | B04 | 3257 | K03 | G05 |
| 2231 | D08 | B04 | 3258 | K03 | G05 |
| 2232 | D08 | B04 | 3259 | K03 | G05 |
| 2233 | D08 | B04 | 3260 | K03 | G05 |
| 2234 | D08 | B04 | 3261 | K03 | G05 |
| 2235 | D08 | B04 | 3262 | K03 | G05 |
| 2236 | D08 | B04 | 3263 | K03 | G05 |
| 2237 | D08 | B04 | 3264 | K03 | G05 |
| 2238 | D08 | B04 | 3265 | K03 | G05 |
| 2239 | D08 | B04 | 3266 | K03 | G05 |
| 2240 | D08 | B04 | 3267 | K03 | G05 |
| 2241 | D08 | B04 | 3268 | K03 | G05 |
| 2242 | D08 | B04 | 3269 | K03 | G05 |
| 2243 | D08 | B04 | 3270 | K03 | G05 |
| 2244 | D08 | B04 | 3271 | K03 | G05 |
| 2245 | D08 | B04 | 3272 | K03 | G05 |
| 2246 | D08 | B04 | 3273 | K03 | G05 |
| 2247 | D08 | B04 | 3274 | K03 | G05 |
| 2248 | D08 | B04 | 3275 | K03 | G05 |
| 2249 | D08 | B04 | 3276 | K03 | G05 |
| 2250 | D08 | B04 | 3277 | K03 | G05 |
| 2251 | D08 | B04 | 3278 | K03 | G05 |
| 2252 | D08 | B04 | 3279 | K03 | G05 |
| 2253 | D08 | B04 | 3280 | K03 | G05 |
| 2254 | D08 | B04 | 3281 | K03 | G05 |
| 2255 | D08 | B04 | 3282 | K03 | G05 |
| 2256 | D08 | B04 | 3283 | K03 | G05 |
| 2257 | D08 | B04 | 3284 | K03 | G05 |
| 2258 | D08 | B04 | 3285 | K03 | G05 |
| 2259 | D08 | B04 | 3286 | K03 | G05 |
| 2260 | D08 | B04 | 3287 | K03 | G05 |
| 2261 | D08 | B04 | 3288 | K03 | G05 |
| 2262 | D08 | B04 | 3289 | K03 | G05 |
| 2263 | D08 | B04 | 3290 | K03 | G05 |
| 2264 | D08 | B04 | 3291 | K03 | G05 |
| 2265 | D08 | B04 | 3292 | K03 | G05 |
| 2266 | D08 | B04 | 3293 | K03 | G05 |
| 2267 | D08 | B04 | 3294 | K03 | G05 |
| 2268 | D08 | B04 | 3295 | K03 | G05 |
| 2269 | D08 | B04 | 3296 | K03 | G05 |
| 2270 | D08 | B04 | 3297 | K03 | G05 |
| 2271 | D08 | B04 | 3298 | K03 | G05 |
| 2272 | D08 | B04 | 3299 | K03 | G05 |
| 2273 | D08 | B04 | 3300 | K03 | G05 |
| 2274 | D08 | B04 | 3301 | K03 | G05 |
| 2275 | D08 | B04 | 3302 | K03 | G05 |
| 2276 | D08 | B04 | 3303 | K03 | G05 |
| 2277 | D08 | B04 | 3304 | K03 | G05 |
| 2278 | D08 | B04 | 3305 | K03 | G05 |
| 2279 | D08 | B04 | 3306 | K03 | G05 |
| 2280 | D08 | B04 | 3307 | K03 | G05 |
| 2281 | D08 | B04 | 3308 | K03 | G05 |
| 2282 | D08 | B04 | 3309 | K03 | G05 |
| 2283 | D08 | B04 | 3310 | K03 | G05 |
| 2284 | D08 | B04 | 3311 | K03 | G05 |
| 2285 | D08 | B04 | 3312 | K03 | G05 |
| 2286 | D08 | B04 | 3313 | K03 | G05 |
| 2287 | D08 | B04 | 3314 | K03 | G05 |
| 2288 | D08 | B04 | 3315 | K03 | G05 |
| 2289 | D08 | B04 | 3316 | K03 | G05 |
| 2290 | D08 | B04 | 3317 | K03 | G05 |
| 2291 | D08 | B04 | 3318 | K03 | G05 |
| 2292 | D08 | B04 | 3319 | K03 | G05 |
| 2293 | D08 | B04 | 3320 | K03 | G05 |
| 2294 | D08 | B04 | 3321 | K03 | G05 |
| 2295 | D08 | B04 | 3322 | K03 | G05 |
| 2296 | D08 | B04 | 3323 | K03 | G05 |
| 2297 | D08 | B04 | 3324 | K03 | G05 |
| 2298 | D08 | B04 | 3325 | K03 | G05 |
| 2299 | D08 | B04 | 3326 | K03 | G05 |
| 2300 | D08 | B04 | 3327 | K03 | G05 |
| 2301 | D08 | B04 | 3328 | K03 | G05 |
| 2302 | D08 | B04 | 3329 | K03 | G05 |
| 2303 | D08 | B04 | 3330 | K03 | G05 |
| 2304 | D08 | B04 | 3331 | K03 | G05 |
| 2305 | D08 | B04 | 3332 | K03 | G05 |
| 2306 | D08 | B04 | 3333 | K03 | G05 |
| 2307 | D08 | B04 | 3334 | K03 | G05 |
| 2308 | D08 | B04 | 3335 | K03 | G05 |
| 2309 | D08 | B04 | 3336 | K03 | G05 |
| 2310 | D08 | B04 | 3337 | K03 | G05 |
| 2311 | D08 | B04 | 3338 | K03 | G05 |
| 2312 | D08 | B04 | 3339 | K03 | G05 |
| 2313 | D08 | B04 | 3340 | K03 | G05 |
| 2314 | D08 | B04 | 3341 | K03 | G05 |
| 2315 | D08 | B04 | 3342 | K03 | G05 |
| 2316 | D08 | B04 | 3343 | K03 | G05 |
| 2317 | D08 | B04 | 3344 | K03 | G05 |
| 2318 | D08 | B04 | 3345 | K03 | G05 |
| 2319 | D08 | B04 | 3346 | K03 | G05 |
| 2320 | D08 | B04 | 3347 | K03 | G05 |
| 2321 | D08 | B04 | 3348 | K03 | G05 |
| 2322 | D08 | B04 | 3349 | K03 | G05 |
| 2323 | D08 | B04 | 3350 | K03 | G05 |
| 2324 | D08 | B04 | 3351 | K03 | G05 |
| 2325 | D08 | B04 | 3352 | K03 | G05 |
| 2326 | D08 | B04 | 3353 | K03 | G05 |
| 2327 | D08 | B04 | 3354 | K03 | G05 |
| 2328 | D08 | B04 | 3355 | K03 | G05 |
| 2329 | D08 | B04 | 3356 | K03 | G05 |
| 2330 | D08 | B04 | 3357 | K03 | G05 |
| 2331 | D08 | B04 | 3358 | K03 | G05 |
| 2332 | D08 | B04 | 3359 | K03 | G05 |
| 2333 | D08 | B04 | 3360 | K03 | |




Fig. 13

| | | | | | |
|-------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|
| -IC- | | | -C- | | |
| 7114,7115 | LM1121 | 4822 209 81621 | 2164,2165 | 560 pF/50 V | 4822 122 31693 |
| 7122 | MJM4558D | 4822 209 80401 | 2194 | 10 nF (220 V type) | 4822 121 41482 |
| 7132 | MC78M18CT | 4822 209 81396 | 2903 | 15 μF | 4822 124 21087 |
| 7901 | TDA1059B | 4822 209 80361 | | | |
| -TS- | | | -BU- | | |
| BC338/25 | | 4822 130 40958 | BU2 | | 4822 267 30508 |
| BC338/40 | | 5322 130 44779 | | | |
| BC547B | | 4822 130 40959 | -SK- | | |
| BC548B | | 4822 130 40937 | SK0 | | 4822 276 11036 |
| BC548C | | 4822 130 44196 | SK1 | | 4822 277 30705 |
| BC550C | | 4822 130 41096 | SK3 | | 4822 277 10483 |
| BC558B | | 4822 130 44197 | SK4 | | 4822 276 11182 |
| | | | SK61 | | 4822 277 20778 |
| | | | SK62,63 | | 4822 278 30117 |
| -D- | | | -Miscellaneous- | | |
| BA317 | (1N4148) | 4822 130 30847 | K1/K101 | | 4822 249 10204 |
| 1N4002G | (DS130TD) | 5322 130 30684 | K2 | | 4822 249 40117 |
| | | | M1 | | 4822 361 20232 |
| -L- | | | | | |
| 5100,5101 | | 4822 156 20993 | | | |
| 5102,5103 | | 4822 158 60484 | | | |
| 5104,5105 | | 4822 156 21061 | | | |
| 5106 | | 4822 146 20565 | | | |
| 5120 | | 4822 146 20761 | | | |
| -R- | | | | | |
| 3122a,b | 47k lin | 4822 101 20699 | | | |
| 3128,3129 | 47k | 4822 100 10079 | | | |
| 3164,3165 | 3k3 1% | 4822 116 51247 | | | |
| 3218,3219 | 10k | 4822 100 10035 | | | |
| 3220,3221 | 47k | 4822 100 10079 | | | |
| 3235 | 25E PTC | 5322 116 44008 | | | |
| 3238,3239 | 4k7 | 4822 100 10036 | | | |
| 3902 | 249E 1% | 5322 116 54499 | | | |
| 3904 | 100E | 4822 100 10073 | | | |

(GB)

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

(NL)

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

(F)

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

(D)

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

(I)

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.