

# PHILIPS Service

## RADIO

22RL798/00



Loudspeaker	4 Ω	Luidspreker	Haut-parleur	Lautsprecher	4 Ω	Altavoz
IF - AM	452 kHz	MF - AM	FI - AM	ZF - AM	452 kHz	FI - AM
IF - FM	10,7 MHz	MF - FM	FI - FM	ZF - FM	10,7 MHz	FI - FM
Battery voltage	9 V (6x1,5 V)	Batterijspanning	Alimentation	Betriebsspannung	9 V (6x1,5 V)	Alimentación
Output	1 W	Uitgangsvermogen	Puissance	Ausgangsleistung	1 W	Potencia de salida
Consumption (without signal)	21 mA (AM) 22 mA (FM)	Verbrauk (zonder signal)	Consommation (sans signal)	Verbrauch (ohne Signal)	21 mA (AM) 22 mA (FM)	Consumo (sin señal)
Dimensions	370x255x120 mm	Afmetingen	Dimensions	Abmessungen	370x255x120 mm	Dimensiones

### Wave ranges - Golvgebieden - Gamme d'ondes - Wellenbereiche - Márgeles de ondas

LW - LG - GO - LW - OL	±	150	-	415	kHz	(2000	-	725	m)
MW - MG - PO - MW - OM	±	517	-	1622	kHz	( 580	-	185	m)
SW4 - KG4 - OC4 - KW4 - OC4	±	1,6	-	4,2	MHz	( 187	-	71,4	m)
SW3 - KG3 - OC3 - KW3 - OC3	±	4,2	-	9	MHz	( 71,4	-	37,5	m)
SW2 - KG2 - OC2 - KW2 - OC2	±	8	-	18	MHz	( 37,5	-	18,75	m)
SW1 - KG1 - OC1 - KW1 - OC1	±	16	-	27	MHz	( 18,75	-	11,1	m)
FM - FM - FM - UKW - FM	±	87,5	-	108	MHz				

### Transistors

TS301 - AF121	TS425	- AC126
TS302 - AF125	TS426	- AC125
TS421 - AF125	TS427	- AC127
TS422 - AF121/01	TS428	- AC128
TS423 - AF121	TS429a	- AC187/01
TS424 - AF126	TS429b	- AC188/01


### Diodes

D303	- AA119
D304	- BA102
D431	- AA119
D432	{ - Ex AA119
D433	{ - Ex AA119
D434	- BA114

Index: CS21938-CS21943, CS21890-CS21892, CS21894

SERVICE INFORMATION

(1)	Tuning FM Afstemming FM Syntonisation FM Abstimmung UKW Sintonía de FM	R308 R311		(10)	PU switch PU-schakelaar Commutateur tourne-disque SK-K TA-Schalter Comutador de fonocaptor		(19)	LW switch LG-schakelaar Commutateur GO LW-Schalter Comutador de OL	SK-F
(2)	Volume control Volumeregeling Contrôle de volume Lautstärkeregler Control de volumen	R415		(11)	On-off indication Aan-uit-indicatie Indicateur marche-arrêt Ein/Aus-Indikator Indicador de conexión/desconexiónado		(20)	Aerial switch Antenneschakelaar Comm., antenne Antennenschalter Comm. de antena	SK-G
(3)	High notes Hoge tonen Notes aiguës Hohe Töne Agudos	R414		(12)	Off switch Uitschakelaar Interrupteur Ausschalter Desconectador	SK-P	(21)	Tuning AM Afstemming AM Syntonisation AM Abstimmung AM Sintonía de AM	C410
(4)	Low notes Lage tonen Notes basses Tief Töne Bajos	R416		(13)	FM switch FM-schakelaar Commutateur FM UKW-Schalter Comutador de FM	SK-H	(22)	Car aerial Auto-antenne Antenne automobile Auto-Antenne Antena de automóvil	
(5)	Fine tuning AM Fijnregeling AM Syntonisation fin AM Feinreglung AM Sintonización precisa AM	R413		(14)	SW1 switch KG1-schakelaar Commutateur OC1 KW1-Schalter Comutador de OC1	SK-A	(23)	Aerial selector switch Antennekeuzeschakelaar Sélecteur d'antenne Antennenwahlschalter Selector de antena	SK-R
(6)	AFC AFR CAF AFR CAF	SK-L		(15)	SW2 switch KG2-schakelaar Commutateur OC2 KW2-Schalter Comutador de OC2	SK-B	(24)	Ext. supply connection Ext. voedingsaansluiting Prise d'alimentation ext. Anschluss ext., Speisung Conexión de alimentación ext.	
(7)	Battery check Batterijcontrole Contrôle de la pile Batteriekontrolle Comprobación de la pila	SK-M		(16)	SW3 switch KG3-schakelaar Commutateur OC3 KW3-Schalter Comutador de OC3	SK-C	(25)	Lock of rear cover Sluiting van achterwand Fermeture du panneau arrière Verschluss der Rückwand Cierre de la tapa posterior	
(8)	Scale illumination Schaalverlichting Eclairage du cadran Skalestbeleuchtung Alumbrado del cuadrante	SK-N		(17)	SW4 switch KG4-schakelaar Commutateur OC4 KW4-Schalter Comutador de OC4	SK-D	(26)	Earphone connection Oortelefoon-aansluiting Prise écouteur Ohrhöreranschluss Conexión de auricular	
(9)	Tuning indicator Afstemmindicator Indicateur d'accord Abstimmindikator Indicador de sintonía	Ind.		(18)	MW switch MG-schakelaar Commutateur PO MW-Schalter Comutador de OM	SK-E			



### The use of the aerials

Ferroceptor	Is used for the reception of LW and MW. It is also used for determining the direction of LW and MW (soundings). If the ferroceptor axis, which is also the longitudinal axis of the apparatus, points in the direction of the transmitter the reception is minimal.
Frame aerial	Is used for the reception of SW1-2-3-4. It is also used for determining the direction SW1-2-3-4 (soundings). If the plane of the frame (the short axis of the apparatus) points in the direction of the transmitter the reception is minimal.
Outdoor aerial	Is used for the reception of weak stations on LW, MW and SW1-2-3-4. When the outdoor aerial is used the ferroceptor should be switched off.
Car aerial	Is used for the reception of FM, LW, MW and SW1-2-3-4. When it is used, SK-R, 2-3 should be interconnected for the reception of FM, whereas for the reception of LW and MW the ferroceptor should be switched off.
Dipole aerial	Is used for the reception of FM, and, because of its working as a normal aerial, it can also be used to receive LW, MW and SW1-2-3-4. For reception of LW, MW and SW1-2-3-4, SK-R, 2-3 should be interconnected and the ferroceptor should be switched off.
Rod aerials	These are used to receive FM, IF SK-R, 2-3 are interconnected they can also be used to receive SW1-2-3-4 and, if the ferroceptor is switched off, MW and LW can also be received.

### Het gebruik der antennes

Ferroceptor	Wordt gebruikt voor ontvangst van LG en MG, wordt tovens gebruikt voor richting bepaling op LG en MG (Peilen). Als de ferroceptoer, tevens lengteas van apparaat naar de zender wijst, heeft men minimale ontvangst.
Raamantenne	Wordt gebruikt voor ontvangst van KG1-2-3-4, wordt tevens gebruikt voor richting bepaling op KG1-2-3-4 (Peilen). Als het vlaak van het raam, korto as van apparaat naar de zender wijst, heeft men minimale ontvangst.
Duitse antenne	Wordt gebruikt voor ontvangst van zwakke stations op LG, MG en KG1-2-3-4. Bij gebruik, ferroceptor uitschakelen.
Auto-antenne	Wordt gebruikt voor ontvangst van FM, LG, MG en KG1-2-3-4. Bij gebruik, SK-R, 2-3 doorverbonden voor ontvangst FM en voor LG en MG-onvangst, ferroceptor uitschakelen.
Dipolantenne	Wordt gebruikt voor ontvangst van FM, en kan door de normale antennowerking ook voor ontvangst van LG, MG en KG1-2-3-4 worden gebruikt. Voor ontvangst op LG, MG en KG1-2-3-4, SK-R, 2-3 doorverbonden, moet de ferroceptor worden uitgeschakeld.
Staafantenne's	Deze werden gebruikt voor ontvangst van FM, en met SK-R, 2-3 doorverbonden kunnen deze ook worden gebruikt voor ontvangst van KG1-2-3-4 en met uitgeschakelde ferroceptor tegen voor MG en LG.

### Utilisation des antennes

Ferrocapteur	Utilisé pour la réception de GO et PO, et de plus pour la détermination de la direction sur GO et PO (repérage). Lorsque l'axe du ferrocapteur, qui est en outre l'axe longitudinal de l'appareil, est orienté vers l'émetteur, la réception est minimale.
Antenne cadre	Utilisé pour la réception de OC1-2-3-4 et de plus pour la détermination de la direction sur OC1-2-3-4 (repérage). Lorsque le plan du cadre, qui est l'axe court de l'appareil, est orienté vers l'émetteur, la réception est minimale.
Antenne ext.	Utilisée pour la réception de stations faibles sur GO, PO et OC1-2-3-4. Lorsque cette antenne est utilisée, déclencher le ferrocapteur.
Antenne auto	Utilisée pour la réception de FM, GO, PO et OC1-2-3-4. En cas d'utilisation de cette antenne, SK-R, 2-3 interconnectés pour la réception FM, et pour la réception de GO et PO déclencher le ferrocapteur.
Antenne dipôle	Utilisée pour la réception FM et, par le fonctionnement normal d'antenne, également pour la réception de GO, PO et OC1-2-3-4. Pour la réception sur GO, PO et OC1-2-3-4, SK-R, 2-3 interconnectés, le ferrocapteur doit être déclenché.
Antennes à barre	Utilisées pour la réception FM et, lorsque SK-R, 2-3 sont interconnectés, elles peuvent également être utilisées pour la réception OC1-2-3-4 et en outre pour PO et GO lorsque le ferrocapteur est déclenché.

### Der Gebrauch der Antennen

Ferroceptor	Für Empfang von Lang- und Mittelwelle; wird ebenfalls zur Richtungsbestimmung auf Lang- und Mittelwelle (peilen) gebracht. Wenn nun die Ferroceptorachse, zugleich Längsachse des Geräts, auf den Standort des Senders gerichtet ist, empfängt man mit minimaler Stärke.
Rahmenantenne	Für Empfang der Kurzwellen 1-2-3-4; wird ebenfalls zur Richtungsbestimmung der Kurzwellen 1-2-3-4 (peilen) gebracht. Wenn die flache Seite des Rahmens, kurze Achse des Geräts, nach dem Standort des Senders gekehrt ist, empfängt man mit minimaler Stärke,
Außenantenne	Für Empfang schwacher Sender im Bereich der Lang-, Mittel- und Kurzwelle 1-2-3-4. Beim Gebrauch wird der Ferroceptor ausgeschaltet.
Auto-Antenne	Für Empfang im Bereich FM, Lang-, Mittel- und Kurzwelle 1-2-3-4. Beim Gebrauch wird für FM-Empfang SK-R, 2-3 verbunden, und für Lang- und Mittelwellenempfang wird der Ferroceptor ausgeschaltet.
Dipolantenne	Für FM-Empfang, kann durch normale Anisotropiewirkung auch für Empfang im Bereich der Lang-, Mittel- und Kurzwelle 1-2-3-4 benutzt werden. Für Empfang im Bereich der Lang-, Mittel- und Kurzwelle 1-2-3-4 wird SK-R, 2-3 verbunden und muss der Ferroceptor ausgeschaltet werden.
Stabantennen	Für FM-Empfang, kann mit SK-R, 2-3 verbunden auch für Empfang im Bereich der Kurzwelle 1-2-3-4 und mit ausgeschaltetem Ferroceptor gleichfalls für Lang- und Mittelwelle benutzt werden.

### La utilización de las antenas

Ferroceptor	Se utiliza para la recepción de OL y OM; se utiliza también para determinar la dirección en OL y OM (sondeos). Cuando el eje del ferroceptor, que es también el eje longitudinal del aparato, está dirigido hacia la emisora, se tiene la recepción mínima.
Antena de cuadro	Se utiliza para la recepción de OC1-2-3-4; se utiliza también para determinar la dirección en OC1-2-3-4 (sondeos). Cuando el plano del cuadro (el eje norte del aparato) está dirigido hacia la emisora, se tiene la recepción mínima.
Antena ext.	Se utiliza para la recepción de emisoras débiles en OL, OM y OC1-2-3-4. En caso de utilizarla, desconectar el ferroceptor.
Antena de auto	Se utiliza para la recepción de FM, OL, OM y OC1-2-3-4. En caso de utilizarla, hay que unir los puntos SK-R, 2-3 entre si para la recepción de FM; para la recepción de OL y OM hay que desconectar el ferroceptor.
Antena de dipolo	Se utiliza para la recepción de FM y se puede utilizar también para la recepción de OL, OM y OC1-2-3-4 debido al funcionamiento normal de antena. Para la recepción de OL, OM y OC1-2-3-4 hay que unir SK-R, 2-3 entre si y hay que desconectar el ferroceptor.
Antenas de barras	Estas se utilizan para la recepción de FM y, con SK-R, 2-3 unidos entre si, se pueden utilizar también para la recepción de OC1-2-3-4 y, con el ferroceptor desconectado, también para OM y OL.

## REMOVAL OF THE CABINET

### Removing the back of the receiver

Remove the ornamental screw between the two telescopic aerial rods. Next, remove the battery lid. Unscrew the four screws A (see Fig. 1). Carefully lift the back in a slanting position.

### Removing the battery holder

After having removed the back of the receiver, remove the six screws B, see Fig. 2. Slightly lift the battery holder and then remove it from the cabinet by carefully tilting it.

### Removing the front (this can only be removed if the back has been removed)

Remove the four metal knobs (vol., high, low, fine tuning) by pulling them forwards. Loosen screws C and unscrew screws D, see Fig. 2. Two clamping springs prevent screws C from falling down. Carefully hinge the front up.

## VERWIJDEREN VAN DE KAST

### Het verwijderen van de achterwand

Scherstoot tussen de twee telescopische staven verwijderen. Vervolgens batterijkapje openen. De vier schroeven A (zie fig. 1) uitdraaien. De achterwand nu voorzichtig schuin omhoog lichten.

### Het verwijderen van de batterijhouder

Na de achterwand verwijderd te hebben, de zes schroeven B (zie fig. 2) verwijderen. De batterijhouder nu iets omhoog lichten. Hiermee deze voorzichtig losknelend uit de kast nemen.

### Het verwijderen van het voorfront (kan alleen als achterwand is verwijderd)

De vier metalen knoppen (vol., high, low, fijnregeling) verwijderen, door deze naar voren te trekken. Vervolgens de schroeven C losdraaien en de schroeven D (zie fig. 2) verwijderen. Twee klemdraden verhinderen dat de schroeven C naar beneden vallen. Hiermee het voorfront voorzichtig omhoog klappen.

## RETRAIT DU COFFRET

### Retrait de la paroi arrière

Retirer la vis ornamenteuse entre les deux barres de l'antenne télescopique. Ouvrir ensuite le couvercle de batterie. Dévisser les quatre vis A (voir fig. 1). Maintenant la paroi arrière peut être soulevée avec précaution en l'inclinant vers le haut.

### Retrait du support de batterie

Après le retrait de la paroi arrière, enlever les six vis B (voir fig. 2). Soulever légèrement le support de batterie. Le sortir du boîtier en le faisant basculer avec précaution.

Retrait de la paroi arrière (ce qui n'est possible que lorsque la paroi arrière a été enlevée)

Enlever les quatre boutons métalliques (vol., high, low, symétrisation fin) et les tirant vers l'avant. Desserrer ensuite les vis C et retirer les vis D (voir fig. 2). Deux ressorts de serrage empêchent que les vis C ne tombent. Ensuite relever avec précaution le panneau frontal en le faisant pivoter autour de son articulation.

## ARNEHMEN DES GEHAUSE

### Abschrauben der Rückwand

Die Ziertschraube zwischen den beiden Teleskopantennenstäben wird entfernt. Dann wird der Batteriedeckel abgenommen und werden die vier A-Schrauben (vgl. Bild 1) herausgedreht. Jetzt wird die Rückwand vorsichtig schräg nach oben herausgehoben.

### Ausnehmen der Batteriehalterung

Nach dem Abnehmen der Rückwand werden die sechs B-Schrauben (vgl. Bild 2) entfernt. Die Batteriehalterung wird nun etwas gehoben und unter vorsichtigen Kippen aus dem Gehäuse herausgenommen.

### Abschrauben der Frontplatte (nur möglich, wenn die Rückwand abgenommen ist)

Durch Ausziehen werden die vier Metall-Knöpfe (Vol., High, Low, Feinregelung) abgenommen. Darauf werden die C-Schrauben gelöst und die D-Schrauben (vgl. Bild 2) entfernt. Zwei Klemmfedern verhindern das Herunterfallen der C-Schrauben. Anschließend wird die Frontplatte vorsichtig hochgeklappt.

## DESMONTAJE DE LA CAJA

### Desmontaje de la pared posterior

Quitar el tornillo ornamental situado entre las dos barras de antena telescópica. Luego abrir la tapa de la batería. Sacar los cuatro tornillos A (véase la figura 1). Ahora levantar la pared posterior cuidadosamente inclinada hacia arriba.

### Desmontaje del soporte de batería

Una vez desmontada la pared posterior, quitar los seis tornillos B (véase la figura 2). Ahora levantar el soporte de batería un poco hacia arriba. Luego rebatirlo cuidadosamente y sacarlo de la caja.

### Desmontaje del panel frontal

solo posible cuando es quitado el panel posterior

Quitar los cuatro botones metálicos (vol., high, low, sincronización precisa) estirando de ellos hacia delante. Luego soltar los tornillos C y quitar los tornillos D (véase la figura 2). Dos muelles de bloqueo impiden que los tornillos C caigan hacia abajo. Despues rebatir el panel frontal cuidadosamente hacia arriba.




Fig. 1











Fig. 2

PF	XN	321	316	311	400	EE DC
TSL 321 316 317	12	319 320 326	303 327 328 329 330 3	340 319 317	316	

576 578 579 576 578 579 578  
 576 578 579 578 579 576 578 579  
 576 578 579 578 579 576 578 579  
 576 578 579 578 579 576 578 579  
 576 578 579 578 579 576 578 579



	A73	T.V.	K.F.S.	AA.88	N.C.C.	I.480	R.R	P	S	L.N.M.D.	E
	238	523	520	521	522	524	525	526	527	528	529
	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530
	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531



Wiring example


: Wire (mentioned under unit B) leads to unit F, and is the

Voorbeeld bedrading : Draad (genoemd bij unit B) gaat naar eenheid F, en is daar




Exemple de câblage : Le fil (mentionné sous bloc B) va vers le bloc F, où il e

Verdrahtungsbeispiel : Draht (bei Einheit B genannt) führt nach Einheit F und


Ejemplo de cableado : El hilo (mencionado en la unidad B) va hacia la unidad F





unit B) leads to unit F, and is then mentioned B1  
 unit B) gaat naar unit F, en is daar B1 genoemd  
 bloc B) va vers le bloc F, où il est indiqué sous B1  
 genannt; führt nach Einheit F und wird dort als B1 bezeichnet  
 la unidad B) va hacia la unidad F y allí está marcada con B1



S	421	365	388	397	410	398	444	448	395	447	443	445	447	393	448	444	393	397	448	444	445	447
E	482	490	311	321+338	378	311	326	328	480+481	485	331	338	345	328	331	326	328	331	326	328	331	345
C	506	488	321	481	483	410a	484	485	486+487	488	489	487	488	489	487	488	489	487	488	489	487	488
R	527	528	529	530	531	527	528	529	528	529	530	528	529	530	527	528	529	530	527	528	529	530
B	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	540	541	542








KW1—OC1—KW1—DC1  
 KW2—OC2—KW2—DC2  
 KW3—OC3—KW3—DC3  
 KW4—OC4—KW4—DC4  
 OC—HW—DM  
 OC—LW—DL


\* FORMED BY THE WIRING  
 WORDT GEVORMD DOOR DE BEDRADING  
 CONSTITUE PAR LE CABLAGE  
 WIRD DURCH DIE VERDRAHTUNG GEBILDET  
 ES FORMADA POR EL CABLEADO




TRA 3438

- Carbon resistor E24 series 0.125 W 5%
- Tubular ceramic capacitor 500 V
- Ceramic capacitor "Fit-up" 500 V
- △— Plate ceramic capacitor
- \*\*— Flat-foil polyester capacitor
- Miniature electrolytic capacitor


S	ARTICLE	RE. LING	S	R	RE	CR	N.E.	CD.	STORY	ST. A.	B.
C	CR2-420	REC. 420-140	823	821	821-821	820	820-820	820-820	820-820	820	820
C	CR2-420	REC. 420-140	825	821	821-821	826	826-826	826-826	826-826	826	826
C	CR2-420	REC. 420-140	823	821	821-821	823	823-823	823-823	823-823	823	823
C	CR2-420	REC. 420-140	822	821	821-821	822	822-822	822-822	822-822	822	822
C	CR2-420	REC. 420-140	823	821	821-821	823	823-823	823-823	823-823	823	823





TS420 - 422 - 421  
TS422 - 423 - 424




TS423 - 426 - 425







CS21892

	Wave range Golfsbereich Gamme d'ondes Wellenbereich Margen de ondas	Signal Signaal Signal Signal Señal	Connect to Aansluiten aan Connecter à Anschließen an Conectar a	Trimming point Trimpunt Point de réglage Trimpunkt Punto de ajuste	Adjust Afreghien Régler Abgleichen Ajustar	Indication Aanwijzing Indication Anzeige Indicación	
IF MF FI ZF FI	MW (517 - 1622 kHz) + $\Psi$ (SK-G)	① 470 kHz via 33 pF	④   	Min. cap.	CC	max.	
					X, X		
					V, T		
					K, J		
HF HF HF HF RF	LW (150 - 415 kHz)	157 kHz	②	A	Q, S404c/d	max.	
	MW (517 - 1622 kHz)	550 kHz		A	P, S404a/b		
	SW4 (1,6 - 4,2 MHz)	1,66 MHz	③	A	Q, D		
	SW3 (4,2 - 8 MHz)	4,32 MHz		A	N, C		
	SW2 (8 - 16 MHz)	8,06 MHz		A	M, E		
	SW1 (16 - 27 MHz) + $\Psi$ (SK-G)	16,1 MHz	④	A	L, A		
		26 MHz		B	C512, C484		
	SW2 (8 - 16 MHz)	15 MHz	③	B	C516, C486		
	SW3 (4,2 - 8 MHz)	7,83 MHz		B	C520, C489		
	SW4 (1,6 - 4,2 MHz)	3,94 MHz		B	C524, C492		
	MW (517 - 1622 kHz)	1500 kHz	②	B	C528, C490		
	LW (150 - 415 kHz)	393 kHz		B	C531, C501		
HF HF HF HF RF	LW (150 - 415 kHz) + $\Psi$ (SK-G)	157 kHz	④ Tune-in Afstemmen Syntoniser Abstimmen Sintonizar	III		max.	
	MW (517 - 1622 kHz) + $\Psi$ (SK-G)	550 kHz		Y			
		1500 kHz		C496			
	LW (150 - 415 kHz) + $\Psi$ (SK-G)	393 kHz		C498			
	FM (87,5 - 108 MHz) + AFC (SK-L)	⑤ 10,7 MHz	⑥   	C	AA	⑥	
					W, Z		
					S, U		
		10,7 MHz	⑦		EE, R		
		96 MHz			RR		
HF HF HF RF	FM (87,5 - 108 MHz) + AFC (SK-L)	88 MHz	⑦ Tune-in Afstemmen Syntoniser Abstimmen Sintonizar	C	DN	max.	
		108 MHz			C334		
		96 MHz			C326		



- ① Set the volume control to maximum. The signal applied should not be too strong in order to avoid overmodulation.
  - ② Apply the signal via the coupling-coil of the ferroceptor.
  - ③ Apply the signal via the coupling-coil of the frame aerial.
  - ④ Apply the signal via the outside aerial
  - ⑤ The signal applied is FM-modulated (50 Hz) with a sweep of 200 kHz. Open bridge . Connect an oscilloscope via 100 kΩ to [1] . Damp S470c by means of a 1500 Ω resistor.
  - ⑥ Adjust for maximum height and symmetry of the band-pass curve.
  - ⑦ Apply the signal to the FM outside aerial
  - ⑧ Apply the signal as under ⑤ . Close bridge . Connect the oscilloscope via 100 kΩ to [2] . Remove the damping resistor from S470c.
  - ⑨ Adjust for maximum linearity and symmetry of the S-curve.
- 
- ① Volumeragelaar op maximum. De sterkte van het toe te voeren signaal mag niet te groot zijn, daar anders oversturing optreedt.
  - ② Signaal via koppelwinding om ferroceptor toeveren.
  - ③ Signaal via koppelwinding om raamantenne toevoeren.
  - ④ Signaal toevoeren aan buitenantenne
  - ⑤ Het toe te voeren signaal frequentie moduleren (50 Hz) met een zwart van 200 kHz. Brug openen. Oscilloscoop via 100 kΩ aansluiten op [1] . Damp S470c met een weerstand van 1500 Ω.
  - ⑥ Afregelen op maximum hoogte en symmetrie van de doorlaatkromme.
  - ⑦ Signaal toevoeren aan de FM-buitenantenne
  - ⑧ Signaal toevoeren als onder ⑤ . Brug weer sluiten. Oscilloscoop aansluiten op [2] via 100 kΩ. Dampweerstand van S470c verwijderen.
  - ⑨ Afregelen op maximum lineariteit en symmetrie van de S-kromme.
- 
- ① Commande de volume sur maximum. L'intensité du signal à appliquer doit être normale fin d'éviter la surcharge.
  - ② Appliquer le signal par l'intermédiaire de l'enroulement de couplage autour du ferrocepteur.
  - ③ Appliquer le signal par l'intermédiaire de l'enroulement de couplage autour de l'antenne-cadre.
  - ④ Appliquer le signal à l'antenne extérieure
  - ⑤ Moduler le signal à appliquer en fréquence (50 Hz) avec une excursion de 200 kHz. Ouvrir le pontet . Par l'intermédiaire de 100 kΩ raccorder l'oscilloscope à [1] . Amortir S470c avec une résistance de 1500 Ω.
  - ⑥ Régler sur la hauteur et la symétrie maximales de la bande passante.
  - ⑦ Appliquer le signal à l'antenne extérieure FM
  - ⑧ Appliquer le signal comme sous ⑤ . Refermer le pontet . Raccorder l'oscilloscope à [2] par l'intermédiaire de 100 kΩ. Retirer la résistance d'amortissement pour S470c.
  - ⑨ Régler sur la linéarité et la symétrie maximales de la courbe S.
- 
- ① Lautstärkeeinsteller auf Maximum. Die Stärke des zuzuführenden Signals darf nicht zu gross sein, da sonst Übersteuerung auftritt.
  - ② Signal über Koppelwicklung um Ferroceptor zuführen.
  - ③ Signal über Koppelwicklung um Rahmenantenne zuführen.
  - ④ Signal an die Außenantenne führen
  - ⑤ Das zuzuführende Signal mit einem Hub von 200 kHz frequenzmodulieren (50 Hz). Brücke öffnen. Einen Oszilloskop über 100 kΩ an Punkt [1] anschliessen. S470c mit einem Widerstand von 1500 Ω dämpfen.
  - ⑥ Auf maximale Höhe und Symmetrie der Durchlasskurve abgleichen.
  - ⑦ Signal an die FM-Aussenantenne führen
  - ⑧ Signal gemäß Beschreibung unter Punkt ⑤ zuführen. Brücke schliessen. Einen Oszilloskop über 100 kΩ an Punkt [2] anschliessen. Dämpfungswiderstand von S470c entfernen.
  - ⑨ Auf maximale Linearität und Symmetrie der S-Kurve abgleichen.
- 
- ① Poner el regulador de volumen al máximo. La intensidad de la señal a aplicar no debe ser demasiado grande, ya que de lo contrario se produce sobremodulación.
  - ② Aplicar la señal a través de una espira de acoplamiento situada alrededor del ferrocaptor.
  - ③ Aplicar la señal a través de una espira de acoplamiento situada alrededor de la antena de cuadro.
  - ④ Aplicar la señal a la antena exterior
  - ⑤ Modular en frecuencia (50 Hz) con una excursión de 200 kHz la señal a aplicar. Abrir el puente . Conectar un oscilógrafo en serie con 100 kΩ al punto [1] . Amortiguar S470c con una resistencia de 1500 Ω.
  - ⑥ Ajustar a la altura y la simetría máximas de la curva de respuesta.
  - ⑦ Aplicar la señal a la antena exterior de FM
  - ⑧ Aplicar la señal igual que en el párrafo ⑤ . Cerrar nuevamente el puente . Conectar un oscilógrafo en serie con 100 kΩ al punto [2] . Quitar la resistencia de amortiguamiento de S470c.
  - ⑨ Ajustar a la linealidad y la simetría máximas de la curva S.





TRA3484

CS21894

#### Adjustment of the AM rejection

Apply a frequency modulated (50 Hz) signal of 10,7 MHz with a 200 kHz sweep to the FM outside aerial. This signal should also be AM modulated with 1 kHz.

Connect an oscilloscope to point 2 via 100 kΩ. Adjust for maximum AM rejection with R631, i.e. adjust the S-curve so that its linearity is maximum and passes through zero.

#### Adjustment of the quiescent current

Turn volume control R415 fully anti-clockwise. Open bridge □ and connect an mA-meter across this bridge. Adjust quiescent current with the aid of R631 to 5 mA. Now close bridge □.

#### Adjustment of the indicator

Set the receiver to position MW, outside aerial, by depressing SK-E and SK-G. Adjust the indicator (Ind.) to maximum deflection of the pointer by means of R626, without applying a signal.

Set the receiver to position FM by depressing SK-H. (Consequently, SK-G is depressed also in this case.) Now, the indicator (Ind.) is to be adjusted for maximum deflection of the pointer with R618 without applying a signal.

#### Checking the battery voltage indication

Connect the set to a 4,5 V supply voltage. Depress SK-M. Then the pointer of the indicator (Ind.) should be at the transition of the grey and the black section.

#### Voltage adjustment C591, C590

Connect a voltmeter across C591.

Adjust for a 1,6 V voltage across C591 with R678. The voltage across C590 should now be about 1,1 V.

#### Instelling van AM-onderdrukking

Een frequentie gemoduleerd (50 Hz) signaal van 10,7 MHz, met een zwaluw van 200 kHz, toevoeren aan de FM-buitenantenne. Dit signaal tevens AM-moduleren met 1 kHz. Oscilloscoop aansluiten op punt 2 via 100 kΩ. Met behulp van R631 afregelen op maximum AM-onderdrukking. Dus S-kromme op maximum lineariteit door nul-doorgang.

#### Ruststroom-instelling

Volumeregelaar (R415) op minimum draaien. Brug □ openen en mA-meter aansluiten over deze brug. Met behulp van R669 de ruststroomwaarde instellen op 5 mA. Hierna brug □ weer sluiten.

#### Instelling van indikator (Ind.)

Apparaat in stand MG, buitenantenne plaatsen door SK-E en SK-G in te drukken. Met behulp van R626 moet nu, zonder signaal, de indikator (Ind.) op maximum uitslag van de wijzer afgeregeld worden.

Apparaat vervolgens in stand FM plaatsen door SK-H in te drukken. (SK-G dus ook hier nog ingedrukt). Het behulp van R618 moet nu, zonder signaal, de indikator (Ind.) eveneens op maximum uitslag van de wijzer afgeregeld worden.

#### Controle van de batterijspanning-indikatie

Apparaat aansluiten op voedingsspanning van 4,5 V. Na indrukken van SK-M moet de wijzer van indikator (Ind.) op de grens van het grijze met zwarte vlak blijven staan.

#### Spanningsinstelling C591, C590

Sluit een voltmeter aan over C591. Met behulp van R678 spanning over C591 instellen op 1,6 V. De spanning over C590 moet na circa 1,1 V bedragen.

#### Réglage de la suppression AM

Un signal de 10,7 MHz modulé en fréquence (50 Hz) avec une excursion de 200 kHz doit être appliquée à l'antenne extérieure FM. De plus moduler ce signal avec 1 kHz en amplitude. Raccorder l'oscilloscope au point 2 par l'intermédiaire de 100 kΩ. Au moyen de R631 régler sur la suppression AM maximale. Donc, régler la courbe S sur la linearité maximale et à travers le passage zéro.

#### Réglage du courant de repos

Tourner la commande de volume (R415) sur minimum. Ouvrir le pontet □ et raccorder l'ampermètre sur ce pontet. Au moyen de R669 régler la valeur du courant de repos sur 5 mA. Fermer le pontet □.

#### Réglage de l'indicateur (Ind.)

Placer l'appareil en position PO, antenne extérieure, en enfonceant SK-E et SK-G. Au moyen de R626 régler (sans signal) l'indicateur (Ind.) sur la déviation maximale de l'index. Placer l'appareil en position FM en enfonceant SK-H. (SK-G est encore enfoncé.) Au moyen de R618 régler (sans signal) l'indicateur (Ind.) également sur la déviation maximale de l'index.

#### Contrôle de l'indication de la tension de batterie

Raccorder l'appareil à une tension d'alimentation de 4,5 V. Lorsque SK-M est enfoncé l'index de l'indicateur (Ind.) doit s'arrêter sur la surface grise-noire.

#### Réglage de la tension sur C591, C590

Brancher un voltmètre sur C591. Au moyen de R678 régler la tension sur C591 sur 1,6 V. La tension à C590 s'élèvera à env. 1,1 V

#### Einstellen der AM-Unterdrückung

Ein frequenzmoduliertes (50-Hz) Signal von 10,7 MHz mit einem Hub von 200 kHz der FM-Aussenantenne zuführen. Dieses Signal ausserdem mit 1 kHz amplitudemodulieren.

Einen Oszilloskop über 100 kΩ an Punkt 2 anschliessen. Mit R631 auf maximale AM-Unterdrückung abgleichen. Dies bedeutet also Einstellung der S-Kurve auf maximale Linearität und durch Nulldurchgang.

#### Ruhestromeinstellung

Lautstärke-einsteller (R415) auf Minimum, Brücke □ öffnen und hierüber ein mA-Messgerät anschliessen. Mit R669 den Wert des Ruhestroms auf 5 mA abgleichen. Alsdann Brücke □ schliessen.

#### Einstellung des Indikators (Ind.)

Gerät in Stellung MW; durch Eindrücken von SK-E, und mit SK-G die Außen-Antenne in Betriebstellung bringen. Mit R626 wird der Indikator jetzt ohne Signal auf maximalen Zeigerausschlag abgeglichen.

Durch Eindrücken von SK-H Gerät in Stellung FM bringen (SK-G bleibt eingedrückt,) Ohne Signal wird jetzt mit R618 der Indikator gleichfalls auf maximalen Zeigerausschlag abgeglichen.

#### Kontrolle der Batteriespannungsanzeige

Gerät an eine Speisespannung von 4,5 V anschliessen. Nach Drücken von SK-M soll sich der Zeiger des Indikators (Ind.) auf der Grenze der grau-schwarzen Fläche befinden.

#### Spannungseinstellung C591, C590

Ein Voltmeter an C591 anschliessen. Mit R678 die Spannung an C591 auf 1,6 V einstellen. Die Spannung an C590 soll jetzt ungefähr 1,1 V betragen.

#### Ajuste de la supresión de AM

Aplicar una señal de 10,7 MHz modulada en frecuencia (50 Hz), con una excursión de 200 kHz, a la antena exterior de FM. Modular esta señal también en amplitud con 1 kHz. Conectar un osciloscopio al punto [2] en serie con 100 kΩ. Por medio de R631 ajustar a la supresión de AM máxima. Es decir, la curva S a la linearidad máxima y por el paso de cero.

#### Ajuste de la corriente de reposo

Poner el regulador de volumen (R415) al mínimo. Abrir el puente  $\overline{V}$  y conectar un miliamperímetro en su lugar. Por medio de R669 ajustar la corriente de reposo a 5 mA. Luego cerrar otra vez el puente  $\overline{V}$ .

#### Ajuste del indicador (Ind.)

Colocar el aparato en la posición OM, antena exterior, apretando SK-E y SK-G. Ahora con R626 hay que ajustar el indicador (Ind.) a la indicación máxima de la aguja, sin señal.


Luego colocar el aparato en la posición FM apretando SK-H (por lo tanto ahora SK-G está también apretado). Ahora con R618 hay que ajustar el indicador a la indicación máxima de la aguja, sin señal.

#### Comprobación de la indicación de la tensión de batería

Conectar el aparato a una tensión de alimentación de 4,5 V. Después de apretar SK-M, la aguja del indicador (Ind.) debe estar en el límite de la zona gris y la zona negra.

#### Ajuste de la tensión de C591, C590

Conectar un voltímetro en bornes de C591. Por medio de R678 ajustar la tensión existente en bornes de C591 a 1,6 V. Ahora la tensión en bornes de C590 debe valer aprox. 1,1 V.



Ornamental front	4822 423 50675	Front enjoliveur
Base	4822 463 10823	Soie
Side panel (right)	4822 423 20037	Panneau lateral (droit)
Side panel (left)	4822 423 20038	Panneau lateral (gauche)
Rear panel	4822 423 20016	Panneau arrière
Bottom plate	4822 423 20036	Plaque de fond
Carrying handle	4822 498 40267	Poignée
Fitting screw for handle	4822 502 10411	Vin de fix. poignée
Frame serial	4822 363 40021	Antenne -cadre
Telescope aerial	4822 303 30021	Antenne télescopique
Screw fix. aerial.	4822 602 10412	Vls. fls. tenuie
Indicator un/MF	4822 404 10020	Indicateur marche/arrêt
Tuning indicator	4822 347 10004	Indicateur d'ancord
Battery holder, complete	4822 256 60020	Botte à piles, complète
Battery contact spring, large	4822 482 60322	Besort de contact de pile, grande
Battery contact spring, small	4822 492 50375	Besort de contact de pile, petit
Catch for battery lid	4822 411 60053	Permettre pour ouvrir le de la boîte à piles
Philite disc fix. base	4822 532 60023	Disque philité fix. sonde
Buffer for base	4822 452 40062	Brûlant voor batterijfokkel
Knob, tuning FM-AM	4822 413 50070	Philite selfif boy. ventstuk
Knob, vol., tone	4822 413 50384	Knop, afstemming FM-AM
Knob, fine tuning	4822 410 30384	Knop, vol.-toon
Push button, APC-batt.	4822 410 20156	Knop, timerregeling
check scale IL	4822 410 20207	Drukknop, AFL-batt.
Push-button, PU-on/off	4822 410 20297	controle-schakelaar
Push-button, wave range	4822 410 30105	Drukknop, PU-un/uit
Slide switch SW1	4822 277 30099	Drukknop, golfschakelen
Slide switch SW2	4822 377 30101	Schakelaar schakelaar KG1
Slide switch SW3..4	4822 277 30102	Schakelaar schakelaar KG3..4
Slide switch MW	4822 377 30100	Schakelaar schakelaar MG
Slide switch LW	4822 377 30104	Schakelaar schakelaar LG
Slide switch, aériel	4822 277 30105	Schakelaar schakelaar, antenne
Slide switch FM	4822 277 30098	Schakelaar schakelaar FM
Slider of slide switch SW1	4822 278 20107	Commutateur à tiroir, SW1
Slider of slide switch MW	4822 278 20111	Commutateur à tiroir, MW
Slider of slide switch LW	4822 278 20112	Commutateur à tiroir, LW
Slider of slide switch, aerial	4822 278 20113	Commutateur à tiroir, antenne
Slider of slide switch FM	4822 278 20071	Commutateur à tiroir FM
SK-A-; H	4822 402 60264	Fixe pour boy. schuf
Coupling piece for slider	4822 404 20024	SK-A-; H
SK-G		Couplage pièce pour slider SK-G
Front enjoliveur	4822 423 30075	Frontal continental
Gebuisfuss	4822 402 30023	base
Seltenplatte (rechts)	4822 423 20037	Panel lateral (derecha)
Seltenplatte (links)	4822 423 20038	Panel lateral (izquierdo)
Rückwand	4822 422 10016	Panél posterior
Bedienplatte	4822 423 20036	Placa de fondo
Hindgriff	4822 496 40267	Asa
Befestigungsschraube lani-	4822 502 10411	Turndlo fij. ansi
griff		
Balmenantenne	4822 302 40031	Antena de cuadro
Telenskopantenne	4822 303 20021	Antena telescopica
Schraube, Bef. Antenne	4822 502 10412	Turndlo fij. antena
Indikator Ein/Aus	4822 404 10002	Indicador con. Ytescon.
Abszimmindicator	4822 347 10004	Indicador de sintonia
Batteriehalter, komplett	4822 256 60022	Portapilas, completa
Batterie-Kontakteyer, gross	4822 492 50292	Resorte de contacto de pilas, grande
Batterie-Kontakteyer, klein	4822 492 100375	Resorte de contacto de pilas, pequeño
Verschluss Batteriedeckel	4822 411 60053	Cierre de tapa portapilas
Philite Scheibe Bef. Gehäu-	4822 532 60023	Disco de Philite fij. base
sefuss		
Puffer für Gehäusefuss	4822 462 40062	Tope para base
Knopf, Abstimmung FM-AM	4822 413 50079	Botón, sintonia do FM-AM
Knopf, lautstärke-Klang	4822 413 30384	Botón, vol., -uno
Knopf, Feinreglung	4822 412 30094	
Druckknopf, AFL-Batt.,	4822 410 20136	
Kontrolle-Schaltern		
Druckknopf, TA Ein/Aus	4822 410 30297	
Druckknopf, Wellenbereich	4822 410 30297	
Schalterschalter KW1	4822 277 30039	
Schalterschalter KW2	4822 277 30103	Commutador deslizante OC2
Schalterschalter KW3..4	4822 277 30102	Commutador deslizante OC3..4
Schalterschalter MW	4822 277 30103	Commutador deslizante OM
Schalterschalter LW	4822 277 30104	Commutador deslizante OL
Schalterschalter, Antenne	4822 277 30105	Commutador deslizante, antena
Schalterschalter UKW	4822 277 30098	Commutador deslizante FM
Schalterschalter von Schalterschalter KW1	4822 278 20107	Commutador de comunicador OC1
Schalterschalter von Schalterschalter KW2	4822 278 20112	Corredores de comunicador OC2
Schalterschalter von Schalterschalter KW3..4	4822 278 20113	Corredores de comunicador OC3..4
Schalterschalter von Schalterschalter MW	4822 278 20109	Corredores de comunicador OM
Schalterschalter von Schalterschalter LW	4822 278 20111	Corredores de comunicador OL
Schalterschalter von Schalterschalter SK-A-; H	4822 492 60264	Resorte fij. corredora
Antenne		SK-A-; H
Feder für Schalter		Kapitulungssatz für Schalter
Commutateur du tiroir		SK-G
Commutateur du tiroir SK-G		

Coupling piece for slider SK-H	4822 404 10021	Koppelstuk voor schuif SK-H	Couplage du tiroir SK-H	Kupplungsstück für Schieber SK-H	4822 404 10021
Coupling piece for slider SK-A - F	4822 404 10025	Koppelstuk voor schuif SK-A - F	Couplage du tiroir SK-A - F	Kupplungsstück für Schieber SK-A - F	4822 404 10025
Push-button unit SK-L, M, N	4822 276 30042	Druktoetsenunit, SK-L, M, N	Tiroir clavier SK-L, M, N	Drucktasteneinheit SK-L, M, N	4822 276 30042
Push-button unit, wave range	4822 275 80014	Druktoetsenunit, golfschakelaar	Tiroir clavier, gammes d'ondes	Drucktasteneinheit, Wellenbereiche	4822 275 80014
Socket serial	4822 248 30002	Aansluiting antenne	Prise antenne	Aanschluss Antenne	4822 268 30002
Female socket cur-torial	4822 267 30006	Aansluiting auto-autonome	Prise auto-autonome	Anschluss Auto-Autonome	4822 267 30006
Earphone socket	4822 420 40041	Aansluiting sortefoon	Prise femelle écouteur	Ohrhöreranschluß	4822 420 40041
Socket, record player	4822 267 40039	PU-aansluiting	Prise PT	TA-Anschluß	4822 267 40039
Socket, tape recorder	4822 267 40051	Aansluiting bandspeler	Prise magnétophone	Ausklüsse Tonbandgerät	4822 267 40051
Socket, external supply		Aansluiting ext. voeding		Anschlüsse für ext. Spannung	
Not for europeus stockot	4822 503 10043	Mouf voor hov., oorrelatoren		Mutter für Anschlüsse	4822 505 10040
Plate with sockets	4822 307 30109	Plant met aansluitingen	Ecrins de fixation du perfos	Buchsensteckteile	4822 267 20109
Drum on variable capacity	4822 525 40032	Trummel op var. kundenset	Plaque à perfos	Trümmer auf Drehschichten,	4822 525 40052
Drum on FM unit	4822 525 40052	Trummel op FM-setheid	Trumbeur de filo de FM	Trummler auf FM-Einheit	4822 528 40052
Polley (9,5 mm)	4822 525 40087	Smaarwiel (9,5 mm)	Positie (9,5 mm)	Saitroll (9,5 mm)	4822 528 40087
Polley (17,5 mm)	4820 528 80006	Smaarwiel (17,5 mm)	Positie (17,5 mm)	Saitrad (17,5 mm)	4822 526 80006
Drive cord	4822 321 30101	Aandrijfsnaar	Cordre d'entraînement	Autriebseise	4822 321 30101
FM unit	4822 210 30003	FM-setheid	Blow FM	FM-Einheit	4822 210 30003
Lamp (LA408)	4822 134 40005	Lamp (LA408)	Lampe (LA408)	Leuchte (LA408)	4822 134 40005
Fixing bracket for frame	4822 404 40128	Bengel voor bevestiging	Etrier fix. antenne cadre	Befestigungsbügel für Rahmenmontage	4822 404 40128
aerial		Schernder voor ruimteantenne	Pivot pour antenne cadre	Scharnier für Raumantenne	
Hinge for frame aerial	4822 417 10041	Plant hov., schuiner	Plaque fix., pivot	Platte bei, Schuhrühr	4822 417 10041
Plate fix., hinge	4822 691 10027	Lamphouder	Support de Lampe	Lampeinfassung	4822 691 10027
Lamp holder	4822 255 10007	Deksel voor schuif	Coverols pour cadre	Sealdeckel	4822 255 10007
Cover for scale	4822 423 30158	Schaal, compleet	Cadran, complet	Skala, komplet	4822 423 30158
Scale, complete	4822 334 50071	Contactstrip, SK-L, M, N	Kontaktestreifen, SK-L, M, N	Kontaktstreifen SK-L, M, N	4822 334 50071
Contact strip SK-L, M, N	4822 278 80019		N		4822 278 80019
Contact strip SK-K, P	4822 278 30029	Kontaktkastrib, SK-K, P	Kontaktkastrib, SK-K, P	Kontaktkastrib, SK-K, P	4822 278 30029
Contact slide SK-L	4822 278 30029	Kontaktkasthof, SK-L	Kontaktkastreifen, SK-L	Kontaktkastreifen, SK-L	4822 278 30029
Contact slide SK-M, N	4822 278 30006	Kontaktkasthof, SK-M, N	Tiroir de contact SK-M, N	Kontaktkastreifen SK-M, N	4822 278 30006
Contact slide SK-K, P	4822 278 30018	Kontaktkasthof, SK-K, P	Tiroir de contact SK-K, P	Kontaktkastreifen SK-K, P	4822 278 30018

- S -



- C -



S404	4822 156 60075	(abcd)
S406	4822 240 20039	
S440	4822 156 40092	(39--)
S441	4822 156 40093	(29--)
S442	4822 156 40094	(40--)
S443	4822 156 40095	(19--)
S444	4822 156 20197	(69--)
S445	4822 156 40096	(09--)
S446	4822 156 20198	(29--)
S447	4822 156 40097	(39--)
S448	4822 156 10102	(001-)
S449	4822 153 10081	(24--)
S453	4822 156 10146	(69--)
S454	4822 156 10147	(59--)
S455	4822 156 10148	(101-)
S456	4822 156 10149	(201-)
S457	4822 156 10151	(301-)
S458	4822 156 10152	(49--)
S459	4822 526 10024	
S460	4822 157 50045	
S461	4822 153 50029	(16--)
S462	4822 153 50029	(16--)
S463	4822 153 50029	(16--)
S464	4822 156 40103	(13--)
S465	4822 153 10082	(23--)
S466	4822 153 50029	(16--)
S467	4822 153 50029	(16--)
S468	4822 153 10063	(39--)
S469	4822 153 10062	(23--)
S470	4822 153 50031	(05--)
S471	4822 153 50032	(06--)
S472	4822 153 10084	(43--)
S473	4822 526 10034	
S474	4822 526 10034	

- C -



- R -



C410	4822 125 20021	
C481	4822 121 50036	250 pF 1 %
C484	4822 125 50029	20 pF
C485	4822 121 50072	1250 pF
C486	4822 125 50029	20 pF
C487	4822 121 50423	1270 pF 1 %
C488	4822 125 50029	20 pF
C489	4822 121 50424	1000 pF 1 %
C492	4822 125 50026	10 pF
C493	4822 121 50424	1000 pF 1 %
C494	4822 121 50039	270 pF 5 %
C495	4822 125 50029	20 pF
C496	4822 121 50081	120 pF 5 %
C498	4822 125 50026	10 pF
C499	4822 125 50026	10 pF
C501	4822 125 50029	20 pF
C506	4822 121 50432	1500 pF 2,5 %
C510	4822 121 50426	225 pF 1 %
C512	4822 125 50029	20 pF
C513	4822 121 50039	270 pF 5 %
C514	4822 121 50037	260 pF 1 %
C516	4822 125 50026	10 pF
C517	4822 121 50427	750 pF 5 %
C518	4822 121 50071	1125 pF 1 %
C520	4822 125 50029	20 pF
C521	4822 121 50432	1500 pF 10 %

- TS -



- D -



TSS01	4822 130 40385	D303	4822 130 40229
TS302	4822 130 40254	D304	4822 130 30272
TS421	4822 130 40254	D431	4822 130 40229
TS422	4822 130 40384	D432	4822 130 30312
TS423	4822 130 40385	D433	
TS424	4822 130 40352	D434	4822 130 30189
TS425	4822 130 40236		
TS426	4822 130 40235		
TS427	4822 130 40096		
TS428	4822 130 40095		
TS429a	4822 130 40319		
TS429b	4822 130 40319		