

HiFi M.F.B. box 22RH532

Service manual

Part 1

PHILIPS



HULLA



(NL)

MFB-SYSTEEM
LAUDSPREKERBOX 22RH532

Een ieder kent de problemen die er zijn bij het ontwerpen van een luidsprekerbox. De fabrikant streeft naar een zo goed mogelijke geluidskwaliteit, maar wordt door verschillende factoren belemmerd. Enerzijds mag de behuizing van een luidsprekersysteem niet te groot zijn, omdat deze in een doorsnee woonruimte moet worden ingepast, en aan de andere kant spelen ook de vervormingen in een luidsprekersysteem een grote rol. Maakt men een kleine behuizing, dan is ook de weergave van de lagere frequenties beperkt. Met het nieuwe Motional-Feed-Back systeem, heeft men de verschillende nadelen van een kleine luidsprekerbehuizing goeddeels kunnen elimineren. In het laaggebied waar de conus van de lage tonen luidspreker grote amplitudes maakt, wordt de vervorming sterk gereduceerd. Tevens heeft men de frequentiecharakteristiek in het laag-gebied belangrijk kunnen vergroten.

Dit betekent, dat nu voor een geluidswaardega, waarvoor tot nu toe grote boxen nodig waren, kan worden volstaan met een kleine box.

(F)

SYSTEME MFB
ENCEINTE ACOUSTIQUE 22RH532

Nous connaissons tous les problèmes liés au développement des enceintes acoustiques. Le fabricant vise avant tout la qualité acoustique la meilleure possible, mais dans ses efforts, est souvent freiné; le boîtier contenant les haut-parleurs ne doit pas être trop volumineux parce qu'il doit s'adapter à un mobilier moderne de taille moyenne, mais d'autre part, les distorsions du système des haut-parleurs doivent être ramenées à un minimum.

Si l'on conçoit un petit boîtier, la reproduction des basses fréquences est limitée. Grâce au nouveau système "Motional Feed-Back", on a pu en grande partie éliminer les désavantages des petits boîtiers. Dans la partie basse où le cône du haut-parleur des basses produit de fortes amplitudes, la distorsion est grandement réduite. On a également pu étendre largement la courbe de fréquence dans la partie basses. Cela signifie que pour une reproduction où, auparavant, il fallait disposer de grands boîtiers, le petit boîtier sera désormais suffisant.

(D)

MFB-SYSTEM
LAUTSPRECHERBOX 22RH532

Fast jeder kennt die Probleme, die beim Entwerfen einer Lautsprecherbox auftauchen. Der Fabrikant strebt nach einer ausgezeichneten Tonqualität, was jedoch durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt wird. Einerseits darf das Gehäuse eines Lautsprechersystems nicht zu gross sein, da dieses meistens in mittlere Räume untergebracht werden muss und andererseits spielen auch die Verzerrungen in einem Lautsprechersystem eine grosse Rolle. Ist das Gehäuse zu klein, dann ist die Wiedergabe der niedrigen Frequenzen beschränkt.

Mit dem neuen Motional-Feed-Back-System konnte man die verschiedenen Nachteile eines zu kleinen Lautsprechergehäuses grösstenteils eliminieren, in dem Tiefotonbereich, in dem der Konus des Tiefoton-Lautsprechers grosse Amplituden macht, wird die Verzerrung stark reduziert. Außerdem wurde die Frequenzcharakteristik im Tiefotonbereich wesentlich vergrössert. Dies bedeutet, dass für eine Tonwiedergabe, für die bis jetzt grosse Boxen notwendig waren, eine kleine Box genügt.

Index: CS37925-CS37928



Subject to modification

4822 725 11137

Printed in the Netherlands

Om de werking van het systeem duidelijk te maken, is het nuttig dit eerst in grote lijnen te verklaren (fig. 1), waarna de verschillende delen afzonderlijk kunnen worden behandeld. In de kast zijn twee eindversterkers aangebracht; één voor de lage tonen, luidspreker en één voor de midden- en hoog luidspreker. De voorversterker voor de midden- en hoog weergave is afgestemd met een impedantie van 4Ω ; het sindsvermogen bedraagt 40 W (400 Hz). In feite wordt voor de midden- en hoog weergave eenzelfde versterker gebruikt. Daarom kan de schakeling voor de midden- en hoogweergave een vereenvoudiging van ± 0 te geven, is het simus vermogen beperkt tot 20 W (1 kHz). Achter laatsgenoemde versterker is een hoog- en laagdoorlaatfilter aangebracht met een kantelpunt van ca. 3500 Hz. Alle frequenties boven de 3500 Hz worden aan de hogentonenhuidspreker toegevoerd, terwijl de frequenties van 500 tot 3500 Hz aan de middeltonenluidspreker worden toegevoerd. Om de frequenties beneden de 500 Hz af te kappen, is vóór deze versterker een hoogdoorlaatfilter met een kantelpunt van 500 Hz aangebracht. Het ingangssignaal van de box wordt aan dit hoogdoorlaatfilter toegevoerd, maar tevens wordt een laagdoorlaatfilter van dit ingangssignaal voorzien. Ook dit laatste filter heeft een kantelpunt van 500 Hz; hier echter worden alle frequenties boven de 500 Hz afgekapt. Omdat een weergeefsystem dat beneden de ca. 35 Hz nog weergeeft problemen kan opleveren (rumble van de platenspeler e.d.), is achter het laagdoorlaatfilter een hoogdoorlaatfilter aangebracht. Deze kapt alle frequenties onder de 35 Hz af. Hierdoor gaat het signaal van een optelschakeling en de eindversterker naar de luidspreker. Het doel van de optelschakeling komt nog ter sprake. De lage-tonenluidspreker bestaat uit een normale "8" woofer, waarin echter een versnellingsopnemer is ingebouwd. En juist deze "opnemer" vormt het belangrijkste facet van het gehele systeem. Omdat het niveau dat het oor waarnemt evenredig is met de versneling van de conus, moet deze versnelling gemeten worden. Dit doet de "opnemer". Achter de versnellingsopnemer is een versterkertrapeze aangebracht, waarmee nog enige frequentiecorrecties worden gerealiseerd. Het signaal wordt daarna teruggevoerd naar de zojuist genoemde optelschakeling. Vóór nu de schakelingen verder worden behandeld, is het nuttig te weten hoe de versnellingsopnemer functioneert (fig. 2). Direct boven de bevestiging van de spreekspool, is een printplaat (1) bevestigd. In deze print is een gat aangebracht, waarin m.b.v. twee rubber blokken een keramisch elementje (2) is geklemd. Het element kan daardoor "zwiepen" en reageren op conversatiegeluiden. Bij elke versnelling zal het een spanning opgeleverd hebben, die deze overstemming. Op het keramisch element, is een beide punten directe draden aangebracht (3), waarmee de draden zijn bevestigd. Omdat dit element een nauwkeurig bepaalde massa moet hebben, is het gebruik van de druppels solder precies afgestopt; Zoals in de schakeling (deel S403) is te zien, zijn op het printje nog een FET en twee weerstanden aangebracht. Met de 10 MΩ weerstand wordt het element, dat een soort capacitive generator is, hooghmig afgestemd. Hierdoor zal de frequentiekarakteristiek vlak verlopen.

Door deze hoge afsluitimpedantie, neemt echter ook de kans op brom toe, zodat de FET hier als impedantie-onmetzer wordt gebruikt. In tegenstelling met de normale methode, wordt het signaal van hier de drain afgeneomen; hierdoor wordt een derde aansluitdraad van het printje voorkomen. Om de gate-impedantie van een junction-FET hoog te houden, mag de drain-source spanning niet boven een bepaalde waarde uitkomen, om dit te bewerkstelligen is de zenerdiode D455 in combinatie met TS433 (geenarde basisschakeling) aangebracht.

Nu de werking van de versnellingsopnemer met bijbehorende componenten bekend is, kunnen de overige schakelingen worden behandeld; e.c.a. in de volgende volgorde als bij de eerste - globale - uiteenzetting (fig. 2).

De combinatie S402-C540 of de CI-combinatie C551-S483, vormen respectievelijk een laag- en hoogdoorlaatfilter voor de middeltonenhuidspreker en de hogentonenhuidspreker. De vorm zelf is van het bekende ontwerp. Om de cross-over vervorming volledig te voorkomen, is deze zo ingesteld, dat tot ca. 1 W klasse A is verkregen. Daarboven verloopt de instelling naar klasse AB. In de eindtriaan zijn Darlington transistoren toegepast; e.e.a. volledig complementair. Om de thermische stabiliteit van de Darlingtons te waarborgen, is in de ruststroomkring een NTC-weerstand opgenomen, die op de koelplaat van deze transistoren is geplaatst. Toegevoegd is nog D460. Deze voor komt een eventuele basis-collectorstroom van TS442. Deze stroom kan lopen omdat de basisspanning van TS442 door bootstrap echo C542 hoger kan worden dan de collectorschanspanning. Aan de ingang van de versterker is een actief hoogdoorlaatfilter aangebracht. Het filter is tussen basis en emitter van TS439 geschakeld; de helling bedraagt 18 dB/okt. Aan de ingang van het filter wordt het ingangssignaal van de box - al naar gelang de filter - van SK-D rechtstreeks of via R582 - toegevoerd. Met SK-D kan de totale ingangsgevoeligheid worden ingesteld. De twee ingangsweerstanden staan parallel; op deze wijze kunnen de linker en rechter box met elkaar (of meerdere luidsprekers) worden doorgelast.

Om de box zowel als linker- en rechter wegever te kunnen gebruiken, is SK-B (links-rechts schakelaar) aangebracht. Aan de ingang van het lang-kanaal, is een laagdoorlaatfilter

opgenomen. Deze is geschakeld tussen basis en emitter van TS421. De schakeling is het spiegelbeeld van het 500 Hz hoogdoorlaatfilter met TS439. Het signaal wordt aan de emitter van - de als emittievervolger geschakelde - TS421 afgemeend; de helling van de karakteristiek van dit filter bedraagt eveneens 18 dB/okt. Het signaal wordt toegevoerd aan een hoogdoorlaatfilter, bestaande uit C495, C496, R592, R595, R596 en TS422. Dit hoogdoorlaatfilter heeft de functie van rumbelfilter en kapt alle frequenties onder de ca. 35 Hz af met 12 dB/okt. Het filter heeft een loop-in hierdoor hetzelfde als dat van een luidspreker met een eigen loop-in van 35 Hz. Vervolgens wordt het signaal, dat nu een frequentiegebied heeft tussen ca. 35 Hz en 500 Hz, aan de optelschakeling toegevoerd. Tevens wordt aan deze schakeling het teruggeleid signaal - verkregen uit de versnellingsopnemer - toegevoerd. De versterking van deze optelschakeling bedraagt ongeveer een factor 1. Het hier gecombineerde signaal wordt daarna toegevoerd aan de 40 W eindversterker. De schakeling hiervan is vrijwel identiek aan de 20 W versterker voor het hoge- en middeltonen. In tegenstelling tot de 20 W versterker is hier een verschilversterker aan de ingang opgenomen. Dit om problemen met de extra tegenkoppeling die wordt afgenoem achter C519, te voorkomen. Het valt daarnaast op dat deze versterker is ingesteld klasse B. Omdat echter alleen de lage tonen luidspreker wordt gestuurd, is het frequentiegebied niet boven de 500 Hz komende in het signaal vrijwel helemaal harmonischen voor. Voor cross-over vervorming behoeft dus niet te worden gevreesd.

De luidspreker met versnellingsopnemer is reeds behandeld, zodat achter de luidspreker alleen het frequentiecorrectietriptet met TS434 en TS435 overblijft. Het ingangssignaal voor deze schakeling wordt toegrepen van de collector van de collectortrier D457. Na deze directe voorverstijking van de voedingsspanning. Was hier een normale cico gebruikt, zou de schakeling bij lage frequenties gaan "motorrinnen" (oscilleren in het lage frequentiegebied). Tot ca. 75 Hz heeft het correctietriptet een vlakke frequentiekarakteristiek (fig. 4) Daarom krijgt het signaal een helling van 6 dB/okt. De reden daarvoor is de eigenresonantie van de luidspreker, die hier eveneens bij ca. 75 Hz ligt. Beneden het resonantiepunt van een luidspreker, neemt het frequentiegebied af met 12 dB/okt. Wanneer nu het signaal wordt tegengekoppeld overeenkomstig een dergelijke karakteristiek, kan de versterker instabiel worden. Bedraagt echter de helling van de karakteristiek van het rondgaande signaal binnen de lus 6 dB/okt., dan zijn de instabiliteitsproblemen verdwenen. Door nu de frequentiekarakteristiek met 6 dB/okt. minder tegen te koppelen, wordt de "daling" in de luidsprekerkarakteristiek vermindert tot 6 dB/okt. Dat gebeurt met R562,651 en C523.

De voorstijking van de luidspreker is in het "rechte" deel van de karakteristiek wordt het signaal slechts een klein beetje malen versterkt. Onder de 75 Hz neemt de versterking toe tot ca. 20maal, een meetfout op punt 3 t.o.v. het acoustisch afgegeven vermogen van de luidspreker wordt gecompenseerd door C647, 650, C521 en C522. Via C526 wordt het signaal afgemeend aan de collector van TS435. Het signaal dat rechtstreeks naar C506 van de optelschakeling wordt gevoerd, kan worden ingesteld met instelpotmeter R644.

Tenslotte is er nog een bijzonderheid betreffende het aan-uit schakelen van de box. Hier toe is de schakeling bestaande uit TS446 t/m TS450 aangebracht; deze regelt het aan- en uit-schakelen in combinatie met de voeding. De voeding zelf kan worden in- en uitgeschakeld met de netschakelaar.

Aan de basis van TS446 wordt rechtstreeks het ingangssignaal toegevoerd. Dit signaal wordt in de schakeling versterkt en gelijkericht. Wanneer het ingangssignaal boven de 1 ± 1.5 mV komt, wordt de Schmitt-trigger (TS449, TS450) gestuurd, die daardoor omklaapt en een relais in werking stelt.

Wanneer het ingangssignaal toegeweerd, blijft het relais in ruststand. Het kan echter ook gebeuren, dat na enige tijd gebruik geen signaal meer wordt opgeleverd. Door een tijdsvertragingscircuit klapst de Schmitt-trigger dan na 2 minuten terug, waardoor het relais weer in ruststand komt. Het relais RE bedient relaycontact RE2-3, dat op zijn beurt voedingslijn $1+5$ spanningloos maakt. Zolang de voeding is ingeschakeld blijven de lijnen -6 , -7 en $+8$ normaal onder spanning. Het komt er dus over, dat als de box wordt ingeschakeld, de voorversterkers spanning krijgen. Zodra de box een ingangssignaal krijgt toegevoerd, klapst RE om, waardoor ook de eindversterkers (direct) spanning krijgen. Deze houden hun voedingsspanning zolang de boxen worden gebruikt voor weergave en tot maximaal 2 minuten na beëindiging daarvan.

In beide gevallen - met in- of uitgeschakelde eindversterker - brandt een controlelampje in de box. Zwar bij uitgeschakelde eindversterker en normaal bij ingeschakelde eindversterker. De voeding tenslotte is normaal. Hierin wordt alleen de voedingsspanning voor de voorversterker (-7) elektronisch afgeleid (TS451, TS452) en tevens wordt met deze schakeling bereikt dat de spanning langzaam op het juiste niveau komt door C564. Dit laatste is noodzakelijk om ongewenste inschakelverschijnselen te voorkomen.

Juist bij schakelingen met een zeer lang doorlopend frequentiegebied moet hiermee rekening worden gehouden.

Afin de clarifier le fonctionnement de ce nouveau système, voici tout d'abord quelques éclaircissements d'ordre général (voir fig. 1) et ensuite les explications plus détaillées de certaines parties.

Le boîtier H.P. comprend deux amplificateurs de sortie; un pour le haut-parleur des basses, l'autre pour le haut-parleur des aiguës et des intermédiaires. L'amplificateur pour la reproduction des basses est terminé par une impédance de 4 ohms; la puissance sinusoidale est de 40 W (400 Hz). En fait, le même amplificateur sera utilisé pour la reproduction intermédiaire et aiguë. En lui-même, il n'y a pas de limite de fréquence, mais la puissance sinusoidale est limitée à 20 W (1 kHz). Derrière cet amplificateur, il est monté un filtre passe-haut et passe-bas ayant un point de convergence d'environ 3500 Hz. Toutes les fréquences supérieures à 3500 Hz sont appliquées au haut-parleur des aiguës, alors que les fréquences de 500 à 3500 Hz sont appliquées au haut-parleur des intermédiaires. Afin d'éviter les fréquences inférieures à 500 Hz, il a été monté pour cet amplificateur un filtre passe-bas ayant un point de convergence de 500 Hz.

Le signal d'entrée de l'enceinte est appliquée à ce filtre passe-haut mais également au filtre passe-bas. Ce dernier filtre possède également un point de convergence de 500 Hz; dans ce filtre, toutes les fréquences supérieures à 500 Hz sont filtrées.

Avec un système de reproduction qui reproduit à des fréquences encore inférieures à 35 kHz, il pourra encore y avoir des problèmes de rumbles, provenant du tourne-disque, par exemple. Il a été monté un filtre passe-bas derrière le filtre passe-bas. Le filtre passe-bas empêche toutes les fréquences inférieures à 1 kHz. Par la suite, le signal passe à un circuit de comptage et un amplificateur de sortie vers le haut-parleur. Le but du circuit de comptage sera encore éclairci plus en avant. Le haut-parleur des basses se compose d'un haut-parleur normal de 5" contenant un dispositif d'enregistrement d'accélération. C'est précisément ce dispositif qui constitue l'aspect essentiel de ce système. Du fait que le niveau d'audibilité est proportionnel à l'accélération conique, cette accélération devra être mesurée. C'est la fonction du dispositif d'enregistrement. Derrière ce dispositif d'enregistrement, il a été monté un étage amplificateur permettant de réaliser encore certaines corrections de fréquences. Cet amplificateur renvoie le signal au circuit de comptage.

Pour ce qui est de l'analyse ultérieure des circuits, il est important de connaître le fonctionnement de l'enregistreur d'accélération (fig. 2). Directement au-dessus de la fixation de la bobine mobile il a été fixé une platine imprimée (1). Cette platine comporte un trou où entre deux blocs de caoutchouc il a été collé un élément céramique (2). De par cette position, l'élément peut se déplacer et réagir aux variations d'accélérations coniques. À chaque accélération, une tension dépendante de cette accélération sera fournie. Sur l'élément céramique, des deux côtés, il a été appliquée une goutte de soudure (3) fixant les fils. Parce que l'élément doit posséder une certaine masse précise, le poids de ces gouttes de soudure doit aussi être absolument précis. Comme on peut le voir dans le circuit (partie S403), il a encore été monté un transistor à effet de champ et deux résistances sur la platine. Grâce à la résistance de 10 MΩ, l'élément qui est une sorte de générateur capacitif, est terminé par une puissance ohmique élevée.

La courbe de fréquence sera de ce fait plate. Par cette impédance de terminaison élevée, le risque de ronflement augmente. Le TEC sera alors de convertisseur d'impédance. A l'inverse de la méthode normale, le signal est prélevé du drain, de ce fait on aura un troisième fil de connexion sur la platine.

Afin que l'impédance de portée de la jonction TEC soit maintenue à un niveau élevé, la tension drain-source ne peut s'élever au dessus d'un certain niveau. Ceci est réalisable du fait que la diode Zener D453 est reliée à TS433 (circuit de base mis à zéro).

Etant donné que le fonctionnement de l'enregistreur d'accélération avec ses accessoires annexes est connu, nous examinerons les autres circuits dans le même ordre de succession que l'analyse du premier circuit (fig. 3).

La combinaison LC SA82-C549 et la combinaison CL C551-S483 forment un filtre passe-bas et un filtre passe-haut pour le haut-parleur des intermédiaires et celui des aiguës. Le modèle de l'amplificateur est connu; afin d'éviter complètement la distorsion de transiton il est réglé pour l'obtention d'environ 1 W en classe A.

Au delà, s'effectue le réglage en classe AB. A l'étage de sortie on a monté des transistors Darlington, ceux-ci étant complémentaires. Afin de garantir la stabilité thermique des transistors Darlington, une résistance CTN est reprise dans le circuit du courant de repos. Celle-ci est placée sur la plaque de refroidissement des transistors. Il a encore été ajouté une diode D460, qui évite un courant base-collecteur de TS442. Ce courant peut passer parce que la tension de base de TS442 peut s'élever au-delà de la tension de collecteur.

A l'entrée de l'amplificateur, il a été monté un filtre passe-haut actif, celui-ci est branché entre la base et l'émetteur de TS439. La pente est de 18 dB/oct. Le signal d'entrée de l'enceinte, selon la position de SK-D, est appliquée directement ou à travers R582 à l'entrée du filtre. SK-D permet le réglage de la sensibilité d'entrée. Les deux douilles d'entrée sont branchées en parallèle. De cette manière, l'enceinte de gauche et celle de droite (ou plusieurs haut-parleurs) pourront être interconnectées.

Afin de pouvoir utiliser l'enceinte comme émetteur de gauche comme de droite, SK-B a été monté (commutateur gauche/droite). A l'entrée du canal des basses, il a été monté un filtre passe-bas. Il est branché entre la base et l'émetteur de TS421. Le circuit est le reflet du filtre passe-haut de 500 Hz avec TS439. Le signal est prélevé de l'émetteur, émetteur branché en transistor à collecteur commun, TS421. La pente de ce filtre est aussi de 18 dB/oct. Le signal est appliquée au filtre passe-haut se composant de C495, C496, R592, R596 et TS422. Ce filtre fonctionne en tant que filtre anti-ronflement et filtre toutes les fréquences inférieures à 35 Hz à 12 dB/oct. La courbe de fréquence est donnée et la pente est quasi celle d'un haut-parleur ayant une propre résonance de 35 Hz. Ensuite, le signal qui se situe à présent dans une gamme de fréquence entre env. 35 Hz et 500 Hz, est appliquée au circuit de comptage. A ce circuit est aussi appliquée le signal de contre-réaction provenant de l'enregistreur d'accélération.

L'amplification de cet étage de comptage est d'environ 1. Le signal ainsi combiné est ensuite appliquée à l'amplificateur de sortie 40 W. Le circuit de cet amplificateur est presque identique à celui d'un amplificateur 20 W pour le signal des basses et intermédiaires. A l'inverse de l'amplificateur de 20 W, un amplificateur différentiel est monté à l'entrée. Ceci afin d'éviter des problèmes provenant d'une contre-réaction supplémentaire prélevée derrière C512. On constatera en outre que cet amplificateur est en classe B.

Du fait que uniquement le haut-parleur des basses est commandé et que la gamme de fréquence n'est pas supérieure à 500 Hz, on ne constate pratiquement pas d'harmoniques supérieures dans le signal. Il ne faut donc pas craindre de distorsion de transmission.

Le haut-parleur avec enregistreur d'accélération a déjà été examiné, il ne nous reste plus qu'à analyser l'étage de correction de fréquence de TS434 et TS435.

Le signal d'entrée pour ce circuit est prélevé par le collecteur de TS433. On constatera aussi la présence de la diode Zener D457 dans le circuit de collecteur de ce transistor. Cet diode sert à filtrer la tension d'alimentation. Si l'on avait utilisé dans ce cas un condensateur électrolytique normal, on aurait pu constater une oscillation dans la gamme des basses fréquences. Jusqu'à env. 75 Hz, l'étage de correction présente une caractéristique de fréquence plate (fig. 4). Sous cette courbe, le signal présente une pente de 6 dB/oct. Cela provient de la propre résonance du haut-parleur qui se situe aussi dans les env. de 75 Hz. Sous la limite de résonance du haut-parleur, la gamme de fréquence diminue de 12 dB/oct.

Si dans ce cas, on provoque une contre-réaction sur cette caractéristique, l'amplificateur peut s'avérer instable. Si la pente est de 6 dB/oct., à l'intérieur de la boucle, les problèmes d'instabilité ne se posent plus. En élévant la caractéristique de fréquence de 6 dB/oct., la "pente" de la courbe du haut-parleur est diminuée de 6 dB/oct. C'est ce qui se passe avec R652, 651 et C520.

L'amplification du circuit est basse; dans la partie de droite de la caractéristique, le signal n'est amplifié que quelques fois. Sous les 75 Hz, l'amplification augmente jusqu'à env. 20 fois. Une erreur de mesure sur le point 3 par rapport à la puissance acoustique fournie du haut-parleur, est compensée par R647, 650, C521 et C522.

A travers C526, le signal est prélevé du collecteur de TS435. Le signal qui est appliquée directement à C506 du circuit de comptage, peut être réglé grâce au potentiomètre de réglage R644. Enfin, il faut encore noter une particularité sur la mise en et hors service de l'enceinte. A cet effet a été monté le circuit TS466 à TS450. Celui-ci règle la mise en et hors service par rapport à l'alimentation. L'alimentation même, est mise en marche ou coupée par le commutateur secteur. Le signal est appliquée directement sur la base de TS466. Ce signal est amplifié dans le circuit et redressé. Lorsque le signal d'entrée est appliqué à 1 à 1,5 mV, la bascule de Schmitt (TS449, TS450) est commandé; celle-ci culbute et met en fonctionnement un relais.

Si l'on applique pas de signal d'entrée, le relais se maintient en position de repos. Il peut aussi arriver qu'après une certaine période d'utilisation, il n'y ait plus de signal appliquée. Le déclencheur de Schmitt bascule après env. 2 min, à cause d'un circuit retardateur, le relais revenant alors à sa position de repos. Le relais RE commande le contact de relais RE2-3, qui, à son tour, supprime la tension sur la ligne d'alimentation +1,5V. Tant que l'alimentation est enclenchée, les lignes +6, +7 et +8 sont normalement sous tension. Cela revient à dire que lorsque l'enceinte est mise en service, les pré-amplificateurs sont mis sous tension. Dès que l'enceinte reçoit un signal d'entrée, RE bascule, les amplificateurs de sortie recevant immédiatement de la tension. Ceux-ci conservent leur tension d'alimentation jusqu'à ce que les enceintes soient utilisées pour la transmission et jusqu'à env. 2 min, après arrêt.

Dans les deux cas, l'amplificateur de sortie étant en ou hors service, la lampe témoignage s'allume dans l'enceinte (faiblement lorsque l'amplificateur de sortie est hors service, normalement lorsqu'il est en service). Enfin, l'alimentation est normale. Seule la tension d'alimentation pour le préamplificateur (+7) est filtrée électroniquement par TS451, TS452 et l'on obtient aussi par ce circuit que la tension atteigne lentement le niveau exact par C564. Ce dernier point est nécessaire afin d'éviter des phénomènes inhérents à l'enclenchement. C'est précisément dans le cas de circuits à gamme de fréquence très basse, qu'il faut en tenir compte.

Bevor wir die Wirkungsweise des neuen Systems erläutern, wollen wir eine allgemeine Übersicht hierüber geben (Abb. 1). Danach folgt eine ausführliche Beschreibung der verschiedenen Teile.

Im Gehäuse befinden sich zwei Endverstärker, und zwar direkt der eine für den Tieftonalldausprecher und der andere für den Zwischen- und Hochtonalldausprecher. Der Verstärker für Tief-tonwiedergabe ist mit einer Impedanz von 4 Ω abgeschlossen; die Stimmlistung beträgt 40 Watt (400 Hz). Faktisch wird für die Zwischen- und Hochtonwiedergabe ein gleicher Verstärker benutzt. Da man die Boxen so schließen kann, dass sich die Stromeinstellung auf 20 Watt (1 kHz) hinterlegen kann, befindet sich ein Hoch- und Tieppassfilter mit einem Übersprechpunkt von ungefähr 3500 Hz. Alle Frequenzen über 3500 Hz werden dem Hochtonalldausprecher zugeführt, während die Frequenzen von 500 bis 3500 Hz an den Zwischen-tonalldausprecher gelangen. Um die Frequenzen unter 500 Hz abzuschneiden, wurde ein Hochpassfilter mit einem Kreuzungspunkt von 500 Hz vor diesem Verstärker angebracht.

Das Eingangssignal dieser Box wird diesem Hochpassfilter zugeführt; es gelangt jedoch auch an das Tieppassfilter. Dieses letzte Filter hat ebenfalls einen Kreuzungspunkt von 500 Hz; hier werden jedoch alle Frequenzen über 500 Hz abgeschnitten. Da ein Wiedergabesystem, das unter ca. 35 Hz noch strahlt, Probleme auslösen kann (Rumbel des Plattenpielers, u.ä.), wurde hinter dem Tieppassfilter ein Hochpassfilter angebracht. Dieses unterdrückt alle Frequenzen unter ca. 35 Hz. Hier nach gelangt das Signal über eine Adderschaltung und den Endverstärker an den Lautsprecher. Der Zweck der Adderschaltung wird später näher beschrieben.

Der Lautsprecher beginnt mit einem normalen 8"-Woof er mit einem eingebauten Beschleunigungsmesser. Und gerade dieser "Recorder" ist das meiste Charakteristische dieses Systems. Da der Pegel den Ohr wahrnimmt mit der Beschleunigung des Konus proportional ist, muss diese Beschleunigung gemessen werden was mit dem "Recorder" geschieht.

Hinter dem Beschleunigungsmesser befindet sich eine Verstärkerstufe, mit der noch einige Frequenzkorrekturen realisiert werden. Das Signal wird danach zu der soeben genannten Adderschaltung zurücksgeführt.

Für eine weitere Beschreibung der Schaltungen ist es zweckmäßig, erst die Funktion des Beschleunigungsmessers kennenzulernen (Abb. 2). Direkt über der Befestigung der Spulenspule befindet sich eine Printplatte (1). In dieser Printplatte ist ein Loch, in dem sich ein Keramik-Element (2) befindet, das durch zwei Gummiblätterchen festgehalten wird. Das Element kann hierdurch "schwanken" und auf Konusbeschleunigungen reagieren. Bei jeder Schwingung wird eine Spannung abhängig dieser Beschleunigung erzeugt. Am Ende des Element sind die Drähte an beiden Seiten in einem Tropfenformen verarbeitet (3). Da das Element ein genaues Gewicht haben muss, ist die Menge Lötzinn genau abgemessen. Wie in der Schaltung zu sehen ist, befinden sich auf der Printplatte noch ein FET und zwei Widerstände. Mit dem 10-MΩ-Widerstand wird das Element, das eine Art kapazitiver Widerstand ist, hochohmig abgeschlossen. Hierdurch verläuft die Frequenzcharakteristik flach. Infolge dieser hohen Abschlussimpedanz nimmt die Möglichkeit von Brummen zu, so dass der FET hier als Impedanzwandler dient. Im Gegensatz zu der normalen Methode, wird das Signal hier der Drainalschaltung entnommen; ein dritter Anschlussdraht an der Printplatte wird hierdurch überflüssig. Um die Gate-Impedanz eines Junction-FET hoch zu halten, darf die Drain-Source-Spannung einen bestimmten Wert nicht übersteigen. Um dies zu erreichen, wurde Zenerdiode D55 zusammen mit TS433 angebracht (geerdeute Basisabschaltung). Nun wie die Wirkungsweise des Beschleunigungsmessers mit den zugehörigen Komponenten kennen, können die übrigen Schaltungen behandelt werden, und zwar in derselben Reihenfolge als bei der ersten allgemeinen Beschreibung (Abb. 3).

Die LI-Kombination S432-C549 und die CL-Kombination C551-S553 bilden ein Tief- bzw. Hochpassfilter für den Mittel- und den Hochtonalldausprecher. Der Verstärker selbst ist von bekannten Typ.

Um die Überprecherverzerrung vollständig zu vermeiden, ist diese so eingestellt, dass man bis ca. 1 V Klasse A erhält. Darüber verläuft die Einstellung nach Klasse AB. In der Endstufe sind vollständig komplementäre Darlington-Transistoren benutzt.

Um die thermische Stabilität der Darlington-Transistoren zu sichern, wurde ein NTC-Widerstand in den Ruhstromkreis aufgenommen. Er befindet sich auf der Kühlplatte dieser Transistoren. Auch wurde Diode D460 noch hinzugefügt. Dieser verhindert gegebenenfalls einen Basis-Kollektorstrom von TS442. Dieser Strom kann fließen, weil die Basisspannung von TS442 durch Bootstrap-Eiko EL542 die Kollektorspannung übersteigen kann. Am Eingang des Verstärkers befindet sich ein aktives Hochpassfilter. Das Filter ist zwischen Basis und Emitter von TS439 geschaltet; die Schräge beträgt 18 dB/Okt. Am Ende des Filters wird das Eingangssignal der Box - je nach der Stellung von SK-D - direkt oder über R556 geführt. Mit SK-D kann die gewünschte Eingangsbeschaltung einge stellt werden. Die beiden Eingangsbeschaltungen sind parallel angeordnet; auf diese Weise können die linke und die rechte Box (oder mehrere Lautsprecher) zu einem geschlossenen Stromkreis zusammengeschaltet werden.

Um die Box sowohl rechts als links wiederholen zu lassen, wurde SK-B (Links/Rechts-Schalter) angeordnet.

Am Eingang des Tieffkanals befindet sich ein Tieppassfilter. Dieses ist zwischen Basis und Emitter von TS421 geschaltet. Die Schaltung ist das Spiegelbild des 500-Hz-Hochpassfilters mit TS439. Das Signal wird dem Emitter von dem als Emitter geschalteten TS421 entnommen; die Schräge der Filtercharakteristik beträgt ebenfalls 18 dB/Okt. Das Signal gelangt an ein Hochpassfilter, bestehend aus C495, C496, RS92, RS95, R596 und TS422. Dieses Hochpassfilter dient als Röhren-Filter und verhindert, dass die Röhre überlastet wird. Die Schräge ist 20 dB/Okt. ab. Der Frequenzverlust ist hierdurch dergelbe wie der eines Lautsprechers mit einer Eigenresonanz von 35 Hz.

Danach wird das Signal, das jetzt einen Frequenzbereich von 35...500 Hz hat, der Adderschaltung zugeführt. Auch erreicht das Gegenkopplungssignal aus dem Beschleunigungsmesser diese Schaltung.

Die Verstärkung der Addierstufe beträgt ungefähr ein faktor 1. Das hier kombinierte Signal gelangt alsdann an den 40-W-Endverstärker. Die Schaltung hieron ist fast der des 20-W-Verstärkers für das Hoch- und Mittelsignal identisch. Im Gegensatz zu dem 20-W-Verstärker ist hier ein Differenzverstärker am Eingang angeordnet. Hierdurch werden Schwierigkeiten mit der zusätzlichen Gegenkopplung die C519 abgenommen wird vermieden. Außerdem fällt es auf, dass dieser Verstärker in Klasse B eingestellt ist. Da jedoch nur der Tieftöner gesteuert wird und der Frequenzbereich 500 Hz nicht übersteigt, kommen im Signal fast keine höheren Harmonischen vor. Übersprechverzerrung ist darum nicht zu fürchten.

Der Lautsprecher mit Beschleunigungsmesser wurde bereits beschrieben, dass er ein Lautsprecher noch der Frequenzkorrekturschaltung mit TS434 und TS435 restiert.

Das Eingangssignal für diese Schaltung erhält man vom Kollektor von TS433, im Kollektortriek dieses Transistors fällt noch die Zenerdiode D45 auf; diese dient für Glättung der Speisespannung. Hätte man einen normalen Elko benutzt, dann würde die Schaltung bei niedrigen Frequenzen im niedrigen Frequenzbereich oszillieren (motorboot). Bis ca. 75 Hz hat die Korrekturstufe eine flache Frequenzcharakteristik (Abb. 4). Unterhalb hiervon erhält das Signal eine Schräge von 6 dB/Okt. Grund dafür ist die Eigenresonanz des Lautsprechers, die hier ebenfalls bei ca. 75 Hz liegt. Unterhalb des Resonanzpunktes eines Lautsprechers nimmt der Frequenzbereich mit 12 dB/Okt. ab.

Wenn jetzt das Signal entsprechend einer derartigen Charakteristik gegengekoppelt wird, kann der Verstärker instabil werden. Bringt jedoch die Schräge innerhalb der rundlaufenden Schleife 6 dB/Okt., dann sich die Instabilitätsprobleme verschwinden. Wird jetzt die Frequenzcharakteristik mit 6 dB/Okt. erhöht, wird der "Abfall" der Lautsprechercharakteristik auf 6 dB/Okt. reduziert. Dies geschieht mit R562, 651 und C523. Die Verstärkung der Schaltung ist niedrig, gerade genug, dass der Charakteristik wird das Signal zur einige Male verstärkt. Unter 75 Hz nimmt die Verstärkung bis ungefähr 30 mal. Ein Gesamtpunkt 3 hinsichtlich der akustisch abgebenden Leistung des Lautsprechers wird durch R647, 650, C521 und C522 kompensiert. Über C526 wird das Signal dem Kollektor von TS435 entnommen.

Das Signal, das direkt nach C506 der Adderschaltung geführt wird, kann mit Einstellpotentiometer R634 eingestellt werden. Schließlich gibt es noch eine Besonderheit hinsichtlich des Ein- und Ausschaltens der Box. Hierzu wurde die Schaltung bestehend aus TS446..TS454 - angeordnet. Diese regelt das Ein- und Ausschalten in Kombination mit der Speisung. Die Speisung selbst wird mit dem Netzschatzler ein- und ausgeschaltet. Das Eingangssignal gelangt direkt an die Basis von TS435.


Das Signal wird in der Schaltung verstärkt und gleichgerichtet.



Wenn das Eingangssignal 1...1,5 mV übersteigt, wird der Schmitt-Trigger (TS449, TS450) gesteuert. Dieser kippt hierdurch um und ein Relais gerät in die Sättigung. Wird kein Eingangssignal zugeführt, bleibt das Relais in Ruhestellung. Es ist möglich auch vorzusehen, dass im Laufe einer Zeit kein Signal mehr geführt wird. Durch einen Zeiterregungskreis kippt der Schmitt-Trigger dann nach ca. 2 Minuten zurück, wodurch das Relais wieder in Ruhestellung gerät. Das Relais RE bedient Relaiskontakt RE2-3, das wiederum die Speiseleitung +1,5 spannungslos macht. Solange die Speisung eingeschaltet ist, bleiben die Leitungen +6, -7 und +8 normal unter Spannung. Wir sehen also, dass der Verstärker bei Einschalten der Box Spannung erhalten. Sobald ein Eingangssignal an die Box gelangt, kippt RE 6, um wedurch auch die Endverstärker (direkt) Spannung erhalten. Diese behalten die Speisespannung solange die Boxen für Wiedergabe benutzt werden und bis höchstens 2 Minuten nach Beendigung hiervon. In beiden Fällen - mit ein- oder ausgeschaltetem Endverstärker - brennt in der Box eine Anzelampe. Bei ausgeschaltetem Endverstärker brennt diese Lampe schwach und bei eingeschaltetem Endverstärker normal.

Die Speisung ist normal. Nur die Speisespannung für den Vorverstärker (-7) wird elektronisch geregelt (TS451, TS452). Mit dieser Schaltung erreicht man ausserdem, dass diese Spannung durch C564 langsam das richtige Niveau erreicht. Dies ist erforderlich, um ungewünschte Einstellerscheinungen zu vermeiden.

Gerade bei Schaltungen mit einem sehr niedrig durchlaufenden Frequenzbereich muss dies beachtet werden.

R	581 582	583	584	585	588-592	595-599	603 600 604-608	614	613	627 620 616-618 620-626 629 628-631 638 632 619 629 622 623
R	700-703	707 708	709	710	712	716-722	660 661	668 669-669.5	671	682 677-681 673 683-686 670 676 675
C	491	492	493 494	495 496	499 506	500	502	512	524 530 504 569 511	524 530 504 569 511
MSC	557	555	558	559	590 591 592	594	538	543	543 537	543 537
MSC	TS448	TS449	TS447	TS446,465	TS448	TS421	TS422	TS423	TS424,426	TS428,429,425
					TS449	RE402	TS450	TS468	TS439,440	TS442,443





SK-A—I—OFF
SK-B—I—LEFT/RIGHT
SK-D—I—INPUT MODE




Fig. 1






Fig. 2

3580 A



point 3
recording
device




Fig. 4


CS37928

HiFi M.F.B. box 22RH532

00/15/44/50/65/66


Service manual

Part 2



www.mfbfreaks.nl

PHILIPS



Main switch

Netschakelaar

Commutateur secteur

Netschalter

Commutatore rete SK-A

Interruptor de red SK-A

Nätstrombrytare

Nettfryder

Verkkokytikin

Voltage adapter

Netspanningsomvormer

Adaptateur de tension

Spanningswandler

Cambiotensioni

Selector de tensiones

Nätspänningsomvärde

Spanningsomskifter

Jänniteenvaihtokytkin

Input sensitivity switch

Ingangsgevoeligheid

schakelaar

Commutateur sensibilité

d'entrée

Schalter Eingangs-

empfindlichkeit

Commutatore di sensibi-

lità d'ingresso

Conmutador de sensibilidad

Omnikontakt Ingångskänslig-

hetet

Omkontakt, indgangsfol-

omhet

Bryterens ingangsförsomhet

Tulokerkkyden kytkin

Left/right switch

Links/rechts-schakelaar

Commutateur droite/gauche

Schalter Link-/Rechts

Commutatore destra/sinistra

Conmutador izquierda/-

derecha

Omkopplare vänster/höger

Omkontakt, venstre/høyre

Venstre/høyre bryter

Väsen/oikea kytkin

SK-B

21

22

23

24

SK-D

25

26

27

28

Signal input

Signalingung

Entree signal

Signaleingang

Ingresso segnale

Entrada de señal

Signal in

Signal-input

Signal imaging

Lähettää tulo

Signal output

Signalaufgang

Sortie signal

Signalausgang

Uscita segnale

Salida de señal

Signal ut.

Signal-output

Signal utgång

Lähettää lähtö

Mains voltage input

Netspannings-ingångsanslutning

Entree tension secteur

Eingang Netzspannungsanschluss

Ingresso tensione rete

Enchufe de entrada para tensión

de red

Nätspänning in

Netsspænding in

Nettspenning inngang

Verkkotensiontieline tulio

Mains voltage output

Netspannings-utgångsanslutning

Douille sortie tension secteur

Netzspannungsausgangsbuchse

Prese uscita di tensione rete

Enchufe de salida para tensión

de red

Nätspänning ut.

Netsspænding ud.

Nettspenning utgang

Verkkotensiontieline lähtö

Index: CS38381-CS38386



Subject to modification


4822 725 11153


Printed in the Netherlands



CS38381







- 1 4822 265 20988
- 2 4822 255 19007
- 3 4822 256 90206
- 4 4822 466 70156
- 5 4822 267 59206
- 6 4822 264 50881
- 7 4822 255 40112
- 8 4822 255 40113
- 9 4822 494 60103
- 10 4822 276 10615
- 11 4822 256 90207
- 12 4822 267 39247
- 13 4822 276 10616
- 14 4822 267 40130
- 15 4822 267 40133
- 16 4822 381 10465
- 17 4822 445 30926
- 18 4822 426 60855
- 19 4822 459 40344

GB

- Remove the bolts "A" to hinge out the rear panel.
- Remove the screws "B" to separate the p.c. board from the rear panel.

Adjusting the acoustic negative feedback

- Open the bridge  (input sensitivity 1 V, 3 kΩ).
- Apply with a low-ohmic tone generator (< 100 Ω) a signal of 10 mV, 125 Hz to the input.
- Adjust R654 to obtain an output voltage of 125 mV on C519 in regard to mass.

F

- Enlever les boulons "A" pour pouvoir rabattre la paroi arrière.
- Enlever les boulons "B" pour pouvoir séparer la platine de la paroi arrière.

Réglage de contre-réaction acoustique

- Ouvrir le pontet  (sensibilité d'entrée 1 V, 3 kΩ).
- A l'aide d'un générateur B.F. (< 100 Ω), appliquer un signal de 10 mV-125 Hz sur la douille d'entrée,
- Par R654, régler la tension de sortie sur -C519 à 125 mV par rapport à la masse.

I

- togliere i dadi "A" per poter ribaltare il pannello posteriore.
- togliere i dadi "B" per poter staccare la piastra stampata dal pannello posteriore.

Regolazione di controllo reazione acustica

- Aprire il ponticello  (sensibilità d'ingresso 1 V, 3 kΩ).
- Per mezzo di un generatore B.F. (< 100 Ω) applicare un segnale di 10 mV-125 Hz sulla presa d'ingresso.
- Con R654, regolare la tensione di uscita su di C519 a 125 mV nei confronti di massa.

S

- Bakstycket går att svänga ut om bultarna "A" tas bort.
- PC-plattan kan lossas från bakstycket efter det att skruvorna "B" tas bort.

Justerering av den akustiska negativa återkopplingen

- Öppna bryggan  (ingångskänslighet 1 V/3 kΩ).
- Anslut med hjälp av en lågohmig tongenerator (lägre än 100 Ω) en signal på 10 mV, 125 Hz till ingången.
- Justera R654 så att en utgångsspanning på 125 mV erhålls på C519 i förhållande till jord.

N

- Fjern skruene "A" for å svinge ut bakveggen.
- Fjern skruene "B" for å løse printplaten fra panelet.

Justerering av den akustiske negative tilbakekoppling

- Åpne broen  (inngangsfølsomhet 1 V - 3 kΩ).
- Med en lav-ohmig tonegenerator (mindre enn 100 Ω), tilfør innangen et signal på 10 mV, 125 Hz.
- Juster R654 til en utgangsspenning på 125 mV på C519-chassis.

NL

- Boutjes "A" verwijderen om de achterkant te laten scharnieren.
- Schroeven "B" verwijderen om de print van de achterstand te scheiden.

Instelling akoustische terugkoppeling

- Brug  openen (ingangsgevoeligheid 1 V, 3 kΩ).
- M.b.v. laag ohmige toongenerator (< 100 Ω) een signaal van 10 mV, 125 Hz op de ingangsbus toepassen.
- M.b.v. R654 de uitgangsspanning op C519 t.o.v. massa instellen op 125 mV.

D

- Entferne die Bolzen "A", so dass die Rückwand scharniert kann.
- Entferne Schrauben "B" und nimm die Printplatte von der Rückwand.

Einstellen der akustischen Gegenkopplung

- Offne Brücke  (Eingangsempfindlichkeit 1 V, 3 kΩ).
- Führe mit einem niedrigenohmigen Tongenerator (< 100 Ω) ein Signal von 10 mV-125 Hz an die Eingangsbuchse.
- Justiere die Ausgangsspannung an -C519 mit R654 hinsichtlich Erde auf 125 mV.

E

- Retírense a las tuerquecillas "A" a fin de poder giras al lado posterior.
- Quiteñese a los tornillos "B" para separar la placa impresa del lado posterior.

Ajuste del contrá acoplamiento acústico

- Abre el puente  (sensibilidad de entrada 1 V, 3 kΩ).
- Aplique, mediante un generador de tono de baja impedancia (< 100 Ω), una señal de 10 mV,125 Hz al enchufe de entrada.
- Ajustese mediante R654 la tensión de salida, sobre C519 con respecto a masa, a un valor de 125 mV.

DK

- Fjern skruerne "A" hvis bagpanelet skal svinged ud.
- Fjern skruerne "B" hvis printpladen skal frigøres fra panelet.

Justering af den akustiske modkobling


- Åbn broen  (indgangs følsomhed 1 V - 3 kΩ).
- Tilfør fra en lav-ohmig tonegenerator (lavere end 100 Ω) et signal på 10 mV, 125 Hz til indgangen.
- Juster R654 til udgangsspændingen på C519 er 125 mV i forhold til stel.

SF

- Poista "A" pullit ja käännil takalevy ulos.
- Poista "B" ruuvit ja irroita kytkentälevy takalevystä.

Akustisen vastakytkennän säätö

- Avaa väli  (tuloverkkikys 1 V - 3 kΩ).
- Kytk pieni-impedanssisesta lännigeneraattorista (pienempi kuin 100 Ω) 125 Hz:n laajuisun 10 mV:n lähetä tuloon.
- Säädä vastuksellalla R654 lähtöjänniteeksi 125 mV - C519:n ja rungon väliiltä.




TS421,422,423,424,425,
433,434,435,439,446,
447,448,449,450



TS



TS442,443



TS430,43




T8428,440,441,451,452,4



D456,460,463,464,
465,467,469




D458 D457,458,462,466,47




CS38384

R	581 582	583	584	585	588-592	595-599	603 600	604-608	614	613	627620.618-618.624	-626.629 628.631-633.638.618.619
R	705-703	707 708	709 710	712	716	717-722	660	661	668	663	-665.666.674	671.682.677-681.673.683-684.676.678
C	491	492	493 494	495	496	498 506	500	502	531	530	531 532	534
L	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566 567	568
MISC							T5421	T5422	T5423	T5424	T5425	T5426
MISC	TS5416	DA63	TS5417	DA64-665	TS5418	DA66-687	TS5419	RF402 TS5400 DA69	TS5421 DA68	TS5424 TS5406 DA69	TS5425 DA69	TS5426 TS5407 DA69



	625.628	633.738	632.612	631.634	637.630		641-646	647-650	651-655	R
	573.681	566.676	600.675	687.692	693		659.675	723.662	617.729	R
	516.580	509.501	511	513.517	519		521.601	524.525	523.528	C
543	539			542	545	548	551	549	550	C
128,425	T543.0431					533	503	563	564	MISC
540,447	T547.443					548	549	550	544	MISC
						T543	D458	D457	T543	MISC
							D458	T543	T5435	MISC
								L4136	L470.472	MISC
								D473	D473	MISC
								V410	S401	MISC
								V167	V167	MISC



-TS-



TS421,422	BC158A	5322 130 40614
TS423	BC148	5322 130 40318
TS424,425	BC155B	5322 130 40477
TS428	BC548	4822 130 40938
TS429	BD137	5322 130 40664
TS430	BDX65A	5322 130 40997
TS431	BDX64A	4822 130 40998
TS433	BC149	5322 130 40215
TS434	BC159A	4822 130 40999
TS435	BC147	5322 130 40333
TS439	BC158A	5322 130 40614
TS440	BC548	4822 130 40941
TS441	BC546	4822 130 41001
TS442	BD267A	4822 130 41002
TS443	BD266A	4822 130 41003
TS446	BC155	5322 130 40476
TS447	BC148	5322 130 40318
TS448,449	BC148b	5322 130 40318
TS450	BC148	5322 130 40318
TS451	BS568	5322 130 44247
TS452,453	BC546	4822 130 41001

-R-



R551	3.3 Ω	4822 110 43041
R552	22 Ω, 4 W, wire wound	4822 112 20063
R608	10 kΩ, met. film	5322 116 54327
R612	13 kΩ, met. film	5322 116 50539
R614	22.1 kΩ, met. film	4822 116 51114
R615	18.2 kΩ, met. film	5322 116 54382
R616	10 Ω, 1/4 W, safety	4822 110 53054
R617	5.11 kΩ, met. film	4822 112 51115
R618	10 Ω, 1/4 W, safety	4822 110 53054
R620	1.5 kΩ, N.T.C.	4822 116 36087
R621	4.75 kΩ, met. film	4822 116 51116
R623	47.5 kΩ, met. film	4822 116 51117
R625	470 Ω, trim. potm.	4822 101 10063
R628	4.7 Ω	4822 110 53045
R631	39 Ω, 1/4 W	4822 116 53069
R634 ÷ 637	1 Ω	4822 110 23027
R642	12 kΩ, met. film	4822 116 51122
R644	100 kΩ, met. film	4822 116 51123
R645	18 kΩ, met. film	4822 116 51124
R654	47 kΩ, trim. potm.	4822 101 10027
R659,662	24.3 kΩ, met. film	4822 116 51118
R663	47.5 kΩ, met. film	4822 116 51117
R664	10 kΩ, met. film	5322 116 54327
R670	681 Ω, met. film	4822 116 51119
R674	1.5 kΩ, N.T.C.	4822 116 36087
R676	2.21 kΩ	4822 116 51121
R677	470 Ω, trim. potm.	4822 101 10063
R679	470 Ω, safety	4822 110 53098
R682	680 Ω, safety	4822 110 53103
R683	4.7 Ω, safety	4822 110 53045
R686	56 Ω, safety	4822 110 53074
R690,691	1 Ω	4822 110 23027
R727	820 Ω, wire wound	4822 112 21105

-Miscellaneous-

S401	Mains transformer	4822 145 50058
S403	Loudspeaker AD8065/MF4	4822 240 60063
S405	Loudspeaker AD5060/SG8	4822 240 50091
S406	Loudspeaker AD0160/T8	4822 240 70009
S481	Coil	4822 157 50718
S482,483	Coil	4822 157 50775
RE402	Relais	4822 240 60437
VL408	Fuse 3.15 A	4822 253 30027
VL409	Fuse 1.6 A	4822 253 30024
VL410	Fuse 6.3 A	4822 253 30031
VL411	Fuse thermal	4822 252 20001
LA414	6.3 V, 50 mA	4822 134 40003

-D-		
D456	BAW62	5322 130 30613
D457	BZX79/C18V	5322 130 34076
D458	BZX79/C6V8	5322 130 30768
D460	BAW62	5322 130 30613
D462	BZX79/C18V	5322 130 34076
D463 ÷ 465	BAW62	5322 130 30613
D466	BZX79/C4V7	4822 130 30773
D467	BAWG2	5322 130 30613
D468	BA148	5322 130 30256
D469	BAWG2	5322 130 30613
D470	BZX79/C5V6	5322 130 30759
D471	BAWG2	5322 130 30613
D472 ÷ 474	Bridge rectifier	5322 130 30414
-C-		
C493	6.8 nF, 10 %	4822 121 40347
C494	180 nF, 10 %	4822 121 40206
C495,496	150 nF, 10 %	4822 121 40104
C506	47 μF, 4 V	4822 124 20582
C510	560 pF, 10 %	5322 122 30115
C511	150 nF, 10 %	4822 121 40104
C512	390 pF, 10 %	4822 122 31178
C519	4700 μF, 40 V	4822 124 70173
C521	680 nF, 10 %	4822 121 40233
C523	1.5 μF, 10 %	4822 121 40277
C539	2.7 nF, 10 %	4822 121 40271
C548	1009 μF, 40 V	4822 124 70125
C549	4.7 μF, 10 %	4822 121 40224
C550	6.8 μF, 10 %	4822 121 40252
C551	4.7 μF, 10 %	4822 121 40224
C565	2x2350 μF, 63 V	4822 124 70198

Service Information

PHILIPS

1974-04-05

22RH532

R74-13



Rectifications to Service Manuals and modifications introduced in accordance with PL01 during production.

- The code number of R616, 618 (10 Ω safety) should be 4822 111 30405.
- The code number of BC548 (TS440) should be 4822 130 40938.
- The circuit diagram has been adapted (see Fig. 1).
- For TS430, MJ3001 (5322 130 41036) is used.
- For TS431, MJ2501 (5322 130 44164) is used.
- BD266A (TS443) and BD267 (TS442) are supplied as a pair (4822 130 41037).
- D457 becomes BZY88/C18V (5322 130 30304).
- D463, 464, 465, 467 become BAW62 (5322 130 30613) instead of BA217.
- R583 becomes 6.8 kΩ. ●
- R628 becomes 4.7 Ω safety resistor (4822 111 30262)
- R638 becomes 18 Ω safety resistor (4822 111 30317)
- R642 becomes 6.8 kΩ metal-film resistor (4822 116 51138)
- R644 becomes 100 kΩ metal-film resistor (4822 116 51123)
- R645 becomes 18 kΩ metal-film resistor (4822 116 51124)
- R665 becomes 120 Ω. ●
- R681 becomes 39 Ω safety resistor (4822 111 30005)
- R693 is no longer used.
- R695 1.5 Ω wire-wound (5322 113 60092) has been added.
- R696 33 Ω wire-wound (4822 112 21067) has been added.
- R718 becomes 1 kΩ safety resistor (4822 111 30108)
- R725 becomes 1 kΩ, safety resistor (4822 111 30108)
- C502 becomes 47 μF 10 V○
- C504 becomes 33 μF 16 V○
- C530, 531, 532 become 27 nF●●
- C550 is no longer used.
- C551 becomes 2.7 μF (5322 121 40122).
- The connections of the treble loudspeaker have been interchanged so that the red indication sign is now connected to mass.
- The input circuit is changed in accordance with Fig. 2.
- R580 (12 Ω) is to be added.
- The added three-position switch has code number 4822 277 20137.

Rectifications aux Notices Techniques et modifications apportées en cours de production sous le marquage PL01.

- Le code des R616, 618 (sécurité 10 Ω) est le 4822 111 30405.
- Le code du BC549 (TS440) est le 4822 130 40938.
- Le schéma de principe a été adapté (voir Fig. 1).
- Pour le TS430 il a été utilisé un type MJ3001 (4822 130 41036).
- Pour le TS431 il a été utilisé un type MJ2501 (5322 130 44164).
- BD266A (TS443) et BD267 (TS442) sont livrés à la paire (4822 130 41037).
- D457 est du type BZY88/C18V (5322 130 30304)
- D463, 464, 465, 467 sont d'un autre type, le BAW62 (5322 130 30613) au lieu de BA217.
- R583 passe à 6.8 kΩ. ●
- R628 passe à 4.7 Ω résistance de sécurité (4822 111 30262)
- R638 passe à 18 Ω résistance de sécurité (4822 111 30317)
- R642 passe à 6.8 kΩ résistance métallique (4822 116 51138)
- R644 passe à 100 kΩ résistance métallique (4822 116 51123)
- R645 passe à 18 kΩ résistance métallique (4822 116 51124)
- R665 passe à 120 Ω. ●
- R681 passe à 39 Ω résistance de sécurité (4822 111 30005)
- R693 n'est plus utilisée.
- R695 1.5 Ω résistance bobinée (5322 113 60092) a été ajouté.

Correcties documentatie en wijzigingen welke in de productie onder PL01 zijn ingevoerd.

- Het codenummer van R616, 618 (10 Ω safety) moet 4822 111 30405 zijn.
- Het codenummer van BC548 (TS440) moet 4822 130 40938 zijn.
- Het principeschema is aangepast zoals in Fig. 1 is aangegeven.
- Voor TS430 wordt MJ3001 (4822 130 41036) gebruikt.
- BD266A (TS443) en BD267 (TS442) worden als paar geleverd (4822 130 41037).
- D547 wordt BZY88/C18V (5322 130 30304).
- D463, 464, 465, 467 worden BAW62 (5322 130 30613) i.p.v. BA217.
- R583 wordt 6.8 kΩ. ●
- R628 wordt 4.7 Ω veiligheidsweerstand (4822 111 30262)
- R638 wordt 18 Ω veiligheidsweerstand (4822 111 30317)
- R642 wordt 6.8 kΩ metaalfilmweerstand (4822 116 51138)
- R644 wordt 100 kΩ metaalfilmweerstand (4822 116 51123)
- R645 wordt 18 kΩ metaalfilmweerstand (4822 116 51124)
- R665 wordt 120 Ω. ●
- R681 wordt 39 Ω veiligheidsweerstand (4822 111 30005)
- R693 is afgevoerd.
- R695 1.5 Ω wire wound (5322 113 60092) is toegevoegd.
- R696 33 Ω wire wound (4822 112 21067) is toegevoegd.
- R718 wordt 1 kΩ veiligheidsweerstand (4822 111 30108).
- R725 wordt 1 kΩ veiligheidsweerstand (4822 111 30108).
- C502 wordt 47 μF 10 V○
- C504 wordt 33 μF 16 V○
- C530, 531, 532 worden 27 nF●●
- C550 is afgevoerd.
- C551 wordt 2.7 μF (5322 121 40122).
- De aansluitingen van de hogetonenluidspreker zijn verwisseld zodat het rode merkteken nu aan massa ligt.
- De ingangsschakeling wordt gewijzigd volgens Fig. 2.
- R580 - 12 Ω \ te toevoegen.
- De toegevoegde driestandenschakelaar heeft het codenummer 4822 277 20137.

- R696 - 33 Ω, résistance bobinée (4822 112 21067) a été ajouté.
- R725 passe à 1 kΩ, résistance de sécurité (4822 111 30108)
- R725 passe à 1 kΩ, résistance de sécurité (4822 111 30108)
- C502 passe à 47 μF - 10 V○
- C504 passe à 33 μF - 16 V○
- C530, 531, 532 passent à 27 nF●●
- C550 est supprimé.
- C551 passe à 2.7 μF (5322 121 40122)
- Les connexions du haut-parleur des aigus ont été intervertis de sorte que le signe indicatif rouge est désormais relié à la masse.
- Le circuit d'entrée est adapté à ces transformations, voir Fig. 2.
- R580 (12 Ω) est à ajouter.
- Le commutateur à trois positions ayant été inséré porte le code 4822 277 20137



Berichtigungen in der Dokumentation und Änderungen, die während der Herstellung unter PL01 vorgenommen wurden.

- Die Code-Nummer von R616, 618 (Sicherheitswiderstand 10 Ω) muss 4822 111 30405 sein.
- Die Code-Nummer von BC548 (TS440) muss 4822 130 40938 sein.
- Das Prinzipschaltbild wurde gemäss Abb. 1 angepasst.
- Für TS439 wird MJ3001 (4822 130 41036) benutzt.
- Für TS431 wird MJ2501 (5322 130 44164) benutzt.
- BD266A (TS443) und BD267 (TS442) werden als Paar geliefert (4822 130 41037).
- D457 wird BZY88/C18V (5322 130 30304)
- D463, 464, 465, 467 werden BAW62 (5322 130 30613) statt BA217.
- RS53 wird 6,8 k Ω ●
- RS28 wird 4,7 Ω Sicherheitswiderstand (4822 111 30262)
- RS38 wird 18 Ω Sicherheitswiderstand (4822 111 30317)
- RS42 wird 6,8 k Ω Metallfilmwiderstand (4822 116 51138)
- RS44 wird 100 k Ω Metallfilmwiderstand (4822 116 51123)
- RS45 wird 18 k Ω Metallfilmwiderstand (4822 116 51124)
- RS65 wird 120 Ω ●

- R681 wird 39 Ω Sicherheitswiderstand (4822 111 30005)
- R693 ist entfallen.
- R695 - 1,5 Ω Drahtwiderstand (5322 113 60092) hinzugefügt.
- R696 - 33 Ω Drahtwiderstand (4822 112 21067) hinzugefügt.
- R718 wird 1 k Ω Sicherheitswiderstand (4822 111 30108)
- R725 wird 1 k Ω Sicherheitswiderstand (4822 111 30108)
- C502 wird 47 μ F - 10 V ●
- C504 wird 33 μ F - 16 V ●
- C530, 531, 532 werden 27 nF ●●
- C550 ist entfallen.
- C551 wird 2,7 μ F (5322 121 40122)
- Die Anschlüsse der Hochtontausprecher sind umgewechselt worden, so dass das rote Markierungszeichen jetzt an Mass ist.
- Die Eingangsschaltung ist gemäss Abb. 2 geändert.
- R580 - 12 Ω W wurde hinzugefügt.
- Die Code-Nummer für den hinzugefügten Dreistellungs-Schalter lautet 4822 277 20137.




Fig. 1




Fig. 2

Service Information

Already issued: R74-13

General

- In the Manual of 22RH532 the -/44 and -/66 versions are cancelled.
- The 22RH532/65 consists of one package with 2 x 22RH532/15.
- For the -/15/-25/65 versions the mains voltage output connection has been cancelled, (see item 28 of front page and items 11 and 12 of parts list).

PL02

As from change code PL02 a flat rear panel is used and the input sensitivity circuit has been changed (also see R74-13).

Fig. 1 shows the exploded view of the new rear panel.
Added: item 20 4822 325 60197
item 21 4822 277 20137

PL03

As from change code PL03 a different relay is used for production reasons. However, this is only temporary. As this temporarily used relay has no make-and-break contact, the circuit has been adapted in accordance with Figs. 2 and 3. The dimensions of the relay are also different. However, the p.c. board has been made compatible, so that both relays can be fitted. However, Service only supplies the relay with the make-and-break contact. However, the dimensions may still differ.

If the relay with make-and-break contact supplied by Service is to be incorporated in a PL03 version, with adapted circuit, the relay will not change over. In such a case connection A must be made and the track must be interrupted at B (see Fig. 4).

PL04

As from change code PL04 the following modifications have been made.

- To improve the automatic start/stop circuit this circuit has been adapted in accordance with Fig. 5. Moreover, TS453 (BC546) has been replaced by BC639. New code numbers as a result of this modification are:
TS447 becomes BC548C 5322 130 44196
TS453 becomes BC639 4822 130 41053
C554 added 2.2 nF -20 +100 % 4822 122 30114
R709 becomes 6.8 kΩ ●
R710 becomes 22 kΩ ●
R712 becomes 12 kΩ ●
- To improve the safe operating range of the bass amplifier C503 (470 uF) has been replaced by 47 uF, 40 V, o
- To improve the safe operating range of the mid/treble amplifier the following modifications have been made. C534 is replaced by 4.7 uF 63 V o
C538 is replaced by 10 nF 10 % 5322 122 34041
C542 is replaced by 470 uF 25 V o
C548 is replaced by 680 uF 63 V 5322 124 74017
R664 is replaced by 33.2 kΩ metal-film resistor 5322 116 54915

1974-23-10

22RH532

R74-47

R670 is replaced by 3.32 kΩ metal-film resistor
5322 116 50538

R671 is replaced by 220 Ω ●
R684 is replaced by 2.7 kΩ //
R685 is replaced by 1 kΩ ●

PL06

In accordance with modification code PL06, the adjustment of the acoustic feedback has been increased from 125 mV to 140 mV.

Reason: The frequency response has been improved.

PL07

In accordance with modification code PL07 two modifications have been introduced:

- a. C539 (2.7 nF) has been replaced by a capacitor of 5.6 nF (4822 121 40402)
Besides, this capacitor is no longer connected across R671 but between collector TS439 and mass.
Reason: The treble range has been corrected.
- b. The modification in accordance with PL03 has been undone. Thus, the previous situation (PL00 - 01 - 02) has been restored.
This was possible because the original relays are available again.

Modifications to be introduced.

- For reasons of production the following transistors have been replaced by different types,
TS421,422,439 are replaced by BC558a 4822 130 40962
TS423,447,450 are replaced by BC548 4822 130 40938
TS424,425 are replaced by BC558b 5322 130 44197
TS433 is replaced by BC549 4822 130 40964
TS434 is replaced by BC559a 4822 130 41052
TS435 is replaced by BC547 4822 130 40965
TS446 is replaced by BC558 4822 130 40941
TS448, 449 are replaced by BC548b 4822 130 40937

To make the input sensitivities compatible, the following resistors have been replaced by resistors of different values.

R580 is replaced by 15 Ω ●
R581 is replaced by 5.6 Ω 4822 110 53047
R582 is replaced by 100 Ω wire wound 4822 112 21081

The input sensitivities now become:

1 V - 3 kΩ
7.5 V - 100 Ω
19 V - 100 Ω



Reeds verschenen: R74-13

Algemeen

- In de gepubliceerde documentatie van de 22RH532, komen de -44 en -66 uitvoeringen te vervallen.
- De 22RH532/65 bestaat uit één verpakking met 2 x 22RH532/15.
- Voor de -15/25/65 uitvoeringen is de netspannings-uitgangsaansluiting vervallen (zie pos. 28 van voorblad en pos. 11 en 12 van stuklijst)

PL02

Met wijzigingsnr. PL02 is de achterwand vlak geworden en is de ingangsgevoeligheidsschakeling gewijzigd. (zie ook R74-13).

In fig. 1 is de exploded view van de nieuwe achterwand gegeven.

Toegeweerd: pos. 20 4822 325 60197
pos. 21 4822 277 20137

PL03

Met wijzigingsnr. PL03 is om produktieredenen een ander relais gebruikt. Dit is van tijdelijke aard. Omdat het andere relais geen wisselkontakt heeft, is de schakeling aangepast volgens fig. 2 en fig. 3. Het tijdelijk toegepaste relais heeft andere maten dan het voorheen gebruikte. De print is achter universeel gemaakt, zodat beide relais mechanisch passen.

Service levert alleen het relais met een wisselkontakt. Het kunnen echter wel beide maten zijn.

Indien het door Service geleverde relais met wisselkontakt in een PL03 apparaat ingebouwd wordt, zal omdat hierbij de schakeling gewijzigd is, het relais niet schakelen. Men moet in dit geval verbinding A maken en het spoor bij B onderbreken (zie fig. 4).

PL04

Met PL04 zijn de volgende wijzigingen ingevoerd.

- Ter verbetering van de automatische aan/uitschakeling is de schakeling aangepast volgens fig. 5. Bovendien is TS439 gewijzigd van BC539 naar BC639. Nieuwe codenummers t.g.v. deze wijziging.
TS447 wordt BC548C 5322 130 44196
TS453 wordt BC639 4822 130 41053
C554 toegevoegd 2,2 nF -20 + 100 %
4822 122 30114
R709 wordt 6,8 kΩ ●
R710 wordt 22 kΩ ●
R712 wordt 12 kΩ ●
- Ter verbetering van het veilige werkgebied (Safe operating area) van de lage tonen versterker is C505 gewijzigd van 470 uF naar 47 uF 40 V.
- Ter verbetering van het veilige werkgebied (safe operating area) van de midden/hoge tonen versterker zijn de volgende wijzigingen ingevoerd.
C534 wordt 4,7 uF 63 V 0
C538 wordt 10 nF 10 % 5322 122 34041
C542 wordt 470 uF 25 0
C548 wordt 680 uF 63 V 5322 124 74017
R664 wordt 33,2 kΩ metal-film resistor
5322 116 54915
R670 wordt 3,32 kΩ metal-film resistor
5322 116 50538
R671 wordt 220 Ω ●
R684 wordt 2,7 kΩ //
R685 wordt 1 kΩ ●

PL06

Onder PL06 wijziging is de instelling van de akoestische terugkoppeling verhoogt van 125 mV naar 140 mV.

Reden: Correctie frequentiekarakteristiek.

PL07

Onder PL07 zijn twee wijzigingen ingevoerd.
a. C539 gewijzigd van 2,7 nF naar 5,6 nF
(4822 121 40402).

Tevens wordt deze condensator niet meer parallel over R671 aangesloten, maar tussen collector T5439 en massa.

Reden: Correctie hoge tonen gebied.

- b. De wijziging, welke onder PL03 is ingevoerd, is, omdat weer de originele relais vorhanden zijn, naar de oude toestand (PL00 - 01 - 02) teruggebracht.

Wijzigingen welke nog ingevoerd moeten worden.

- Om produktieredenen zijn de volgende transistoren gewijzigd.
TS441,422,439 worden BC558a 4822 130 40962
TS423,447,450 worden BC548 4822 130 40938
TS424,425 worden BC558b 5322 130 44197
TS433 wordt BC549 4822 130 40964
TS434 wordt BC559a 4822 130 41052
TS435 wordt BC547 4822 130 40965
TS446 wordt BC558 4822 130 40941
TS448,449 worden BC548b 4822 130 40937

Om de ingangsgevoeligheden universeel te maken zijn de volgende waarden gewijzigd.

- R580 wordt 15 Ω ●
- R581 wordt 5,6 Ω 4822 110 53047
- R582 wordt 100 Ω wire wound 4822 112 21081

De ingangsgevoeligheden worden nu:

- 1 V - 3 kΩ
- 7,5 V - 100 Ω
- 19 V - 100 Ω

Déjà paru: R74-13

Généralités

Dans la Notice Technique parue sur le 22RH532, les versions -44 et -66 sont supprimées.

- Le 22RH532/65 se présente sous forme de 2 x un 22RH532/15.
- Pour les versions -15/25/65, la douille de sortie tension secteur a été supprimée (voir rep. 28 de la première page et 11 et 12 dans la liste des composants).

PL02

Le code de transformation PL02 marque le changement du circuit de sensibilité d'entrée et le fait que la paroi arrière est devenue lisse (voir aussi R74-13). En fig. 1 on verra la vue éclatée de la nouvelle paroi arrière.

Adjonction: rep. 20 4822 325 60197
rep. 21 4822 277 20137

PL03

PL03 est le code de transformation pour un nouveau relais; celui-ci a été remplacé pour des motifs inhérents à la production. Du fait que l'ancien relais ne possédait pas de contact de courant alternatif, le circuit a été adapté (voir fig. 2 et 3).

Le relais monté temporairement possède d'autres dimensions que le relais monté précédemment.

La platine est cependant universelle, les deux relais y étant adaptés du point de vue mécanique.

Le Service nous fournit que les relais avec un contact de courant alternatif. Ceux-ci peuvent cependant différer du point de vue dimensions.

S'il s'agit de monter le relais avec contact de courant alternatif dans un appareil PL03, le relais ne commutera pas parce que le circuit a été modifié. A cet effet il faudra réaliser la liaison A et interrompre la trace à B (voir fig. 4).

PL04

PL04 marque les transformations suivantes:

- Pour améliorer le circuit de mise en et hors service, le circuit est adapté selon les données de la fig. 5.

En outre, le TS435, type BC546 est remplacé par un transistor BC639.
Nouveaux codes résultant de cette transformation:
TS447 est remplacé par un BC548C 5322 130 44196
TS453 est remplacé par un BC639 4822 130 41053
C554 a été inséré -2,2 nF -20+100% 4822 122 30114
R709 passe à 6,8 kΩ ●
R710 passe à 22 kΩ ●
R712 passe à 12 kΩ ●
- Afin d'améliorer la "zone de fonctionnement sûr" (safe operating area) de l'amplificateur des basses, C503 passe de 470 à 47 uF, 40 V. ○
- Afin d'améliorer la "zone de fonctionnement sûr" (safe operating area) de l'amplificateur des aigus et des intermédiaires, on a procédé aux transformations suivantes:
C534 passe à 4,7 uF 63 V ○
C538 passe à 10 nF 10 % 5322 122 34041
C542 passe à 470 uF 25 V ○
C548 passe à 680 uF 63 V 5322 124 74017
R664 passe à 33,2 kΩ metal-film resistor 5322 116 54915
R670 passe à 3,32 kΩ metal-film resistor 5322 116 50538
R671 passe à 220 kΩ ●
R684 passe à 2,7 kΩ //
R685 passe à 1 kΩ ●

PL06

Le code PL06 implique le changement du réglage acoustique de rétroaction qui passe de 125 à 140 mV. Motif: Meilleure caractéristique de fréquence.

PL07

PL07 implique les changements suivants:

- a. C539 passe de 2,7 nF à 5,6 nF (4822 121 40402)
Ce condensateur n'est plus branché en parallèle sur R671, mais bien entre le collecteur de TS439 et la masse.
Motif: Correction de la gamme des aigus.
- b. Le changement intervenu sous PL03 est annulé, L'ancienne situation (PL00 - 01 - 02) est donc rétablie. Ceci a été possible parce que les relais d'origine sont à nouveau disponibles.

Modifications qui doivent encore être apportées,

- Pour des motifs inhérents à la production, les transistors suivants sont remplacés:
TS421,422,439 passe à BC558 a 4822 130 40962
TS423,447,450 passe à BC548 4822 130 40938
TS424,425 passe à BC558b 5322 130 44197
TS433 passe à BC549 4822 130 40964
TS434 passe à BC559a 4822 130 41052
TS435 passe à BC547 4822 130 40965
TS446 passe à BC558 4822 130 40941
TS448,449 passe à BC548b 4822 130 40937

Afin de rendre les sensibilités d'entrée universelles, les valeurs suivantes ont été changées:

- R580 passe à 15 Ω ●
- R581 passe à 5,6 Ω 4822 110 53047
- R582 passe à 100 Ω wire wound 4822 112 21081

Les sensibilités d'entrée sont à présent de:

- 1 V - 3 kΩ
- 7,5 V - 100 Ω
- 19 V - 100 Ω

Bereits veröffentlicht: R74-13

Allgemeines:

- Die auf der erschienenen Dokumentation von Gerät 22RH532 aufgeführten -/44- und /66 - Ausführungen entfallen.
- 22RH532/65 besteht aus einer Verpackung mit 2 x 22RH532/15.
- Von den -/15/25/65 - Ausführungen ist der

Netzspannungsanschluss entfallen (siehe Pos. 28 auf der Vorderseite der Dokumentation und Pos. 11 und 12 der Ersatzteilliste).

PL02

Mit Änderungs-Nr. PL02 ist die Rückwand flach geworden und die Eingangsempfindlichkeitsschaltung geändert (siehe auch R74-13).
Abb. 1 stellt das verlegte Schaltbild der neuen Rückwand dar.
Hinzugefügt: Pos. 20 4822 325 60197
Pos. 21 4822 277 20137

PL03

Aus Herstellungsgründen ist mit Änderungs-Nr. PL03 ein anderes Relais benutzt worden. Dies ist jedoch nur vorübergehend. Da dieses Relais keinen Umschaltkontakt hat, wurde die Schaltung gemäß Abb. 2 und Abb. 3 angepasst. Das vorübergehend angewandte Relais hat andere Abmessungen als das bisherige Relais. Die Printplatte ist jedoch universell, so dass beide Relais mechanisch passen. Service liefert nur das Relais mit Umschaltkontakt, und zwar in zwei Größen. Wenn das von Service gelieferte Relais mit Umschaltkontakt in ein PL03-Gerät eingebaut wird, schaltet das Relais nicht, weil die Schaltung von diesem Gerät geändert wurde. Man muss demnach die Verbindung A herstellen und die Spur bei B unterbrechen (siehe Abb. 4).

PL04

Mit PL04 sind die folgenden Änderungen eingeführt worden:

- Zur Verbesserung der automatischen Ein/Aus-Schaltung wurde die Schaltung gemäß Abb. 5 angepasst. Außerdem wurde TS453 - BC546 durch BC639 ersetzt.
Neue Code-Nummern infolge dieser Änderung:
TS447 wird BC548C 5322 130 44196
TS453 wird BC639 4822 130 41053
C554 hinzugefügt 2,2 nF -20+100% 4822 122 30114
R709 wird 6,8 kΩ ●
R710 wird 22 kΩ ●
R712 wird 12 kΩ ●
- Zur Verbesserung des sicheren Arbeitsbereichs (safe operating area) des Tieftonverstärkers wurde C503 - 470 μF durch einen Kondensator von 47 μF - 40 V ○ ersetzt.
- Zur Verbesserung des sicheren Arbeitsbereichs (safe operating area) des Mittel-/Hochtonverstärkers wurden nachstehende Änderungen vorgenommen:
C534 wird 4,7 uF - 63 V ○
C538 wird 10 nF 10 % 5322 122 34041
C542 wird 470 uF 25 V ○
C548 wird 680 uF 63 V 5322 124 74017
R664 wird 33,2 kΩ Metalfilmm-Widerstand 5322 116 54915
R670 wird 3,32 kΩ Metallfilm-Widerstand 5322 116 50538
R671 wird 220 Ω ●
R684 wird 2,7 kΩ //
R685 wird 1 kΩ ●

PL06

Mit Änderungs-Nr. PL06 ist die Einstellung der akustischen Rückkopplung von 125 mV auf 140 mV erhöht worden.

Grund: Bessere Frequenzcharakteristik

PL07

Mit PL07 sind die nachstehenden Änderungen eingeführt worden:

- a. C539 - 2,7 nF wurde durch einen Kondensator von 5,6 nF - 4822 121 40402 ersetzt. Dieser Kondensator wird nicht mehr parallel zu R671 angeschlossen, sondern zwischen Kollektor TS439 und Masse. Grund: Korrektur des Hochtonbereiches.

b. Die mit PL03 eingeführte Änderung wird widerufen. Da die originellen Relais wieder vorhanden sind, ist alles in die bisherige Lage (PL00 - 01 - 02) zurückgebracht worden.

Änderungen, die noch eingeführt werden:

- Aus Herstellungsründen wurden nachstehende Transistoren geändert:

TS421,422,439 werden BC558a	4822 130 40962
TS423,447,450 werden BC548	4822 130 40938
TS424,425 werden BC558b	5322 130 44197
TS433 wird BC549	4822 130 40964
TS434 wird BC559a	4822 130 41052


TS435 wird BC547	4822 130 40965
TS446 wird BC558	4822 130 40941
TS448,449 werden BC548b	4822 130 40937

Um die Eingangsempfindlichkeiten universell zu machen, sind die nachstehenden Werte geändert worden:

R580 wird 15Ω ●	4822 110 53047
R581 wird $5,6 \Omega$	4822 112 21081
R582 wird 100Ω Drahtwiderstand	4822 112 21081


Die Eingangsempfindlichkeiten sind jetzt:

1 V - 3 kΩ
7,5 V - 100 Ω
19 V - 100Ω




5372A

Fig. 2




5373A

Fig. 3




5442A

Fig. 4



5371A

Fig. 5






Fig. 1

4668F

CS51694

Service Information

1975-14-11

22RH532

R75-79

PL 8

To improve the operation of the relay circuit, the following components have been replaced:

Value of original type	Value of replacement type
R709 12 KΩ	6 KΩ
R710 220 KΩ	22 KΩ
R712 3 KΩ	22 KΩ
TS447 (BC548)	New type: BC548C (5322 130 44196)

PL 9

BZX79/C18V (D457) has been replaced with BZY88/C18V.

AD8065/MF4 (woofer S403) has been replaced with AD8067/MF4 (4822 240 60067).

This speaker has a larger power handling capacity. The acoustical feedback has been increased from 140 mV to 155 mV so that noise will be prevented.

PL 10

To protect the input, the following components have been replaced:

Value of original type	Value of replacement type
R580 3,3 Ω	15 Ω
R581 1,2 Ω	5,6 Ω
R582 22 Ω	100 Ω

PL 11

To protect the input, the following capacitors have been replaced:

Value of original type	Value of replacement type
C503 470 μF	47 μF
C548 1000 μF	600 μF

PL 12 (Fig. 1)

To prevent MW/LF detection, the following changes have been made:

1. C538 has been omitted;
2. Ra - 22 Ω and Cb - 15nF have been added.
The last-mentioned components have been soldered direct on the track at the back of the p.c.board.
N.B.: In Service Information R74-47 it is stated under the heading: PL07-point a- that C539 has been changed. This should be: C538.

PL 13

To prevent noise in the LF amplifier, R641 K4K7) has been replaced with a resistor of 2K7.

PL14 (Fig. 2)

For the same reason as for PL13, resistor Rd (1K5) and elco Ce (10 μF-25 V) have been added.

PL 8

Om een verbeterde werking van de relaischakelaar te verkrijgen, zijn de volgende wijzigingen aangebracht.

R709 van 12 KΩ naar 6K8

R710 van 220 KΩ naar 22 KΩ

R712 van 3K3 naar 12 KΩ

TS447 van BC548 naar BC548C (5322 130 44196)

PL 9

D457 was BZX79/C18V, wordt BZY88/C18V.

Woofer S403 was AD8065/MF4, wordt AD8067/MFB (4822 240 60067)

Deze luidspreker heeft een grotere belastbaarheid. Ter voorkoming van ruis werd de acoustische terugkoppeling verhoogd van 140 mV naar 155 mV.

PL 10

Om de ingang te beschermen, werd R580 gewijzigd van 3,3 Ω in 15 Ω, R581 van 1,2 Ω in 5,6 Ω en R582 van 22 Ω in 100 Ω.

PL 11

Ter bescherming van de eindtransistoren werd C503 gewijzigd van 470 μF in 47 μF en C548 van 1000 μF in 680 μF.

PL 12 (Fig. 1)

Om MG laagfrequentedetectie te voorkomen, werd C538 afgeweerd. Ook werden Ra 22 Ω en Cb 15 nF toegevoegd. Deze zijn achter op de print direct op het spoor gesoldeerd.

(N.B.: In R74-47 is onder PL07 sub.a sprake van een wijziging van C539. Dit moet zijn C538)

PL 13

Ter voorkoming van ruis in de laagversterker werd R641 gewijzigd van 4K7 in 2K7.

PL 14 (Fig. 2)

Reden als PL 13

Weerstand Rd 1K5 en elco Ce 10 μF-25 V toegevoegd.



CS54259

Copyright reserved. Confidential information for Service-dealers

Printed in the Netherlands

PL 8

Afin d'améliorer le fonctionnement du circuit du relais, les composants suivants ont été remplacés:

Valeur originelle	Valeur du type de remplacement
R709 12 KΩ	6 KΩ
R710 220 KΩ	22 KΩ
R712 3 K3	22 KΩ
Ancien type TS447	Nouveau type TS447
BC548	BC548C (5322 130 44196)

PL 9

Ancien type D457 Nouveau type
 BZX79/C18V BZY88/C18V
 Ancien type Woofer Nouveau type
 S403
 AD8065/MF4 AD8067/MFB (4822 240 60067)
 Ce haut-parleur possède une plus grande capacité de charge.
 La contre-réaction acoustique a été réalisée de 140 mV à 155 mV afin d'éviter le bruit.

PL 10

Afin de protéger l'entrée, R580 est passée de $3,3\ \Omega$ à $15\ \Omega$ - R581 de $1,2$ à $5,6\ \Omega$ et R582 de 22 à $100\ \Omega$.

PL 11

Afin de protéger les transistors de sortie, C503 est passé de $470\ \mu F$ à $47\ \mu F$ et C548 de 1000 à $680\ \mu F$.

PL 12 (Fig. 1)
 Afin d'éviter la détection P.O. les mesures suivantes ont été prises:
 1. C538 a été supprimé
 2. Ra 22 Ω et Cb 15 nF ont été insérés
 Ceux-ci sont soudés derrière la platine, directement sur le tracé.
 (N.B. A l'information R74-47 à PL07 sous a, il est fait mention d'une modification de C539. Il s'agit en fait de C538)

PL 13

R641 est passée de 4K7 à 2K7 afin d'éviter le bruit dans l'amplificateur B.F.

PL 14 (Fig. 2)

Motif: le même que à PL13
 La résistance Rd-1K5 et le condens électrolytique ce $10\ \mu F$ 25V ont été insérés.

PL 8

Um die Arbeitsweise der Relaisschaltung zu verbessern, hat man folgende Komponenten ersetzt:

Typ	Ursprünglicher Wert	Neuer Wert
R709	12 KΩ	6 KΩ
R710	220 KΩ	22 KΩ
R712	3 K3	12 KΩ
TS447	(BC548)	Neuer typ: BC548C (5322 130 44196)

PL 9

BZX79/C18V (D457) wurde durch BZY88/C18V ersetzt.
 AD8065/MF4 (Tieftonlautsprecher S403) wurde durch AD8067/MFB (4822 240 60067) ersetzt. Die Belastbarkeit dieses Lautsprechers ist grösser.
 Die akustische Rückkopplung hat man von 140 mV auf 155 mV erhöht, so dass Rausch verhindert wird.

PL 10

Um den Eingang zu schützen, hat man folgende Widerstände ersetzt:

Typ	Ursprünglicher Wert	Neuer Wert
R580	$3,3\ \Omega$	$15\ \Omega$
R581	$1,2\ \Omega$	$5,6\ \Omega$
R582	$22\ \Omega$	$100\ \Omega$

PL 11

Um den Eingang zu schützen, hat man folgende Kondensatoren ersetzt:

Typ	Ursprünglicher Wert	Neuer Wert
C503	$470\ \mu F$	$47\ \mu F$
C548	$1000\ \mu F$	$680\ \mu F$

PL 12 (Fig. 1)

Um MW/NF, Demodulation zu verhindern, hat man folgende Änderungen vorgenommen:

1. C538 wird nicht mehr benutzt;

2. Ra-22 Ω und Cb-15nF wurden hinzugefügt.

Letztgenannte Komponenten sind direkt auf der Spur an der Rückseite der Leiterplatte gelötet.

Anmerkung :

In Service Information wird unter "PL07-Punkt a" erwähnt, dass C539 geändert worden war.
 Gemeint wurde jedoch: C539.

PL 13

Um Rausch im NF.Verstärker zu verhindern, hat man R641 (4K7) durch einen Widerstand von 2K7 ersetzt.

PL 14 (Fig. 2)

Aus demselben Grund wie bei PL13 hat man Widerstand Rd (1K5) und Elko Ce (10 μF-25 V) hinzugefügt.




Fig. 1




Fig. 2