



Spannungen mit Instrument
 33 k Ohm / V gegen Masse in
 Stellung UW

LOEWE OPTA „Magnet“ 4725 W

Schaltung L725

A	TA	LW	HI FI	KW	SP	MW	FA	UW	FA	Tastatur von unten gesehen	gek. Be. gepr. 18. 19. 5. 20. 4. 62. 63. 65. 67. 68. 64. 66. 67. 71. 93. 89. 70. 73. 72. 74. 76. 77. 78. 75. 83. 82. 81. 84. 80. 85. 79. 89. 91. 90. 92. 87. 88. 84. 96. 95.
3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	24
3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	24
3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	24
3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	24

UW Tastatur von unten gesehen
 F A/S
 R TA-Eng. mit Meßp.
 UKW-Teil
 Chassis von unten gesehen
 Chassis von oben gesehen
 Meßpunkt
 Kontakt in Stellung LW

Ber.	UW	KW	MW	LW
UW	C 15	L 21	C 49	L 27
C 15	C 12	L 13	C 34	L 27
C 15	C 12	L 13	C 34	L 27
C 15	C 12	L 13	C 34	L 27

Ferrit Antenne L 18
 C 38
 L 19

