



Couleurs des fils - Farben der Drähte - Colores de los hilos - Wires colors

BLEU : Blau - Blue - Azul
 BLANC : Weiss - white - Blanco
 VERT : Grün - Green - Verde

MARRON : Braun - Brown - Castano
 ROUGE : - Rot - Red - Rojo
 JAUNE : Gelb - Yellow - Amarillo

RÉSISTANCES		
	WIDERSTANDE	RESISTANCIAS
R1	220 K Ω	RM11
R2	330 K Ω	RM11




Couleurs des fils - Farben der Drähte - Colores de los hilos - Wires colors

BLEU : Blau - Blue - Azul
 BLANC : Weiss - white - Blanco
 VERT : Grün - Green - Verde

MARRON : Braun - Brown - Castano
 ROUGE : - Rot - Red - Rojo
 JAUNE : Gelb - Yellow - Amarillo

RÉSISTANCES		
WIDERSTANDE		RESISTENCIAS
R1	220 K Ω	RMI1
R2	330 K Ω	RMI1
R3	4,7 K Ω	RMI1
R4	470 K Ω	RMI1
R5	10 K Ω	RMI2
R6	270 Ω	RMI2
P1	500 K Ω	log. DAI
P2	250 K Ω	Arit. S1



CONDENSATEURS		
KONDENSATOREN	CONDENSATORS	CONDENSADORES
C1	100 pf	céram
C2	2.000 pf	pap. 1500 tub.
C3	50 μ fd	23/30 v chim
C4	20.000 pf	pap. 1500 v
C5	8 μ fd	500/600 v chim
C6	8 μ fd	500/600 v chim
C7	5000 pf	pap. 1500 v
C8	20000 pf	pap. 1500 v
C9	5000 pf	pap. 3 Kv
C10	20000 pf	pap. 1500 v