

ITT **SCHAUB-LORENZ**

Rundfunk Fernsehen Phono

S E R V I C E

NVHR

TOURING international

Typ 5215 09 01

anthrazit / anthracite


1968/69

Met dank aan Peter van der Aa

Technische Daten — Technical Specifications

Stromversorgung Power supply	a) Batteriespannung: 9 V (6 Monozellen à 1,5 V) oder 2 Normalbatterien à 4,5 V	Transistoren Transistors	5 x BF 125, 2 x BF 121, 4 x BC 252 B, BC 172 B, BC 108 B, AD 162, AD 161
	b) Netzbetrieb (127/220 V~) mit Netzanschlußgerät NG 3000	Dioden Diodes	2 x AA 143, 2 x AA 112, BA 111, 2 x 1 N 4148 ZE 2,2, ZF 10, SEL 1
	c) Autobetrieb (6/12 V Bordnetz)	Kreise Tuned circuits	AM 7, davon 2 veränderbar durch C (2 tunable with C) FM 10, davon 2 veränderbar durch L (2 tunable with L)
Wellenbereiche Wavebands	a) Battery voltage: 9 V (6 mono-cells of 1.5 V each) or 2 standard batteries of 4.5 V each	Zwischenfrequenz IF	AM 5 Kreise (circuits), 460 kHz FM 7 Kreise (circuits), 10.7 MHz
	b) Mains operation (127/220 V A.C.) with Mains Adaptor NG 3000	Ausgangsleistung Power output	2 W bei 9 V Betriebsspannung und 10 % Klirrfaktor 3.5 W bei 12 V Betriebsspannung und 10 % Klirrfaktor 2 W at 9 V operating voltage and 10 % distortion 3.5 W at 12 V operating voltage and 10 % distortion
	c) Car radio operation (on 6 V or 12 V car battery)	Lautsprecher Loudspeakers	1 perm. dyn. 13 x 18 cm (1 p.m. dynamic, 13 x 18 cm) 1 perm. dyn. 5,5 cm Ø (1 p.m. dynamic, 5.5 cm diam.)
Wellenbereiche Wavebands	U VHF/FM 87.3 — 108 MHz = 2.77 — 3.43 m K 1 SW 1 3.1 — 5.5 MHz = 54.55 — 96.77 m K 2 SW 2 5.8 — 6.3 MHz = 47.62 — 51.72 m (49-m-Band) (49 metre band) K 3 SW 3 14.9 — 15.9 MHz = 18.87 — 20.14 m (19-m-Band) (19 metre band) K 4 SW 4 6.9 — 18.1 MHz = 16.58 — 43.48 m M 1 MW 1 512 — 1070 kHz = 280 — 586 m M 2 MW 2 1000 — 1630 kHz = 184 — 300 m L LW 146 — 284 kHz = 1056 — 2055 m	Gehäusemaße Cabinet dimensions	Breite: 33.5 cm Höhe: 22 cm Tiefe: 7.7 cm Width: 33.5 cm Height: 22 cm Depth: 7.7 cm
		Gewicht Weight	3.4 kg mit Batterien (Monozellen) u. Netzanschlußgerät including batteries (mono-cells) and mains adaptor

Antriebsschema — Drive Cord Stringing



Dial cord stringing:

AM:

Close the AM tuning capacitor by rotating the tuning shaft fully counter-clockwise. In this position, slip the drive drum ① on as shown in the drawing. Hook the dial cord with loop on the drive drum ① at point "A". As shown in the drawing, string the dial cord in the direction of the arrow as follows: Lay the cord with a $\frac{3}{4}$ turn around the rear section of the drive drum ①. After running the cord over the pulleys ② and ③ lay it with 2 clockwise turns from bottom to top around the drive pulley ④ and then around the pulleys ⑤ and ⑥ back to the drive drum ①. After about $2\frac{1}{4}$ turns counter-clockwise from back to front around the drive drum ①, hook the cord with spring ⑦ on the drive drum ①. Fasten the AM pointer ⑧ as shown in the drawing.

FM:

Rotate the variometer shaft fully clockwise. In this position, slip the drive drum ⑨ on as shown in the drawing. Hook the dial cord with loop on the drive drum ⑨ at point "B". As shown in the drawing, string the dial cord in the direction of the arrow as follows: After a $\frac{3}{4}$ clockwise turn around the rear section of the drive drum ⑨, lead the cord over the pulleys ⑩, ⑪, ⑫ up to the drive pulley ⑬. After 2 turns counter-clockwise from top to bottom around the drive pulley ⑬, lead the cord over the pulley ⑭ back to the drive drum ⑨. After about $2\frac{1}{4}$ clockwise turns from back to front around the drive drum ⑨, hook the cord with spring ⑮ on the drive drum ⑨. Fasten the FM pointer ⑯ as shown in the drawing.

Auflegen der Skalenseile:

AM:

AM-Drehko schließen durch Linksdrehen der Drehko-Welle bis Anschlag. In dieser Stellung Seilrad ① wie gezeichnet aufstecken. Das Seil mit Schlaufe im Seilrad ① bei "A" einhängen. Wie Zeichnung zeigt, das Skalenseil in Pfeilrichtung folgendermaßen verlegen: $\frac{3}{4}$ Linksdrehung im Seilrad ① hinten. Über Seirollen ② und ③ und 2 Rechtswindungen von unten nach oben um Antriebsrolle ④ legen, weiter über Seirollen ⑤ und ⑥ zum Seilrad ① zurückführen. Nach ca. $2\frac{1}{4}$ Linkswindungen im Seilrad ① von hinten nach vorn das Seil mit Feder ⑦ im Seilrad ① einhängen. AM-Zeiger ⑧ wie gezeichnet befestigen.

FM:


Variometerachse nach rechts bis zum Anschlag drehen. In dieser Stellung Seilrad ⑨ wie gezeichnet aufstecken. Das Seil mit Schlaufe im Seilrad ⑨ bei "B" einhängen. Wie die Zeichnung zeigt, das Skalenseil in Pfeilrichtung nun folgendermaßen verlegen: Nach $\frac{3}{4}$ Rechtswindung im Seilrad ⑨ hinten das Seil über Seirollen ⑩, ⑪, ⑫ zur Antriebsrolle ⑬ führen. Nach 2 Linkswindungen von oben nach unten Seil über Seirolle ⑭ zum Seilrad ⑨ zurückführen. Nach ca. $2\frac{1}{4}$ Rechtswindungen von hinten nach vorn das Seil mit Feder ⑮ im Seilrad ⑨ einhängen. FM-Zeiger ⑯ wie gezeichnet befestigen.

Ersatzteile für Antrieb und Antriebsumschaltung — Spare parts for drive and drive change-over

Gegenstand	Description	Bestell-Nr. Part No.
① und ⑨ = Seilrad für AM und UKW	① and ⑨ = Drive wheel for FM and AM tuning, cpl.	7552 07 03
③, ⑩, ⑭ = Seirlotte	③, ⑩, ⑭ = Drive cord pulley	7551 04 05
②, ⑤, ⑥, ⑪, ⑫ = Seirolle	②, ⑤, ⑥, ⑪, ⑫ = Drive cord pulley	7551 01 05
④ und ⑬ = Antriebsrolle (AM und UKW)	④ and ⑬ = Driving pulley for AM and FM	7544 01 03
⑦ und ⑮ = Zugfeder für Skalenseil	⑦ and ⑮ = Tension spring for drive cord	7351 02 01
⑧ = Skalenzeiger für AM kpl.	⑧ = Dial pointer for AM, compl.	6443 25 26
⑯ = Skalenzeiger für UKW kpl.	⑯ = Dial pointer for FM, compl.	6443 25 02
⑰ = Antriebswelle	⑰ = Driving axle, compl.	7573 01 41
⑱ = AM-Antriebsseil kpl.	⑱ = Dial cord for AM, compl.	7612 01 21
⑲ = FM-Antriebsseil kpl.	⑲ = Dial cord for FM, compl.	7612 01 20
⑳ = Achse kpl. für Feineinstellung Blattfeder für Bereichsumschaltung Schieber für Bereichsumschaltung	⑳ = Axle compl. for precision adjustment Flat spring for waveband switchover Shifter for waveband switchover	6721 01 71 7361 04 11 8621 09 01

TOURING international Typ 5215 09 01

AM-Abgleichanweisung – AM Alignment Chart



AM-Abgleich 1)

- Vor dem Abgleich zuerst die Batterie-Nennspannung (9 V) und die Spannung der Stabilisierungs-Diode D 301 prüfen (2,1 V).
- Der Gesamtstrom, ohne Eingangssignal und bei zurückgedrehter Lautstärke, beträgt bei AM ca. 50 mA und bei FM ca. 56 mA.
- Ströme und Spannungen gemessen bei Batterie-Spannung 9 V, Instrument = 100 kOhm/Volt. 4. Lautsprecher ausbauen.

Reihenfolge des Abgleichs	Bereichs-Taste	Skalenzeiger	Meßsender 2)		Einspeisung und Meßaufbau	L-Abgleich	Skalenzeiger	Meßsender 2)		C-Abgleich	Anzeige
			Frequenz	Modulation				Frequenz	Modulation		
ZF	M II	1630 kHz	460 kHz	AM 30 % 400 Hz	Meßsender (Ri 60 Ohm) abgeschlossen an TP 2 und Masse. L 311 u. L 314 mit je 180 Ohm bedämpfen. Nach ZF-Abgleich Bedämpfung entfernen.	L 602 L 313 L 312 (4) L 310 L 309	—	—	—	—	Max. Output 3)
Oszillator M II	M II	1030 kHz	1030 kHz	“	“	L 306 5)	1500 kHz	1500 kHz	AM 30 % 400 Hz	C 339	“
Oszillator M I	M I	—	—	“	“	—	1030 kHz	1030 kHz	“	C 344	“
Oszillator L	L	—	—	“	“	—	250 kHz	250 kHz	“	C 335	“
Oszillator K 2	K 1+AFC	6 MHz	6 MHz	“	“	L 307 5)	—	—	“	—	“
Oszillator K 3	K 4+AFC	15 MHz	15 MHz	“	“	L 308 5)	—	—	“	—	“
Ferritstab M II	M II	1030 kHz	1030 kHz	“	Meßsender über 5 k an TP 2 und Masse	L 2	1500 kHz	1500 kHz	AM 30 % 400 Hz	C 314	“
Ferritstab M I	M I	555 kHz	555 kHz	“	“	L 3	1030 kHz	1030 kHz	“	C 316	“
Ferritstab L	L	165 kHz	165 kHz	“	“	L 1	250 kHz	250 kHz	“	C 309	“
Eingang K 2	K 1+AFC	6 MHz	6 MHz	“	“	L 304 5)	—	—	“	—	“
Eingang K 3	K 4+AFC	15 MHz	15 MHz	“	“	L 305 5)	—	—	“	—	“
Auto-Ant. Eing. M II	M II	1030 kHz	1030 kHz	“	Auto-Antennen- Buchse 7)	L 301 5)	1500 kHz	1500 kHz	“	C 304	“
Auto-Ant. Eing. M I	M I	555 kHz	555 kHz	“		L 302 5)	—	—	“	—	“
Auto-Ant. Eing. L	L	165 kHz	165 kHz	“		L 303 5)	—	—	“	—	“
5 kHz Sperrkr.	M II	—	5 kHz 6)	—	an TP 4	L 322 5)	—	—	“	—	Min. Output 3)

1) Es ist zu empfehlen, den Abgleich nur mit Wobbler und Oszillograph durchzuführen, dabei Oszillograph an Meßpunkt TP 4 und Masse anschließen. Abgleich auf maximale Kurvenhöhe und Kurvensymmetrie.

2) Meßsender mit 60 Ohm Ausgang.

3) Instrument darf nicht mit dem Chassis in Verbindung stehen.

4) Abgleich auf das erste Maximum (vom Spulenfuß aus gesehen).

5) Abgleich auf das erste Maximum (vom Spulenhalb aus gesehen).

6) 5 kHz Generator.

7) Anschlußschema, siehe Seite „Gedruckte Schaltungen“.

AM Alignment 1) 1. Before attempting the alignment, check the battery rated voltage (9 V) and the voltage of the stabilising diode D 301 (2.1 V). 2. The total current without input signal and with volume at minimum is approx. 50 mA in AM and approx. 56 mA in FM. 3. Currents and voltages measured with battery voltage of 9 V, instrument = 100 K ohm/volt. 4. Disassemble loudspeaker.

Sequence of the alignment	Waveband pushbutton	Dial pointer	Signal generator 2)		Connections and test set-up	Coil adjustment	Dial pointer	Signal generator 2)		Trimmer adjustment	Adjust for
			Modulation	Frequency				Frequency	Modulation		
IF	M II	1630 kHz	460 kHz	AM 30 % 400 Hz	Signal generator (int. resis. 60 ohms), terminated to TP 2 and ground. Dampen L 311 and L 314 each with 180 ohms. After the IF alignment remove damping.	L 602 L 313 L 312 (4) L 310 L 309	—	—	—	—	max. output 3)
Oscillator M III	M II	1030 kHz	1030 kHz	“	“	L 306 5)	1500 kHz	1500 kHz	AM 30 % 400 Hz	C 339	“
Oscillator M I	M I	—	—	“	“	—	1030 kHz	1030 kHz	“	C 344	“
Oscillator L	L	—	—	“	“	—	250 kHz	250 kHz	“	C 335	“
Oscillator K 2	K 1+AFC	6 MHz	6 MHz	“	“	L 307 5)	—	—	“	—	“
Oscillator K 3	K 4+AFC	15 MHz	15 MHz	“	“	L 308 5)	—	—	“	—	“
Ferrite rod M II	M II	1030 kHz	1030 kHz	“	Signal generator via 5 k to TP 2 and ground	L 2	1500 kHz	1500 kHz	AM 30 % 400 Hz	C 314	“
Ferrite rod M I	M I	555 kHz	555 kHz	“	“	L 3	1030 kHz	1030 kHz	“	C 316	“
Ferrite rod L	L	165 kHz	165 kHz	“	“	L 1	250 kHz	250 kHz	“	C 309	“
Input K 2	K 1+AFC	6 MHz	6 MHz	“	“	L 304 5)	—	—	“	—	“
Input K 3	K 4+AFC	15 MHz	15 MHz	“	“	L 305 5)	—	—	“	—	“
Car ant. M II input	M II	1030 kHz	1030 kHz	“	Car antenna socket 7)	L 301 5)	1500 kHz	1500 kHz	“	C 304	“
Car ant. M I input	M I	555 kHz	555 kHz	“		L 302 5)	—	—	“	—	“
Car ant. L input	L	165 kHz	165 kHz	“		L 303 5)	—	—	“	—	“
5 kHz rejector circuit	M II	—	5 kHz 6)	—	to TP 4	L 322 5)	—	—	“	—	min. output 3)

1) It is advisable to perform the alignment with sweep generator and oscilloscope only, with the oscilloscope connected to test point TP 4 and to ground. Adjust for maximum gain and for symmetry of response curve.

2) Signal generator with 60 ohm output.

3) The instrument must not be connected to chassis.

4) Align for the first maximum (viewed from base of coil).

5) Align for the first maximum (viewed from neck of coil).


6) 5 kHz generator.

7) Connection diagram, see page "Printed Circuits".

Ersatzteil-Liste -- Replacement Parts

Benennung	Description	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Description	Bestell-Nr. Part No.
1. Gehäuse und Zubehör	1. Cabinet and accessories		4. Widerstände	4. Resistors	
Batteriehalter kpl.	Battery holder compl.	6135 07 26	Potentiometer:	Potentiometers:	
Bodenschieber für Batterieteil	Battery slider	6135 10 40	R 101 100 k Lautstärke	R 101 100 k, volume control	3112 31 43
Bodenschieber für Netzteil	Slider for mains adapter	6135 10 46	R 329 100 k Höhen	R 329 100 k, treble	3112 57 21
Firmenzeichen	Schaub-Lorenz sign	6622 06 01	R 334 250 k Bässe	R 334 250 k, bass	3112 57 20
Gehäuse-Frontplatte	Cabinet front panel	6135 34 07	Trimmerwiderstände:	Trimmer resistors:	
Gehäuse-Rückwand	Cabinet back wall	6135 34 03	R 341 100 Ohm	R 341 100 ohm	3111 51 05
Knopf kpl. für Senderwahl	Station tuning knob, compl.	6322 03 25	R 343 100 k	R 343 100 k	3111 51 14
Knopf kpl. für Bässe, Höhen	Knob for bass, treble, compl.	6322 08 11	NTC-Widerstand:	NTC resistors:	
Knopf kpl. für Lautstärke	Knob for volume, compl.	6322 08 08	R 342 50 Ohm	R 342 50 ohm	3171 15 12
Lichttaster kpl. rot	Dial light button, compl., red	4115 01 01	5. Spulen	5. Coils	
Schutzhülle	Protective cover	6234 25 01	L 1 Eingang (Ferritstab)	L 1 Input (ferrite rod)	4543 27 54
Skala bedruckt	Dial, printed	6462 52 02	L 2 Eingang (Ferritstab)	L 2 Input (ferrite rod)	4543 27 76
Skalenzierrahmen	Dial frame	6416 46 01	L 3 Eingang (Ferritstab)	L 3 Input (ferrite rod)	4543 27 52
Tastenkappe kpl.	Pushbutton, compl.	6311 08 06	L 201 Eingang U	L 201 Input U (FM)	4543 11 01
Traggriff	Carrying handle	6341 03 20	L 202, 204 Variometer U	L 202, 204 Variometer U (FM)	4541 04 12
Verpackung	Packing-carton	6161 03 09	L 203 Korrektur U	L 203 Correction U (FM)	4543 13 32
Verpackungspolster	Carton-padding	6171 43 06	L 205, 206 ZF 10,7 MHz	L 205, 206 IF 10,7 MHz	4552 03 08
Verpackungseinlage	Carton-insert	6172 47 08	L 207 HF U	L 207 RF U (FM)	4543 13 29
Ziergitter (Frontseite)	Ornamental grille (front side)	8826 16 01	L 301 Autoantenne M 2	L 301 Input M 2 (car antenna)	4543 28 06
Ziergitter (Rückseite)	Ornamental grille (back panel)	8826 15 01	L 302 Autoantenne M 1	L 302 Input M 1 (car antenna)	4543 28 08
2. Halbleiter	2. Semi-conductors		L 303 Autoantenne L	L 303 Input L (car antenna)	4543 28 80
Transistoren:	Transistors:		L 304 Eingang K 1	L 304 Input K 1 (SW 1)	4543 28 04
T 201, 202, 302, 303, 603 BF 125	T 201, 202, 302, 303, 603 BF 125	3625 31 01	L 305 Eingang K 4	L 305 Input K 4 (SW 4)	4543 28 57
T 301 BC 172 B	T 301 BC 172 B	3614 01 18	L 306 Oszillator M 1, M 2, L	L 306 Oscillator M 1, M 2, L	4545 26 28
T 304, 305, 306, 604 BC 252 B	T 304, 305, 306, 604 BC 252 B	3614 29 02	L 307 Oszillator K 1	L 307 Oscillator K 1 (SW 1)	4545 26 26
T 307 BC 108 B	T 307 BC 108 B	3614 01 08	L 308 Oszillator K 4	L 308 Oscillator K 4 (SW 4)	4545 26 80
T 308, 309 AD 161, 162 (Paar)	T 308, 309 AD 161, 162 (pair)	3627 05 20	L 322 5 kHz-Sperre kpl.	L 322 5 kHz rejector	4526 01 51
T 601, 602 BF 121	T 601, 602 BF 121	3612 29 01	Filter:		
Dioden:	Diodes:		L 309, 310 I. ZF 460 kHz	L 309, 310 I. IF 460 kHz	4551 80 54
D 201, 603 AA 143	D 201, 603 AA 143	3662 15 01	L 312, 313 II. ZF 460 kHz	L 312, 313 II. IF 460 kHz	4551 80 55
D 202 BA 111	D 202 BA 111	3651 02 01	L 315 I. ZF 10,7 MHz	L 315 I. IF 10,7 MHz	4552 81 21
D 302 ZE 2	D 302 ZE 2	3653 15 02	L 316 II. ZF 10,7 MHz	L 316 II. IF 10,7 MHz	4552 81 21
D 303 ZF 10	D 303 ZF 10	3653 06 03	L 317 III. ZF 10,7 MHz	L 317 III. IF 10,7 MHz	4552 81 21
D 304 SEL 1	D 304 SEL 1	3653 02 01	L 318 IV. ZF 10,7 MHz	L 318 IV. IF 10,7 MHz	4552 81 22
D 601, 602 1 N 4148	D 601, 602 1 N 4148	3656 08 10	L 601, 602, 603 Demodulator 460 kHz	L 601, 602, 603 Demodulator 460 kHz	4551 83 50
D 604, 605 2 x AA 112	D 604, 605 2 x AA 112	3661 01 01	L 604, 605, 606 Umw. prim. 10,7 MHz	L 604, 605, 606 Ratio detector pr. 10,7 MHz	4552 83 50
			L 607, 608, 609 Umw. sek. 10,7 MHz	L 607, 608, 609 Ratio detector sec. 10,7 MHz	4552 83 54
3. Kondensatoren	3. Condensers		6. Sonstiges	6. Miscellaneous	
C 101, 102 Drehko	C 101, 102 tuning condenser	3414 26 03	Autoantennenbuchse	Car-antenna socket	4143 03 25
Trimmer:	Trimmers:		Anschlußbuchse für TA, TB	Socket for pick-up, tape	4145 22 07
C 202, 212 3,5-13 pF	C 202, 212 3,5-13 pF	3411 12 37	Anschlußbuchse für Ohrhörer	Socket for earphone	4144 04 75
C 304, 309 7-35 pF	C 304, 309 7-35 pF	3411 12 47	Anschlußbuchse für Antenne	Socket for antenna	4143 06 01
C 314, 316, 335, 344 10-40 pF	C 314, 316, 335, 344 10-40 pF	3411 15 90	Demodulator-Baustein kpl.	Demodulator assembly, compl.	5834 15 01
C 339 3-12 pF	C 339 3-12 pF	3411 15 84	D. 301 Drossel	Dr. 301 choke	4557 01 19
Elkos:	Elkos:		Dr. 303 Drossel	Dr. 303 choke	4557 01 06
C 357 10 MF 15 V	C 357 10 MF 15 V	3421 29 08	Ferritstab kpl.	Ferrite rod, compl.	4543 90 53
C 381 1000 MF 16 V	C 381 1000 MF 16 V	3421 26 66	Gedruckte Schaltungen:	Printed circuits:	
C 382 250 MF 15 V	C 382 250 MF 15 V	3421 26 14	UKW-Platte kpl.	FM board, compl.	6914 14 06
C 389 1 MF 35 V	C 389 1 MF 35 V	3421 65 03	HF-ZF-NF-Platte kpl.	RF-IF-AF board, compl.	6913 01 54
C 392 1 MF 35 V	C 392 1 MF 35 V	3421 65 03	Tastaturplatte	Pushbutton assy. board	6944 22 01
C 395 1000 MF 16 V	C 395 1000 MF 16 V	3421 26 18	Lautsprecher Lt. 901 LP 1318/19/105 AF	Loudspeaker Lt. 901 LP 1318/19/105 AF	4311 20 03
C 399 500 MF 10 V	C 399 500 MF 10 V	3421 22 15	Lautsprecher Lt. 902 TW-2200	Loudspeaker Lt. 902 TW-2200	4311 14 01
C 612 1 MF 35 V	C 612 1 MF 35 V	3441 45 06	Stabantenne	Telescope antenna	4471 30 58
C 613 1,5 MF 35 V	C 613 1,5 MF 35 V	3441 45 07	Tastatur (8-fach) mit Tastaturplatte	8 pushbutton assy. with assy. board	6143 02 78
C 617 5 MF 10 V	C 617 5 MF 10 V	3441 22 10	UKW-Teil	FM-Tuner unit	5831 13 11
C 901 2,5 MF 35 V	C 901 2,5 MF 35 V	3421 09 28	Netzteil NG 3000	Mains adaptor NG 3000	5885 03 03

Ruhestromabgleich	Reihenfolge des Abgleichs	R-Einstellung	Meßpunkt	Abgleich	Anzeige
Erforderliche Meßgeräte: Tongenerator, Oszilloskop, Meßinstrument 100 kOhm/V	Ic Endstufe (T 309)	R 341	(Kollektorleitung auf trennen) Brücke an Lö 316		10 mA
	Symmetrierung der Ausgangsspannung	R 343	Oszilloskop an Ohrhörerbuchse, mit 4,5 Ohm/2,5 W (ohmsch) abschließen	Mit Oszilloskop auf beidseitiges Anstoßen (Klirrfaktor-Minimum)	


Alignment of no-signal current	Sequence of alignment	R adjustment	Test point	Alignment	Indication
Test equipment required: audio oscillator, oscilloscope, measuring instrument 100 K ohm/V	Ic output stage (T 309)	R 341	(Disconnect collector lead) bridge to Lö 316		10 mA
	Symmetrization of the output voltage	R 343	Oscilloscope to earphone jack (terminate with 4.5 ohms/2.5 W — ohmic —)	Alignment with oscilloscope according to curve (distortion minimum)	

FM-Abgleich

Achtung!

- Vor dem Abgleich zuerst die Batterie-Nennspannung (9 V-) und die Spannung der Stabilisierungs-Diode D 301 prüfen (2,1 V).
- Der Gesamtstrom, ohne Eingangssignal und bei zurückgedrehter Lautstärke, beträgt bei AM ca. 50 mA und bei FM ca. 56 mA.
- Ströme und Spannungen gemessen bei Batterie-Spannung 9 V, Instrument $\geq 100 \text{ kOhm/Volt}$.
- Lautsprecher ausbauen.

ZF-Abgleich Erforderliche Meßgeräte: 1 Wobbler mit 10,7 MHz und HF-Wobbelbereich und Eichmarke 1 Oszillograph

Reihenfolge des Abgleichs	Bereichs-Taste	Abgleichsfrequenz	Meßgeräteanschluß und Meßaufbau	Abgleich	Kurve
1. ZF L 604 L 318 L 317 L 316 L 315	U	10,7 MHz	Wobbler (Ausgang mit 60 Ohm abgeschlossen) an Lö. 323 und Lö. 324 (Masse) anschließen. Oszillograph mit 100 pF zur Masse und über 10 k an Lö. 606 und Masse anschließen. Verbindung zwischen Lö. 208 und Lö. 323 unterbrechen. Elko-brücke zwischen Lö. 605 und Lö. 606 ablöten (L 608/609 verstimmen).	L 604, L 318 (*), L 317 (*), L 316 (*), L 315 (*) auf max. Summenkurve	
2. L 608 L 609	U	10,7 MHz	wie unter 1., nur Oszillograph an Meßpunkt TP 3 und Masse	L 608, L 609 auf maximale und spannungssymmetrische Differenzkurve	
3. L 205	U	ca. 94 MHz	Verbindung zwischen Lö. 208 und Lö. 323 wieder herstellen. Wobbler (60 Ohm Abschluß) an Meßpunkt TP 1 und Lö. 302 (Masse) einspeisen. Brücke zwischen Lö. 303 und Schalter U 3 auftrennen. Nach diesem Abgleich Elko-brücke an Lö. 605 und Lö. 606 wieder anlöten, ebenso Brücke zwischen Lö. 303 und U 3.	L 205 (*) auf maximale und spannungssymmetrische Differenzkurve	

*) Abgleich auf das erste Maximum (vom Spulenfuß aus gesehen).

HF-Abgleich

Achtung! Die Kerne der Variometerspulen L 202 und L 204 wurden im Werk mechanisch voreingestellt. Sollte jedoch trotzdem nach irgendwelchen Reparaturen ein Abgleich erforderlich sein, so ist folgende mechanische Einstellung vor dem Abgleich unbedingt zu beachten:

- Der Oszillatorkern (L 204) muß am rechten Anschlag (108 MHz) $0,7 \text{ mm} \pm 0,1$ über das Ende des Variometerkörpers herausragen.
- Der Zwischenkreiskern (L 202) muß am linken Anschlag (87,3 MHz) $1 \text{ mm} \pm 0,1$ in das Variometer hineingedreht werden (gemessen vom Ende des Variometerkörpers).

Reihenfolge des Abgleichs	Bereichs-Taste	Skalenzeiger	Meßsender Frequenz	Modulation	Einspeisung und Vorbereitung	C-Abgleich	Anzeige
Oszillator	U	87,3 MHz (Kanal 1)	87,3 MHz	FM 22,5 kHz 1000 Hz	Meßsender (Ri 60 Ohm, Kabel nicht abgeschlossen) an Meßpunkt TP 1 (Lö. 202) und Lö. 203 (Masse) anschließen. Innenteiter der abgeschirmten Leitung von Lö. 202 ablöten.	C 212	Max. Output (*)
Zwischenkreis	U	89,1 MHz (Kanal 7)	89,1 MHz	"	"	C 205	Max. Output (*)



*) Instrument darf nicht mit dem Chassis in Verbindung stehen.

FM Alignment

Notice

- Before the alignment, check first the battery nominal voltage (9 V, DC) and the voltage of the stabilizing diode D 301 (2.1 V).
- The total current without input signal and with volume at minimum, amounts in AM approx. 50 mA and in FM approx. 56 mA.
- Current and voltage measurements taken with a battery voltage of 9 V, instrument $\geq 100 \text{ Kohms/Volt}$.
- Disassemble loudspeaker.

IF Alignment Test equipment required: 1 sweep generator with sweep frequency 10.7 MHz and RF 1 oscilloscope

Sequence of alignment	Waveband push-button	Alignment frequency	Connections and set-up of test equipment	Adjustments	Curve
1. IF L 604 L 318 L 317 L 316 L 315	U	10.7 MHz	Connect sweep generator (output terminated with 60 ohms) to Lö. 323 and 324 (ground). Connect oscilloscope trough 100 pF to ground and via 10 k to Lö. 606 and ground. Remove the connection between Lö. 208 and Lö. 323. Unsolder the bridge between Lö. 605 and Lö. 606 (detune L 608/609).	Adjust L 604, L 317 (*), L 317 (*), L 316 (*), L 315 (*) for max. sum curve	
2. L 608 L 609	U	10.7 MHz	As under point 1, but connect only the oscilloscope to TP 3 and ground.	Adjust L 608, L 609 for steepest symmetrical curve.	
3. L 205	U	approx. 94 MHz	Re-establish the connection between Lö. 208 and Lö. 323. Connect sweep generator (terminated with 60 ohms) to test point TP 1 and Lö. 302 (ground). Disconnect bridge between Lö. 303 and switch U 3. After this alignment resolder the bridge between Lö. 605 and Lö. 606 and also bridge between Lö. 303 and switch U 3.	Adjust L 205 (*) for steepest symmetrical curve.	

*) Align for the first nearest maximum (from base of coil).

Lö. = soldering tag

RF Alignment




Note. The cores of the variometer coils L 202 and L 204 have been pre-set in the factory. If, however, after any repairs an alignment is necessary, be sure to make the following mechanical adjustment before performing the alignment:

- The oscillator core (L 204) at the right-hand stop (108 Mc/s) must protrude about $0.7 \text{ mm} \pm 0.1$ from the end of the variometer body.
- The intermediate circuit core (L 202) must be screwed at the left-hand stop (87.3 Mc/s) $1 \text{ mm} \pm 0.1$ into the variometer (measured from the end of the variometer body).

Sequence of alignment	Waveband push-button	Dial pointer at	Signal generator Frequency	Modulation	Signal generator connection and preparatory measures	Trimmer adjustment	Adjust for
Oscillator	U	87.3 Mc/s (Channel 1)	87.3 MHz	FM 22.5 kHz 1000 Hz	Connect signal generator (int. résis. 60 ohms, cable unterminated) to test point TP 1 (soldering tag 202) and soldering tag 203 (ground). Unsolder the inner conductor of shielded lead from soldering tag 202.	C 212	max. output (*)
Intermediate circuit	U	89.1 Mc/s (Channel 7)	89.1 MHz	"	"	C 205	max. output (*)

*) The instrument should not be connected to chassis.

Gedruckte Schaltungen – Printed Circuits



4. Aus- und Einbau eines Tastenschiebers mit Rastklappe (gültig für Tasten AUTO-ANT. und AFC)

a) Beim Ausbau zuerst Absatz 1, a) – d) beachten.
b) Druckschalter zurückdrücken in Knopfrichtung. In dieser Stellung kann die Blattfeder nach oben abgehoben werden, wobei die Rastklappe frei wird und abgezogen werden kann (Abb. 4 rechts).

c) Tastenschieber nach vorne ohne Verkanten herausziehen.

d) Beim Einbau nach Absatz 3, a) – d) verfahren, nur daß nach dem Einbau des Tastenschiebers die Rastklappe und Blattfeder wieder eingesetzt werden müssen.

1. Chassis disassembly

- Remove the 2 screws at the back of the case and the 2 screws at the top on the dial section of the case towards the rear.
- Withdraw the back section of the case with dial over the pushbuttons.
- Pull off the station tuning knob.
- Raise the front section of the case with the pushbutton sliders.

For this purpose remove the 2 screws at the top, left-hand and right-hand sides of the assembly, remove the retaining nuts of the tone controls and unsolder the rigid soldering lug connections at the board (variable capacitor, etc.).

2. Disassembly of a pushbutton slider

- When a button is depressed a blind hole appears at the rear end. If those pushbutton sliders are not to be disassembled a pin is inserted in this blind hole (Fig. 1, at left), so that the pushbutton sliders are secured in their depressed position. Pushbuttons with stop pin (AUTO-ANT. and AFC) do not require this retaining pin.
- Vertically bend the locking tab at the assembly rough (Fig. 2, at left), and then press together the noses of the stop rail and locking rail in direction of the arrow (Fig. 2, at left), thus releasing the spring tension of the different, initially tensioned pressure springs.

L6 – soldering terminal

Replacement of a slider of the "Petrick" pushbutton assembly (round soldering lugs)

- To open the set
- See description (at lower, left-hand side) under "Disassembly of a slider of the 'Petrick' pushbutton assembly, section 1, a) – d).


2. Disassembly of a pushbutton slider

- Lift the locking plate with pressure spring and withdraw it over the nose of the stop rail in direction of the arrow towards the right side (Fig. 1, at top).
- Push the nose of the stop rail towards the left (1.5 mm), thereby releasing the sliders which are forced out by the pressure spring (Fig. 2, at top).
- Carefully withdraw the pushbutton slider without twisting it.

3. Assembly of a pushbutton slider

- To assemble the pushbutton slider, proceed in reverse order as under Section 2 a) – c). However, take care after inserting the sliders that all buttons are depressed simultaneously, so that by shifting the nose to the right the stop rail can be brought to its original position.
- Secure the stop rail again by means of the locking plate.
- To retain the depressed position of the locking and stop rails insert the marching pin into the borehole of the assembly trough (Fig. 2, at left). Carefully withdraw the pushbutton slider without twisting it.
- Assembly of a pushbutton slider

Anderungen vorbehalten – Modifications reserved



Auswechseln eines Tastenschiebers der Tastatur der Fa. „Petrick“ (runde Anschlußlösen)

1. Öffnen des Gerätes
a) Siehe Beschreibung links unten "Auswechseln eines Tastenschiebers der Tastatur der Fa. Petrich und Öffnen des Gerätes für evtl. Reparaturen" Absatz 1, a) – d).

2. Ausbau eines Tastenschiebers
a) Sicherungsblech mit Duckfeder anheben und über die Nase der Anschlagleiste in Prellrichtung nach rechts wegziehen (Abb. 1 oben).

b) Nase der Anschlagleiste nach links drücken (1.5 mm). Dabei werden die Schieber freigegeben und durch die Federkraft herausgedrückt (Abb. 2 oben).

c) Tastenschieber vorsichtig ohne Verkanten herausziehen.

3. Einbau eines Tastenschiebers

- Der Zusammensetzung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie oben unter Absatz 2, a) – c). Es ist nur darauf zu achten, daß noch dem Einführen der Schieber alle Tasten gleichzeitig gleichzeitig ge drückt werden, damit die Anschlagleiste wieder in die alte Lage gebracht werden kann.
- Anschlagleiste wieder mit Sicherungsblech sichern.

Replacement of a slider of the "Petrick" pushbutton assembly (round soldering lugs)

- To open the set
- See description (at lower, left-hand side) under "Disassembly of a slider of the 'Petrick' pushbutton assembly, section 1, a) – d).

2. Disassembly of a pushbutton slider

- Lift the locking plate with pressure spring and withdraw it over the nose of the stop rail in direction of the arrow towards the right side (Fig. 1, at top).
- Push the nose of the stop rail towards the left (1.5 mm), thereby releasing the sliders which are forced out by the pressure spring (Fig. 2, at top).
- Carefully withdraw the pushbutton slider without twisting it.

3. Assembly of a pushbutton slider

- To assemble the pushbutton slider, proceed in reverse order as under Section 2 a) – c). However, take care after inserting the sliders that all buttons are depressed simultaneously, so that by shifting the nose to the right the stop rail can be brought to its original position.
- Secure the stop rail again by means of the locking plate.

4. Disassembly of a pushbutton slider

- Carefully withdraw the pushbutton slider (Fig. 1, at left).
- Insert the contact springs from the top into the recesses of the pushbutton slider (Fig. 3, at left). The contact springs must not protrude from the pushbutton slider as otherwise, when being inserted, they will stick at the slider opening in the pushbutton slider.


5. Assembly and assembly of a pushbutton slider with stop pin

- After putting on the guide washer and the pressure spring, introduce the pushbutton slider up to the stop position and secure it by means of a pin at the rear end (blind hole).
- After depressing all buttons simultaneously remove the locking pin for the locking and stop rails.
- Remove the pins from the blind holes of the pushbutton sliders and by repeatedly depressing the buttons make a performance test.
- Disassembly and assembly of a pushbutton slider with stop pin

6. Disassembly of the slider (AUT-Ant. and AFC)

- Before disassembling the slider, note sections 1, a) – e) and 2, c) – d).
- Push back the pressure spring towards the button. In this position the flat spring can be lifted, thus releasing the stop pin which can now be removed (Fig. 4, at left).
- Withdraw the pushbutton slider towards the front without twisting it, and by repeatedly depressing the buttons make a performance test.
- Assembly and assembly of a pushbutton slider with stop pin

Anderungen vorbehalten – Modifications reserved



Auswechseln eines Tastenschiebers der Tastatur der Fa. „Petrich“ (runde Anschlußlösen)

1. Öffnen des Gerätes
a) Siehe Beschreibung links unten "Auswechseln eines Tastenschiebers der Tastatur der Fa. Petrich und Öffnen des Gerätes für evtl. Reparaturen" Absatz 1, a) – d).

2. Ausbau eines Tastenschiebers
a) Sicherungsblech mit Duckfeder anheben und über die Nase der Anschlagleiste in Prellrichtung nach rechts wegziehen (Abb. 1 oben).

b) Nase der Anschlagleiste nach links drücken (1.5 mm). Dabei werden die Schieber freigegeben und durch die Federkraft herausgedrückt (Abb. 2 oben).

c) Tastenschieber vorsichtig ohne Verkanten herausziehen.

3. Einbau eines Tastenschiebers

- Der Zusammensetzung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie oben unter Absatz 2, a) – c). Es ist nur darauf zu achten, daß noch dem Einführen der Schieber alle Tasten gleichzeitig gleichzeitig ge drückt werden, damit die Anschlagleiste wieder in die alte Lage gebracht werden kann.
- Anschlagleiste wieder mit Sicherungsblech sichern.

Replacement of a slider of the "Petrick" pushbutton assembly (round soldering lugs)

- To open the set
- See description (at lower, left-hand side) under "Disassembly of a slider of the 'Petrick' pushbutton assembly, section 1, a) – d).

2. Disassembly of a pushbutton slider

- Lift the locking plate with pressure spring and withdraw it over the nose of the stop rail in direction of the arrow towards the right side (Fig. 1, at top).
- Push the nose of the stop rail towards the left (1.5 mm), thereby releasing the sliders which are forced out by the pressure spring (Fig. 2, at top).
- Carefully withdraw the pushbutton slider without twisting it.

3. Assembly of a pushbutton slider

- To assemble the pushbutton slider, proceed in reverse order as under Section 2 a) – c). However, take care after inserting the sliders that all buttons are depressed simultaneously, so that by shifting the nose to the right the stop rail can be brought to its original position.
- Secure the stop rail again by means of the locking plate.

4. Disassembly of a pushbutton slider

- Carefully withdraw the pushbutton slider (Fig. 1, at left).
- Insert the contact springs from the top into the recesses of the pushbutton slider (Fig. 3, at left). The contact springs must not protrude from the pushbutton slider as otherwise, when being inserted, they will stick at the slider opening in the pushbutton slider.


5. Assembly and assembly of a pushbutton slider with stop pin

- After putting on the guide washer and the pressure spring, introduce the pushbutton slider up to the stop position and secure it by means of a pin at the rear end (blind hole).
- After depressing all buttons simultaneously remove the locking pin for the locking and stop rails.
- Remove the pins from the blind holes of the pushbutton sliders and by repeatedly depressing the buttons make a performance test.
- Disassembly and assembly of a pushbutton slider with stop pin

6. Disassembly of the slider (AUT-Ant. and AFC)

- Before disassembling the slider, note sections 1, a) – e) and 2, c) – d).
- Push back the pressure spring towards the button. In this position the flat spring can be lifted, thus releasing the stop pin which can now be removed (Fig. 4, at left).
- Withdraw the pushbutton slider towards the front without twisting it, and by repeatedly depressing the buttons make a performance test.
- Assembly and assembly of a pushbutton slider with stop pin

Anderungen vorbehalten – Modifications reserved



Auswechseln eines Tastenschiebers der Tastatur der Fa. „Petrich“ (runde Anschlußlösen)

1. Öffnen des Gerätes
a) Siehe Beschreibung links unten "Auswechseln eines Tastenschiebers der Tastatur der Fa. Petrich und Öffnen des Gerätes für evtl. Reparaturen" Absatz 1, a) – d).

2. Ausbau eines Tastenschiebers
a) Sicherungsblech mit Duckfeder anheben und über die Nase der Anschlagleiste in Prellrichtung nach rechts wegziehen (Abb. 1 oben).

b) Nase der Anschlagleiste nach links drücken (1.5 mm). Dabei werden die Schieber freigegeben und durch die Federkraft herausgedrückt (Abb. 2 oben).

c) Tastenschieber vorsichtig ohne Verkanten herausziehen.

3. Einbau eines Tastenschiebers

- Der Zusammensetzung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie oben unter Absatz 2, a) – c). Es ist nur darauf zu achten, daß noch dem Einführen der Schieber alle Tasten gleichzeitig gleichzeitig ge drückt werden, damit die Anschlagleiste wieder in die alte Lage gebracht werden kann.
- Anschlagleiste wieder mit Sicherungsblech sichern.

Replacement of a slider of the "Petrick" pushbutton assembly (round soldering lugs)

- To open the set
- See description (at lower, left-hand side) under "Disassembly of a slider of the 'Petrick' pushbutton assembly, section 1, a) – d).

2. Disassembly of a pushbutton slider

- Lift the locking plate with pressure spring and withdraw it over the nose of the stop rail in direction of the arrow towards the right side (Fig. 1, at top).
- Push the nose of the stop rail towards the left (1.5 mm), thereby releasing the sliders which are forced out by the pressure spring (Fig. 2, at top).
- Carefully withdraw the pushbutton slider without twisting it.

3. Assembly of a pushbutton slider

- To assemble the pushbutton slider, proceed in reverse order as under Section 2 a) – c). However, take care after inserting the sliders that all buttons are depressed simultaneously, so that by shifting the nose to the right the stop rail can be brought to its original position.
- Secure the stop rail again by means of the locking plate.

4. Disassembly of a pushbutton slider

- Carefully withdraw the pushbutton slider (Fig. 1, at left).
- Insert the contact springs from the top into the recesses of the pushbutton slider (Fig. 3, at left). The contact springs must not protrude from the pushbutton slider as otherwise, when being inserted, they will stick at the slider opening in the pushbutton slider.


5. Assembly and assembly of a pushbutton slider with stop pin

- After putting on the guide washer and the pressure spring, introduce the pushbutton slider up to the stop position and secure it by means of a pin at the rear end (blind hole).
- After depressing all buttons simultaneously remove the locking pin for the locking and stop rails.
- Remove the pins from the blind holes of the pushbutton sliders and by repeatedly depressing the buttons make a performance test.
- Disassembly and assembly of a pushbutton slider with stop pin

6. Disassembly of the slider (AUT-Ant. and AFC)

- Before disassembling the slider, note sections 1, a) – e) and 2, c) – d).
- Push back the pressure spring towards the button. In this position the flat spring can be lifted, thus releasing the stop pin which can now be removed (Fig. 4, at left).
- Withdraw the pushbutton slider towards the front without twisting it, and by repeatedly depressing the buttons make a performance test.
- Assembly and assembly of a pushbutton slider with stop pin

Anderungen vorbehalten – Modifications reserved



Auswechseln eines Tastenschiebers der Tastatur der Fa. „Petrich“ (runde Anschlußlösen)

1. Öffnen des Gerätes
a) Siehe Beschreibung links unten "Auswechseln eines Tastenschiebers der Tastatur der Fa. Petrich und Öffnen des Gerätes für evtl. Reparaturen" Absatz 1, a) – d).

2. Ausbau eines Tastenschiebers
a) Sicherungsblech mit Duckfeder anheben und über die Nase der Anschlagleiste in Prellrichtung nach rechts wegziehen (Abb. 1 oben).

b) Nase der Anschlagleiste nach links drücken (1.5 mm). Dabei werden die Schieber freigegeben und durch die Federkraft herausgedrückt (Abb. 2 oben).

c) Tastenschieber vorsichtig ohne Verkanten herausziehen.

3. Einbau eines Tastenschiebers

- Der Zusammensetzung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie oben unter Absatz 2, a) – c). Es ist nur darauf zu achten, daß noch dem Einführen der Schieber alle Tasten gleichzeitig gleichzeitig ge drückt werden, damit die Anschlagleiste wieder in die alte Lage gebracht werden kann.
- Anschlagleiste wieder mit Sicherungsblech sichern.





Replacement of a slider of the "Petrick" pushbutton assembly (round soldering lugs)

- To open the set
- See description (at lower, left-hand side) under "Disassembly of a slider of the 'Petrick' pushbutton assembly, section 1, a) – d).

2. Disassembly of a pushbutton slider

- Lift the locking plate with pressure spring and withdraw it over the nose of the stop rail in direction of the arrow towards the right side (Fig. 1, at top).
- Push the nose of the stop rail towards the left (1.5 mm), thereby releasing the sliders which are forced out by the pressure spring (Fig. 2, at top).
- Carefully withdraw the pushbutton slider without twisting it.

3



ALLE SPANNUNGEN GEMESENNE BEI BATTERIESPANNUNG 9V MIT INSTRUMENT 100KΩ/V, OHNE SIGNAL,
LÄUTSTÄRKE ZU, SPANNUNGSWERTE OHNE KLAMMER BEI UKW AUF \triangle 5 BEZOGEN. SPANNUNGSWERTE MIT
RUNDER 1) KLAMMER BEI M2 AUF \triangle 5 BEZOGEN. SPANNUNG AN \triangle 5 GEGEN MASSE -7,8V
SPANNUNGSWERTE MIT ECKIGER [] KLAMMER BEI U AUF PUNKT 310 BEZOGEN

Auswechseln eines Tastenschiebers der Tastatur der Fa. „Preh“ (flache Anschlußlötsen).
Dinnen des Gerätes für evtl. Reparaturen

- 1. Öffnen des Gerätes**
 - a) Die 2 Schrauben an der Rückseite des Gerätes und die 2 Schrauben oben auf der Skala lösen.
 - b) Rückschale des Gehäuses nach hinten abnehmen.
 - c) Knopf für Senderwahl nach oben abziehen.
 - d) Vorderschale des Gehäuses mit Skala über die Tastenköpfe hochheben und nach vorn umlegen.
 - e) Beim Auswechseln der Tastenschieber AUTO-ANT. und AFC muß zum Entnehmen der Blattfeder und Rastklippe die Tastatur mit Platte zur Plattenseite vom Chassis oben leicht abgehoben werden. Dazu werden die 2 Schrauben links und rechts von der Tastatur oben und die Halterschrauben darunter gelöst und die



- starren Lötösenverbindungen an der Platte abgelötet (Drehko etc.).

2. Ausbau eines Tastenschlebers



 - a) Bei gedrückter Taste wird am hinteren Ende ein Sackloch sichtbar. Bei den nicht auszubauenden Tastenschiebern wird ein Stift in dieses Sackloch eingeführt (**Abb. 1 rechts**), damit die Tastenschieber in ihrer gedrückten Lage festsitzen. Bei Tasten mit Rastklinken (AUTO-ANT. und AFC) ist dieser Haltestift nicht notwendig.
 - b) Sicherungslappen an der Tastaturwanne senkrecht biegen (**Abb. 2 rechts**).
 - c) Nasen der Anschlagschiene und der Sperrschiene in Pfeilrichtung zusammendrücken (**Abb. 2 rechts**). Hierbei werden die Federkräfte der einzelnen vorgespannten Druckfedern frei.
 - d) Zur Einhaltung der gedrückten Stellung von Sperr- und Anschlagschiene passenden Stift in die Bohrung der Tastaturwanne einführen (**Abb. 2 rechts**).

- Einbau eines Tastenschiebers**

Kontaktfedern von oben in die Aussparungen des Tastenschiebers einsetzen (**Abb. 3 rechts**). Die Kontaktfedern dürfen nicht über den Tastenschieber hinausragen, da sie sonst beim Einschieben an der Einschuböffnung der Tastaturwanne hängen bleiben. Tastenschieber nach dem Aufblingen der Form scheibe und Druckfeder ohne Verkanten bis in Raststellung einführen und durch Stift am rückwärtigen Ende sichern (Sackloch). Nach gleichzeitigem Drücken aller Tasten für Sperr- und Anschlagschiene entfernt. Stifte aus den Sacklöchern der Tastenschieber entfernen und durch mehrmaliges Drücken der Tasten eine Funktionsprüfung durchführen.



LAGER BAUELEMENTE LOCATION OF COMPONENTS	POSIT. NR.(NO.)
CHASSIS	1 - 99
2	UKW - PLATTE FM - BOARD
3	HF-ZF-NF-PLATTE HF-IF-AF-BOARD



NR.(NO.)	POSIT.	LAGE DER BAUELEMENTE LOCATION OF COMPONENTS
	1 - 99	CHASSIS
2	200 - 299	UKW - PLATTE FM - BOARD
3	300 - 399	HF-ZF-NF-PLATTE HF-IF-AF-BOARD
6	600 - 699	AM-FM-DEMODULATOR PLATTE / BOARD

PULENFUSS AUF DIE ANSCHLUSSFAHNEN GESEHEN
BOTTOM VIEW OF COIL AS VIEWED FROM SOLDERING TAG SIDE

