

1346


STRICTEMENT CONFIDENTIEL Exclusivement pour le "SERVICE" par les vendeurs

RAOOLA

DOCUMENTATION DE SERVICE
RECEPTEUR TYPE

RA.539.A

Voir documentation du
modèle RA 139



Alimentation en courant alternatif 110.240" (50%)

Pour tous renseignements sur cet appareil, se reporter à la Documentation-Service du Récepteur RA.139.A, à l'exception des pièces suivantes:

Ebénisterie N° de code FK.403.992
Baffle N° de code FK.403.980