

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

DESTINÉ SEULEMENT AUX
COMMERÇANTS CHARGÉS
DU SERVICE PHILIPS

•
COPYRIGHT 1939

PHILIPS

DOCUMENTATION DE SERVICE

pour l'appareil

756 B

POUR ALIMENTATION PAR BATTERIE

Le recepteur 756 B correspond au 752 B, mais avec une autre ébénisterie.

Il faut donc changer les Nos de Code suivants:

Description	No de Code	Prix
Ebénisterie	A1 245 25.0	
Toile pour haut-parleur ..	06 601 29.0	
C43 100 μ F	49 055 28.0	

Au reste voyez le documentation de 752 B.